



Číslo: 9066-37557/2019/Rum/370420104

Dátum: 13. 12. 2019

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 58/2019/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa ustanovenia § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Martina Rumanovská	Číslo preukazu: 530
Telefón:	037 656 06 48	
Elektronická adresa:	martina.rumanovska@sizp.sk	

Inšpektori:	Mgr. Jakub Janič	Číslo preukazu: 684
Telefón:	037 656 06 32	
Elektronická adresa:	jakub.janic@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.	
Adresa sídla:	Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske	
IČO:	36 311 693	
Kontrola oznámená:	10.10.2019	Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca:	Marcel Vanko	Funkcia: vedúci strediska HO, prevádzky
Zástupca:	Ing. Juraj Kákoš	Funkcia: referent environm. činnosti
Telefón:	+421 907 823 688	
Elektronická adresa:	juraj.kakos@tsmpartizanske.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka odpadov TKO Brodzany – I. etapa – 1. časť a I. etapa – 2. časť
Adresa prevádzky:	Brodzany
Variabilný symbol:	370420104
Integrované povolenie:	3627/OIPK-502/04-Rf/370420104
Vydané:	20.12.2004
Právoplatné:	25.1.2005
Projektovaná kapacita:	I. etapa – 1. časť 338 820 m ³ a I. etapa – 2. časť 124 000 m ³
Kategória:	5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	8.7.2015 – 19.10.2017
Posledná kontrola:	19.10.2017 – 13.12.2017
Kontrolované obdobie:	20.10.2017 – 16.10.2019
Začatie kontroly:	16.10.2019
Prvé miestne zisťovanie:	16.10.2019
Vypracovanie správy:	13.12.2019
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok: 36
Videodokumentácia:	Nie	
Odňatie prvopisov:	Nie	
Odobraté vzorky:	Nie	
Meranie emisií:	Nie	
Iné:	-	

G. Zameranie kontroly – opis

Dňa 16. 10. 2019 bola vykonaná Inšpekciou miestna obhliadka prevádzky „Skládka odpadov TKO Brodzany – I. etapa – 1. časť a I. etapa – 2. časť“ (ďalej len „prevádzka“). Prevádzkovateľ

bol pred obhliadkou elektronicky dňa 10. 10. 2019 oboznámený o začatí environmentálnej kontroly, ktorá bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, Odborom integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 3627/OIPK-502/04-Rf/370420104 zo dňa 20. 12. 2004, právoplatného dňa 25. 01. 2005, v znení neskorších zmien a doplnení.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase konania environmentálnej kontroly a miestnej obhliadky bol do prevádzky priebežne privádzaný odpad dopravnými mechanizmami, ktorý bol na kazete v 2. časti I. etapy skládky odpadov ukladáný a následne kompaktorom rozhrňaný a zhutňovaný. Aktívna plocha prevádzkovej kazety bola prekrytá zeminou. Vizuálnou kontrolou zodpovedala veľkosť aktívnej plochy prevádzkovej kazety množstvu privádzanému a zneškodňovanému odpadu. Areál prevádzky bol čistý, obvodové rigoly priechodné. Úlety sa v okolí a v areáli skládky nenachádzali. Na uzatvorenej a zrekultivovanej 1. časti I. etapy skládky sa nachádzal súvislý trávnatý porast. Teleso skládky bolo celistvé bez známkov porušenia.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 6327/OIPK-502/04-Rf/370420104 zo dňa 20. 12. 2004 v znení neskorších zmien a doplnení
2. Výkazy pre archív príjmu odpadu s uvedeným kontrolovaným obdobím od 01.10.2017 do 16.10.2019
3. Prezenčná listina o uskutočnení školenia pracovníkov prevádzky za rok 2017, 2018
4. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2018
5. Register geologických oprávnení MŽP SR – AQUA-GEO, s.r.o., Bratislava
6. Záverečná správa – Monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd, monitorovanie skládkových plynov za rok 2017, 2018
7. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním ako pôvodca odpadov za rok 2017, 2018

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienky II.1.1.19.

Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie, o spôsobe nakladania s nimi, evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov ktorých je pôvodcom a evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadov, v súlade so zákonom o odpadoch. Evidenčný list odpadu je povinný uchovávať päť rokov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vedie elektronicky evidenciu o množstvách, druhoch a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie a o spôsobe nakladania s nimi a ďalej evidenciu o odpadoch, ktorých je pôvodcom. Elektronická evidencia bola predložená k nahliadnutiu priamo počas kontroly v administratívnych priestoroch. Zároveň bol Inšpekcii predložený – vytlačený výkaz príjmu odpadu za celé kontrolované obdobie po jednotlivých mesiacoch od 01. 10. 2017 do 16. 10. 2019, vedený podľa čísla druhu odpadu a množstva (t). Jednotlivé výkazy pre archív príjmu odpadu s uvedeným obdobím sú súčasťou spisového materiálu. Podmienka II.1.1.19. integrovaného povolenia v zmysle povinnosti prevádzkovateľa viesť a uchovávať evidenciu o odpadoch prevzatých na zneškodnenie a o odpadoch, ktorých je pôvodcom, dodržaná.

2. Podmienka **II.1.1.22.**

Prevádzkovateľ je povinný 1 x ročne zabezpečiť odborné a technické vzdelávanie personálu skládky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Za kontrolované obdobie prevádzkovateľ vykonal školenie pracovníkov skládky odpadov v zmysle podmienky II.1.1.22. integrovaného povolenia v termínoch 20. 12. 2018 v prevádzke skládky a školenie uskutočnené u externej organizácie bolo vykonané v termínoch 07. 12. 2018 – 14. 12. 2018 a 24. 05. 2019. Prezenčné listiny sú podpísané zamestnancami prevádzkovateľa, školenie je zaznamenané aj zápisom do prevádzkového denníka. Prezenčné listiny z preškolenia zamestnancov sú založené v spise.

3. Podmienka **II.1.1.27.**

Areál prevádzky musí byť zabezpečený súvislým, neporušeným oplotením a uzamykateľnou bránou. Vstupná brána do prevádzky musia byť mimo prevádzkovej doby zamknutá.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Areál skládky odpadov je zabezpečený súvislým, neporušeným oplotením s hlavnou uzamykateľnou bránou. Skutkový stav dokumentuje priložená fotodokumentácia, ktorá je súčasťou spisového materiálu.

4. Podmienka **II.1.2.7.**

Na skládke odpadov – I. etape 2. časti je povolené skládkovanie odpadov kategórie ostatný odpad, uvedených v tabuľke č. 2:

Tabuľka č. 2

Číslo druhu odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu
03 01 05	Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové	O
03 03 08	Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu	O
04 01 01	Odpadová glejovka a štiepenka	O
04 01 08	Odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm	O
04 01 09	Odpady z vypracúvania a apretácie	O
04 02 09	Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)	O
04 02 21	Odpady z nespracovaných textilných vlákien	O
04 02 22	Odpady zo spracovaných textilných vlákien	O
07 02 13	Odpadový plast	O
10 09 03	Pecná troska	O
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	Obaly z plastov	O
15 01 03	Obaly z dreva	O
15 01 06	Zmiešané obaly	O

17 01 07	Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503	O
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09, 02 a 17 09 03	O
19 01 12	Popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11	O
19 08 01	Zhrabky z hrabíc	O
19 08 02	Odpad z lapačov piesku	O
19 12 04	Plasty a guma	O
19 12 05	Sklo	O
19 12 07	Drevo iné ako uvedené v 19 12 06	O
20 02 02	Zemina a kamenivo	O
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O
20 03 03	Odpad z čistenia ulíc	O
20 03 06	Odpad z čistenia kanalizácie	O
20 03 07	Objemný odpad	O
20 03 08	drobný stavebný odpad	O

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ za kontrolované obdobie prijal a zneškodnil len odpady, ktoré má povolené v tabuľke č. 2. integrovaného povolenia. Prijaté a zneškodnené odpady sú v predmetnej tabuľke zvýraznené.

5. Podmienka II.1.2.8.

Na skládke odpadov - I. etape – 2. časti je povolené skládkovanie odpadov v množstve 20000 t/rok, do zaplnenia objemu I. etapy – 2. časti, t.j. 124 000 m³, do výšky uloženého odpadu podľa schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení - I. etapu – 2. časť, spracovateľ: DEPONIA SYSTEM s.r.o., Koceľova 15, 821 08 Bratislava, archívne číslo 02-PS-2009/Z, v termíne október 2009“.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Podľa predloženého Evidenčného listu skládky odpadov za rok 2018 je voľná kapacita I. etapy – 2. časti skládky 16 300 m³. Miestnou obhliadkou bolo zistené, že kapacita v čase kontroly naplnená nebola, reálny predpoklad naplnenia kapacity I. etapy – 2. časti skládky je v priebehu roku 2020. Podmienka II.1.2.8. integrovaného povolenia je prevádzkovateľom dodržaná.

6. Podmienka II.1.2.13.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov (dokument: PP 071/2016, vypracoval: Ing. Juraj Kákoš, 18. 03. 2016) sa udeľujú na obdobie 5 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 3949-17289/2016/Rum/370420104/Z12 zo dňa 01. 06. 2016. Platnosť týchto súhlasov Inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ doručí Inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasu najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov má prevádzkovateľ platný do 20. 06. 2021. Podmienka II.1.2.13. integrovaného povolenia je prevádzkovateľom dodržaná.

7. Podmienka **II.2.4.** a **II.2.5.**

II.2.4. Pri ukladaní ďalších vrstiev odpadu na skládku odpadov sa odpad musí ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho uložení. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením strojným zariadením. Komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady sa pri zhutňovaní pokrývajú vhodným inertným odpadom, inertným materiálom alebo zeminou.

II.2.5. Dovezený odpad sa nesmie vysýpať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov, a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov. Odpad musí byť umiestnený tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k úniku výluhov z uloženého odpadu mimo plochu zabezpečenú drenážnym a tesniacim systémom skládky odpadov. Pri ukladaní odpadov do skládkovacích priestorov musí byť z dôvodu obmedzenia prašnosti a úletu pevných odpadov využívaná čo najmenšia pracovná (aktívna) plocha skládkovacích priestorov, ktorej maximálna veľkosť musí zodpovedať množstvu denne privezenému a zneškodnenému odpadu, za dodržania podmienok bodu 2.3. a 2.4. v uvedenej časti povolenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase miestnej obhliadky bol na skládku v 2. časti I. etapy nákladnými autami privázaný odpad, ktorý bol následne kompaktorom prehrňaný. Vizuálnou kontrolou bolo zistené, že veľkosť aktívnej plochy prevádzkovej kazety nie nebezpečného odpadu zodpovedala množstvu privezenému a zneškodnenému odpadu. Aktívna časť kazety, kde sa odpad práve neukladal, bola prekrytá zeminou. Umiestňovanie odpadu bolo vykonávané tak, aby bola zabezpečená stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov v zmysle stanovených podmienok integrovaného povolenia. Skutkový stav je podložený vyhotovenou fotodokumentáciou, ktorá je súčasťou spisového materiálu.

8. Podmienka **II.2.9.**

Prevádzkovateľ je povinný, podľa schválenej projektovej dokumentácie, postupne dobudovávať vertikálne odplyňovacie šachty na odvádzanie a pozorovanie množstva a zloženia skládkových plynov z I. etapy 2. časti skládky odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Podmienka II.2.9. integrovaného povolenia je prevádzkovateľom riešená v zmysle projektovej dokumentácie. Postup navyšovania odplyňovacích vrtov bol vysvetlený prevádzkovateľom priamo počas miestnej obhliadky a popis postupu navyšovania odplyňovacích vrtov je založený v spise.

9. Podmienka II.3.1.

Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia vznikajú len odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedené v Tabuľke č. 1.“

Tabuľka č. 1

Kat. číslo	Názov odpadu	Kategória
13 02 05	nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 05 08	zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
19 07 03	priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02	O
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Miestnou obhliadkou bolo zistené, že v sklade nebezpečných odpadov sa iné nebezpečné odpady, ako uvedené v tabuľke č. 1 integrovaného povolenia, v čase kontroly nenachádzali. Kovové kontajnery boli zabezpečené proti prípadnému úniku znečisťujúcich látok vo vnútornom objeme igelitovým vrecom, boli označené identifikačným listom nebezpečného odpadu a osadené boli do záchytnej vane. Obsah kontajnerov bol prázdny. Skutkový stav je doložený fotodokumentáciou.

10. Podmienka II.3.9.

Ak prevádzkovateľovi vznikne súhrne viac ako 1 tona nebezpečných odpadov ročne, je potrebný súhlas Inšpekcie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľovi pri jeho činnosti (ako pôvodcovi odpadu) vzniká ročne súhrne podstatne menej ako 1 tona nebezpečných odpadov podľa predložených záznamov – Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2017 a 2018. Podmienka II.3.9. je prevádzkovateľom dodržaná.

11. Podmienka II.8.1. a II.8.1.1.

II.8.1. Počas prevádzky I. etapy 2. časti skládky odpadov a I. etapy – 1. časti skládky odpadov, a aj 30 rokov po vydaní potvrdenia o uzatvorení I. etapy – 1. časti skládky odpadov, musí prevádzkovateľ vykonávať monitorovanie prevádzky nasledovne:

II.8.1.1. Emisné údaje:

- množstvo priesakových kvapalín – mesačne
- zloženie priesakových kvapalín – štvrťročne
- potenciálne emisie plynov a atmosférický tlak – polročne *

* v jarnom a jesennom období, keď priemerná mesačná vonkajšia teplota neklesne pod 5° C.

Analýza (zloženie) priesakových kvapalín z nádrže pre priesakové kvapaliny z I. etapy 2. časti skládky odpadov a I. etapy – 1. časti skládky odpadov sa musí vykonávať v stanovených termínoch v nasledovných ukazovateľoch: pH, teplota vody, vodivosť, rozpustený O₂, zákal (senzoricky), farba (senzoricky), zápach (senzoricky), CHSK_{Cr}, NH₄⁺, NO₃⁻, Cl⁻, SO₄, TOC, As a B.

Pozorovanie emisií skládkových plynov (CH₄, CO₂, O₂, H₂S) sa musí vykonávať z vybudovaných šácht (OŠ1 až OŠ5 z I. etapy 2. časti skládky odpadov a OŠ6 a OŠ7 z I. etapy 1. časti skládky odpadov, ktorá je uzavretá a zrekultivovaná).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Monitorovanie prevádzky bolo realizované pre podzemné vody z monitorovacích vrtov HGB-6, HGB-7, HGB-11 a HGB-12 v štyroch monitorovacích cykloch v roku 2017 – 22.03.2017, 14.06.2017, 07.09.2017, 29.11.2017 a v roku 2018 – 14.03.2018, 01.06.2018, 05.09.2018, 19.11.2018, v predpísaných ukazovateľoch. Meranie skládkových plynov bolo realizované vo dvoch monitorovacích obdobiach – v marci a októbri 2017 a v marci a septembri 2018, v predpísaných ukazovateľoch. Záverečná predložená správa za rok 2017 a 2018 dokumentuje a hodnotí výsledky monitorovacieho systému skládky v zmysle podmienok II.8.1. a II.8.1.1. integrovaného povolenia.

12. Podmienka **II.8.9.**

Prevádzkovateľ je povinný 1 krát ročne spracovať posudok z merania tvorby a zloženia skládkových plynov a predložiť ho najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok povoľujúcemu orgánu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Posudok z merania tvorby a zloženia skládkových plynov bol prevádzkovateľom spracovaný a predložený v zmysle danej podmienky. Posudky za rok 2017 a 2018 sú súčasťou spisu „Hlásenia“ vedeného na Inšpekciu.

13. Podmienka **II.8.10.**

Prevádzkovateľ je povinný 1 krát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd z monitorovacích objektov odborne spôsobilou osobou a predložiť najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok povoľujúcemu orgánu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia Záverečnú správu (vyhodnotenie monitoringu). Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení. Pozorovania sa musia vyhodnotiť prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Monitoring podzemných vôd z monitorovacích vrtov je prevádzkovateľom zabezpečovaný prostredníctvom odborne spôsobilých osôb (spoločnosť AQUA – GEO, s.r.o., Bratislava, evidovaná v registri geologických oprávnení MŽP SR) a skúšobného laboratória INGEO – ENVILAB, s.r.o., Žilina, podľa schválených metodík tak, ako je uvedené v zmysle podmienky II.8.10. integrovaného povolenia. Záverečná správa – vyhodnotenie monitoringu za rok 2017

a 2018 bola Inšpekcii doručená v zmysle kontrolovanej podmienky. Na Inšpekcii sú správy súčasťou spisu „Hlásenia“.

14. Podmienka II.8.15.

Počas prevádzkovania I. etapy – 2. časti skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný 1 x ročne vykonávať meranie celistvosti uloženého fóliového tesnenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonáva meranie celistvosti uloženého fóliového tesnenia a správu pod názvom „Kontrola tesnosti plastovej izolácie“ zaslal Inšpekcii v zmysle podmienky II.8.15. integrovaného povolenia.

K. Prílohy správy Nie

1. -
2. -
3. -

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.1.1.19.
2. II.1.1.22.
3. II.1.1.27.
4. II.1.2.7.
5. II.1.2.8.
6. II.1.2.13.
7. II.2.4. a II.2.5.
8. II.2.9.
9. II.3.1.
10. II.3.9.
11. II.8.1. a II.8.1.1.
12. II.8.9.
13. II.8.10.
14. II.8.15.

M. Záver – celkové zhodnotenie

SIŽP na základe vykonanej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky a týmto potvrdzuje podľa ustanovenia § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný - zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 58/2019/Z.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Martina Rumanovská

.....

Mgr. Jakub Janič

.....