



Číslo: 9729-41417/2019/Čás/375180116
Dátum: 08. 11. 2019

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 72/2019/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala mimoriadnu environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa ustanovenia § 34 ods. 9 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 9 zákona - **Mimoriadna**
Podnet: **Áno**
Výsledok: § 35 ods. 1 zákona - **Súlad**
Odstúpené: **Časť**

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Ľubica Čázarová Číslo preukazu: 463
Telefón: 037 656 06 48
Elektronická adresa: lubica.casarova@sizp.sk

Inšpektor : Ing. Ingrid Pojezdalova Číslo preukazu: 507
Telefón: 037 656 06 34
Elektronická adresa: ingrid.pojezdalova@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: -
Adresa: -
Zástupca: - Funkcia: -
Telefón: -
Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: **Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.**
Adresa sídla: **Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava**
IČO: 48 302 392
Kontrola oznámená: 10. 10. 2019 Spôsob: Ústne
Zástupca: Ladislav Halász Funkcia: environmental manager
Telefón: +421 945 430 096
Elektronická adresa: lhalasz@jaguarlandrover.com

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Lakovňa**
Adresa prevádzky: Dolné Hony, Nitra
Variabilný symbol: 375180116
Integrované povolenie: 918-14105/2017/Čás/375180116/SP v znení neskorších zmien a doplnení
Vydané: 9.5.2017
Právoplatné: 6.9.2017
Projektovaná kapacita: projektovaná spotreba organických rozpúšťadiel 730 t/rok
objem kúpeľov s chemickými postupmi 374 m³
spaľovanie palív, sumárny menovitý tepelný príkon 54,577 MW

Kategória:

6.7. Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava, lepenie, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreb

2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m³.

1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie: -
Posledná kontrola: -
Kontrolované obdobie: 6.9.2017 – 25.9.2019
Začatie kontroly: 8.10.2019
Prvé miestne zisťovanie: 10.10.2019
Vypracovanie správy: 8.11.2019
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie	Počet snímok:	-
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	-		

G. Zameranie kontroly – opis

Na SIŽP bol dňa 25. 09. 2019 doručený anonymný podnet týkajúci sa „prešetrenia stavu v objekte lakovne prevádzkovateľa Jaguar Land Rover Nitra, kde vidieť, že sa vyrábajú autá len troch farieb – čierna, biela, sivá, ktoré sú naložené na vlaku alebo kamiónoch. Podľa pisateľa je stav v Nitre z dôvodu výroby len troch farieb áut jednoznačným prejavom hlbokých technických a organizačných problémov, ktoré by mohli mať v prípade ich prehliadania veľmi negatívny dopad na životné prostredie.“ Kontrola bola zameraná na prešetrenie týchto skutočností vo vzťahu k používaniu vstupných surovín. V rámci mimoriadnej environmentálnej kontroly prebiehala aj bežná environmentálna kontrola. Časť podnetu sa týkala problémov s kanalizáciou napájajúcou sa do verejnej kanalizačnej siete. Táto časť podnetu bola odstúpená Okresnému úradu Nitra, štátnej vodnej správe.

Dňa 10. 10. 2019 bola vykonaná Inšpekciou v rámci mimoriadnej environmentálnej kontroly miestna obhliadka prevádzky „Lakovňa“, Dolné Hony (ďalej len „prevádzka“). Prevádzkovateľ bol pred obhliadkou oboznámený o začatí mimoriadnej environmentálnej kontroly, ktorá bola zameraná na prešetrenie anonymného podnetu a na dodržiavanie vybranej podmienky integrovaného povolenia v oblasti používaných surovín vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, Odborom integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 918-14105/2017/Čás/375180116/SP zo dňa 09. 05. 2017, právoplatného dňa 06. 09. 2017, v znení neskorších zmien a doplnení.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase obhliadky prebiehala výroba a v prevádzke sa vykonávala činnosť lakovania. Počet vyrobených karosérií v deň kontroly do 12. hod bol 111 ks.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie
2. Tabuľka spotreby surovín za rok 2018 a január – august 2019

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka III.A. 3.1.:

V prevádzke nebudú používané látky iné ako uvedené v nasledovnej tabuľke č. 4 bez povolenia Inšpekcie a takisto ich maximálna ročná spotreba nesmie byť prekročená.

Tabuľka č. 4 Zoznam vstupných surovín.

Materiál/Surovina	Použitie	Ročná spotreba v tonách
Materiál na chemickú	Chemické predúpravy (Pre	349

<i>predúpravu</i>	<i>treatment) elektrolytické nanášanie</i>	
<i>Materiál pre elektrolytické nanášanie náterových látok</i>	<i>Elektrolytické nanášanie náterových látok (Ecoat)</i>	744
<i>Tmel (Sealer)</i>	<i>Tmelenie</i>	606
<i>Základná farba (Primer)</i>	<i>Nanášanie náterov (farbenie, lakovanie)</i>	405
<i>Vrchná farba (Base Coat)</i>	<i>Nanášanie náterov (farbenie, lakovanie)</i>	555
<i>Vrchný lak (Clear Coat)</i>	<i>Nanášanie náterov (farbenie, lakovanie)</i>	555
<i>Rozpúšťadlá (Solvent)</i>	<i>Čistenie</i>	915
<i>Vosk (Wax)</i>	<i>Voskovanie</i>	60
<i>Opravy karosérii</i>	<i>Opravy náterov (farbenie, lakovanie)</i>	255
<i>Chemikálie pre NS</i>	<i>Neutralizácia odpadových vôd</i>	1 302
<i>Mletý vápenec</i>	<i>Suchý odľučovač (scrubber)</i>	2 250

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Na základe prevádzkovateľom predloženej tabuľky o spotrebe surovín, Inšpekcia konštatuje, že prevádzkovateľ neprekročil maximálnu ročnú spotrebu surovín.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. III.A. 3.1

Nedodržané v časti

1. -

Nedodržané

1. -

Nie je možné vyhodnotiť

1. -

M. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia na základe vykonanej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky a týmto potvrdzuje podľa ustanovenia § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkou povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto Správy o environmentálnej kontrole č. 72/2019/Z.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Ľubica Čásová

Číslo preukazu: 463

.....

Ing. Ingrid Pojezdalová

Číslo preukazu: 507

.....