

Číslo: 8235-36030/47/2019/Beň

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 45/2019/Beň/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán - orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 - mimoriadna
Podnet:	Áno
Výsledok:	§ 35 ods. 1 - súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Mgr. Branislav Beňovič	číslo preukazu: 348
Telefón:	048 471 96 56	
Elektronická adresa:	branislav.benovic@sizp.sk	

Inšpektor:	RNDr. Igor Jedlovský	číslo preukazu: 339
Telefón:	048 471 96 54	
Elektronická adresa:	igor.jedlovsky@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	AGRORIS, s. r. o.	
Adresa sídla:	Potravinárska 3694, 979 01 Rimavská Sobota	
IČO:	31 607 969	
Kontrola oznámená:	16.9.2019	Spôsob: Telefonicky

Zúčastnené osoby za prevádzkovateľa:

Bc. Erik Meszáros

Funkcia: riaditeľ správy majetku a splnomocnený zástupca prevádzkovateľa

Telefón: 0903 550 952

Elektronická adresa: meszaros@agroris.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: „Farma ošípaných Kružno“

Adresa prevádzky: Kružno

Variabilný symbol: 470280306

Integrované povolenie: č. 14 252 – 3529/2007/Pet/470280306

Vydané: 15.5.2007

Právoplatné: 19.6.2007

Projektovaná kapacita: 7000 ks ošípaných

Kategória:

6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo c) 750 kusov prasníc

E. Časová os

Posledná kontrola: 21.3.2019

Kontrolované obdobie: od 21.3.2018 do 18.9.2019

Začatie kontroly: 18.9.2019

Prvé miestne zisťovanie: 16.9.2019

Vypracovanie správy: 1.10.2019

Doručenie správy: Deň doručenia správy poštou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie

Videodokumentácia: Nie

Odňatie prvopisov: Nie

Odobraté vzorky: Nie

Meranie emisií: Nie

Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na plnenie vybraných podmienok integrovaného povolenia, ktoré súvisia s podnetom. Inšpekcii bol dňa 28.8.2019 doručený podnet, odstúpený od Okresného úradu v Rimavskej Sobote, odbor starostlivosti o životné prostredie. V podnete starosta obce Kružno uvádza, že žiada o prešetrenie zápachu, ktorý sa šíri obcou Kružno.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly bolo na farme Kružno naskladnených 676 kusov prasníc. V súčasnej dobe je v prevádzke 7 z 10 chovných hál. V odchovni sú prasničky umiestnené po 15 kusov v skupinových kotercoch. V čakárni sú prasnice umiestnené po 6 ks v skupinových kotercoch.

V odchovni sú ciciaky umiestnené maximálne po 21 kusov v skupinových kotercoch. Haly sa pred ustajnením zvierat vyčistia vysokotlakovým čističom WAP a dezinfikujú. Pred vstupom do ustajňovacích objektov sú umiestnené suché dezinfekčné rohože. Hnojovica je z jednotlivých ustajňovacích miest odvádzaná šnekovými dopravníkmi zabudovanými v podlahách v istých úsekoch. Po vyhrnutí týmito zariadeniami na hranicu haly je dopravnými čerpadlami potrubným systémom hnojovica vedená podtlakom do dvoch zberných nádrží. Tieto nádrže sú vybavené dvojplášťovou izoláciou a miešadlami. Medzi týmito nádržami sa nachádza menšia prečerpávacia (manipulačná nádrž), ktorá slúži na prečerpávanie z veľkých nádrží do autocisterien. V súčasnej dobe je v prevádzke aj mokrý brod a umývanie kolies automobilov.

I. Použité podklady

1. Výpisy z listov vlastníctva pôdy
2. Hnojný plán na rok 2019
3. Integrované povolenie v znení jeho neskorších zmien
4. Prevádzková evidencia: evidencia spotreby vody a krmiva, evidencia úhynu
5. Listy o zložení krmiva od GEMERNÁKUP, a. s. Rimavská Sobota
6. Prehľad aplikácie hnojovice v jarnom a letnom období roku 2019

J. Kontrolné zistenia

Kontrolou bolo zistené, že hnojovica z dvoch zásobných nádrží bola vyčerpaná a aplikovaná na polia rastlinnej výroby prevádzkovateľa. V každej zásobnej nádrži sa nachádzala cca iba 1/10 jej objemu. Prečerpávacia nádrž hnojovice bola prekrytá dreveným krytom, ktorý eliminuje prípadný zápach pri prečerpávaní hnojovice. Kontrolou nádrží farmy Kružno neboli zistené emisie zápachu. Na hladine zberných nádrží sa vytvára dlhodobá „kôra“ ktorá zabraňuje emisiám zápachu. Prevádzkovateľ ku kontrole predložil k nahliadnutiu hnojný plán na rok 2019, ktorý obsahoval plodiny, spôsob obrábania a typ hnojiva, ktorý bol aplikovaný do pôdy, ktorú obrába. Podľa hnojného plánu na rok 2019 bolo zistené, že hnojovica nebola aplikovaná v k. ú. obce Kružno, ale v k. ú. obce Ožďany. Nakoľko v minulosti Okresný úrad životného prostredia riešil podobné podnety na zápach, prevádzkovateľ používa v k. ú. Kružno umelé anorganické hnojivo. Z tejto aplikácie teda nemohli vzniknúť emisie zápachu v obci Kružno. Prevádzkovateľ aplikoval v k. ú. Ožďany hnojovicu v jarnom a letnom období roku 2019. V jarnom období od 4.4.2019 do 9.4.2019 v celkovom objeme 5849, 44 m³. V letnom období od 26.8.2019 do 30.8.2019 v celkovom objeme 5344, 32 m³.

Kontrolované boli vybrané podmienky integrovaného povolenia:

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami

6.3 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby nesprávnou manipuláciou pri skladovaní, prečerpávaní a netesnosťou kanalizácie nedochádzalo k úniku hnojovice.

Zistený stav	Dodržaná
Opis	Áno

Kontrolou bol zistené, že pri skladovaní, manipulácii a prečerpávaní hnojovice nedochádza k úniku hnojovice. Rigoly okolo zberných nádrží a prečerpávacej nádrže boli suché. Pri uvedených nádržiach nebol zistený zápach.

- 6.4. Obsluha zariadenia musí byť prítomná počas celej doby plnenia automobilových cisterien hnojovicou zo skladovacích nádrží. Musí sledovať postup plnenia a po jeho dokončení zabezpečiť prečerpávacie zariadenie proti úniku hnojovice. Pri prerušení prečerpávania musí zaistiť zariadenie proti prípadnému úniku hnojovice.

Zistený stav	Dodržaná
Opis	Áno

Počas plnenia hnojovice do cisterien je prítomný určený pracovník, ktorý sleduje postup plnenia. Pri prerušení čerpania uzatvorí prírodný ventil potrubia a kontroluje ukončenie a spúšťanie prítoku hnojovice do cisterien.

- 6.10 Prevádzkovateľ zabezpečí nakladanie s hnojovicou tak, aby nebola ohrozená kvalita životného prostredia a to najmä:
- a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri prečerpávaní
 - b) bezpečným nakladaním v bezpečnostných systémoch

Zistený stav	Dodržaná
Opis	Áno

Kontrolou bolo zistené, že pri prečerpávaní nedochádza k úniku hnojovice, nakoľko sa prečerpávanie z dvoch zásobných nádrží realizuje cez prečerpávaciu nádrž, ktorá je prekrytá. Prečerpávacia nádrž je vybavená potrubnými rozvodmi a ventilmi (uzatváracie armatúry), ktoré sa dajú bezpečne zavrieť a zastaviť prítok hnojovice. Prečerpávacia nádrž slúži aj pri prípadnom úniku hnojovice, v nej sa hnojovica zachytí a neunikne do životného prostredia. Stav technických zariadení pri prečerpávaní je vyhovujúci.

II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1. Emisné limity (ďalej len „EL“) pre znečisťujúce látky (amoniak) emitované vo forme fugitívnych emisií do ovzdušia z veľkého zdroja znečisťovania (veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest viac ako 750 prasníc) **sa neurčujú.**

Prevádzkovateľ nemá určené emisné limity pre znečisťujúce látky (amoniak) a preto nie je možné určiť množstvo emisií z prevádzky.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané:

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami body 6.3, 6.4 a 6.10

II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia bod 1.

M. Záver – celkové zhodnotenie

V čase kontroly nebol v prevádzke farmy Kružno zaznamenaný žiadny zápach z manipulácie, prečerpávania, alebo skladovania hnojovice. Aplikácia hnojovice sa vykonávala v roku 2019 len v k.ú. Ožďany a nie v k.ú. Kružno (tu sa aplikovali umelé anorganické hnojivá bez zápachu). Pri letnej aplikácii hnojovice, ktorej termíny sú popísané vyššie v tejto správe, mohlo dôjsť k emisiám zápachu pri prečerpávaní do cisterien. Nie je to však možné verifikovane zhodnotiť, nakoľko v tom období inšpekcia kontrolu nevykonávala. Pri špecifických poveternostných podmienkach, môžu byť zaznamenané emisie zápachu do ovzdušia – sú však subjektívne, nakoľko v legislatíve Slovenskej republiky neexistuje spôsob ich monitorovania. Prevádzkovateľ vykonáva činnosť v súlade s kontrolovanými podmienkami integrovaného povolenia.

N. Podpisy

Za SIŽP: Mgr. Branislav Beňovič

.....

Za SIŽP: RNDr. Igor Jedlovský

.....