



Číslo: 10524/37/2019-47520/2019

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 60/2019

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIZP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona – Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Janka Memersheimerová, PhD.	Číslo preukazu: 572
Telefón:	02 582 82 441	
Elektronická adresa:	janka.memersheimerova@sizp.sk	

Inšpektor:	Mgr. Simona Fašungová	Číslo preukazu: 553
Elektronická adresa:	simona.fasungova@sizp	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	SLOVNAFT, a.s.,	
Adresa sídla:	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	
IČO:	31 322 832	
Kontrola oznámená:	16.10.2019	Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca:	Mgr. Miroslav Vrábek	Funkcia: špecialista HSE
Telefón:	0910 841 321	

Zúčastnené osoby:

Zástupca: Ing. Peter Guliš Funkcia: splnomocnený zástupca
SLOVNAFT a.s., špecialista OŽP (ochrana vôd)

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **REFORMING 5, HRR 4**
Adresa prevádzky: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Variabilný symbol: 370120305

Integrované povolenie: č. 4684/OIPK-1336/06-Ba/370121106
Vydané: 21.08.2006
Právoplatné: 11.09.2006
Projektovaná kapacita: VJ REFORMING 5: 900 000 t.rok⁻¹ spracovanej suroviny.
VJ HRR 4: 675 000 t.rok⁻¹ spracovanej suroviny

Kategória:

1. Energetika
- 1.2. Rafinácia minerálnych olejov a plynov

b) Ostatné s tým priamo spojené činnosti na tom istom mieste, ktoré majú na činnosti uvedené v prílohe č. 1 technickú nadväznosť a ktoré môžu mať vplyv na emisie a znečisťovanie.

E. Časová os

Kontrolované obdobie: 4.3.2016 – 8.11.2019
Začatie kontroly: 8.11.2019
Prvé miestne zisťovanie: 8.11.2019
Vypracovanie správy: 13.12.2019
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na preverenie plnenia podmienok integrovaného povolenia č. 4684/OIPK-1336/06-Ba/370121106 zo dňa 21.08.2006 a súvisiacej dokumentácie.

Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V prevádzke v čase miestneho zisťovania prebiehal výrobný proces.

H. Použité podklady

1. Integrované povolenie vydané pre prevádzku
č. 4684/OIPK-1336/06-Ba/370121106 zo dňa 21.08.2006 v znení neskorších zmien,

2. Správa z odbornej prehliadky/skúšky TZ č. DI-2013/04/17-HRR4-0002 - nádrž D631
3. Protokol č. D631-98/2018 - záchytná vaňa pod nádržou D631
4. Protokol č. D608-99/2018 - záchytná vaňa pod nádržou D608
5. Protokol č. D517-100/2018 - záchytná vaňa pod nádržou D517
6. Protokol č. D561-101/2018 - záchytná vaňa pod nádržou D561
7. Protokol č. HV 1-91/2018 - záchytná vaňa HV1
8. Protokol č. HRR4/90/2018 - nádrže D608
9. Protokol z merania hluku č. 17/2017 zo dňa 25.10.2017
10. Rozhodnutie č. 8124-34256/32/2015/Kon zo dňa 19.11.2015

I. Kontrolné zistenia

1.

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre skladovanie a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, bod č. 6.3.

Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú znečisťujúce látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd alebo nežiadúcemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami s povrchového odtoku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ dokladoval inšpekcii Správy z odbornej prehliadky/skúšky TZ podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre nasledujúce zariadenie:

- Slopová nádrž D631 (tlaková skúška pevnosti plášťa tlakového zariadenia, vnútorná prehliadka tlakového zariadenia) - *Záver z predloženej Správy - Vyjadrenie k ďalšej prevádzke: tlakové zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky na projektované parametre, nedostatky zistené neboli.*

2.

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre skladovanie a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, bod č. 6.9.

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky tesnosti nádrží, rozvodov, produktovodov, skladovacích nádrží, záchytných nádrží a havarijných nádrží podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil na vyžiadanie inšpekcie:

- Protokol č. D631-98/2018 o skúške vodotesnosti záchytnej vane pod nádržou D631 v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č. 200/2018 Z. z. zo dňa 10.08.2018, z vyhodnotenia ktorého vyplýva, že záchytná vaňa *vyhovuje*.

- Protokol č. D608-99/2018 o skúške vodotesnosti záchytnej vane pod nádržou D608 v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č. 200/2018 Z. z. zo dňa 10.08.2018, z vyhodnotenia ktorého vyplýva, že záchytná vaňa *vyhovuje*.
- Protokol č. D517-100/2018 o skúške vodotesnosti záchytnej vane pod nádržou D517 v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č. 200/2018 Z. z. zo dňa 16.08.2018, z vyhodnotenia ktorého vyplýva, že záchytná vaňa *vyhovuje*.
- Protokol č. D561-101/2018 o skúške vodotesnosti záchytnej vane pod nádržou D561 v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č. 200/2018 Z. z. zo dňa 16.08.2018, z vyhodnotenia ktorého vyplýva, že záchytná vaňa *vyhovuje*.
- Protokol č. HV 1-91/2018 o skúške vodotesnosti záchytnej vane HV1 v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č. 200/2018 Z. z. zo dňa 10.08.2018, z vyhodnotenia ktorého vyplýva, že záchytná vaňa *vyhovuje*.
- Protokol č. HRR4/90/2018 o skúške tesnosti nádrže D608 v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č. 200/2018 Z. z. zo dňa 03.08.2018, z vyhodnotenia ktorého vyplýva, že nádrž *vyhovuje*.

3.

II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 5. Kontrola hluku a vibrácií, bod č. 5.2.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť na pracovisku pravidelné meranie a hodnotenie hluku a vibrácií za účelom zistenia dodržania najvyšších prípustných hodnôt hluku a vibrácií pri každej zmene faktorov, činnosti, väčšej organizačnej zmene alebo 2 x do roka, v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečuje na pracovisku pravidelné meranie a hodnotenie hluku. Inšpekcií predložil Protokoly z merania hluku č. 17/2017 pre Prevádzku Výroba palív, v ktorom sú zahrnuté merania pre VJ CCR5 a VJ HRR4, VJ Redestilácia reformátu a VJ izomerizácia z 25.10.2017. V protokole sa konštatuje, že napriek výsledkom dosahujúcim výsledné hlukové expozície pod hodnotou 85 dB sa odporúča používať OOPP, chrániče sluchu, vždy pri práci v hlučnom prostredí, najmä pri pochôdzkach a kontrole zariadení, pri ktorých hluk zo zariadení presahuje hodnotu 80Db.

4.

II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, bod č. 4.

V prípade havárie je nutné postupovať v súlade so schváleným plánom preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (havarijný plán).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Rozhodnutie č. 8124-34256/32/2015/Kon zo dňa 19.11.2015, ktorým je schválený aktualizovaný havarijný plán pre prevádzku Reforming 5, HRR 4 pod evidenčným číslom 089/2015.

J. **Prílohy správy** Nie

L. **Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia**

Dodržané

1. II., A., 6., bod č. 6.3.
2. II., A., 6., bod č. 6.9.
3. II., I., 5., bod č. 5.2.
4. II., F., bod č. 4.

Nedodržané:

–

Čiastočne dodržané:

–

Nie je možné vyhodnotiť:

–

M. **Záver – celkové zhodnotenie**

Vykonanou environmentálnou kontrolou v prevádzke **REFORMING 5, HRR 4** prevádzkovateľa **SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832** za kontrolované obdobie **4.3.2016 – 8.11.2019** inšpekcia zistila, že vybrané kontrolované podmienky integrovaného povolenia č. 4684/OIPK-1336/06-Ba/370121106 zo dňa 21.08.2006 boli zo strany prevádzkovateľa dodržané.

N. **Podpisy**

Za SIŽP:

Ing. Janka Memersheimerová, PhD.

.....

Mgr. Simona Fašungová

.....