

Číslo: 8293/57/2019-40517/2019

## **SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE**

### **č. 44/2019/P**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

#### **A. Kontrola**

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu § 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie

#### **B. Orgán štátneho dozoru:**

Inšpektor:	Ing. Katarína Hutňanová	Číslo preukazu: 329
	Ing. Eva Milistenferová	Číslo preukazu: 127
Telefón:	055 633 33 14	
Elektronická adresa:	katarina.hutnanova@sizp.sk	

#### **B.1. Prizvaná osoba**

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

**C. Prevádzkovateľ**

Názov podľa OR: **FÚRA s.r.o.**  
Adresa sídla: SNP 77, 044 42 Rozhanovce  
IČO: 36 211 451  
Kontrola oznámená: 16.08.2019 Spôsob: Telefonicky  
Zástupca: PhDr. Miroslav Fúra  
Telefón: 0903 902 698  
Elektronická adresa: fura@fura.sk

**D. Prevádzka**

Názov podľa IP: „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik I. etapa“  
Adresa prevádzky: -  
Variabilný symbol: 750150104  
Integrované povolenie (IP): 1702/112-OIPK/2004-Mi/750150104  
Vydané: 15.12.2004  
Právoplatné: 05.01.2005  
Projektová kapacita: 45 475 m<sup>3</sup>  
Kategória: 5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, 73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

**E. Časová os**

Predchádzajúce kontrolované  
obdobie: 22.12.2011 – 05.06.2017  
Posledná kontrola: 05.06.2017 – 18.07.2017  
Začatie kontroly: 23.08.2019  
Kontrolované obdobie: **27.12.2017 – 19.09.2019**  
Prvé miestne zisťovanie: 23.08.2019  
Druhé miestne zisťovanie: 19.09.2019  
Vypracovanie správy: 25.10.2019  
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

**F. Vykonané úkony**

Fotodokumentácia: Áno Počet snímok: 16  
Videodokumentácia: Nie  
Odobraté vzorky: Nie  
Meranie emisií: Nie  
Iné: -

**G. Zameranie kontroly – opis**

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného IŽP Košice rozhodnutím

č. 1702/112-OIPK/2004-Mi/750150104 zo dňa 15.12.2004 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 10397-42417/2008/Mil/750150104/Z1 zo dňa 17.12.2008, č. 7539-28535/2009/Mil/750150104/Z2 zo dňa 16.09.2009, č. 7644-33136/2011/Wit/750150104/Z3 zo dňa 30.11.2011, č. 6452-34889/2017/Mil/750150104/Z4-SP zo dňa 06.11.2017 a č. 1474-2448/2018/Mil/50150104/Z5 zo dňa 24.01.2018 (ďalej len „integrované povolenie“). IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

#### **H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis**

Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“.

#### **I. Použité podklady**

1. Integrované povolenie
2. Protokol č. 4585/2017 zo dňa 14.11.2017, č. 152/2018 zo dňa 22.01.2018, č. 528/2018 zo dňa 27.02.2018, č. 1706/2018 zo dňa 12.05.2018, č. 2418/2018 zo dňa 27.06.2018, č. 2911/2018 zo dňa 01.08.2018, č. 3630/2018 zo dňa 11.09.2018, 4352/2018 zo dňa 02.11.2018, č. 5469/2018 zo dňa 03.01.2019, č. 352/2019 zo dňa 14.02.2019, č. 1737/2019 zo dňa 05.06.2019 z monitoringu povrchových vôd (potok pod skládkou odpadov)
3. Protokol č. 4588/2017 zo dňa 14.11.2017, č. 151/2018 zo dňa 22.01.2018, č. 529/2018 zo dňa 27.02.2018, č. 1707/2018 zo dňa 12.05.2018, č. 2417/2018 zo dňa 27.06.2018, č. 2912/2018 zo dňa 01.08.2018, č. 3631/2018 zo dňa 11.09.2018, č. 4353/2018 zo dňa 02.11.2018, č. 5470/2018 zo dňa 03.01.2019, č. 351/2019 zo dňa 14.02.2019, č. 1738/2019 zo dňa 05.06.2019 z monitoringu povrchových vôd (potok nad skládkou odpadov)
4. Protokol č. 4589/2017 zo dňa 14.11.2017, č. 153/2018 zo dňa 22.01.2018, č. 1624 zo dňa 09.05.2018, č. 531/2018 zo dňa 27.02.2018, č. 2421/2018 zo dňa 27.06.2018, č. 2915/2018 zo dňa 01.08.2018, č. 3635/2018 zo dňa 11.09.2018, 4357/2018 zo dňa 02.11.2018, č. 5472/2018 zo dňa 03.01.2019, č. 356/2019 zo dňa 14.02.2019, č. 1735/2019 zo dňa 05.06.2019 z monitoringu podzemných vôd vo vrte V7,
5. Protokol č. 4586/2017 zo dňa 14.11.2017, č. 156/2018 zo dňa 22.01.2018, č. 527/2018 zo dňa 27.02.2018, č. 1621/2018 zo dňa 09.05.2018, č. 2419/2018 zo dňa 27.06.2018, č. 2917/2018 zo dňa 01.08.2018, č. 3632/2018 zo dňa 11.09.2018, č. 4354/2018 zo dňa 02.11.2018, č. 5213/2018 zo dňa 10.12.2018, č. 353/2019 zo dňa 14.02.2019, č. 1733/2019 zo dňa 05.06.2019 z monitoringu podzemných vôd vo vrte V1 (vrt pod skládkou)
6. Protokol č. 4587/2017 zo dňa 14.11.2017, č. 155/2018 zo dňa 22.01.2018, č. 530/2018 zo dňa 27.02.2018, č. 1622/2018 zo dňa 09.05.2018, č. 2420/2018 zo dňa 27.06.2018, č. 2914/2018 zo dňa 01.08.2018, č. 3633/2018 zo dňa 11.09.2018, č. 4355/2018 zo dňa 02.11.2018, č. 5471/2018 zo dňa 03.01.2019, č. 354/2019 zo dňa 14.02.2019, č. 1734/2019 zo dňa 05.06.2019 z monitoringu podzemných vôd vo vrte ŠMV-1
7. Protokoly o odbere skládkového plynu
8. Kópia stavebného denníka, Rekultivácia I. kazety, vedeného od 23.01.2012 do 16.03.2012
9. Kópia stavebného denníka vedeného od 03.06.2019 do 09.09.2019

10. Vyhodnotenie výsledkov monitoringu vôd a skládkových plynov skládky nie nebezpečného odpadu Štítnik za rok 2018
11. Ohlásenie o vzniku odpadov za rok 2018
12. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2017, 2018
13. Geodetická dokumentácia za rok 2018 spracovaná spoločnosťou PARCEL CONSULTING, s.r.o. v januári 2019
14. Geodetické vytýčenie staveniska, PARCEL CONSULTING, s.r.o., 14.05.2019
15. Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov
16. Technologický reglement
17. Kópia listu vo veci oznámenia zmeny prevádzkovateľa v prevádzke „Skládka nie nebezpečný odpad Štítnik I. etapa zo dňa 22.08.2019 na IŽP Košice
18. Kópia zmluvy o predaji časti podniku uzatvorená medzi spoločnosťou FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36 211 451 a spoločnosťou MOLUX s.r.o., Jantárova 1, 040 01 Košice
19. Oznámenie o začatí vykonávaní stavebných prác na stavbe „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik I. etapa – rekultivácia“, list č. 1006/A-1/2012 zo dňa 20.01.2012, termín začatia stavby dňa 24.01.2012
20. Nájomná zmluva medzi obcou Štítnik a nájomcom spoločnosťou FÚRA s.r.o. zo dňa 23.01.2009

#### **J. Kontrolné zistenia**

**Pri kontrole dodržiavania podmienok integrovaného povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:**

- 1) Kontrola podmienky č. 1.2.4 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.“

Zistený stav: **Nevyhodnocovaná**

Opis: **Áno**

Dňa 26.08.2019 bol na IŽP Košice doručený list, ktorým bola oznámená zmena prevádzkovateľa zo spoločnosti FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce na nového prevádzkovateľa MOLUX s.r.o., Jantárová 1, Košice, IČO: 36 494 259.

Prevádzkovateľ predložil Zmluvu o predaji časti podniku uzatvorenú podľa § 476 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v ktorej je uvedené v čl. VI.1, že zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná je dňom 15.07.2019.

Podľa ustanovenia § 476 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, cit.:

(2) Zmluva vyžaduje písomnú formu a osvedčené podpisy predávajúceho a kupujúceho.

V predloženej zmluve bol osvedčený jeden podpis. Z uvedeného dôvodu predloženou zmluvou nebolo preukázané, že došlo k zmene prevádzkovateľa zo spoločnosti FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36 211 451, na spoločnosť MOLUX s.r.o., Jantárová 1, 040 01 Košice, IČO: 36 494 259 v prevádzke „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik I. etapa“. IŽP Košice má za to, že na základe predložených dokladov prevádzkovateľom prevádzky „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik I. etapa“ je spoločnosť FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, z uvedeného dôvodu IŽP Košice nevyhodnocoval dodržanie predmetnej podmienky.

- 2) **Kontrola podmienky č. 11.4 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný rekultivovať a monitorovať skládku odpadov v zmysle schválenej projektovej dokumentácie stavby „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik I. etapa - rekultivácia“, vypracovanej spracovateľom Geo Soft Ing, s.r.o. v 07/2011, autorizovaným stavebným inžinierom Jozefom Onuferom, č. osvedčenia 3508\*TZ\*A2, pričom uzavretie a rekultiváciu je povinný vykonať v lehote do 31.07.2019.“ (Podmienky je právoplatná od 27.12.2017).

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: **Áno**

1. Stavba „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik I. etapa - rekultivácia“ bola stavebne povolená rozhodnutím IŽP Košice č. 7644-33136/2011/Wit/750150104/Z3 zo dňa 30.11.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2011. Stavebník bol povinný na základe predmetného rozhodnutia stavbu dokončiť do 31.12.2012.
2. Zmenou integrovaného povolenia vydanou IŽP Košice rozhodnutím č. 7644-33136/2011/Wit/750150104/Z3 zo dňa 30.11.2011 bol udelený súhlas na uzavretie skládky odpadov a na vykonanie jej rekultivácie podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v lehote do 31.12.2012.
3. Zmenou integrovaného povolenia vydanou IŽP Košice rozhodnutím č. 6452-34889/2017/Mil/50150104/Z4-SP zo dňa 06.11.2017, právoplatnou dňa 27.12.2017:
  - bola udelená zmena súhlasu na uzavretie skládky odpadov, na vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ (prevádzkovateľ bol povinný rekultivovať skládku odpadov do 31.07.2019 podľa podmienky č. 11.4 časť II. integrovaného povolenia),
  - bolo vydané povolenie zmeny stavby „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik I. etapa – rekultivácia“ pred jej dokončením podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ (stavebník bol povinný stavbu dokončiť podľa podmienky č. 18 časť I. integrovaného povolenia do 31.07.2019).

Prevádzkovateľ predložil IŽP Košice ku kontrole list č. 1006/A-1/2012 zo dňa 20.01.2012, v ktorom bolo IŽP Košice oznámené, že spoločnosť PEhAES, a.s., Slovenská 69, 080 32 Prešov, IČO: 00155 764 začala od 24.01.2012 vykonávať práce na stavbe „Skládka

nie nebezpečného odpadu Štítnik I. Etapa – rekultivácia na stavebnom objekte SO-02 Uzatvorenie a rekultivácia skládky. Vedením a uskutočnením stavebných prác bol poverený zamestnanec p. Ladislav UCHAL, stavbyvedúci. V čase prvého miestneho zisťovania dňa 23.08.2019 nebol stavebný denník umiestnený na stavbe „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik I. etapa - rekultivácia“. IŽP Košice bola doručená kópia stavebného denníka (scan) mailom dňa 23.10.2019. Predložený stavebný denník bol vedený od 23.01.2012 do 16.03.2012.

Prevádzkovateľ oznámil IŽP Košice listom zo dňa 09.05.2019 opätovne začatie stavebných prác vo veci realizácie stavby „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik I. etapa - rekultivácia“. Stavebné práce boli podľa predloženého listu začaté dňa 14.05.2019, vytýčením stavby „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik I. etapa - rekultivácia“, ktoré vykonala spoločnosť PARCEL CONSULTING, s.r.o., Čingovská 10, 040 12 Košice.

IŽP Košice bola ku kontrole dňa 09.09.2019 predložená kópia prevádzkového denníka, vedeného od 03.06.2019 do 09.09.2019. Stavbyvedúcim predmetnej stavby bol Maroš Kočiš. V predloženom stavebnom denníku bolo uvedené, že dňa 23.08.2019 boli vykonávané stavebné práce na stavbe od 07:00 do 15:30 h a to odkop a zásyp zeminy a svahovanie.

V čase prvého miestneho zisťovania IŽP Košice dňa 23.08.2019 nebol stavebný denník umiestnený na stavbe a taktiež neboli vykonávané ani stavebné práce na stavbe, čo je v rozpore s údajmi zapísanými v stavebnom denníku dňa 23.08.2019.

IŽP Košice následne vykonal druhé miestne zisťovanie dňa 19.09.2019, pričom kontrolou bolo zistené, že stavebné práce na stavbe boli od 09.09.2019 prerušené. Dňa 19.09.2019, v čase druhého miestneho zisťovania IŽP Košice bol stavebný denník umiestnený na stavbe. V predloženom stavebnom denníku nebol pri denných záznamoch podpis oprávnenej osoby (stavbyvedúceho alebo inej oprávnenej osoby) okrem dní 26.07.2019, 02.08.2019, 12.08.2019, 17.08.2019, 22.08.2019 a 09.09.2019.

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že stavebné práce na stavbe „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik I. etapa - rekultivácia“ v dňoch 23.08.2019 a 19.09.2019 neboli dokončené. IŽP Košice vykonanou kontrolou dňa 23.08.2019 zistil, že odpad umiestnený v telese skládky odpadov nebol približne na 40 % plochy telesa skládky odpadov prekrytý zeminou (alebo materiálom vhodným na pokrývanie podľa projektovej dokumentácie), viď fotodokumentácia – príloha č. 1. Dňa 09.09.2019 boli stavebné práce na stavbe „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik I. etapa - rekultivácia“ prerušené (viď kópia strany stavebného denníka zo dňa 09.09.2019, príloha č. 4). Dňa 19.09.2019 bola celá plocha telesa skládky odpadov prekrytá zeminou (podľa údajov zo stavebného denníka bola zrealizovaná tesniaca vrstva).

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že prevádzkovateľ neukončil vykonanie rekultivácie I. etapy skládky odpadov v lehote do 31.07.2019 ani do druhého miestneho

zistovania vykonaného dňa 19.09.2019 podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik I. etapa - rekultivácia“, vypracovanej spracovateľom Geo Soft Ing, s.r.o. v 07/2011, autorizovaným stavebným inžinierom Jozefom Onuferom, č. osvedčenia 3508\*TZ\*A2.

**K. Prílohy správy**                      Áno

1. Fotodokumentácia zo dňa 23.08.2019
2. Fotodokumentácia zo dňa 19.09.2019
3. Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 15.07.2019
4. Kópia strany zo stavebného denníka zo dňa 09.09.2019

**5. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia**

**Dodržané**

-

**Nedodržané**

Podmienky č. 11.4 časť II. integrovaného povolenia

**Nie je možné vyhodnotiť**

Podmienky č. 1.2.4 časť II. integrovaného povolenia

**M. Záver – celkové zhodnotenie:**

Na základe vyššie uvedeného IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ porušil **podmienku č. 11.4 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný rekultivovať a monitorovať skládku odpadov v zmysle schválenej projektovej dokumentácie stavby „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik I. etapa - rekultivácia“, vypracovanej spracovateľom Geo Soft Ing, s.r.o. v 07/2011, autorizovaným stavebným inžinierom Jozefom Onuferom, č. osvedčenia 3508\*TZ\*A2, pričom uzavretie a rekultiváciu je povinný vykonať v lehote do 31.07.2019.“ tým, že prevádzkovateľ neukončil vykonanie rekultivácie I. etapy skládky odpadov podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik I. etapa - rekultivácia“, vypracovanej spracovateľom Geo Soft Ing, s.r.o. v 07/2011, autorizovaným stavebným inžinierom Jozefom Onuferom, č. osvedčenia 3508\*TZ\*A2 v lehote do 31.07.2019.

**Na základe zistených skutočností IŽP Košice:**

- a) uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ za zistený správny delikt, t. j. za to, že prevádzkovateľ nevykonával rekultiváciu skládky odpadov v lehote uvedenej v integrovanom povolení do 31.07.2019.

Správu o environmentálnej kontrole vypracovala Ing. Katarína Hutňanová.

**N. Podpisy**

**Za IŽP Košice:**

Ing. Katarína Hutňanová

.....

inšpektor

Ing. Eva Milistenferová

.....

inšpektor