



Číslo: 4364-11961/2020/Rum/720040103

Dátum: 20. 04. 2020

## **SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE**

### **č. 5/2020/P**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa ustanovenia § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

#### **A. Kontrola**

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Áno
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu § 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

#### **B. Orgán štátneho dozoru**

Inšpektor:	Ing. Martina Rumanovská	Číslo preukazu: 530
Telefón:	037 656 06 48	
Elektronická adresa:	martina.rumanovska@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Ingrid Pojezdalová	Číslo preukazu: 507
Telefón:	037 656 06 34	
Elektronická adresa:	ingrid.pojezdalova@sizp.sk	

Inšpektor:	Mgr. Lukáš Pavlenko	Číslo preukazu: 646
Telefón:	037 656 06 49	
Elektronická adresa:	lukas.pavlenko@sizp.sk	

**B.1. Prizvaná osoba**

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

**C. Prevádzkovateľ**

Názov podľa OR:	<b>Komunálna spoločnosť s.r.o.</b>	
Adresa sídla:	Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy	
IČO:	36 538 809	
Kontrola oznámená:	24.02.2020	Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca:	Ing. Lajos Csóka	Funkcia: konateľ
Zástupca:	František Farkaš	Funkcia: vedúci skládky
Telefón:	+421 905 327 914	
Elektronická adresa:	starosta@velkekosihi.sk	

**D. Prevádzka**

Názov podľa IP:	<b>Skládka odpadov Veľké Kosihy</b>
Adresa prevádzky:	Veľké Kosihy
Variabilný symbol:	720040103
Integrované povolenie:	529/OIPK/04-Ko/720040103
Vydané:	7.4.2004
Právoplatné:	28.4.2004
Projektovaná kapacita:	1. a 2. etapa 80 920 m <sup>3</sup> ; 3. etapa 31 700 m <sup>3</sup>
Kategória:	

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, 73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

**E. Časová os**

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	30.7.2015 – 4.10.2017
Posledná kontrola:	4.10.2017 – 1.12.2017
Kontrolované obdobie:	17.2.2020 – 24.2.2020
Začatie kontroly:	24.2.2020
Prvé miestne zisťovanie:	24.2.2020
Vypracovanie správy:	20.4.2020
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

**F. Vykonané úkony**

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok: 51
Videodokumentácia:	Nie	
Odňatie prvopisov:	Nie	
Odobraté vzorky:	Nie	

Meranie emisií: Nie  
Iné: -

#### **G. Zameranie kontroly – opis**

Dňa 20. 02. 2020 bol na elektronickú adresu Inšpekcie (mailom) doručený podnet pisateľa Ondreja Sárkányho, na základe ktorého vykonala Inšpekcia mimoriadnu environmentálnu kontrolu prevádzky „Skládka odpadov Veľké Kosihy“ (ďalej len „prevádzka“) miestnou obhliadkou dňa 24. 02. 2020. V podnete na prešetrovanie pisateľ uvádza, cit. „*Nahlasujem tento otrasný stav na skládke – smetisku v obci Veľké Kosihy okr. KN, ďakujem, Ondrej Sárkány, Šamorín*“. Súčasťou podnetu bola aj fotodokumentácia pisateľa v počte 10 ks. Vzhľadom na obsah uvedeného podnetu sa Inšpekcia zamerala na kontrolu prevádzky, týkajúcu sa povinností ochrany okolia a prevádzky skládky prevádzkovateľom a súvisiacich vybraných podmienok integrovaného povolenia. Prevádzkovateľ bol pred miestnou obhliadkou prevádzky telefonicky a aj elektronicky dňa 24. 02. 2020 oboznámený s vykonaním mimoriadnej environmentálnej kontroly. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia Bratislava, Odborom integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 529/OIPK/04-Ko/720040103 zo dňa 07. 04. 2004 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 28. 04. 2004, v znení neskorších zmien a doplnení.

#### **H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis**

V čase konania environmentálnej kontroly a miestnej obhliadky nebol do prevádzky privázaný odpad dopravnými mechanizmami ani evidovaný iný prevádzkový pohyb. Kompaktor bol odstavený na aktívne prevádzkovanú 3. kazetu na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Celá aktívna plocha 3. kazety nebola prekrytá zeminou, resp. vhodným inertným materiálom, vizuálne bola len čiastočne zhutnená, rovnako neboli prekryté ani svahy celého telesa (1., 2. a 3. kazety) skládky. Prevádzkovaná 3. kazeta je priamo napojená na 1. a 2. kazetu, ktoré sú už kapacitne naplnené, nie sú však uzavreté a zrekultivované. Areál prevádzky bol neupravený, zanesený úletmi ľahších frakcií, ktoré sa nachádzali aj mimo areálu skládky. Úlety sa následkom veľkej neprekrytej skládkovej plochy a nefunkčnými zachytnými sieťami nachádzali v širokom okolí za skládkou v smere prúdenia prevládajúcich vetrov. Zachytné siete boli roztrhané a ich konštrukcia narušená, čím neplnili svoju funkciu. Rovnako aj oplatenie skládky netvorilo súvislé neporušené oplatenie, resp. panelovú ohradu. Informačná tabuľa osadená pred vstupom do prevádzky neobsahovala aktuálne údaje.

V čase podania podnetu pisateľa a aj v čase 1 ½ týždňa (cca 10 dní) pred podaním tohto podnetu boli SHMÚ Bratislava vyhlásené varovné upozornenia na silný nárazový vietor v celej SR.

#### **I. Použité podklady**

1. Integrované povolenie č. 529/OIPK/04-Ko/720040103 zo dňa 07. 04. 2004 v znení neskorších zmien a doplnení
2. Prevádzkový denník za obdobie od 17. 02. 2020 do 24. 02. 2020  
Základný report – zoznam platných vážení za dni 17.02.2020, 18.02.2020, 19.02.2020, 20.02.2020, 21.02.2020, 24.02.2020

3. Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov (aktualizácia č. 1), schválený rozhodnutím č. 6874-36309/2017/Rum/720040103/Z3 zo dňa 22. 11. 2017, právoplatné dňa 12. 12. 2017
4. Výškové zameranie smetiska zo dňa 02. 02. 2020, Ing. Attila Mészáros, autorizovaný geodet a kartograf – podklad k topografii skládky odpadov
5. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2017, 2018, 2019
6. MŽP SR, Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 4867/2016-1.7/hp zo dňa 21. 07. 2016, právoplatné dňa 30. 08. 2016
7. Sprievodná správa, projektová dokumentácia pre stavebné povolenie Veľké Kosihy, skládka odpadov, 3. Kazeta – KUBING s.r.o., Komárno
8. Oznámenie generálneho riaditeľa SIŽP v súvislosti so zvýšenou meteorologickou výstrahou SHMÚ – silný nárazový vietor, zo dňa 10. 02. 2020
9. Podnet pisateľa pána Ondreja Šárkányho (zohzo@zohzo.sk) do dňa 20. 02. 2020
10. Fotodokumentácia vyhotovená Inšpekciou z miestnej obhliadky prevádzky

## **J. Kontrolné zistenia**

### **1. Podmienka II.1.6.**

Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Nepretržitá kontrola prevádzky je zabezpečená štyrmi zamestnancami. Podľa popisu prevádzkovateľa, počas prevádzkových hodín je areál skládky zabezpečený vedúcim skládky, strojníkom a upratovačkou. Následne je prevádzka strážená nočným strážnikom. Fyzicky je prevádzka pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa a v plnej miere zodpovedná za jej stav.

### **2. Časť podmienky II.1.12. a podmienka II.2.9.**

**II.1.12.** Skládka musí byť zabezpečená proti úletom odpadov s malou mernou hmotnosťou, a to prenosnými záchytnými sieťami výšky 5 m v protiľahlej časti náveternej strany, po celej dĺžke skládkovacej plochy. Termín splnenia tejto podmienky je 31. október 2004 a následne, až do ukončenia prevádzkovania skládky.

**II.2.9.** Obmedzovať emisie úletov prenosnými záchytnými sieťami tak, ako je to uvedené vo všeobecných podmienkach tohto rozhodnutia.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prenosné záchytné siete umiestnené v časti prúdenia prevládajúcich vetrov (protiľahlá časť náveternej strany) boli roztrhané a ich konštrukcia narušená, čím neplnili svoju funkciu. Úlety odpadov s malou mernou hmotnosťou a aj väčšie kartónové kusy sa nachádzali za areálom skládky odpadov. Ľahké plastové úlety zachytené v korunách stromov remízky, nachádzajúcej sa podstatne ďalej od areálu skládky odpadov (niekoľko desiatok metrov) bolo vidno na diaľku, čo je zdokumentované v priloženej fotodokumentácii pod č. 1-11.

Areál za skládkou odpadov v častiach, kde neprevláda hlavné veterné prúdenie bolo čisté, bez úletov ľahkých frakcií, zdokumentované pod fotodokumentáciou č. 12-16. Miestna obhliadky bola vykonaná okolo celého areálu skládky odpadov.

Aktuálne platný prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre „Skládka odpadov Veľké Kosihy“ uvádza v časti „3. Základy ochrany okolia a prevádzky skládky“

povinnosť prevádzkovateľa, cit.: „*Udržiavať okolie skládky čisté, zozbierať rozfúkané odpady po okolí skládky.*“

Prevádzkovateľ nezabezpečil opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky odpadov na životné prostredie spôsobené vetrom odvíjatými odpadmi, pretože prenosné záchytné siete, ktoré mal umiestnené v protiľahlej časti náveternej strany, boli nevyhovujúce vzhľadom na ich celkovú narušenú konštrukciu, čím neplnili svoju funkciu. Taktiež v čase miestnej obhliadky ešte neprebiehala zbieranie rozfúkaných úletov zo skládky v jej okolí.

### 3. Podmienka **II.2.2.**

**II.2.2.** Odpad sa povoľuje vysypať v mieste skládkovacích priestorov až po jeho prebratí a podľa pokynov zodpovedného pracovníka prevádzky. Pri ukladaní na skládku odpadov sa odpad musí ukladať tak ako je uvedené vo všeobecných podmienkach tohto rozhodnutia (a to po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú). Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho uložení). Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov sa odpad musí ukladať tak, aby nepoškodil tesniaci a drenážny systém skládky odpadov; prvá vrstva uloženého odpadu sa môže zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2 m. V prvej vrstve sa nesmie ukladať taký odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky odpadov alebo znefunkčniť drenážny systém. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením buldozérom. Komunálne odpady sa musia pri zhutňovaní prekryvať vhodným inertným materiálom (napr. hlušinou a kamenivom, výkopovou zeminou).

Zistený stav **Nedodržaná v časti prekryvania**

Opis **Áno**

Aktuálne je prevádzkovaná 3. kazeta skládky odpadov. Na ňu je priamo napojená 1. a 2. kazeta skládky odpadov. Odpad je po uložení na aktívnu plochu skládky kompaktorom prehŕňaný a zhutňovaný, avšak následné prekryvanie vhodným inertným materiálom nie je prevádzkovateľom vykonávané. Neprekryvaním komunálneho odpadu pri zhutňovaní na aktívnej ploche skládky odpadov nie je prevádzkovateľom dodržaná podmienka II.2.2. v časti prekryvania komunálnych odpadov pri zhutňovaní vhodným inertným materiálom, cit. „*Komunálne odpady sa musia pri zhutňovaní prekryvať vhodným inertným materiálom (napr. hlušinou a kamenivom, výkopovou zeminou).*“ Vzhľadom k veľkej neprekrytej aktívnej ploche zeminou prevádzkovaných častí skládky odpadov, ktorá je otvorená, a aj častí 1. a 2. kazety, ktoré sú už kapacitne naplnené, čiastočne zarastené, ale doposiaľ neuzavreté a nezrekultivované, dochádza k následným úletom hlavne ľahších plastových frakcií, ktoré sú roztrúsené v okolí skládky.

### 4. Podmienka **II.2.3.**

Dovezený odpad sa nesmie vysypať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

Zistený stav **Nedodržaná v časti vysýpania odpadu na neprekrytú vrstvu**

Opis **Áno**

Neprekryvaním komunálneho odpadu pri zhutňovaní v procese skládkovania nie je prevádzkovateľom dodržaná podmienka II.2.3. v časti následného vysýpania dovezeného

odpadu na neprekrytú vrstvu odpadu, cit. „Dovezený odpad sa nesmie vysýpať na nez hutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu.“. Nedodržaním stanoveného postupu skládkovania môže byť následne ohrozená aj stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov, ako aj väčšia pravdepodobnosť vzniku požiaru.

Nedodržanie podmienok II.2.2. a II.2.3. v ich predmetných častiach sú podložené fotodokumentáciou pod č. 17-27.

#### 5. Podmienka II.1.19.

Informačná tabuľa osadená pred vstupom na skládku odpadov musí byť viditeľná z verejného priestranstva a musí obsahovať údaje o názve prevádzky, obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa skládky odpadov, prevádzkovom čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, názve orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov, mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku skládky odpadov a jej telefónnom čísle.

Zistený stav **Nedodržaná v časti aktuálnosti a úplnosti údajov**

Opis **Áno**

Prevádzka skládky je označená informačnou tabuľou, ktorá je viditeľná z verejného priestranstva. Údaje na nej však nie sú aktuálne a úplné. V zmysle uvedenej podmienky II.1.19. integrovaného povolenia nie je aktualizovaný a úplný zoznam druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené a názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov. Skutkový stav dokumentuje fotodokumentácia pod č. 28-29.

#### 6. Podmienka II.1.21.

Na skládke odpadov je povolené skládkovanie odpadov, zaradených podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 1 tohto povolenia:

Tabuľka č. 1

Číslo druhu odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu
02 01 04	Odpadové plasty okrem obalov	O
02 01 07	Odpady z lesného hospodárstva	O
02 01 09	Agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08	O
03 01 05	Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04	O
04 02 09	Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)	O
04 02 10	Organické látky prírodného pôvodu napríklad tuhy a vosky	O
04 02 21	Odpady z nespracovaných textilných vlákien	O
04 02 22	Odpady zo spracovaných textilných vlákien	O
07 02 13	Odpadový plast	O
10 01 01	Popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04	O
10 01 02	Popolček z uhlia	O
10 01 03	Popolček z rašeliny a neošetreného dreva	O

10 01 15	Popol, škvára a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14	O
10 01 17	Popolček zo spoluspaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16	O
10 11 03	Odpadové vlákňité materiály na báze skla	O
10 11 12	Odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11	O
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	Obaly z plastov	O
15 01 03	Obaly z dreva	O
<b>15 01 06</b>	<b>Zmiešané obaly</b>	<b>O</b>
15 01 07	Obaly zo skla	O
15 01 09	Obaly z textilu	O
17 01 01	Betón	O
17 01 02	Tehly	O
17 01 03	Škrídly a obkladový materiál a keramika	O
<b>17 01 07</b>	<b>Zmesi betónu, tehál, škrídiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06</b>	<b>O</b>
<b>17 05 04</b>	<b>Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03</b>	<b>O</b>
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O
<b>17 09 04</b>	<b>Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03</b>	<b>O</b>
19 08 01	Zhrabky z hrabíc	O
19 08 02	Odpad z lapačov piesku	O
19 08 05	Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd	O
19 12 01	Papier a lepenka	O
19 12 04	Plasty a guma	O
19 12 05	Sklo	O
19 12 07	Drevo iné ako uvedené v 19 12 06	O
19 12 08	Textílie	O
19 12 09	Minerálne látky napríklad piesok, kamenivo	O
20 02 02	Zemina a kamenivo	O
20 02 03	Iné biologicky nerozložiteľné odpady	O
<b>20 03 01</b>	<b>Zmesový komunálny odpad</b>	<b>O</b>
20 03 02	Odpad z trhovísk	O
20 03 03	Odpad z čistenia ulíc	O
<b>20 03 07</b>	<b>Objemný odpad</b>	<b>O</b>
20 03 08	drobný stavebný odpad	O

Zistený stav **Dodržaná**Opis **Áno**

Prevádzkovateľ za kontrolované obdobie od 17. 02. 2020 do 24. 02. 2020 prijal a zneškodnil len odpady, ktoré má povolené v tabuľke č. 1. integrovaného povolenia. Prijaté a zneškodnené odpady sú v predmetnej tabuľke zvýraznené **tučným písmom**.

7. Podmienka **II.3.12.**

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „dokument Prevádzkový poriadok aktualizácia č. 1, vypracovala: RNDr. Danica Sigetová, august 2017“, uvedené v konaniach v bode I) v úvodnej časti povolenia, sú udelené na obdobie 5 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 6874-36309/2017/Rum/720040103/Z3 zo dňa 22. 11. 2017. Platnosť týchto súhlasov Inšpekcia predĺži, a to aj opakovanie, ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu doručí Inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov má prevádzkovateľ platný podľa predmetného rozhodnutia do 12. 12. 2022. Podmienka II.3.12. integrovaného povolenia je prevádzkovateľom dodržaná.

8. Podmienka **II.3.15.**

Na skládke odpadov 3. kazeta skládky, je povolené skládkovanie odpadov do zaplnenia objemu 3. kazety, t.j. do objemu 31 700 m<sup>3</sup>, do výšky uloženého odpadu podľa schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, projektová dokumentácia archívne číslo: 1/2016, spracovateľ: KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno; Ing. Alexander Kubis, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 0623\*SP\*A2.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Podľa predložených Evidenčných listov skládky odpadov za roky 2017, 2018 a 2019 je voľná kapacita prevádzkovej 3. kazety časti skládky ku dňu 31. 12. 2019, **10 932 m<sup>3</sup>**, pri priemernej ročnej kapacite skládkovania o objeme 6 923 m<sup>3</sup>. Miestnou obhliadkou bolo zistené, že kapacita 3. kazety skládky v čase kontroly naplnená ešte nebola, reálny predpoklad naplnenia kapacity 3. kazety je v priebehu roku 2020/2021. Podmienka II.3.15. integrovaného povolenia je prevádzkovateľom dodržaná.

9. Podmienka **II.5.1.4. a II.5.10.**

**II.5.1.4.** Počas prevádzky skládky odpadov sa musí vykonávať monitorovanie skládky odpadov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Topografia skládky odpadov:

- 1x ročne štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov, ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity,
- 1x ročne sadanie úrovne telesa skládky odpadov.

**II.5.10.** Počas prevádzky skládky odpadov, a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný 1 krát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd z monitorovacích objektov odborne spôsobilou osobou a predložiť aj s údajmi o topografii skládky odpadov najneskôr do 31.januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia Záverečnú správu (vyhodnotenie monitoringu).



Súčasťou Záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov a porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie. Pozorovania sa musia vyhodnotiť prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovni pre každú monitorovaciu sondu.

Zistený stav **Nedodržané v časti predkladania topografie**

Opis **Áno**

Monitorovanie skládky odpadov v zmysle údajov uvedených v podmienke II.5.4.1. integrovaného povolenia (a zároveň v Prílohe č. 4 k vyhláške č. 382/2018 Z. z. v časti IV. Topografia skládky odpadov) prevádzkovateľ vykonáva na základe geodetického zamerania „Výškové zameranie smetiska“. Predložený elaborát však neobsahuje všetky požadované údaje, len číselné geodetické zameranie a predložené bolo Inšpekcii len posledné zameranie zo dňa 02. 02. 2020.

V zmysle podmienky II.5.10. je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný počas prevádzky skládky odpadov 1 krát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu odborne spôsobilou osobou a cit. „... predložiť aj s údajmi o topografii skládky odpadov najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok inšpekcii ...“ Záverečnú správu (vyhodnotenie monitoringu). Prevádzkovateľ predkladá vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd z monitorovacích objektov odborne spôsobilou osobou, topografia skládky odpadov však vždy absentuje. V zmysle uvedeného opisu Inšpekcia vyhodnotila podmienku II.5.1.4. a podmienku II.5.10. v časti predkladania topografických údajov Inšpekcii za nedodržanú.

**K. Prílohy správy** Nie

**L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia**

Dodržané

1. II.1.6.
2. II.1.21.
3. II.3.12.
4. II.3.15.

Nedodržané v časti

1. II.2.2.
2. II.2.3.
3. II.1.19.
4. II.5.1.4. a II.5.10.

Nedodržané

1. II.1.12. a II.2.9.

Nie je možné vyhodnotiť

1. -

**M. Záver – celkové zhodnotenie**

Vykonanou mimoriadnou environmentálnou kontrolou prevádzkovateľa Komunálna spoločnosť s.r.o. v prevádzke „Skládka odpadov Veľké Kosihy“ za kontrolované obdobie

17. 02. 2020 – 24. 02. 2020 bolo zistené, že prevádzkovateľ sa dopustil porušenia povinnosti uvedenej v ustanovení § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ, t. j. *vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení* tým, že porušil podmienku integrovaného povolenia:

*II.2.2. v časti: Komunálne odpady sa musia pri zhutňovaní prekryvať vhodným inertným materiálom (napr. hlušinou a kamenivom, výkopovou zeminou).*

*a II.2.3. v časti: Dovezený odpad sa nesmie vysýpať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu.*

tým, že neprekryval komunálny odpad pri jeho zhutňovaní vhodným inertným materiálom na aktívnej ploche 3. kazety telesa skládky, ktorá je otvorená, a aj častí 1. a 2. kazety, ktoré sú už kapacitne naplnené, čiastočne zarastené, ale doposiaľ neuzavreté a nezrekultivované.

*II.1.19.*

tým, že nezabezpečil aktualizáciu a úplnosť údajov informačnej tabule osadenej pred vstupom do prevádzky.

*II.5.1.4. a II.5.10.*

tým, že nezabezpečil vyhodnotenie monitoringu s údajmi o topografii skládky odpadov odborne spôsobilou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a nepredložil údaje o topografii skládky odpadov najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok Inšpekcii.

*II.1.12. a II.2.9.*

tým, že nezabezpečil opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky odpadov na životné prostredie spôsobené vetrom odvíjatými odpadmi, pretože prenosné záchytné siete, ktoré mal umiestnené v protiľahlej časti náveternej strany, boli nevyhovujúce vzhľadom na ich celkovú narušenú konštrukciu, čím neplnili svoju funkciu.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v ustanovení § 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, t. j. *vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom* a v ustanovení § 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ, *udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení*, čím sa naplnila skutková podstata správneho deliktu uvedeného v ustanovení § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ.

Na základe uvedených zistených nedostatkov z kontroly SIŽP v súlade s ustanovením § 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa ustanovenia § 37 ods. 4 zákona o IPKZ za zistený správny delikt uvedený v ustanovení § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ. Zároveň Inšpekcia v súlade s ustanovením § 35 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ uloží prevádzkovateľovi povinnosť vykonať opatrenia na nápravu zisteného protiprávneho stavu v prevádzke.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt a o začatí správneho konania vo veci uloženia opatrení na nápravu protiprávneho stavu v prevádzke.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný - zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 5/2020/P. Vzhľadom na prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV, nebolo možné v súlade s ustanovením § 34 ods. 11 zákona o IPKZ doručiť prevádzkovateľovi správu o kontrole do dvoch mesiacov od vykonania prvého miestneho zisťovania v prevádzke, v ktorej sa uskutočnila kontrola.

**N. Podpisy**

Za SIŽP:

Ing. Martina Rumanovská

.....

Ing. Ingrid Pojezdalová

.....

Mgr. Lukáš Pavlenko

.....