

Číslo: 6591/37/2020-20302/2020

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 7/2020/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Áno
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Mgr. Simona Fašungová	Číslo preukazu: 553
Telefón:	02 585 82 406	
Elektronická adresa:	simona.fasungova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Milan Sobolič	Číslo preukazu: 573
Telefón:	02 585 82 428	
Elektronická adresa:	milan.sobolic@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Janka Memersheimerová, PhD.	Číslo preukazu: 572
Telefón:	02 585 82 437	
Elektronická adresa:	janka.memersheimerova@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	FCC Zohor, s.r.o.
Adresa sídla:	Bratislavská 18, 900 51 Zohor
IČO:	31 390 714
Kontrola oznámená:	- Spôsob: -
Zástupca:	RNDr. Dominika Mindašová

Funkcia: vedúca oddelenia legislatívy
Telefón: 0903 229 201
Elektronická adresa: Dominika.Mindasova@Fcc-group.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a „Skládka odpadov na nebezpečný odpad“
Adresa prevádzky: Bratislavská 18, 900 51 Zohor
Variabilný symbol: 370180104
Integrované povolenie: 4264/OIPK-437/04-Kk/370180104
Vydané: 11.11.2004
Právoplatné: 20.12.2004
Projektovaná kapacita:
Kapacita skládky pre nie nebezpečný odpad:
- Celkový objem, ktorý bol už zrekultivovaný: 1 226 028 m³
- Celková kapacita nezrekultivovanej časti: 495 000 m³
Kapacita skládky nebezpečného odpadu:
- Celková kapacita: 391 293 m³
Kategória:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Kontrolované obdobie: 1.4.2020 – 25.6.2020
Začatie kontroly: 22.5.2010
Prvé miestne zisťovanie: 22.5.2020
Druhé miestne zisťovanie: 25.6.2020
Vypracovanie správy: 30.6.2020
Doručenie správy: podľa doručenky z elektronického podania

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímkov:	16
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	-		

G. Zameranie kontroly – opis

Predmetom kontroly bolo prešetrenie podnetu č. 182/2020, ktorý bol doručený dňa 22.4.2020 na SIŽP. Podnet bol zameraný na úlety ľahkého odpadu, ktoré sa nachádzajú mimo areálu prevádzky t. j. Stupavský potok.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

SIŽP vykonala kontrolu mimo areálu prevádzky 2 miestnymi zisťovaniami, kde kontrolovala stav úletov ľahkých materiálov mimo areálu prevádzky, t.j. Stupavský potok a potok Malina. SIŽP si od prevádzkovateľa vyžiadala kópiu z prevádzkového denníka za mesiace apríl, máj a jún 2020.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie vydané pre prevádzku č. 4264/OIPK-437/04-Kk/370180104 zo dňa 11.11.2004 v znení neskorších zmien
2. Prevádzkový denník za mesiace apríl, máj a jún 2020
3. Fotodokumentácia vyhotovená SIŽP v dňoch kontroly

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka v kapitole II. Záväzné podmienky, A. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, 1. Všeobecné podmienky, bod 1.25.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť v prípade úletov ich bezodkladné čistenie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonáva pravidelné čistenie úletov mimo areálu prevádzky, čo je zrejmé z predložených kópií prevádzkového denníka prevádzky za mesiace apríl, máj a jún 2020 a z vyhotovenej fotodokumentácie SIŽP v dňoch kontroly.

2. Podmienka v kapitole II. Záväzné podmienky, A. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, 1. Všeobecné podmienky, bod 1.12.

Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Proti úletu ľahkého odpadu sú v prevádzke inštalované pevné záchytné siete po obvode telesa skládky. Tieto siete sú vybudované z oceľových stĺpikov a z pevnej nylonovej siete s okami max. 50x50 mm. Pevné stĺpy na záchytné siete sú umiestnené v rozstupe 8 m. V prevádzke sú umiestnené aj mobilné záchytné siete, na hornej hranici skládky na miestach kde teleso skládky prevyšuje pevné záchytné siete. Mobilné siete sú presúvané podľa smeru navážky odpadu.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. **Podmienka v kapitole II. Záväzné podmienky, A. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, 1. Všeobecné podmienky, bod 1.25.**

2. Podmienka v kapitole II. Záväzné podmienky, A. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, 1. Všeobecné podmienky, bod 1.12.

Nedodržané v časti

-

Nedodržané

-

Nie je možné vyhodnotiť

-

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou environmentálnou kontrolou v prevádzke „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a „Skládka odpadov na nebezpečný odpad“ prevádzkovateľa FCC Zohor, s.r.o. za kontrolované obdobie 1.4.2020-25.6.2020 nebolo zistené porušenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z podmienok povolenia uvedených v časti J.

Po preskúmaní predložených dokladov nebolo zistené porušenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z podmienok povolenia č. 4264/OIPK-437/04-Kk/370180104 zo dňa 11.11.2004 v znení neskorších zmien.

Pri prevádzke skládky odpadov je potreba zabezpečiť opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky odpadov na životné prostredie spôsobeného vetrom odvíjatými odpadmi (podľa § 6 ods. 1, písm. b) vyhlášky č. 382/2018 Z. z. MŽP SR o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti).

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočný počet pracovníkov na pravidelné a priebežné čistenie okolia skládky od úletov a to aj v prípade dlho trvajúcich silných vetrov. Úlety sú spôsobované aj nedostatočným triedením jednotlivých druhov odpadov zo strany obyvateľov. V prevádzke dochádza k úletom hlavne na jej záveternej strane a podľa smeru prevládajúcich vetrov. Teleso skládky je v niektorých častiach vyššie, ako sú osadené záchytné siete, čím dochádza k úletom ľahkého odpadu do blízkeho i širšieho okolia skládky, preto SIŽP nariadila prevádzkovateľovi rozhodnutím č. 6203-23378/37/2019/Faš zo dňa 25.6.2019 vykonať nasledujúce opatrenia na zamedzenie úletov odpadu do blízkeho i širšieho okolia skládky:

1. Umiestniť mobilné záchytné siete na hornú hranu skládky na miestach kde teleso skládky prevyšuje pevné záchytné siete, ktoré sú umiestnené po obvode telesa skládky, pretože tieto siete sú už nepostačujúce a neplnia záchytnú funkciu ľahkého odpadu a dochádza k úletom do okolia skládky.
2. Mobilné siete presúvať podľa potreby podľa navážky odpadu.
3. Všetky aktívne časti telesa skládky, kde sa denne nenaváža odpad, musia byť zhutnené a prekryté tak, aby nedochádzalo k úletom ľahkého odpadu do okolia skládky a to najmä na záveternej strane prevádzky a v smere prevládajúcich vetrov.
4. Dennú navážku odpadu je prevádzkovateľ povinný zhutňovať vzhľadom na poveternostné podmienky hneď po jeho zneškodnení na telese skládky, najneskôr do konca pracovnej doby v deň navedenia.

SIŽP vykonala dňa 20.8.2019 environmentálnu kontrolu splnenia opatrení na nápravu udelených rozhodnutí č. 6203-23378/37/2019/Faš zo dňa 25.6.2019. Kontrolovala sa vhodnosť umiestnenia mobilných zachytných sietí. Kontrolou nebolo zistené porušenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z opatrení na nápravu rozhodnutia č. 6203-23378/37/2019/Faš zo dňa 25.6. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.7.2019.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Simona Fašungová

.....

Ing. Milan Sobolič

.....

Ing. Janka Memersheimerová, PhD.

.....