



Číslo: 6268/77/2020-20048/2020/77084107

ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY č. 10/2020

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Eva Chytčáková	Číslo preukazu: 27
Telefón:	041 507 51 16	
Elektronická adresa:	eva.chytcakova@sizp.sk	
Inšpektor:	Ing. Eduard Gašparovič	Číslo preukazu: 42
Telefón:	041 507 51 26	
Elektronická adresa:	eduard.gasparovic@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Technické služby, s.r.o.
-----------------	--------------------------

Adresa sídla:	Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín		
IČO:	316 09 911		
Kontrola oznámená:	Ing. Pavol Heško	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Ing. Pavol Heško	Funkcia:	Funkcia: konateľ
Telefón:	043/5864905		
Elektronická adresa:	hesko@tsdk.sk		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka komunálneho odpadu Široká
Adresa prevádzky:	Dolný Kubín – Široká
Variabilný symbol:	770840107
Integrované povolenie:	7518-34873/2007/Chy/770840107
Vydané:	30.10.2007
Právoplatné:	10.12.2007
Projektovaná kapacita:	352 000 m ³ uloženého odpadu

Kategória:

5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie:	1.1.2016 – 7.2.2017
Posledná kontrola:	11.4.2017 – 25.4.2017
Kontrolované obdobie:	10.6.2017 – 10.6.2020
Začatie kontroly:	24.2.2020
Prvé miestne zisťovanie:	25.2.2020
Vypracovanie správy:	10.6.2020
Doručenie správy:	17.6.2020
Vypracovanie dodatku:	-
Doručenie dodatku:	-
Vyprac. neopodstatnenosti:	-
Doruč. neopodstatnenosti:	-
Prerokovanie správy:	29.6.2020

F. Prílohy zápisnice Nie

1. Súhlasné vyjadrenie prevádzkovateľa

G. Výsledky vykonanej kontroly prevádzky

Dodržané

1. Podmienky týkajúce sa sklárky odpadov č.: A.1., A.2., A.4., A.5., A.6., A.7., A.8., A.9., A.10., A.11., A.12., A.13., A.14., A.15., A.16., A.17., A.18., A.19., A.20., A.21., A.22. a A.25.
2. Podmienky týkajúce sa zariadenia na zber odpadov č.: A.1.10., A.3.1., A.3.2., A.5.10. a I.7.1.

Nedodržané v časti

1. Podmienka týkajúca sa sklárky odpadov č. A.24.

Nedodržané

1. Podmienka týkajúca sa skládky odpadov č. A.23.

Nie je možné vyhodnotiť

1. 0 podmienok

H. Záver

Zistené nedostatky:

1.)

Prevádzkovateľ, v rámci pravidelného ročného monitorovania skládky odpadov, nepredložil na inšpekciu požadovanú správu z topografie skládky odpadov za roky 2017, 2018 a 2019.

Prevádzkovateľ, ani pri obhliadke dňa 25.02.2020, inšpekcii nepredložil požadované správy z topografie skládky odpadov za uvedené roky, nakoľko podľa svojho vyjadrenia, topografiu skládky odpadov – sadanie úrovne skládky odpadov, v uvedených rokoch nevykonával a nevyhodnotil.

Prevádzkovateľ počas prebiehajúcej kontroly dodatočne zabezpečil vykonanie geodetického polohopisného a výškového zamerania skládky odpadov, ktoré za spoločnosť DIBDIAKGEO s.r.o. vykonal Ing. Michal Dibdiak a Bc. Tomáš Dibdiak, dňa 05.03.2020.

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ v kontrolovanom období nezabezpečil vykonanie topografických meraní sadania úrovne uzatvoreného telesa skládky odpadov za roky 2017 a 2018, čím došlo k **porušeniu** podmienky č. A.23., integrovaného povolenia.

2.)

V kontrolovanom období prevádzkovateľ inšpekcii nepredložil:

- správu z topografie skládky odpadov za roky 2017, 2018 a 2019,
- Kompletne údaje o prevádzke a jej emisiách v súlade s platnou legislatívou, za roky 2017, 2018 a 2019,

Prevádzkovateľ dňa 14.04.2020 inšpekcii dodatočne predložil správu „Meranie zvislých posunov sadania skládky“ z geodetického polohopisného a výškového zamerania skládky odpadov, vykonaného dňa 05.03.2020, ktorú dodatočne zabezpečil počas prebiehajúcej kontroly. Správu za spoločnosť DIBDIAKGEO s.r.o. vypracoval Bc. Tomáš Dibdiak dňa 13.03.2020.

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ v kontrolovanom období inšpekcii nepredložil správy „Kompletne údaje o prevádzke a jej emisiách“ a „Ročná správa z vyhodnotenia topografických údajov skládky odpadov“ za roky 2017, 2018 a 2019, čím došlo k **častočnému porušeniu** podmienky č. A.24., integrovaného povolenia.

Na základe zistených skutočností inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 37 ods.1 písm. g) zákona o IPKZ.

Pri kontrole boli zistené niektoré skutočnosti, na základe ktorých inšpekcia vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu povolenia podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ.

I. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Eva Chytčáková

.....

Prevádzkovateľ:

Bezdôvodné nedostavenie: **Nie**

Odmietnutie podpísania zápisnice: **Nie**

Zástupca: Ing. Pavol Heško

Funkcia: konateľ

.....