



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo:5624-19551/47/2015/Kas

Počet príloh:1

SPRÁVA Z ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY
č. 26/2015/Kas/Z

vykonanej v prevádzke „Regionálna skládka odpadov Hontianske Tesáre“, prevádzkovateľa Združenie H O N T, spol. s ručením obmedzeným, Okružná 212, 962 71 Dudince (ďalej len „prevádzkovateľ“), pre ktorú vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát Banská Bystrica integrované povolenie č. 947-2005/2007/Kas/470780106 zo dňa 20. 02. 2007, zmeneného rozhodnutiami č. 6179-28242/2007/Kas/470780106/Z1-Ú zo dňa 04. 09. 2007, č. 9816-42579/2008/Kas/470780106/Z2 zo dňa 18. 12. 2008, č. 702-17270/2009/Kas/470780106/Z3 zo dňa 25. 05. 2009, č. 7823-30512/2009/Kas/470780106/Z4 zo dňa 25. 09. 2009 a č. 7569-28707/2012/Kas/470780106/Z5 zo dňa 11. 10. 2012 (ďalej len „integrované povolenie“, príloha č. 1).

Kontrola bola vykonaná dňa 10. 06. 2015.

Kontrolu vykonali:

za SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly:

Ing. Anna Kassová, inšpektor

Ing. Zuzana Križmová, inšpektor

Kontroly sa zúčastnili:

za prevádzkovateľa: Ing. Ján Benedik, riaditeľ Združenia HONT, s.r.o., Dudince

P r e d m e t o m

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia a zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok a k zmene povolenia.

O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol telefonicky informovaný Ing. Ján Benedik.

Kontrolované obdobie: rok 2014 do dňa vykonania kontroly 10. 06. 2015.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateli

Názov prevádzky: „Regionálna skládka odpadov Hontianske Tesáre“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
okres Krupina

prevádzkovateľ:

Obchodné meno: **Združenie H O N T, spol. s ručením obmedzeným**

Sídlo: **Okružná 212**

962 71 Dudince

IČO: **36 043 559**

KPČ: **5.4**

Kategória priemyselnej činnosti: 5.4

II. Predložené doklady

- 1) evidenčný list skládky (rok 2014)
- 2) doklad o likvidácii priesakových kvapalín
- 3) doklad o odbere podzemnej vody zo studne

III. Zhodnotenie dodržiavania podmienok povolenia

Inšpekcia vykonala vyhodnotenie nasledovných podmienok integrovaného povolenia:

Kontrola všeobecných podmienok pre prevádzkovanie:

Bod. 1.11

Kontrolou bolo overené, že oplotenie skládky nie je porušené a nie je možný voľný prístup na skládku. Brána je mimo prevádzkovej doby zamknutá a areál skládky je strážený psom.

Podmienka splnená

Body 1.13, 1.14

Prevádzkovateľ vykonáva váženie odpadov pri dodávke na skládku, vizuálnu kontrolu odpadov, vydáva potvrdenie písomnou formou (vážny lístok) držiteľovi odpadu o prevzatí odpadu a vedie evidenciu prevzatých odpadov počítačovou formou.

Podmienky splnené

Body 1.16, 1.17, 1.19

Vizuálnou kontrolou telesa skládky bolo overené, že prevádzkovateľ uložený odpad zhutňuje kompaktorom a pokrýva inertným materiálom (zemina) po dosiahnutí pracovnej vrstvy. Svah po obvode telesa bol tvarovaný a stabilizovaný proti možnosti zosuvu. Odpad bol ukladán na 1/3 plochy telesa tak, aby bola obmedzená prašnosť a úlety odpadov.

Podmienky splnené

Bod 1.18

Prevádzkovateľ zabezpečuje materiál na pokrývanie ukladaneho odpadu príležitostným prevzatím inertného odpadu na skládku alebo odberom zo zemníka nachádzajúceho sa v areáli skládky.

Podmienka splnená

Bod 1.21

Kontrolou bolo zistené, že rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku boli vyčistené a nebol zamedzený plynulý odtok vôd z okolia skládky. Ostatné stavebné objekty a zariadenia boli funkčné a v dobrom technickom stave.

Podmienka splnená

Bod 1.23

Vývoz priesakových kvapalín o objeme 30 m³ bol vykonaný v máji a októbri 2014 a o objeme 35 m³ v júni 2015. Prevádzkovateľ ich odovzdáva na zneškodnenie na ČOV v obci Tupá o čom predložil potvrdenie.

Prevádzkovateľ využíva priesakové kvapaliny aj na kropenie telesa skládky a na protipožiarne opatrenia.

Prevádzkovateľ denne meria na vodomernej late výšku hladiny priesakových kvapalín v akumuláčnej nádrži a údaje o kontrole zapisuje do prevádzkového denníka. Z údajov vyplýva, že prevádzkovateľ udržiava hladinu priesakových kvapalín v rozmedzí stanovených úrovní.

Podmienka splnená

Bod 1.24

Prevádzkovateľ vykonal prečistenie drenážneho potrubia a dna akumuláčnej nádrže 29. 08. 2014.

Podmienka splnená

Bod 1.25

Kontrolou bolo overené, že zariadenie na odstránenie plávajúcich látok bolo vyčistené a nezabraňovalo odtoku vôd z povrchového odtoku.

Podmienka splnená

Bod 1.26

Prevádzkovateľ predložil doklad o vykonaní deratizácie skládky v termíne marec, september 2014 a marec 2015.

Podmienka splnená

Bod 3.1

Skládka je určená len na uloženie odpadu kategórie ostatný.

Z dokladov preverených pri kontrole (evidenčný list skládky odpadov za rok 2014) vyplýva, že na skládku sa ukladajú len odpady kategórie ostatný, ktoré sú uvedené v integrovanom povolení.

Podmienka splnená

Body 4.1 a 4.2

Prevádzkovateľ predložil doklad o odbere 15 m³ podzemnej vody zo studne pre prevádzkové účely. Odoberané množstvo zapisuje mesačne do prevádzkového denníka.

Podmienky splnené

Kontrola opatrení pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie, zneškodňovanie odpadov**Body 2., 3.**

Nebezpečné odpady, ktoré vznikajú hlavne pri údržbe a prevádzkovaní mechanizmov, sú priamo odovzdávané servisnej firme REDOX s.r.o. Lučenec, s ktorou má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu na servisné práce.

Podmienky splnené

Kontrola plnenia podmienok hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ v prevádzkovom denníku vedie záznamy o kontrole a údržbe technických zariadení a dopravných mechanizmov.

Podmienka splnená

Kontrola emisií do ovzdušia

Prevádzkovateľ predložil inšpekcií „Vyhodnotenie tvorby skládkových plynov za rok 2014“. Merané zložky skládkového plynu boli CH₄, CO₂, O₂, H₂S, H₂. Vyhodnotenie obsahuje výsledky

merania a odporúčanie dodržiavať dôsledne technológiu ukladania, hutnenia a prekrývania odpadov. Tvorba skládkových plynov v telese skládky má premenlivý charakter. **Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania emisií do ovzdušia boli splnené.**

Kontrolu emisií priesakových kvapalín a podzemných vôd a povrchových vôd

Bod 2.1, 2.2

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii „Zhodnotenie monitoringu priesakových kvapalín podzemných vôd za rok 2014“. Zhodnotenie monitoringu vypracoval SENZOR, spol. s r.o., Bratislava. Rozsah parametrov, ktoré boli analyzované z odobratých vzoriek priesakových kvapalín a podzemných vôd bol stanovený v súlade s integrovaným povolením.

Bod 2.3

Dátum vykonania monitoringu priesakových kvapalín, podzemných vôd a povrchových vôd bol zaznamenaný v prevádzkovom denníku.

Laboratórne rozbor vykonalo laboratórium Eurofins/BEL/NOVAMANN s.r.o. Nové Zámky, SNAS Reg. No. 031/S-106.

Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania podzemných vôd a priesakových kvapalín boli splnené.

Prevádzkovateľ predložil technickú správu z kontroly tesnosti izolačnej fólie na skládke. Z monitoringu vyplýva, že izolačná fólia bola ku dňu 08. 12. 2014 neporušená.

Podmienka splnená

Kontrola odpadov

Bod 3.1

Prevádzkovateľ predložil geodetický elaborát s bilanciou objemu skládky ku dňu 25. 11. 2014.

Podmienka splnená

Bod 3.2, 3.3

Prevádzkovateľ vykonáva denne vizuálnu kontrolu celého areálu skládky. Zistené skutočnosti prevádzkovateľ zaznamenáva do prevádzkového denníka.

Podmienky splnené

Kontrola podávania správ

Bod 6.3

Prevádzkovateľ predložil kópie hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním a evidenčného listu skládky odpadov na Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o ŽP. Hlásenia boli zaslané 30. 01. 2015 a ich prijatie bolo potvrdené príslušným obvodným úradom. **Podmienka splnená**

Bod 6.7

Prevádzkovateľ oznámil SHMÚ Bratislava dňa 31. 01. 2015 SHMÚ Bratislava údaj o obrace podzemnej vode za rok 2014.

Podmienka splnená

IV. Záver kontroly

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ plní podmienky integrovaného povolenia, neboli zistené nedostatky v kontrolovanej prevádzke a nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok a k zmene povolenia. Podmienky určené v integrovanom povolení sú dostatočne účinné na zabezpečenie správnej činnosti skládky.

Nakoľko pre danú kategóriu priemyselnej činnosti ku dňu vykonania prehodnotenia nie sú dostupné referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách (BREF) poskytujúce závery pre určenie najlepších dostupných techník (BAT), ako najúčinnnejšie z hľadiska dosiahnutia

vysokej celkovej úrovne ochrany životného prostredia, bola skládka a aj plnenie povinností prevádzkovateľa porovnané s aktuálnymi platnými predpismi na úseku životného prostredia.

Správa z environmentálnej kontroly č. 26/2015/Kas/Z bola vypracovaná v Banskej Bystrici dňa 30. 06. 2015.

Podpisy pracovníkov, ktorí vykonali kontrolu:

Ing. Anna Kassová

.....

Ing. Zuzana Križmová

.....

Na prerokovaní správy z environmentálnej kontroly č. 26/2015/Kas/Z, ktoré sa uskutočnilo dňa 03. 07. 2015, bol prevádzkovateľ oboznámený s jej obsahom.

Vyjadrenie prevádzkovateľa:

Súhlasím so závermi správy.

Podpisy:

Za SIŽP, IŽP B. Bystrica, OIPK:

Ing. Anna Kassová, inšpektor

Ing. Zuzana Križmová, inšpektor

Za prevádzkovateľa:

Ing. Ján Benedik, riaditeľ združenia

Správu z environmentálnej kontroly č. 26/2015/Kas/Z prevzal Ing. Ján Benedik, riaditeľ osobne dňa 03. 07. 2015.