

Číslo: 4578-27220/2020/Rum/370210905

NEOPODSTATNENOSŤ NÁMIETOK K SPRÁVE O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 7/2020/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa ustanovenia § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Časová os

Posledná kontrola:	22.3.2017 – 10.4.2017
Kontrolované obdobie:	23.3.2017 – 16.6.2020
Začatie kontroly:	10.6.2020
Prvé miestne zisťovanie:	16.6.2020
Vypracovanie správy:	12.8.2020
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou
Vypr. neopodstatnenosti:	24.8.2020
Dor. neopodstatnenosti:	Deň prerokovania správy

B. Kontrolné zistenia

1. Podmienka **II.D.3.a) Prevádzkovateľ ako držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov.**

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ mal v kontrolovanom období, a to konkrétne v roku 2018 nesprávne zaradený odpad podľa Katalógu odpadov (v ostatnom kontrolovanom období bol zaradený správne pod k.č. 19 12 04), pretože mal odpad tvorený vyradenými dopravníkovými pásmi nesprávne zaradený pod **k.č. 17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03**. Uvedenú skutočnosť preukazujú ELO za rok 2018 (príloha č. 2) a taktiež Ohlásenie za rok 2018 (príloha č. 4), kde bolo v stĺpci „2“ „Kód odpadu podľa Katalógu odpadov“ uvedené „k.č. 17 09 04“, avšak slovný názov odpadu daného katalógového

číslo nebol uvedený v stĺpci „3“ „Názov odpadu podľa Katalógu odpadov“ podľa Katalógu odpadu, ale bol uvedený názov „plasty a guma“. Uvedené je v rozpore s danou časťou podmienky.

Zistený stav:

II.D.3.a) v časti správneho zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov prevádzkovateľ porušil podmienku integrovaného povolenia tým, že v roku 2018 mal odpad tvorený vyradenými dopravníkovými pásmi nesprávne zaradený pod k.č. *17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03*, v ostatnom kontrolovanom období bol zaradený správne pod k.č. *19 12 04 – plasty a guma*.

Námietky prevádzkovateľa:

Podmienka porušená nebola; v Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018 (Príloha č. 1) bol tento druh odpadu uvedený so správnym katalógovým číslom aj správnym názvom odpadu, t.j. 19 12 04 – plasty a guma (O).

Zdôvodnenie neopodstatnenosti námietok:

Inšpekcia trvá na skutočnosti, že odpad k.č. *19 12 04 – plasty a guma* bol v roku 2018 prevádzkovateľom zaradený a evidovaný nesprávne pod k.č. *17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03*, presnejšie pod názvom odpadu „*plasty a guma*“, predložené na tlačivách ELO a Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018, čo je v rozpore s kontrolovanou podmienkou integrovaného povolenia. Tlačivá boli Inšpekcii predložené prevádzkovateľom počas kontroly. Námietka prevádzkovateľa a nové predložené tlačivo Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018 nebolo Inšpekciou zohľadnené.

2. Podmienka **II.D.3.b)** Prevádzkovateľ ako držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom v časti ich vytriedenia podľa druhov.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

V rozpore s danou časťou podmienky je zistenie, že prevádzkovateľ nezabezpečil časť odpadov pred znehodnotením, alebo iným nežiaducim únikom, pretože:

- v čase obhliadky odpad k.č. **17 04 02 – hliník (O)**, **17 04 05 – železo a oceľ (O)** aj nebezpečný odpad k.č. **15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (N)**, tvorený kovovým sudom z oleja a prázdnych sprejov z farieb, zhromažďoval v jednom z troch otvorených kovových kontajneroch s objemom jedného cca 3 m³, ktoré sa nachádzali na nezastrešenej betónovej ploche v objekte 32-39 a boli určené na zhromažďovanie ostatného odpadu.

Pretože predmetné kontajnery boli určené na ostatný odpad, v ktorých sa nebezpečné odpady neoprávnene zhromažďovali, neboli uzatvorené a ani zastrešené, mohlo dôjsť k vnikaniu atmosférických zrážok do uvedených nádob, ako aj iných nečistôt z dôvodu poveternostných vplyvov. Taktiež plocha, na ktorej boli zhromaždené, nebola zabezpečená proti pôsobeniu škodlivých látok a predmetný kontajner nebol opatrený záchytnou vaňou.

Zároveň mohlo dôjsť k vzniku nebezpečných výluhov a ich úniku do okolitého prostredia. Zhromažďované odpady neboli vytriedené podľa druhov a kategórie, čo je v rozpore s danou

podmienkou. Uvedenú skutočnosť preukazujú fotografie č. 2 až 8, vyhotovené pri fyzickej obhliadke vykonanej v čase kontroly dňa 16.06.2020, ktoré tvoria prílohu č. 1.

- ďalej časť nebezpečného odpadu **k.č. 15 02 02 – absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami** (N) bola v čase obhliadky zhromaždená spolu s odpadmi **k.č. 20 03 01 – zmesový komunálny odpad** (O), **k.č. 15 01 03 – obaly z dreva** (O) a **k.č. 20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad** (O) vo veľkoobjemovom kontajneri, ktorý sa nachádzal na oplotenej nespevnenej ploche v objekte Mlynice 31-02.

Nebezpečné odpady tak neboli nijakým spôsobom havarijne zabezpečené proti nežiaducim únikom do prostredia, t.j. neboli opatrené napr. záchytnou vaňou. Predmetný kontajner bol v čase obhliadky zakrytý plachtou, ale aj napriek tomu doň vnikli atmosférické zrážky v podobe vody, ktorá sa nachádzala na dne kontajnera. Uvedenú skutočnosť preukazujú fotografie č. 11 až 15, vyhotovené pri fyzickej obhliadke vykonanej v čase kontroly dňa 16.06.2020, ktorá tvorí prílohu č. 1.

- ďalej časť nebezpečného odpadu **k.č. 15 02 02 – absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami** (N) a odpad **k.č. 17 02 04 – sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami** (N) boli v čase obhliadky zhromaždené spolu s odpadmi **k.č. 20 03 01 – zmesový komunálny odpad** (O) a **k.č. 20 01 01 – papier a lepenka** (O) vo veľkoobjemovom kontajneri prekrytým plachtou, ktorý sa nachádzal na betónovej nezastrešenej ploche v objekte 32-39.

Uvedené nebezpečné odpady neboli nijakým spôsobom havarijne zabezpečené proti nežiaducim únikom do prostredia, t.j. plocha na ktorej boli zhromaždené, nebola zabezpečená proti pôsobeniu škodlivých látok a predmetný kontajner bol opatrený záchytnou vaňou. Uvedenú skutočnosť preukazujú fotografie č. 16 až 19 prílohy č. 1.

Prevádzkovateľ vykonal v zmysle upozornenia Inšpekcie na nesprávne zhromažďovanie odpadov *nápravné opatrenie*, ktoré zdokumentoval a zaslal mailom dňa 22. 06. 2020 Inšpekcii. Odstránenie nedostatkov dokumentoval tým, že veľkoobjemový kontajner umiestnený v objekte 32-39 bol zmenený – určený už len pre ostatné odpady, identifikačným listom bol označený už len na zhromažďovanie ostatného odpadu (predtým odpad ostatný spolu s nebezpečným odpadom) a nový upravený prekrytý IBC kontajner určený len na nebezpečný odpad bol umiestnený do zbernej vani prevádzky LAD+TN (H303) v časti TN, na zbernú vaňu predložil protokol o skúške tesnosti. Nový upravený kontajner bol popisom označený na nebezpečný odpad spolu s identifikačnými listami zhromažďovaných nebezpečných odpadov. Rovnakým spôsobom prevádzkovateľ vyriešil aj veľkoobjemový kontajner v objekte Mlynice 31-02, kde bol tento kontajner popisom a identifikačnými listami určený už len na zhromažďovanie ostatných odpadov. Uvedenú skutočnosť dokumentuje príloha č. 5.

Prevádzkovateľ používa označenie „IDENTIFIKAČNÝ LIST ODPADU“ na kontajneroch, v ktorých zhromažďuje ostatné odpady a označenie „IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU“ na kontajneroch pre zhromažďovanie nebezpečných odpadov.

Zistený stav:

II.D.3.b) v časti zhromažďovania odpadov vytriedených podľa druhov a ich zabezpečenia pred iným nežiaducim únikom prevádzkovateľ porušil podmienku integrovaného povolenia tým, že nebezpečný odpad **k.č. 15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami** bol zhromažďovaný spolu o ostatnými odpadmi v 1 kontajneri o objeme cca 3 m³ na ostatný odpad a odpady **k.č. 15 02 02 – absorbenty, filtračné**

materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami a k.č. 17 02 04 – sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné odpady alebo kontaminované nebezpečnými odpadmi boli zhromažďované spolu s ostatnými odpadmi vo 2 veľkoobjemových kontajneroch na zmiešaný odpad, ktoré neboli opatrené záchytnou vaňou.

Námietky prevádzkovateľa:

Uvedené druhy odpadov, t.j. k.č. 15 01 10 (N), 15 02 02 (N) a 17 02 04 (N) boli zhromažďované spolu s ostatnými odpadmi k.č. 20 03 01 – zmesový komunálny odpad (O) a k.č. 20 01 01 – papier a lepenka (O) na základe súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné, č.j. A/2010/00396-2-Or zo dňa 15.04.2010 vydaný Obvodným úradom ŽP Šaľa, ktorý bol zmenený v zmysle doplnenia niektorých druhov odpadov rozhodnutím Okresného úradu Šaľa, OSŽP, č. OU-SA-OSZP-2017/004518-2-Or zo dňa 16.06.2017. Platnosť tohto rozhodnutia bola predĺžená do 31.03.2024 rozhodnutím OÚ Šaľa, OSŽP, č. OU-SA-OSZP-2018/007959-2-Or zo dňa 27.11.2018 (Príloha č. 2).

Na zabezpečenie nebezpečných odpadov proti nežiadúcim únikom do prostredia prevádzka ihneď po upozornení Inšpekcie na daný stav vykonala nápravné opatrenie, t.j. uvedené nebezpečné odpady sú už zhromažďované v novom upravenom prekrytý IBC kontajneri umiestnenom v záchytnej vani, ktorá má platnú skúšku tesnosti. S danou skutočnosťou bola Inšpekcia oboznámená a uvedené je to aj v predloženej Správe o env. kontrole č. 7/2020/P na str.12 z 20.

Zdôvodnenie neopodstatnenosti námietok:

Inšpekcia v súvislosti s danou podmienkou zohľadnila uskutočnené rýchle zrealizovanie nápravného opatrenia prevádzkovateľom v zmysle zabezpečenia nového prekrytého IBC kontajnera umiestneného v záchytnej vani na nebezpečné odpady. Časť podmienky II.D.3.b) v zmysle *zabezpečenia odpadov najmä pred iným nežiadúcim únikom* bola Inšpekciou akceptovaná. Porušenie podmienky II.D.3.b) sa týka časti *ich vytriedenia podľa druhov*, pretože v predmetných kontajneroch boli spolu s ostatnými odpadmi zhromažďované aj nebezpečné odpady, ktorých zhromažďovanie je podmienené ustanovením § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Zároveň bolo toho zhromažďovanie aj v rozpore s vydaným súhlasom, ktorý prevádzkovateľ vo svojej námietke uvádza.

3. Podmienka II.D.3.c) Prevádzkovateľ ako držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zhromažďoval časť vzniknutých nebezpečných odpadov oddelene podľa ich druhov, resp. v súlade so súhlasom č. j.: A/2010/00396-2-Or, zo dňa 15.04.2010, vydaný Obvodným úradom životného prostredia Šaľa na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia (príloha č. 3).

Časť nebezpečného odpadu k.č. **15 02 02 – absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami** (N) bola v čase obhliadky zhromaždená spolu s odpadmi k.č. **20 03 01 – zmesový komunálny odpad** (O), k.č. **15 01 03 – obaly z dreva** (O) a k.č. **20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad** (O) vo veľkoobjemovom kontajneri, ktorý sa nachádzal na oplotenej nespevnenej ploche v objekte Mlynice 31-02, čo je v rozpore s danou podmienkou, pretože na danú podmienku nadväzuje podmienka D.2., kde je presne stanovený spôsob zhromažďovania odpadu k.č. 15 02 02 (N). Uvedenú skutočnosť preukazujú fotografie č. 11 až 15 vyhotovené tvoriace prílohu č. 1.

V čase miestnej obhliadky bol odpad k.č. **15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami** (N) tvorený kovovým sudom z oleja a prázdny sprejom z farieb zhromaždený spolu s odpadmi k.č. **17 04 02 – hliník** (O) a k.č. **17 04 05 – železo a oceľ** (O) v jednom z troch otvorených kovových kontajneroch s objemom jedného cca 3 m³, ktoré sa nachádzali v objekte 32-39, čo je v rozpore s danou časťou podmienky a taktiež vyššie uvedeným súhlasom na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia. Uvedenú skutočnosť preukazujú fotografie č. 2 až 8, ktoré tvoria prílohu č. 1.

Zistený stav:

II.D.3.c) v časti zabezpečenia oddeleného zhromažďovania nebezpečných odpadov podľa ich druhov porušil podmienku integrovaného povolenia tým, že nebezpečné odpady k.č. *15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami* a k.č. *15 02 02 – absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami* boli zhromažďované spolu s ostatnými odpadmi, čo je v rozpore s podmienkou integrovaného povolenia.

Námietky prevádzkovateľa:

Uvedené druhy odpadov, t.j. k.č. 15 01 10 (N), 15 02 02 (N) a 17 02 04 (N) boli zhromažďované spolu s ostatnými odpadmi k.č. 20 03 01 – zmesový komunálny odpad (O) a k.č. 20 01 01 – papier a lepenka (O) na základe súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenia a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné, č.j. A/2010/00396-2-Or zo dňa 15.04.2010 vydaný Okresným úradom ŽP Šaľa, ktorý bol zmenený v zmysle doplnenia niektorých druhov odpadov rozhodnutím Okresného úradu Šaľa OSŽP, č. OU-SA-OSZP-2017/004518-2-Or zo dňa 16.06.2017. Platnosť tohto rozhodnutia bola predĺžená do 31.03.2024 rozhodnutím OÚ Šaľa, OSŽP, č. OU-SA-OSZP-2018/007959-2-Or zo dňa 27.11.2018.

Prevádzka Mlynica dolomitu:

Vo veľkoobjemovom kontajneri v objekte Mlynice č. 31-02 boli zhromažďované odpady k.č. 15 02 02 (N), 20 03 01 – zmesový komunálny odpad (O), 15 01 03 – obaly z dreva (O) čo bolo v súlade s platným súhlasom na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné, č.j. A/2010/00396-2-Or zo dňa 15.04.2010 vydaný Obvodným úradom ŽP Šaľa, ktorý bol zmenený v zmysle doplnenia niektorých druhov odpadov rozhodnutím Okresného úradu Šaľa, OSŽP, č. OU-SA-OSZP-2017/004518-2-Or zo dňa 16.06.2017. Platnosť tohto rozhodnutia

bola predĺžená do 31.03.2024 rozhodnutím OÚ Šaľa, OSŽP, č. OU-SA-OSZP-2018/007959-2-Or zo dňa 27.11.2018.

Spolu s týmito druhmi odpadu bol v čase kontroly v predmetnom kontajneri aj konár z bazy čiernej (z kríka, ktorý rastie pri kontajneri), t.j. odpad k.č. 20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad (O) (na strane 8 z 20 Správy o EK č. 7/2020/P je nesprávne uvedený názov tohto odpadu – „žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť (N)“). Konár sa do kontajnera dostal omylom pracovníka, ktorý ho orezal.

Zdôvodnenie neopodstatnenosti námietok:

Inšpekcia trvá na skutočnosti, že nebezpečný odpad k.č. 15 01 10 – *obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami* (N), bol nesprávne zhromažďovaný spolu s odpadmi k.č. 17 04 02 – hliník (O) a k.č. 17 04 05 – železo a oceľ (O) v jednom z troch otvorených kovových kontajneroch, ktoré sa nachádzali v objekte 32-39, čo je v rozpore s danou časťou podmienky (oddeleného zhromažďovania podľa druhov) a taktiež vyššie uvedeným súhlasom na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia. K uvedenému porušeniu prevádzkovateľ svoje zdôvodnenie neuviedol.

Odpad k.č. 15 02 02 – *absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami* bol zhromažďovaný spolu s odpadom k.č. 20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad (O) v rozpore so súhlasom na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia na mieste, ktoré nie je určené v integrovanom povolení.

Odpady k.č. 17 04 02 – hliník (O), k.č. 14 04 05 – železo a oceľ (O) a k.č. 20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad (O) nie sú povolené v súhlase, na ktorý sa prevádzkovateľ odvoláva. Inšpekcia námietku prevádzkovateľa nezohľadnila.

4. Podmienka **II.D.3.e) Prevádzkovateľ ako držiteľ odpadu je povinný zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlišené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov v časti zabezpečenia ochrany pred vonkajšími vplyvmi.**

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Časť nebezpečného odpadu k.č. 15 02 02 – **absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami** bola v čase obhliadky zhromaždená spolu s odpadmi k.č. 20 03 01 – zmesový komunálny odpad (O), k.č. 15 01 03 – obaly z dreva (O) a k.č. 20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad (O) vo veľkoobjemovom kontajneri, ktorý sa nachádzal na oplotenej nespevnenej ploche pri objekte Mlynice 31-02.

Uvedený kontajner bol v čase obhliadky zakrytý plachtou, ale aj napriek tomu doň vnikali atmosférické zrážky v podobe vody, ktorá sa nachádzala na dne kontajnera.

Predmetné nebezpečné odpady neboli zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, pretože neboli dostatočne zastrešené, čím

mohlo dôjsť k úniku nebezpečných výluhov do okolitého prostredia, čo je v rozpore s danou podmienkou.

Zistený stav:

II.D.3.e) v časti zabezpečenia ochrany odpadov pred vonkajšími vplyvmi porušil podmienku integrovaného povolenia tým, že časť odpadu k.č. 15 02 02 – *absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami* (N) bola zhromažďovaná spolu s ostatnými odpadmi vo veľkoobjemovom kontajneri na zmiešaný odpad, ktorý bol nedostatočne prekrytý plachtou, pretože na dne kontajnera sa nachádzala voda z atmosférických zrážok (v čase obhliadky pršalo), čím mohlo dôjsť k úniku nebezpečných výluhov do okolitého prostredia.

Námietky prevádzkovateľa:

Podmienka porušená nebola. Odpad k.č. 15 02 02 (N) sa v predmetnom kontajneri nenachádzal, lebo počas celého kontrolovaného obdobia v prevádzke nevznikol. Keby takýto odpad v prevádzke vznikol, mohol by byť zhromažďovaný v kontajneri v súlade s platným súhlasom na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné, č. j. A/2010/00396-2-Or zo dňa 15.04.2010 vydaný Obvodným úradom ŽP Šaľa, ktorý bol zmenený v zmysle doplnenia niektorých druhov odpadov rozhodnutím Okresného úradu Šaľa, OSŽP, č. OU-SA-OSZP-2017/004518-2-Or zo dňa 16.06.2017. Platnosť tohto rozhodnutia bola predĺžená do 31.03.2024 rozhodnutím OÚ Šaľa, OSŽP, č. OU-SA-OSZP-2018/007959-2-Or zo dňa 27.11.2018.

Na zabezpečenie nebezpečných odpadov proti nežiadúcim únikom do prostredia prevádzka ihneď po upozornení Inšpekcie na daný stav vykonala nápravné opatrenie, t.j. uvedené nebezpečné odpady sú už zhromažďované oddelene v novom upravenom prekrytom IBC kontajneri umiestnenom v záchytnej vani, ktorá má platnú skúšku tesnosti. S danou skutočnosťou bola Inšpekcia oboznámená a uvedené je to aj v predloženej Správe o env. kontrole č. 7/2020/P na strane 12 z 20.

Zdôvodnenie neopodstatnenosti námietok:

Inšpekcia trvá na skutočnosti, že odpad k.č. 15 02 02 – *absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami* (N) bol zdokumentovaný pri miestnej obhliadke prevádzky. Zároveň je zhromažďovanie tohto nebezpečného odpadu určené v podmienke II.D.2. integrovaného povolenia, v ktorom objekt Mlynice 31-02 určený nie je. Porušenie sa týka časti *zabezpečenia ochrany pred vonkajšími vplyvmi* a nie jeho zhromažďovania v súlade s platným súhlasom na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia. Zabezpečenie nápravného opatrenia prevádzkovateľom, ktoré vo svojej námietke uvádza, nesúvisí s porušením danej podmienky, porušenie sa týkalo nedostatočného zabezpečenia odpadov pred ich vonkajšími vplyvmi na konkrétnom mieste v objekte Mlynice 31-02 v súvislosti s aktuálnymi poveternostnými podmienkami.

5. Podmienka **II.D.3.f) Prevádzkovateľ ako držiteľ odpadu je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstvách odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa všeobecne záväzných**

právnych predpisov odpadového hospodárstva v časti vedenia evidencie o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ počas kontrolovaného obdobia viedol evidenciu odpadov na ELO, avšak odpad **k.č. 15 02 02 – absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov (N) a k.č. 20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad (O)**, zdokumentovaný počas miestnej obhliadky, nebol počas celého kontrolovaného obdobia vedený na ELO a tlačive Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, čo je v rozpore s danou časťou podmienky. Uvedené odpady sa v čase miestnej obhliadky nachádzali v prevádzke, čo preukazujú fotografie č. 9, 10, 13, 14, 15, ktoré tvoria prílohu č. 1. Vzhľadom na skutočnosť, že údržba sa vykonáva pravidelne je zrejmé, že tento odpad vznikal počas celého kontrolovaného obdobia.

Odpad tvorený vyradenými dopravníkovými pásmi bol nesprávne zaradený v roku 2018 pod **k.č. 17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (O)** (v ostatnom kontrolovanom období bol zaradený správne pod **k.č. 19 12 04 – plasty a guma (O)**), čo je tiež v rozpore s danou časťou podmienky. Zo všetkých predložených ELO je zrejmé, že prevádzkovateľ nezaznamenáva údaje do ELO v súlade s prílohou č. 1 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z.“), pretože v kontrolovanom období údaje o vzniku odpadu nezapisoval do jednotlivých ELO súhrnne, minimálne raz za mesiac, ale údaje zapisoval len pri odovzdávaní odpadu na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávnenému subjektu. Uvedená skutočnosť je v rozpore s časťou danej podmienky.

Zistený stav:

II.D.3.f) v časti vedenia evidencie o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá tým, že o odpadoch *k.č. 15 02 02 – absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov a k.č. 20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad* neviedol počas kontrolovaného obdobia žiadnu evidenciu.

Námietky prevádzkovateľa:

Odpad k.č. 15 02 02 (N) počas kontrolovaného obdobia na prevádzke nevznikol; je uvádzaný len na „Identifikačnom liste odpadu“, ktorým je označený kontajner, v ktorom by sa tento druh odpadu mohol zhromažďovať spolu s inými druhmi odpadov v zmysle Súhlasu na zhromažďovanie odpadu držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia. Vo veľkej miere ide o odpad, ktorý vzniká pri kontrolách, opravách a výmene súčastí technologických zariadení, ktoré vykonáva interný Odbor údržby. So všetkými odpadmi vzniknutými pri týchto prácach nakladá Odbor údržby vo svojich priestoroch a v zmysle legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva.

Odpad k.č. 20 02 01 (O) počas kontrolovaného obdobia na prevádzke nevznikol. Inšpekcia pod týmto odpadom myslí konár z kríka bazy čiernej (rastie v blízkosti kontajnera), ktorý sa nachádzal v kontrolovanom kontajneri a ktorý sa do kontajnera dostal omylom po jeho odrezaní.

Zdôvodnenie neopodstatnenosti námietok:

Inšpekcia trvá na skutočnosti, že podmienka integrovaného povolenia prevádzkovateľom dodržaná nebola, odpad *k.č. 15 02 02 – absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov*

a k.č. 20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad bol počas miestnej obhliadky dokumentovaný v objekte prevádzky. Inšpekcia akceptuje pri odpade k.č. 20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad (O) možnosť jeho zhromažďovania v predmetnom kontajneri omylom, v tom prípade je akceptovateľné aj zdôvodnenie nevedenia jeho evidencie v kontrolovanej prevádzke.

Pri odpade k.č. 15 02 02 – absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov (N) prevádzkovateľ nepredložil žiadny interný doklad, resp. smernicu, ktorá by činnosť „interného Odboru údržby“, na ktorý sa prevádzkovateľ odvoláva, špecifikovala vo vzťahu k ostatným prevádzkam spoločnosti Duslo, a.s. pri zabezpečovaní opráv a údržby.

Námietka prevádzkovateľa k podmienke II.D.3.f) v časti vedenia evidencie o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá Inšpekciou opodstatnená nebola.

6. Podmienka **II.D.6 Nádobý a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlišené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, musí byť zabezpečená ochrana odpadov pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch napr. požiar a výbuch, musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov v časti zabezpečenia ochrany odpadov pred vonkajšími vplyvmi.**

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Časť nebezpečného odpadu k.č. 15 02 02 – absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami bola v čase obhliadky zhromaždená spolu s odpadmi k.č. 20 03 01 – zmesový komunálny odpad (O), k.č. 15 01 03 – obaly z dreva (O) a k.č. 20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad (O) vo veľkoobjemovom kontajneri, ktorý sa nachádzal na oplotenej nespevnenej ploche pri objekte Mlynice 31-02.

Uvedený kontajner bol v čase obhliadky zakrytý plachtou, ale aj napriek tomu doň vnikali atmosférické zrážky v podobe vody, ktorá sa nachádzala na dne kontajnera.

Predmetné nebezpečné odpady neboli zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, pretože neboli dostatočne zastrešené, čím mohlo dôjsť k úniku nebezpečných výluhov do okolitého prostredia, čo je v rozpore s danou podmienkou.

Uvedenú skutočnosť preukazujú fotografie č. 11 až 15 vyhotovené pri fyzickej obhliadke, ktorá tvorí prílohu č. 1.

Zistený stav:

II.D.6. v časti zabezpečenia ochrany pred vonkajšími vplyvmi prevádzkovateľ porušil podmienku povolenia tak, ako je uvedené v časti podmienky II.D.3.e).

Námietky prevádzkovateľa:

Na zabezpečenie nebezpečných odpadov proti nežiadúcim únikom do prostredia prevádzka ihneď po upozornení Inšpekcie na daný stav vykonala nápravné opatrenie, t.j. uvedené nebezpečné odpady sú už zhromažďované oddelene v novom upravenom prekrytom IBC kontajneri umiestnenom v záchytnej vani, ktorá má platnú skúšku tesnosti. S danou skutočnosťou bola Inšpekcia oboznámená a uvedené je to aj v predloženej Správe o env. kontrole č. 7/2020/P na strane 12 z 20.

Zdôvodnenie neopodstatnenosti námietok:

Tak ako Inšpekcia uviedla zdôvodnenie neopodstatnenosti námietky k časti podmienky II.D.3.e), ktorá je vecne totožná s predmetnou podmienkou II.D.6. integrovaného povolenia, porušenie sa týkalo nedostatočného zabezpečenia odpadov pred ich vonkajšími vplyvmi na konkrétnom mieste v objekte Mlynice 31-02 v súvislosti s aktuálnymi poveternostnými podmienkami – dažďom a stojacou vodou na dne kontajnera.

Nápravné opatrenie vykonané prevádzkovateľom súvisí s oddeleným zhromažďovaním nebezpečných odpadov a ostatných odpadov vo vzťahu k ploche zhromažďovania (plocha určená na zhromažďovanie nebezpečných odpadov musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivých látok, spevnená a nepriepustná a nebezpečné odpady musia byť zabezpečené pred pôsobením vonkajších vplyvov). Jeho promptné zrealizovanie Inšpekcia zohľadnila v časti podmienky II.D.3.b).

C. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Martina Rumanovská

.....