

Číslo: 6600-26834/2020/Buč/371770106
Dátum: 20.8.2020

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 22/2020/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 9 ods. 1 písm. a) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa ust. § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly: **ust. § 34 ods. 5 a 6 zákona o IPKZ - Bežná**
Podnet: **Nie**
Výsledok: **ust. § 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ - Pokuta**
Odstúpené: **Nie**

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Mgr. Kristína Bučková Číslo preukazu: 576
Telefón: 037 656 06 32
Elektronická adresa: kristina.buckova@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Dominika Jančovičová Číslo preukazu: 532
Telefón: 037 656 06 24
Elektronická adresa: dominika.jancovicova@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: -
Adresa: -
Zástupca: - Funkcia: -
Telefón: -
Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: TEKRO Nitra, s.r.o.

Adresa sídla:	Párovské Háje, 949 01 Nitra		
IČO:	36 555 436		
Kontrola oznámená:	22.6.2020	Spôsob:	elektronicky
Zástupca:	Ing. František Valášek	Funkcia:	konateľ
Telefón:	0905 603 082		
Elektronická adresa:	f.valasek@tekro.sk		
Zástupca:	Ing. Marek Tomáš	Funkcia:	vedúci farmy
Telefón:	-		
Elektronická adresa:	m.tomas@tekro.sk		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Veľkochov ošípaných – produkcia bravčového mäsa
Adresa prevádzky:	Veľký Ďur
Variabilný symbol:	371770106
Integrované povolenie:	4025/OIPK-1159/06-Mz/371770106 v znení neskorších zmien a doplnení
Vydané:	20.6.2006
Právoplatné:	3.8.2006
Projektovaná kapacita:	13 842 ks ošípaných
Kategória:	6.6. b) Intenzívny chov ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg c) 750 ks prasníc

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	22.7.2015 – 11.5.2017
Posledná kontrola:	2.5.2017 – 3.7.2017
Kontrolované obdobie:	12.5.2017 – 25.6.2020
Začatie kontroly:	25.6.2020
Prvé miestne zisťovanie:	25.6.2020
Vypracovanie správy:	18.8.2020
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	27
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	-		

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola prevádzky „**Veľkochov ošípaných – produkcia bravčového mäsa**“ (ďalej len „prevádzka“) bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím Inšpekcie č. 4025/OIPK-1159/06-Mz/371770106 zo dňa 20.6.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.8.2006. Pre účely kontroly boli vybrané podmienky

týkajúce sa oblasti ochrany vôd, vedenia evidencie a prevádzkovej dokumentácie. Kontrola bola vykonaná v súčinnosti s Odborom Inšpekcie ochrany vôd, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Dňa 25.6.2020 vykonala Inšpekcia v rámci kontroly v prevádzke miestnu obhliadku, o ktorej bol prevádzkovateľ vopred elektronicky informovaný. Intenzívny chov ošípaných prebieha v 17 chovných halách, počas kontroly boli štyri z nich prázdne – V1, V7, V6, 1/1. V deň miestnej obhliadky bol celkový stav ošípaných v prevádzke 11 250 ks.

Použité podklady

1. Integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 4553/OIPK-1300/06/Hg/371110205 v znení neskorších zmien a doplnení
2. Mesačná evidencia o odbere podzemných vôd zo studní
3. Zápis z kontroly vykonanej dňa 25.6.2020 v spoločnosti TEKRO Nitra, s.r.o., Párovské Háje, 949 01 Nitra-prevádzka veľkochov ošípaných-produkcia bravčového mäsa, farma ošípaných Veľký Ďur č. 7221/326/2020-24140/2020

Predložené v rámci doplnenia e-mailom zo dňa 30.6.2020:

4. Oznámenie o uskutočnenom odbere podzemných vôd za roky 2017, 2018, 2019
5. ES Certifikát typu č.: SK 12-MI001-SMU002 pre vodomer typu MWN
6. EÚ Vyhlásenie o zhode zo dňa 17.6.2017 pre vodomer typu 420
7. Kúpna zmluva zo dňa 20.9.2010 o predaji nehnuteľností
8. Notifikačná správa od národného emisného informačného systému – „Údaje odoslané“
9. Certifikát Ing. Miroslava Kňazského č. 51/16/III na nedeštruktívne skúšanie netesností
10. Protokoly zo skúšok vodotesností nádrží prevádzky:
11. Protokol zo skúšky tesností č. 17/12//18/01 – objekt č. 21; Protokol zo skúšky tesností č. 17/12//18/07 – objekt č. 24; Protokol zo skúšky tesností č. 17/12//18/04 – objekt č. 25; Protokol zo skúšky tesností č. 17/12//18/06 – objekt č. 48

Predložené v rámci doplnenia zo dňa 1.7.2020:

12. Plán preventívnych opatrení na zabránenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup pri ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) schválený rozhodnutím č. 10258/601-12604/326/2010/Tur, zo dňa 23.04.2010
13. Údaje o stave ošípaných v prevádzke počas kontroly
14. Evidenčné listy odpadu za kontrolované obdobie
15. Faktúry za dodávku elektrickej energie za kontrolované obdobie

Predložené v rámci doplnenia e-mailom zo dňa 11.8.2020:

16. Zaslanie oznámenia o uskutočnenom odbere podzemných vôd za rok 2017 na Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej len „SHMÚ“), podací lístok zo dňa 10.1.2018
17. Zaslanie oznámenia o uskutočnenom odbere podzemných vôd za rok 2018 na SHMÚ, podací lístok zo dňa 14.1.2019
18. Zaslanie oznámenia o uskutočnenom odbere podzemných vôd za rok 2019 na SHMÚ, podací lístok zo dňa 14.1.2020
19. Zmluva o odbere hnojovice zo dňa 10.1.2012

Predložené v rámci doplnenia zo dňa 17.8.2020:

20. Protokol zo skúšky tesností č. 17/12//18/02 – objekt č. 20; Protokol zo skúšky tesností č. 17/12//18/08 – objekt č. 46;
21. Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
22. Notifikačné správy od národného emisného informačného systému - „Potvrdenie o prijatí údajov na OÚ“

I. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A.6.:

Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Počas kontroly, dňa 25.6.2020 bolo zistené, že v prevádzke sa zmenil rozsah a spôsob zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami – prevádzkovateľ zaobchádzal aj s inými znečisťujúcimi látkami – dezinfekcia, ktoré nie sú uvedené v havarijnom pláne. Prevádzkovateľ bol povinný v zmysle ust. § 4 ods. 4 vyhl. MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (ďalej len „vyhl. MŽP SR č. 200/2018 Z. z.“), pri zmene rozsahu a spôsobu zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami aktualizovať havarijný plán a predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie. Prevádzkovateľ si túto povinnosť nesplnil, t. z., že zaobchádzal so znečisťujúcimi látkami v rozpore s vyššie uvedeným ustanovením predmetnej vyhlášky.

2. Podmienka II.A.11.:

Prevádzka je zásobovaná vodou na sociálne a hygienické účely a napájanie hospodárskych zvierat z vlastného vodného zdroja 2 vrtaných studní, ktoré sú situované v katastrálnom území Veľký Ďur. Povolené množstvo odberu podzemných vôd:

Studňa	Hĺbka m	Výdatnosť l.s ⁻¹	Odber vody	
			m ³ .deň ⁻¹	m ³ . rok ⁻¹
HDV 12	75	1,5	113,0	47 450
HDV 13	55	1,0	86,4	31 540

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Fyzická obhliadka vodných zdrojov bola vykonaná počas kontroly. Prevádzkovateľ neprekročil povolené ročné množstvá pre zdroje HDV12 a HDV13 o čom predložil aj ročné oznámenia o skutočnom odbere podzemných vôd za jednotlivé kontrolované roky.

3. Podmienka II.A.12.:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť meranie odberu podzemnej vody na každej studni osobitne meradlom pre tento účel určeným (vodomermom) a overeným.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa, kvôli nákladovosti spojenej s kalibrovaním meradla po 6 rokoch, zvolil variant kupovania nových vodomeroch s tým, že dokumentácia, ktorá je súčasťou každého nového meradla, je postačujúca ako prvotné overenie (podľa vyjadrenia uvedeného v predloženej mailovej komunikácii s pracovníkom SVP š. p.). Meranie odberu podzemnej vody je realizované vodomermom typu MWN výrobné číslo 18310967. Ku kontrole prevádzkovateľ predložil ES Certifikát typu (číslo certifikátu K 12-MI001-SMU002) od výrobcu Apator Powgaz S.A., ktorý vykonal prvotné overenie meradla pred jeho uvedením na trh dňa 6.11.2015, platnosť je do 15.7.2021. Pokiaľ bude prevádzkovateľ používať vodomer po tomto termíne je povinný vykonať následné overenie meradla v zmysle vyhlášky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole. Meranie odberu podzemnej vody je realizované aj vodomermom typu 420, výrobné číslo 2012062095. Prevádzkovateľ predložil pre tento vodomer EÚ Vyhlásenie o zhode vydané výrobcom Sensus GmbH Ludwigshafen zo dňa 17.6.2017, ktorým prehlásil, že vodomer typu 420 je v zhode s príslušnými právnymi predpismi o čom bol vydaný certifikát typu SK-08-MI001-SMU003. Na základe vyššie uvedeného možno považovať oba vodomery za platne overené.

4. Podmienka II.A.13.:

Prevádzkovateľ je povinný mesačne viesť v prevádzkovom denníku záznamy o odbere podzemnej vody zo studní, takisto je povinný merať i hladinu podzemných vôd mesačne a viesť o tom evidenciu v prevádzkovom denníku.

Zistený stav **Nedodržaná v časti**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ počas kontroly – dňa 25.6.2020 predložil prevádzkové denníky, kde vedie údaje o množstvách odoberaných podzemných vôd, avšak kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ za celé kontrolované obdobie nemeral hladinu podzemných vôd mesačne a nevedol o tom v prevádzkovom denníku evidenciu.

5. Podmienka II.A.21.:

Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, rozvodov - pred ich uvedením do prevádzky, každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky; každých desať rokov pri škodlivých látkach (silážne šľavy, priemyselné a organické hnojivá a ich tekuté zložky) okrem nádrží vizuálne kontrolovateľných a dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru; po ich rekonštrukcii alebo oprave; pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Počas obhliadky, vykonanej v rámci kontroly bolo zistené, že pre potreby činnosti vykonávanej v prevádzke slúžia dve otvorené podzemné jednoplášťové betónové nádrže na akumuláciu hnojovice – č. 20, č. 46. Prevádzkovateľ ďalej využíva zberné nádrže pri dezinfekčnom brode č. 24, č. 25, č. 48 (v zmysle predloženého nákresu). Prevádzkovateľ ku kontrole predložil protokoly z vykonaných tesnostných skúšok pre všetky používané objekty. Možno konštatovať, že vyššie uvedené nádrže vyhovel podmienkam skúšky vodotesnosti. Prevádzkovateľ ďalej predložil aj vyhovujúcu tesnostnú skúšku pre žumpu na splaškové odpadové vody z administratívnej budovy – objekt č. 21. Hnojovicové nádrže (6 ks) prevádzkovateľ nepoužíva,

keďže sú predané a využívané príslušnou bioplynovou stanicou v zmysle kúpnej zmluvy zo dňa 20.9.2010.

6. Podmienka II.A.22.:

Kontrolu a skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu nebezpečných látok, ako aj vykonávať ich pravidelnú údržbu a opravu, môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ počas kontroly predložil „Certifikát č. 51/16/III“, podľa ktorého je Ing. Miroslav Kňazský odborne spôsobilá osoba na nedeštruktívne skúšanie netesností (obdobie platnosti certifikátu od 22.2.2016-21.2.2021).

7. Podmienka II.A.28.:

Skladovacie nádrže (hnojovica) musia mať účinný kontrolný systém proti preplneniu.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Skladovacie nádrže na hnojovicu prevádzkovateľ nevyužíva, sú predané v zmysle kúpnej zmluvy zo dňa 20.9.2010. Celá produkcia hnojovice z prevádzky je hnojovicovou kanalizáciou odvádzaná do príslušnej bioplynovej stanice, ktorú prevádzkuje spoločnosť Liaharenský podnik Nitra, a.s. Prevádzkovateľ má s touto spoločnosťou uzatvorenú zmluvu o odbere hnojovice zo dňa 10.1.2012.

8. Podmienka II.B.7.:

Prevádzkovateľ musí mať vybudované zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok na všetkých 4 zberných šachtách dažďovej kanalizácie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Počas kontroly, a to dňa 25.6.2020 bola vykonaná fyzická obhliadka dažďovej kanalizácie, boli skontrolované zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok, ktoré má prevádzkovateľ vybudované a funkčné.

9. Podmienka II.C.2.:

Prevádzkovateľ zabezpečí zakrytie všetkých skladovacích nádrží na hnojovicu.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Nie**

Skladovacie nádrže na hnojovicu prevádzkovateľ nevyužíva, celá produkcia hnojovice sa odvádzajú priamo do bioplynovej stanice, bez potreby skladovania.

10. Podmienka II.C.6.:

Kapacita skladovacích nádrží pre hospodárske hnojivá (hnojovicu) musí byť zabezpečená pre šesťmesačnú produkciu.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Pre potreby prevádzky sa skladovacie nádrže na hnojovicu nevyužívajú, sú predané v zmysle kúpnej zmluvy zo dňa 20.9.2010. Celá produkcia hnojovice sa odvádza priamo do bioplynovej stanice, bez potreby skladovania.

11. Podmienka II.D.3.:

Odpady živočíšneho pôvodu (kadávery) katalógové číslo 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy je povolené zhromažďovať v sklade PHM.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Uhynuté kusy ošípaných sú skladované v označenom kafilérnom boxe v uzatvorených kontajneroch.

12. Podmienka II.D.10.:

Prevádzkovateľ je povinný uchovávať Evidenčný list odpadu a Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v písomnej forme päť rokov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil evidenčné listy odpadov vzniknutých za posledných 5 rokov. Ohlásenia o vzniku odpadu prevádzkovateľ pravidelne zasiela Inšpekcii v rámci určenej povinnosti. Z uvedeného je zrejmé, že prevádzkovateľ vyššie uvedené dokumenty uchováva.

13. Podmienka II.E.3.:

Prevádzkovateľ bude efektívne využívať energie v prevádzke, pravidelne sledovať, evidovať a vyhodnocovať meranie spotreby energie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ pravidelne sleduje spotreby energií využívaných v prevádzke formou evidencie a archivácie faktúr, ktoré predložil Inšpekcii ku kontrole.

14. Podmienka II.F.1.:

Prevádzkovateľ je povinný vypracovať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany vôd do termínu 6 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ počas kontroly predložil vypracovaný havarijný plán schválený rozhodnutím č. 10258/601-12604/326/2010/Tur zo dňa 23.4.2010.

15. Podmienka II.I.6.:

Prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné vyprázdňovanie a odvoz obsahu žump na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.

16. Podmienka II.I.7.:

Evidencia o vyprázdňovaní a odvoze obsahu žump sa bude viesť v prevádzkovom denníku.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil Zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorenú so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., ktorej predmetom je zneškodnenie splaškových odpadových vôd na ČOV Nitra. Prevádzkovateľ nevedol evidenciu o vyprázdňovaní žumpy na splaškové odpadové vody – objekt č. 21, keďže vzhľadom na jej objem nebola počas kontrolovaného obdobia zaplnená do takej miery, čo by si vyžadovalo jej vývoz. Evidenciu o vývoze zostávajúcich nádrží používaných v prevádzke vedie formou uchovávania faktúr.

17. Podmienka II.I.13.:

Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji podľa vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch a predkladať každoročne do 15. februára súhrn vybraných údajov z evidencií za uplynulý kalendárny rok príslušnému orgánu ochrany ovzdušia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil doklady (notifikačné správy) - „Potvrdenie o odoslaní údajov“, ide o automaticky generovanú správu od správcu národného emisného informačného systému, ktorou prevádzkovateľovi oznamuje, že prebehlo ukončenie a odoslanie emisných a prevádzkových údajov a že o stiahnutí týchto údajov do databázy Okresného úradu Levice bude informovaný. Prevádzkovateľ za kontrolované obdobie dodržal povinnosť v určenom termíne predložiť požadované údaje, na čo správca systému reagoval zaslaním spätnej notifikačnej odpovede.

18. Podmienka II.I.17.:

Údaje o odoberaných množstvách podzemných vôd v členení na kalendárne mesiace oznamovať 1 x za rok do 31. januára nasledujúceho roka na tlačíve SHMÚ.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil Oznámenia o uskutočnenom odbere podzemných vôd spolu s podacími lístkami o zaslaní týchto oznámení na SHMÚ, za rok 2017 bolo oznámenie zaslané dňa 10.1.2018, za rok 2018 dňa 14.1.2019, za rok 2019 dňa 14.1.2020. Z predložených poštových záznamov je zrejmé, že prevádzkovateľ dodržal stanovený termín.

J. Prílohy správy Nie

K. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.A.11.
2. II.A.12.
3. II.A.21.
4. II.A.22.
5. II.B.7.
6. II.D.10.

7. II.E.3.
8. II.F.1.
9. II.I.13.
10. II.I.17.

Nie je možné vyhodnotiť

1. II.A.28.
2. II.C.2.
3. II.C.6.
4. II.D.3.
5. II.I.6.
6. II.I.7.

Nedodržané v časti

1. II.A.13.

Nedodržané

1. II.A.6.

L. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou environmentálnou kontrolou prevádzkovateľa **TEKRO Nitra, s.r.o., Párovské Háje, 949 01 Nitra** v prevádzke „**Veľkochov ošipaných – produkcia bravčového mäsa,**“ za kontrolované obdobie od **12.5.2017 do 25.6.2020** bolo zistené, že prevádzkovateľ porušil:

- podmienku **II.A.6.**, tým že nedodržiaval ust. § 4 ods. 4 vyhl. MŽP SR č. 200/2018 Z. z., keďže po zmene rozsahu a spôsobu zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami neaktualizoval a nepredložil havarijný plán orgánu štátnej vodnej správy na schválenie,
- časť podmienky **II.A.13.**, tým že počas celého kontrolovaného obdobia nemeral hladinu podzemných vôd v studniach HDV 12 a HDV 13 a zároveň nevedel o tom evidenciu v prevádzkovom denníku.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v ust. **§ 26 ods. 1 písm. a)** zákona o IPKZ, *t. j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom* a v ust. **§ 26 ods. 1 písm. b)** zákona o IPKZ, *udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení*, čím sa naplnila skutková podstata správneho deliktu uvedeného v ust. **§ 37 ods. 1 písm. m)** zákona o IPKZ.

Na základe nedostatkov zistených kontrolou, Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa ust. **§ 35 ods. 2 písm. b)** v súlade s ust. **§ 37 ods. 4** zákona o IPKZ. O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný - zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 22/2020/P.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt.

Vzhľadom na prijaté opatrenia v zmysle *Príkazu generálneho riaditeľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. 2/2020 zo dňa 23. 03. 2020*, v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia Covid-19, spôsobeného koronavírusom, nebolo možné v súlade s ust. § 34 ods. 6 zákona o IPKZ vykonať miestnu obhliadku v prevádzke do 3 rokov od miestneho zisťovania uskutočneného v rámci poslednej kontroly prevádzky.

M. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Kristína Bučková

Číslo preukazu: 576

.....

Ing. Dominika Jančovičová

Číslo preukazu: 532

.....