


Technický odborný dozor
spoločnosť s r.o.
BRATISLAVA



SPRÁVA

z odbornej prehliadky/skúšky TZ podľa Zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Organizácia: **SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava**
P2 - PLYNY
P22 - Síra
NS Delenie plynov

Techn. Označenie: **E 204 B/2**

Názov TZ: **MEDZICHLADIČ**

Výrob.číslo: **4184**

Rok výroby: **2007**

Skupina: **A/b**

Na tlakovom zariadení boli vykonané revízie v súlade so Zákonom č. 124/2006 Z.z. v zmysle pracovných postupov.

V dňoch:

TSR - Tlaková skúška pevnosti rúrk. zväzku tlak. zar. (TSR), podľa STN 69 0012 dňa 13. 6. 2017

VN - Vnútoraná prehliadka tlak. zar. (VN), podľa STN 69 0012 dňa 14. 5. 2017

TSP - Tlaková skúška pevnosti plášťa tlak. zar. (TSP), podľa STN 69 0012 dňa 14. 6. 2017

ST - Tlaková skúška tesnosti tlak. zar. (ST), podľa STN 69 0012 dňa 30. 6. 2017

ZÁVER – Vyjadrenie k ďalšej prevádzke:

Tlakové zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky na projektované parametre.

Správa obsahuje - počet strán: 2

Rozdeľovník: 2 x Prevádzkovateľ

1 x Archív TOD



Vykonali:

T.O.D. spol. s r.o.

Oprávnenie organizácie


Evid. č.: **28/1/2010-TZ-S,O(OU,R,M)-Aa1,a2,a3,a4,b1,b2,e,
Ba,b1,b2,e1,e2,f1**

Huszár Ján

Osvedčenie revízneho technika

**028/1/2010-TZ-A-Aa1,a2,a3,a4,b1,b2,e
Ba,b1,b2,e1,e2,f1,f2,f3,f4**

Technický odborný dozor
spoločnosť s r.o.
BRATISLAVA



SPRÁVA

z vonkajšej prehliadky TZ podľa Zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Organizácia: SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

P2 - PLYNY

P22 - Súra

NS Delenie plynov

Druh prehliadky: Vonkajšia odborná prehliadka

Dátum prehliadky: 24. 1. 2019

Kontrolované tlakové zariadenia :					
P.č.	Techn. označenie	Názov TZ	Výrobné číslo:	Skup.	R. výr.
1	D 2	KOLÓNA	3981	A/b	1961
2	D 202	KOLÓNA	19461	A/b	1971
3	D 209	KOLÓNA	19402	A/b	1971
4	D 215	KOLÓNA	19942	A/b	1971
5	D 228	KOLÓNA	19855	A/b	1972
6	D 28	KOLÓNA	3986	A/b	1961
7	D 9	KOLÓNA	3987	A/b	1961
8	E 1 A	KONDENZÁTOR	23372/55	A/b	1992
9	E 1 B	KONDENZÁTOR	36011/55	A/b	1992
10	E 10 A	VARÁK	23186	A/b	1991
11	E 10 B	VARÁK	3178	A/b	1995
12	E 11 A	KONDENZÁTOR	3871	A/b	2003
13	E 11 B	KONDENZÁTOR	24604	A/b	2007
14	E 11 C	KONDENZÁTOR	4445	A/b	2011
15	E 14 A	CHLADIČ	3453	A/b	1998
16	E 14 B	CHLADIČ	3454	A/b	1998
17	E 18 A	CHLADIČ	1560603	A/b	2006
18	E 18 B	CHLADIČ	1560604	A/b	2006
19	E 19 A	VÝMENÍK	2826	A/b	1990
20	E 19 B	VÝMENÍK	2825	A/b	1990
21	E 201 A	KONDENZÁTOR	2513	A/b	1986
22	E 201 B	KONDENZÁTOR	2514	A/b	1986
23	E 203 A	VARÁK	19428	A/b	1971
24	E 203 B	VARÁK	19429	A/b	1971
25	E 204 A/1	MEDZICHLADIČ	32563	A/b	1992
26	E 204 A/2	MEDZICHLADIČ	32564	A/b	1992
27	E 204 B/1	MEDZICHLADIČ	10730	A/b	2012
28	E 204 B/2	MEDZICHLADIČ	4184	A/b	2007
29	E 205 A/1	MEDZICHLADIČ	19485	A/b	1971
30	E 205 A/2	MEDZICHLADIČ	19483	A/b	1971
31	E 205 B/1	MEDZICHLADIČ	19484	A/b	1971
32	E 205 B/2	MEDZICHLADIČ	19482	A/b	1971
33	E 206 A	VÝMENÍK	19478	A/b	1971
34	E 206 B	VÝMENÍK	19479	A/b	1971
35	E 210 A	VARÁK	19438	A/b	1971
36	E 210 B	VARÁK	19439	A/b	1971
37	E 211 A	KONDENZÁTOR	4454	A/b	2011

P.č.	Techn. označenie	Názov TZ	Výrobné číslo:	Skup.	R. výr.
91	E230C	Doskový výmenník E230C	CP75-4126	A/b	2013
92	H 104	ZÁSOBNÍK	4051	A/b	1971
93	H 12	ZÁSOBNÍK	3004	A/b	1993
94	H 172	DELIČKA BUTANU	3752	A/b	1997
95	H 207	ZÁSOBNÍK	19524	A/b	1971
96	H 212	ZÁSOBNÍK	19586	A/b	1971
97	H 231	ZÁSOBNÍK	19570	A/b	1971
98	H 245	ODLUČOVAČ	19640	A/b	1971
99	H 254	ODLUČOVAČ	19437	A/b	1971
100	H 255	ODLUČOVAČ	19496	A/b	1971
101	H 258	ODLUČOVAČ	P3070	A/b	1971
102	H 260	ODLUČOVAČ	19594	A/b	1971
103	H 31	ZÁSOBNÍK	3014	A/b	1993
104	H 45	ODLUČOVAČ	2998	A/b	1992
105	H 46	VETERNÍK	1380	A/b	1961
106	H 55	ZÁSOBNÍK	2997	A/b	1992
107	H 58	ZÁSOBNÍK	3000	A/b	1992
108	H 60	ODLUČOVAČ	2999	A/b	1992
109	H 62	ODLUČOVAČ	S 7590	A/b	1990
110	H 63	ODLUČOVAČ	S 7591	A/b	1990
111	H 7	ZÁSOBNÍK	3013	A/b	1993
112	H 72	VZDUŠNÍK	S 9252	A/b	1992
113	H-271	ZÁSOBNÍK	19510	A/b	1971
114	H-273	ZÁSOBNÍK	P-2965	A/b	1971
115	100.32	ODLUČOVAČ	35174/55	A/b	1992
116	100.33	ODLUČOVAČ	35173/55	A/b	1992
117	100.34	ODLUČOVAČ	35172/55	A/b	1992
118	100.35	ODLUČOVAČ	35175/55	A/b	1992
119	100.36	PLAVÁKOVÁ KOMORA	33076/55	A/b	1992
120	100.37	PLAVÁKOVÁ KOMORA	33074/55	A/b	1992
121	100.38	PLAVÁKOVÁ KOMORA	33075/55	A/b	1992
122	100.39	PLAVÁKOVÁ KOMORA	33073/55	A/b	1992
123	200.08	ZBERNÁ NÁDRŽ	330068/55	A/b	1992

I. Rozsah vykonaných kontrol:

Vonkajšia odborná prehliadka tlakového zariadenia bola vykonaná v súlade so Zákonom č.124/2006 Z.z., podľa STN 69 0012:2014, čl. 5.1.2 - periodická.

Súčasťou prehliadky bola kontrola technickej dokumentácie, kontrola celkového stavu TZ, jeho bezpečnostnej výstroje a zabezpečovacieho zariadenia, spôsobu prevádzky, dodržiavania prevádzkových parametrov, čistoty TZ a príslušenstva, stavu výrobných štítkov, vykonávania pravidelnej údržby a kontroly bezpečnostnej výstroje, kontrola zabezpečenia a kvalifikácia obsluhy TZ.

Vizuálnou kontrolou vonkajšieho stavu tlakových nádob neboli na dostupne viditeľných miestach zistené žiadne mechanické poškodenia, výrazné korózne úbytky ani deformácie stien tlakových častí. Neboli zistené žiadne prevádzkové netesnosti, stav tepelných izolácií je vyhovujúci.

Kontrolou stavu a funkčnosti bezpečnostného zariadenia tlakových nádob neboli zistené nedostatky.

II. Zistené nedostatky – návrh opatrení:**Novozistené nedostatky na TZ:****27. Tg. ozn.: E 204 B/1**

- Opravte chybné technologické označenie tlakovej nádoby - STN 69 0012:2014, čl. 5.1.2.

Technologické označenie prislúcha k E 204 B/2. (Číslo závady XMatik®.NET: ZA-2019/01/24-DBP-0001) Skupina závad:Závady Stavebné. Typ poruchy: