



Číslo: 6892/37/2020-39839/2020

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 14/2020/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ vo väzbe na § 26 ods. 1 písm. f), § 35 ods. 2 písm. a) a § 33 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná

Výsledok:

§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta

§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu

Odstúpené:

Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Mgr. Simona Fašungová

Číslo preukazu: 553

Telefón: 02 582 82 416

Elektronická adresa: simona.fasungova@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Marta Škrabáková

Číslo preukazu: 483

Telefón: 02 582 82 441

Elektronická adresa: marta.skrabakova@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: ALS Slovakia, s.r.o.

Adresa: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Telefón: 0903 218 422

Organizácia: SENSOR, spol. s r.o.

Adresa: Ormisova 6, 831 02 Bratislava

Telefón: 0220901080

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: Technické služby Stupava, s.r.o.
Adresa sídla: Dlhá 11/1248, 900 31 Stupava
IČO: 43 859 623
Kontrola oznámená: 13.7.2020 Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca: Mgr. Peter Novisedlák Funkcia: konateľ
Telefón: 02/60200912
Elektronická adresa: primator@stupava.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Stupava - Žabáreň, skládka odpadov
Adresa prevádzky: Mierová ulica, 900 31 Stupava
Variabilný symbol: 370330104
Integrované povolenie: 3813-28378/37/2007/Koč/370330104
Vydané: 3.9.2007
Právoplatné: 28.9.2007
Kategória:

5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, 73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Kontrolované obdobie: 30.10.2018 – 15.7.2020
Začatie kontroly: 15.7.2020
Prvé miestne zisťovanie: 15.7.2020
Vypracovanie správy: 4.12.2020
Doručenie správy: podľa doručenky z elektronického podania

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	72
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Áno		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	-		

G. Zameranie kontroly – opis

SIZP poslala prevádzkovateľovi oznámenie o vykonaní environmentálnej kontroly listom č. 6892/37/2020-22096/2020 zo dňa 13.7.2020. Kontrola bola zameraná na preverenie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 3813-28378/37/2007/Koč/370330104 zo dňa 03.09.2007 v znení neskorších zmien a vybraných podmienok stavebného povolenia vydaného zmenou integrovaného povolenia č. 4, rozhodnutím č. 7116-33433/37/2015/Kuc/370330104/Z4-SP zo dňa 12.11.2015, ktoré sa týkajú uzavretia a rekultivácie sklárky stavby „Stupava – Žabáreň, skládka odpadov“ SO-12 rekultivácia sklárky odpadov 1. Etapa.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Prevádzkovateľ zabezpečil vstup do prevádzky s pracovníkom Technických služieb Stupava, s.r.o.. SIŽP vykonala šetrenie s oprávneným pracovníkom firmy ALS Slovakia, s.r.o. za účelom odobratia vzoriek podzemných vôd a priesakovej kvapaliny. Počas kontroly bol prítomný aj pracovník spoločnosti SENSOR, spol. s r.o., ktorý vykonáva pravidelný monitoring v prevádzke. Na zhodnotenie vplyvu skládky na kvalitu podzemnej vody boli odoberané vzorky z dvoch indikačných vrtov NM – 11 a NM – 12 v predpolí skládky. Vzorky priesakovej kvapaliny boli odoberané z čerpacej šachty v čele skládky. Na laboratórne analýzy vôd z drenážneho systému boli odoberané vzorky z akumuláčnej nádrže. Terénne práce boli zamerané na odber vzoriek vôd a meranie fyzikálno-chemických parametrov vody. Vzorky boli odoberané firmou ALS Slovakia, s.r.o. a ku každej zo vzoriek bol vystavený protokol o akreditovanom odbere. V rámci odberu vzoriek sa realizovali terénne merania fyzikálno-chemických parametrov vody, ktoré sú nevyhnutné vykonať priamo pri odbere – pH, teplota vody a vodivosť.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie vydané pre prevádzku 3813-28378/37/2007/Koč/370330104 zo dňa 03.09.2007 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“)
2. Skládky odpadov Stupava – Žabáreň, monitorovanie kvality podzemnej vody v okolí skládky a jej zhodnotenie, júl 2020, dátum spracovania: október 2020, vypracovaný spoločnosťou AQUA-GEO, s.r.o.
3. Zhodnotenie monitoringu podzemných a povrchových vôd a priesakovej kvapaliny za rok 2019 vypracovaný spoločnosťou SENSOR, spol. s r.o.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod č. 5.2.

Počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení je prevádzkovateľ povinný vykonávať monitoring podzemných vôd a priesakových kvapalín akreditovanou organizáciou, v zmysle platných právnych predpisov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečuje vykonávanie monitoringu podzemných vôd a priesakových kvapalín akreditovanou organizáciou. SIŽP má od prevádzkovateľa posledný monitoring za rok 2019.

Práce počas monitoringu v roku 2019 zahŕňali terénne odbery vzoriek vôd, laboratórne analýzy a terénne merania vývoja skládkových plynov. Terénne odbery vzoriek vôd boli realizované štvrťročne. Vzorky priesakovej kvapaliny boli odoberané z čerpacej šachty v čele skládky. Na laboratórne analýzy vôd z drenážneho systému boli odoberané vzorky z akumuláčnej nádrže. Na zhodnotenie vplyvu skládky na kvalitu podzemnej vody boli odoberané vzorky z dvoch indikačných vrtov NM-11 a NM-12 v jej predpolí. Referenčná podzemná voda nebola pre nedostatok vhodného zdroja odoberaná. Všetky studne v priestore nad skládkou majú vodu povrchového odtoku a sú nevhodné pre porovnanie s vodami vo vrtoch.

V Zhodnotení monitoringu podzemných a povrchových vôd a priesakovej kvapaliny za rok 2019, vypracovanej spoločnosťou SENSOR, spol. s r.o. sa uvádza:

Zo zhodnotenia výsledkov monitoringu v starších, aj v novších podmienkach (v roku 2016-2019) vyplývajú nasledovné závažné informácie:

Priesaková kvapalina je hlavným problémom skládky Stupava - Žabáreň. S ohľadom na skutočnosť, že skládka je bezodtoková a dlhú dobu nebola odčerpávaná, dochádzalo v priebehu dlhšieho obdobia k výraznej kumulácii kontaminovaných zrážkových vôd v priestore uloženého odpadu. Táto neriadená kumulácia bola v predchádzajúcom období hlavnou príčinou geodynamických procesov v čele skládky.

Monitoring v roku 2019 potvrdil, že priesaková kvapalina má pomerne vysokú vodivosť (1067 – 1137 mS/m), vysoké hodnoty CHSK_{Cr} (774 – 905 mg/l), vysoký obsah chloridov, bóru a hlavne vysoký obsah amónnych iónov (350 – 436 mg/l). S ohľadom na tieto vlastnosti nie je možné priesakovú kvapalinu priamo vypúšťať do povrchových tokov ani do kanalizácie (ČOV).

Podzemná voda, ktorá sa drenážnym zhromažďuje v akumuláčnej šachte, má fyzikálno-chemické vlastnosti podobné priesakovej kvapaline – vodivosť 722 až 842 mS/m, CHSK_{Cr} 318 až 436 mg/l, NH₄ 103 až 132 mg/l, bór 4,7 až 5,6 mg/l a chloridy 942 až 1100 mg/l. S ohľadom na tieto hodnoty nie je možné, aby bola vypúšťaná do povrchových tokov, ani do kanalizácie.

Vrt NM-11 je situovaný pred čelom skládky, v mieste bývalého vstupu do ťažobnej jamy. Hladina podzemnej vody vo vrte je asi na úrovni hladiny vody v Stupavskom potoku. Fyzikálno-chemické vlastnosti vôd vo vrte sú od roku 2008 podobné vlastnostiam priesakovej kvapaliny – je nahnedlej farby, so slabým fenolovým zápachom, má zvýšenú vodivosť, vysoké hodnoty amónnych iónov, chloridov a CHSK_{Cr}. Vo výsledkoch je vidieť evidentný trend poklesu hodnôt meraných parametrov.

Vrt NM-12 je situovaný v predpolí skládky, na miernej elevácii. Voda v tomto vrte vykazuje, podobne ako počas celého obdobia monitoringu, aj v roku 2019 podstatne iné fyzikálno-chemické vlastnosti ako voda vo vrte NM-11, alebo ako priesaková kvapalina v skládke. Charakteristický je evidentne nižší obsah komponentov, pochádzajúcich zo skládky – chloridov, CHSK_{Cr} a NH₄. Je v nej podstatne vyšší obsah síranov (najmä v roku 2016 až 2019). Poukazuje to, že do vrtu sa dostávala, a taktiež dostáva, voda z iných zdrojov ako do NM-11. Predpokladáme, že sú sem vyplavované komponenty zo stavebného odpadu, ktorý bol neriadene ukladaný pred hrádzou skládky.

Dôležitou informáciou je, že hladina podzemnej vody v NM-12 je takmer o 5m vyššie ako v NM-11.

Povrchový tok

Pri monitoringu sú porovnávané hodnoty jednotlivých parametrov nameraných bodov nad a pod čelom skládky. Ukazuje sa, že medzi hodnotami parametrov nie sú zistené také evidentné rozdiely, aby na ich základe sa dal posúdiť negatívny vplyv skládky na povrchový tok (zohľadniť pri monitoringu).

Trendy znižovania obsahu kontaminujúcich látok boli zatiaľ zistené iba v indikačnom vrte NM-11. Dá sa predpokladať, že v daných hydrogeologických podmienkach pôjde o dlhodobý proces a výrazný pokles nastane po 10 až 20 rokoch (skúsenosti z iných lokalít – Šulekovo, Bojná a pod.).

Na skládke bolo premeraných 4 (5) odplyňovacích šacht. Z nich iba vo dvoch bola zistená mierne zvýšená tvorba skládkových plynov.

S ohľadom na stav prác na skládke nie je možné posúdiť príčinu negatívnych výsledkov. Môže ísť napr. o nefunkčné, zle vybudované šachty. Je zaujímavé, že nízky obsah plynov je v rozpore s hodnotami CHSK_{Cr} a amónnych iónov v priesakovej kvapaline.

Pre komplexné posúdenie a riziko znečistenia SIŽP zabezpečila odber vzoriek z monitorovacieho systému skládky a z akumuláčnej nádrže a vypracovanie správy z monitorovania s posúdením znečistenia - **Skládka odpadov Stupava – Žabáreň, monitorovanie kvality podzemnej vody v okolí skládky a jej zhodnotenie, júl 2020**, dátum spracovania: október 2020, vypracovaná firmou AQUA-GEO, s.r.o.. Na zhodnotenie vplyvu skládky na kvalitu podzemnej vody boli odoberané vzorky z dvoch indikačných vrtov NM – 11 a NM – 12 v predpolí skládky. Vzorky priesakovej kvapaliny boli odoberané z čerpacej šachty v čele skládky. Na laboratórne analýzy vôd z drenážneho systému boli odobrané vzorky z akumuláčnej nádrže.

Rozsah analyzovaných ukazovateľov bol nasledovný:

Vrt NM-11: NH₄⁺, CHSK_{Cr}, chloridy, B, Ag, Al³⁺, As, Ba, Be, Ca²⁺, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K⁺, Li⁺, Mg²⁺, Mn²⁺, Mo, Na⁺, Ni, P celkový, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn.

Vrt NM-12, akumuláčná nádrž a drenážna šachta: NH₄⁺, CHSK_{Cr}, chloridy, B.

V závere monitorovacej správy Skládka odpadov Stupava – Žabáreň, monitorovanie kvality podzemnej vody v okolí skládky a jej zhodnotenie, vypracovanej v októbri 2020 spoločnosťou AQUA-GEO, s.r.o., sa uvádza:

Prezentovaná správa hodnotí kvalitu podzemných vôd z vrtov NM-11 a NM-12 v okolí skládky odpadov Stupava a priesakových kvapalín z jednorazového odberu zo dňa 15.7.2020.

Podzemná voda v okolí skládky je v indikačných vrtoch priamo ovplyvnená uloženým materiálom na skládke. Výsledky monitorovania podzemných vôd vykazujú, že boli prekročené hodnoty intervenčného kritéria (IT), čo je podľa smernice č. 2015 č. 1/2015-7 kritická hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky stanovenej pre podzemnú vodu, ktorej prekročenie pri danom spôsobe využitia územia predpokladá vysokú pravdepodobnosť ohrozenia ľudského zdravia a životného prostredia, tzn. je nutné vykonať podrobný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia, a to v ukazovateli CHSK, vodivosti a NH₄ vo všetkých sledovaných vrtoch. Z vyššie uvedených dôvodov preto navrhujeme postupovať podľa smernice č. 2015 1/2015-7, tzn. vykonať podrobný geologický prieskum s analýzou rizika znečisteného územia. Keďže pôvodný referenčný vrt sa pri odberoch podzemnej vody vyčerpáva a z toho dôvodu nie je vhodný na odber vzorky, navrhujeme vybudovať nový referenčný vrt.

Priesakové kvapaliny

Hodnota IT smernice č. 2015 č. 1/2015-7 bola prekročená vo všetkých sledovaných ukazovateľoch, okrem hodnoty bóru, kde jeho hodnota prekročila ID hodnotu. Priesakové kvapaliny prekračujú aj limitné hodnoty vypúšťaných vôd do povrchových vôd a do kanalizácie. Preto navrhujeme postupovať podľa smernice č. 2015 1/2015-7, tzn. vykonať podrobný geologický prieskum s analýzou rizika znečisteného územia a priesakové vody spolu s podzemnými vodami kumulovanými v drenážnej nádrži odčerpávať do cisterny na ďalšie

spracovanie/čistenie. Porovnanie so smernicou č. 2015 č. 1/2015-7 súvisí s priamym ohrozením podzemnej vody týmito kvapalinami. Je potrebné naakumulované priesakové kvapaliny permanentne odčerpávať, tak aby nedošlo k ich pretekaniu do okolitého prostredia a ovplyvneniu podzemnej prípadne povrchovej vody okolia.

2. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5.

Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod č. 5.9.

Prevádzkovateľ musí uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí a každoročne do 31. januára nasledujúceho roka ohlasovať výsledky monitoringu príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a povoľujúcemu orgánu.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil SIŽP Zhodnotenie monitoringu podzemných a povrchových vôd a priesakovej kvapaliny za rok 2019 po stanovenom termíne 31. januára nasledujúceho roka, t. j. bolo doručené dňa 14.2.2020.

3. Podmienka č. 4 stavebného povolenia vydaného rozhodnutím č. 7116-33433/37/2015/Kuc/370330104/Z4-SP

Lehota na dokončenie stavby sa určuje do 21.01.2020.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nedodržiaval lehotu do 21.01.2020 na dokončenie stavby „Stupava – Žabáreň, skládka odpadov“ SO-12 rekultivácia skládky odpadov 1. Etapa, ktorá bola vydaná zmenou integrovaného povolenia č. 7116-33433/37/2015/Kuc/370330104/Z4-SP zo dňa 12.11.2015 a predĺžená do 21.01.2020 zmenou integrovaného povolenia č. 6725-31642/37/2017/Faš/370330104/Z5 zo dňa 25.10.2017.

K. Prílohy správy **Áno**

- Skládka odpadov Stupava – Žabáreň, monitorovanie kvality podzemnej vody v okolí skládky a jej zhodnotenie, júl 2020, dátum spracovania: október 2020, vypracovaný spoločnosťou AQUA-GEO, s.r.o.
- Fotodokumentácia

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

-

Nedodržané

1. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod č. 5.9.
2. Podmienka č. 4 stavebného povolenia vydaného rozhodnutím č. 7116-33433/37/2015/Kuc/370330104/Z4-SP

Čiastočne dodržané

1. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod č. 5.2.

Nie je možné vyhodnotiť

-

M. Záver – celkové zhodnotenie

SIŽP vykonala kontrolu pri ktorej zistila určité nedostatky ktoré sú v rozpore s podmienkami integrovaného povolenia.

Po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené porušenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z podmienok povolenia uvedených v časti J. tejto správy.

Bolo zistené že:

- Prevádzkovateľ nedodrжал lehotu na dokončenie stavby „Stupava – Žabáreň, skládka odpadov“ SO-12 rekultivácia skládky odpadov 1. Etapa.
- Prevádzkovateľ zaslal Zhodnotenie monitoringu podzemných a povrchových vôd a priesakovej kvapaliny za rok 2019 po stanovenom termíne 31.januára nasledujúceho roka.
- Prevádzkovateľ nezabezpečil monitorovanie kvality podzemných vôd z referenčného vrtu.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a § 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.


SIŽP podľa § 35 ods. 2:

- písm. a) zákona o IPKZ nariadi prevádzkovateľovi vykonať opatrenia na nápravu v rozsahu:
 - vybudovať nový referenčný vrt, keďže pôvodný referenčný vrt sa pri odberoch podzemnej vody vyčerpáva a z toho dôvodu nie je vhodný na odber vzorky,
 - permanentne odčerpávať naakumulované priesakové kvapaliny, tak aby nedošlo k ich pretekaniu do okolitého prostredia a ovplyvneniu podzemnej prípadne povrchovej vody okolia,
 - zabezpečenie vývozu priesakovej kvapaliny spolu s podzemnými vodami kumulovanými v drenážnej nádrži odčerpávať do cisterny a odvážať na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd,
 - vykonať podrobný geologický prieskum s analýzou rizika znečisteného územia,
- písm. b) zákona o IPKZ uloží pokutu za zistený správny delikt.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Simona Fašungová


.....

Ing. Marta Škrabáková


.....



Číslo: 6892/37/2020-43432/2020

ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 14/2020/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet: Nie
Výsledok: § 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu
§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené: Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Mgr. Simona Fašungová Číslo preukazu: 553
Telefón: 02 582 82 416
Elektronická adresa: simona.fasungova@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Marta Škrabáková Číslo preukazu: 483
Telefón: 02 582 82 441
Elektronická adresa: marta.skrabakova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: Technické služby Stupava, s.r.o.
Adresa sídla: Dlhá 11/1248, 900 31 Stupava
IČO: 43 859 623
Kontrola oznámená: 13.7.2020 Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca: Mgr. Peter Novisedlák Funkcia: konateľ
Telefón: 02/60200912

Elektronická adresa: primator@stupava.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Stupava - Žabáreň, skládka odpadov
Adresa prevádzky: Mierová ulica, 900 31 Stupava
Variabilný symbol: 370330104
Integrované povolenie: 3813-28378/37/2007/Koč/370330104
Vydané: 3.9.2007
Právoplatné: 28.9.2007
Kategória:

5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, 73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 23.10.2018- 20.12.2018
Kontrolované obdobie: 30.10.2018 – 15.7.2020
Začatie kontroly: 15.7.2020
Prvé miestne zisťovanie: 15.7.2020
Vypracovanie správy: 4.12.2020
Doručenie správy: 8.12.2020
Prerokovanie správy: 16.12.2020

F. Prílohy zápisnice Nie

G. Výsledky vykonanej kontroly prevádzky

Dodržané

-

Nedodržané

1. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod č. 5.9.
2. Podmienka č. 4 stavebného povolenia vydaného rozhodnutím č. 7116-33433/37/2015/Kuc/370330104/Z4-SP

Čiastočne dodržané

1. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod č. 5.2.

Nie je možné vyhodnotiť

-

H. Záver

Prevádzkovateľ nezaslal žiadne vyjadrenie k správe o environmentálnej kontrole č. 14/2020/P. Na prerokovaní boli predložené splnomocnenia na zastupovanie prevádzkovateľa na prerokovaní výsledkov vykonanej env. kontroly.

Bolo zistené že:

- Prevádzkovateľ nedodrжал lehotu na dokončenie stavby „Stupava – Žabáreň, skládka odpadov“ SO-12 rekultivácia skládky odpadov 1. Etapa.
- Prevádzkovateľ zaslal Zhodnotenie monitoringu podzemných a povrchových vôd a priesakovej kvapaliny za rok 2019 po stanovenom termíne 31.januára nasledujúceho roka.
- Prevádzkovateľ nezabezpečil monitorovanie kvality podzemných vôd z referenčného vrtu.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a § 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

SIŽP podľa § 35 ods. 2:

- písm. a) zákona o IPKZ nariadi prevádzkovateľovi vykonať opatrenia na nápravu v rozsahu:
 - vybudovať nový referenčný vrt, keďže pôvodný referenčný vrt sa pri odberoch podzemnej vody vyčerpáva a z toho dôvodu nie je vhodný na odber vzorky,
 - permanentne odčerpávať naakumulované priesakové kvapaliny, tak aby nedošlo k ich pretekaniu do okolitého prostredia a ovplyvneniu podzemnej prípadne povrchovej vody okolia,
 - zabezpečenie vývozu priesakovej kvapaliny spolu s podzemnými vodami kumulovanými v drenážnej nádrži odčerpávať do cisterny a odvážať na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd,
 - vykonať podrobný geologický prieskum s analýzou rizika znečisteného územia,
- písm. b) zákona o IPKZ uloží pokutu za zistený správny delikt.

Pri stanovovaní výšky pokuty SIŽP prihliadne na závažnosť porušenia povinností prevádzkovateľa, dobu trvania, porušovania povinností, ako aj snahu prevádzkovateľa odstrániť zistené nedostatky.

Prevádzkovateľ nevzniesol žiadne námietky na prerokovaní výsledkov environmentálnej kontroly č. 14/2020/P.

I. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Simona Fašungová


.....

Ing. Marta Škrabáková


.....

Prevádzkovateľ:


Bezdôvodné nedostavenie: **Nie**

Odmietnutie podpísania zápisnice: **Nie**

Splnomocnení:

Mgr. Marián Závodný

Funkcia: riaditeľ VPS Stupava


.....


Ing. Juraj Schwarz

Funkcia: manažér skládky


.....

Prevzal: ZÁVODNÝ

Dňa: 16.12.2020


.....