



Číslo: 5048-42752/2020/Čás/370210805

ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY č. 14/2020/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa ustanovenia § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Ľubica Čázarová	Číslo preukazu: 463
Telefón:	037 656 06 48	
Elektronická adresa:	lubica.casarova@sizp.sk	

Inšpektor :	Ing. Peter Hrivík	Číslo preukazu: 503
Telefón:	02/5828 2408	
Elektronická adresa:	peter.hrivik@sizp.sk	

Inšpektor :	Ing. Miroslav Vlček	Číslo preukazu: 201
Telefón:	02/5828 2408	
Elektronická adresa:	miroslav.vlcek@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -

Telefón: -
Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: **Duslo, a. s.**
Adresa sídla: Administratívna budova, ev. č. 1236 , 927 03 Šaľa
IČO: 35 826 487
Kontrola oznámená: 24.02. 2020 Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca: Ing. Jozef Mako Funkcia: vedúci OŽPaOZ
Telefón: +421 918 818 347
Elektronická adresa: jozef.mako@duslo.sk

Zástupca: Ing. Zuzana Gocníková Funkcia: vedúca oddelenia
Telefón: +421 917 599 345
Elektronická adresa: zuzana.gocnikova@duslo.sk

Zástupca: Ing. Jarmila Faktorová Funkcia:
referent techn. úseku
Telefón: 031 775 2537
Elektronická adresa: jarmila.faktorova@duslo.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Močovina 3**
Adresa prevádzky: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
Variabilný symbol: 370210115
Integrované povolenie: 577/OIPK/155/06-Má/370210805 v znení neskorších zmien a doplnení
Vydané: 1.2.2006
Právoplatné: 22.2.2006
Projektovaná kapacita: 300 000 t/rok (600 t/d prilovanej močoviny a 300 t/d močoviny v roztoku, resp. 900 t/d močoviny v roztoku
Kategória:
4.3. Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka – jednoduché alebo zložené hnojivá.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované
obdobie: 16.2. 2017 – 14.3.2019
Posledná kontrola: 14.3.2019 – 14.5.2019
Kontrolované obdobie: 15.3.2019 – 4.3.2020
Začatie kontroly: 4.3.2020
Prvé miestne zisťovanie: 4.3.2020
Vypracovanie správy: 30.11.2020
Doručenie správy: 03. 12. 2020
Vypracovanie dodatku: 14.12.2020
Doručenie dodatku: 14.12.2020

Prerokovanie správy: 14.12.2020

F. Prílohy zápisnice Áno

1. Splnomocnenie
2. Vyjadrenie ku kontrole zo dňa 11. 12. 2020
3. -

G. Výsledky vykonanej kontroly prevádzky

Dodržané

1. II.B.1.3.2.
2. II.I.1.B.1.11.
3. II.I.1.B.1.12.
4. II.I.1.B.1.15.
5. II.I.1.B.1.19.
6. II.B.1.1.
7. II.B.1.1.1.
8. II.B.1.1.2.
9. II.B.1.1.3.
10. II.B.1.2.
11. II.B.1.1.2.
12. II.B.1.1.3.
13. II.B.1.3.
14. II.B.1.3.1.
15. II.I.1.1.
16. II.I.1.2.
17. II.I.1.4.
18. II.I.1.26.
19. II.I.6.2.
20. II.I.6.3.
21. II.I.6.9.

Nedodržané v časti

-

Nedodržané

1. II.I.1.B.1.16.
2. II.I.1.B.1.18.
3. II.I.1.B.1.21.

Nie je možné vyhodnotiť

-

H. Záver

Vykonanou environmentálnou kontrolou prevádzkovateľa **Duslo, a.s.** v prevádzke „**Močovina 3**“ za kontrolované obdobie 15.03.2019 – 04.03.2020 bolo zistené, že prevádzkovateľ sa dopustil porušenia povinnosti uvedenej v ustanovení **§ 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ**, t. j. *vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení*, tým, že porušil podmienky integrovaného povolenia:

II.I.1.B.1.16.

*Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie **dennej kontroly AMS** a vykonávanie **údržby AMS** obsluhou AMS v súlade s Príručkou AMS a v súlade s prevádzkovou dokumentáciou AMS. Vykonané úkony počas dennej kontroly a údržby budú obsluhou čitateľne zaznamenávané v **Prevádzkovom denníku**. V Prevádzkovom denníku budú obsluhou zaznamenávané aj údaje o poruchách a odstávkach AMS.*

tým, že Príručka AMS a prevádzková dokumentácia AMS neuvádzajú presný rozpis činnosti a úkonov, ktoré sa majú vykonávať v denných intervaloch na monitorovacom systéme AMS a byť zaznamenávané do Prevádzkového denníka. Taktiež nebola prevádzkovateľom predložená žiadna dokumentácia, v ktorej by boli uvedené činnosti a povinnosti obsluhy na vykonávanie dennej údržby.

II.I.1.B.1.18.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť overovanie spoľahlivosti AMS v súlade s STN EN 14 181 (Q AL3). O výsledkoch overovania je povinný viesť evidenciu, ktorá musí byť k dispozícii pri periodickej kontrole AMS alebo pri kontrole prevádzkovania AMS príslušnými orgánmi štátnej správy.

tým, že prevádzkovateľ nepredložil správu o vykonaní funkčnej skúšky ani úplnej funkčnej skúšky za rok 2019 a znečisťujúcu látku amoniak.

II.I.1.B.1.21.

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby vo všetkých protokoloch (denný, mesačný, ročný) boli uvedené konkrétne hodnoty Inšpekciou schválených náhradných hodnôt koncentrácie amoniaku aj pomocných veličín.

tým, že prevádzkovateľ v protokoloch nepoužíva správne náhradné hodnoty a nezabezpečuje ich pravidelnú aktualizáciu.

Vzhľadom na prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV, nebolo možné v súlade s ustanovením § 34 ods. 11 zákona o IPKZ doručiť prevádzkovateľovi správu o kontrole do dvoch mesiacov od vykonania prvého miestneho zisťovania v prevádzke, v ktorej sa uskutočnila kontrola.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v ustanovení **§ 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ**, t. j. *vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom* a v ustanovení **§ 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ**, *udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení*, čím sa naplnila skutková podstata správneho deliktu uvedeného v ustanovení **§ 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ**.

Na základe uvedených zistených nedostatkov z kontroly SIŽP uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt podľa ustanovenia § 37 ods. 4 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný - zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 14/2020/P.

I. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Ľubica Čásová

.....

Prevádzkovateľ:

Bezdôvodné nedostavenie: **Nie**

Odmietnutie podpísania zápisnice: **Nie**

Zástupca: Ing. Zuzana Gocníková

Funkcia: splnomocnený zástupca

.....

Dôvody odmietnutia podpísania zápisnice:

-