



Číslo: 880-6674/2021/Rum/720110103

Dátum: 08. 03. 2021

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 4/2021/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa ustanovenia § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Martina Rumanovská	Číslo preukazu: 530
Telefón:	037 656 06 48	
Elektronická adresa:	martina.rumanovska@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Ingrid Pojezdalová	Číslo preukazu: 507
Telefón:	037 656 06 34	
Elektronická adresa:	ingrid.pojezdalova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Obec Bajtava	
Adresa sídla:	Obecný úrad č. 86, 943 65 Kamenica nad Hronom	
IČO:	00 308 757	
Kontrola oznámená:	25.01.2021	Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca:	Jozef Benkó	Funkcia: starosta obce
Telefón:	+421 915 662 400	
Elektronická adresa:	starosta@bajtava.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Bajtava – skládka TKO
Adresa prevádzky:	k.ú. Bajtava
Variabilný symbol:	720110103
Integrované povolenie:	586/OIPK/04-Ra/720110103
Vydané:	20.4.2004
Právoplatné:	6.5.2004
Projektovaná kapacita:	celkom 178 000 m ³ ; z toho časť I. a III. etapy 55 943 m ³
Kategória:	

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, 73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	23.9.2015 – 15.3.2018
Posledná kontrola:	15.3.2018 – 10.5.2018
Kontrolované obdobie:	16.3.2018 – 27.1.2021
Začatie kontroly:	27.1.2021
Prvé miestne zisťovanie:	27.1.2021
Vypracovanie správy:	8.3.2021
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok: 31
Videodokumentácia:	Nie	
Odňatie prvopisov:	Nie	
Odobraté vzorky:	Nie	
Meranie emisií:	Nie	
Iné:	-	

G. Zameranie kontroly – opis

Dňa 27. 01. 2021 bola v rámci environmentálnej kontroly SIŽP vykonaná miestna obhliadka prevádzky „Bajtava – skládka TKO“ (ďalej len „prevádzka“). Prevádzkovateľ bol pred obhliadkou elektronicky dňa 25. 01. 2021 oboznámený o začatí environmentálnej kontroly,

ktorá bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, Odborom integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 586/OIPK/04-Ra/720110103 zo dňa 20. 04. 2004, právoplatného dňa 06. 05. 2004 v znení neskoršej zmeny a doplnenia integrovaného povolenia. Kontrolované obdobie bolo stanovené odo dňa poslednej environmentálnej kontroly, od 16. 03. 2018 do 27. 01. 2021. Miestna obhliadka prevádzky skládky odpadov bola vykonaná za prítomnosti zástupcu prevádzkovateľa – starostu obce.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase miestnej obhliadky v rámci environmentálnej kontroly bol na skládke odpadov bežný prevádzkový stav. Odpad do prevádzky privázaný dopravným mechanizmom nebol, avšak na aktívnej časti skládky odpadov pracoval kompaktor, ktorý odpad rozhrňal a zhutňoval. Vizuálne bola aktívna plocha časti I. a III. kazety skládky zhutnená a prekrytá zeminou, resp. vhodným inertným materiálom. Areál skládky bol upravený a čistý bez úletov, ako aj jeho okolie. Povolená a prevádzkovaná časť I. a III. etapy skládky odpadov zatiaľ kapacitne naplnená nie je, preto skládka nemá žiadnu časť uzavretú a zrekultivovanú a od prvotného povolenia rozšírená o nové časti nebola.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 589/OIPK/04-Ra/720110103 zo dňa 20. 04. 2004 v znení neskorších zmien a doplnení
2. Prevádzkový denník predložený prevádzkovateľom k nahliadnutiu počas miestnej obhliadky prevádzky za kontrolované obdobie od 16. 03. 2018 do 27. 01. 2021
3. Záverečná správa – monitoring vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd za rok 2018, 2019, 2020, spracovateľ GEO-Komárno s.r.o., RNDr. Zoltán Varjú
4. Geodetický elaborát – polohopisné a výškopisné merania a výpočet objemu skládky za rok 2020, 2019, 2018, Ing. Zoltán Gasparik G-geo, Ipel'ský Sokolec
5. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2018, 2019, 2020
6. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním ako pôvodca odpadu a ako prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov za rok 2018, 2019, 2020
7. Tlačivo „Základný report“ – zoznam druhov a množstvo odpadov prijatých na skládku odpadov za kontrolované obdobie mesiacov marec 2018 až december 2020
8. Monitoring skládkových plynov – meranie atmosférického tlaku a ostatných parametrov skládkového plynu na prevádzke Skládka odpadov Bajtava za rok 2019 a za rok 2021 (meranie vykonané dňa 10.02.2021, zaslané spolu so záverečnou správou za rok 2020)
9. Potvrdenie o vytvorenej výške účelovej finančnej rezervy – MŽP SR, odbor účtovníctva – Odsúhlasenie záväzkov MŽP SR k 31. 12. 2020
10. Fotodokumentácia vyhotovená SIŽP z miestnej obhliadky prevádzky

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.1.1.20.

Prevádzkovateľ skládky odpadov musí v súlade so zákonom o odpadoch vytvárať počas prevádzky skládky odpadov účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prostriedky účelovej finančnej rezervy sú prevádzkovateľom odvádzané na účet vedený v Štátnej pokladnici. Počas kontroly boli SIŽP poskytnuté údaje a prehľad o stave jednotlivých položiek. Predložený doklad „Odsúhlasenie záväzkov MŽP SR k 31. 12. 2020“ je súčasťou spisového materiálu.

2. Podmienka II.1.2.12.

V skládkovacích priestoroch časti I. a III. etapy je povolené skládkovanie do zaplnenia **projektovanej kapacity skládky 55 943 m³**, do výšky uloženého odpadu podľa schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultivácie a monitorovania skládky odpadov po jej uzatvorení.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Projektovaná kapacita skládky 55 943 m³ v čase miestnej obhliadky prekročená nebola, podľa predloženého evidenčného listu skládky odpadov za rok 2020 bola uvedená voľná kapacita skládky 21 576 m³, čo predstavuje objem 2 862 m³ skládkovaného odpadu za rok 2020. Uvedené údaje sú podložené aj Geodetickým elaborátom polohopisného a výškopisného merania a výpočtu objemu skládky za rok 2020, vypracovaným geodetickou kanceláriou Ing. Zoltán Gasparik G-geo, Ipeľský Sokolec. Podmienka II.1.2.12. integrovaného povolenia (IP) bola prevádzkovateľom dodržaná.

3. Podmienka II.1.2.13.

V prevádzke „**Bajtava – skládka TKO**“ – časť I. a III. etapy je povolené skládkovanie odpadov, zaradených podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 1 tohto povolenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Počas kontrolovaného obdobia od marca 2018 do decembra 2020 boli na skládku prijaté a zneškodnené odpady, ktorých zoznam prevádzkovateľ predložil počas výkonu kontroly na tlačive „Základný report“:

Katalógové číslo	Názov odpadu	Kategória odpadu
15 01 06	zmiešané obaly	O
16 01 19	plasty	O
16 01 22	časti inak nešpecifikované	O
17 01 01	betón	O
17 01 03	škridly a obkladový materiál a keramika	O
17 01 07	zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
17 02 01	drevo	O
17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O
17 06 04	izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	O
17 08 02	stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01	O

17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
19 08 01	zhrabky z hrabíc	O
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O
20 03 07	objemný odpad	O
20 03 08	drobný stavebný odpad	O

Všetky predmetné druhy odpadov sú povolené na skládku prijať a zneškodniť skládkovaním. Predložený zoznam odpadov „Základný report“ je súčasťou spisového materiálu. Podmienka II.1 2.13. IP bola prevádzkovateľom dodržaná.

4. Podmienka II.1.2.17.

Odpad kat. č. **19 08 05** – *kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd* je možné prijať na skládku len v prípade predloženého **protokolu z analýzy tohto kalu**, ktorý preukáže **prekročenie limitných hodnôt koncentrácie rizikových látok v čistiarenskom kale** podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenskeho kalu a dnových sedimentov do pôdy. V prípade, ak nebudú limitné hodnoty koncentrácie rizikových látok v čistiarenskom kale prekročené, je vhodné využiť tento kal do pôdy alebo kompostu v poľnohospodárstve alebo v lesníctve z dôvodu plnenia opatrení na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Odpad kat. č. *19 08 05* – *kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd* za kontrolované obdobie na skládke odpadov prijatý a zneškodnený nebol, z toho dôvodu nie je možné dodržanie predmetnej podmienky IP vyhodnotiť.

5. Podmienka II.2.4.

Pri ukladaní ďalších vrstiev odpadu na skládku odpadov sa odpad musí ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 – 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť kompaktorom najneskôr deň po jeho uložení. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením strojným zariadením. Komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady sa musia pri zhutňovaní prekryvať vhodným inertným materiálom (napr. zeminou).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase miestnej obhliadky odpad do prevádzky privezený nebol, avšak na aktívnej časti skládky odpadov pracoval kompaktor, ktorý odpad rozhrňal a zhutňoval. Vizualne bola aktívna plocha časti prevádzkovej skládky zhutnená a prekrytá zeminou, resp. vhodným inertným materiálom. Objemný odpad na aktívnej ploche pozorovaný nebol. Skutkový stav je podložený vyhotovenou fotodokumentáciou, ktorá je súčasťou spisového materiálu.

6. Podmienka II.2.16.

Monitorovacie zariadenia počas prevádzky skládky odpadov a aj po uzatvorení skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Monitorovací systém skládky sa skladá z troch monitorovacích vrtov: M-1 referenčný vrt nad telesom skládky, M-2 a M-3 indikačné vrty pod čelnou hrádzou skládkového telesa v oplotenom areály nádrže priesakových kvapalín. Monitorovacie vrty boli počas kontroly uzamknuté. Vzhľadom na predložené záverečné správy s výsledkom monitorovacích meraní za celé kontrolované obdobie možno konštatovať, že aj vo vyhovujúcom technickom stave. Podmienka II.2.2.16. bola vyhodnotená ako dodržaná. Fotodokumentácia monitorovacích vrtov je uložená v spise.

7. Podmienka **II.3.6.** a **II.1.1.27.**

II.3.6. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 uvedený v konaní *v bode a)* v úvodnej časti povolenia je udelený na obdobie 5 rokov od právoplatnosti rozhodnutia č. 119-13718/2019/Rum/720110103/Z1 zo dňa 14. 05. 2019. Platnosť tohto súhlasu Inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu doručí Inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasu.

II.1.1.27. Ak toto povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ je povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zistený stav **Nedodržaná v podmienke II.1.1.27.**

Opis **Áno**

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov má prevádzkovateľ platný podľa rozhodnutia poslednej zmeny integrovaného povolenia odo dňa jeho právoplatnosti 29. 05. 2019 na obdobie 5 rokov, v znení podmienky II.3.6. Podľa zistených skutočností počas kontrolovaného obdobia od 16. 03. 2018 do 28. 05. 2019 (14 mesiacov a 12 dní) vykonával prevádzkovateľ svoju činnosť – prevádzkoval zariadenie na zneškodňovanie odpadov bez platného súhlasu povoľujúceho orgánu.

Vykonávaním činnosti bez platného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov počas kontrolovaného obdobia od 16. 03. 2018 do 28. 05. 2019, bola prevádzkovateľom podmienka integrovaného povolenia II.1.1.27. nedodržaná v zmysle ustanovenia § 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ v časti *vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením*, teda platným súhlasom na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

8. Podmienka **II.3.7.** a **II.1.1.19.**

II.3.7. Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov uvedený v konaní *v bode a)* v úvodnej časti povolenia (dokument „Prevádzkový poriadok skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný BAJTAVA“, november 2018) je udelený na obdobie 5 rokov od právoplatnosti rozhodnutia č. 119-13718/2019/Rum/720110103/Z1 zo dňa 14. 05. 2019. Platnosť tohto súhlasu Inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu doručí Inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasu.

II.1.1.19. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku v súlade s prevádzkovým poriadkom, ktorý bol schválený povoľujúcim orgánom. V prípade zmeny v prevádzkovaní

skládky je povinný aktualizovať prevádzkový poriadok. Prevádzkový poriadok musí byť vypracovaný v súlade s vydaným integrovaným povolením.

Zistený stav **Nedodržaná v podmienke II.1.1.19.**

Opis **Áno**

V nadväznosti na predchádzajúcu kontrolovanú podmienku integrovaného povolenia, posledný súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov bol prevádzkovateľovi udelený rozhodnutím zmeny integrovaného povolenia zo dňa 14. 05. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 05. 2019. Prevádzkovateľ počas kontrolovaného obdobia od 16. 03. 2018 do 28. 05. 2019 (14 mesiacov a 12 dní) prevádzkoval skládku odpadov v súlade s prevádzkovým poriadkom, ktorý nemal platný súhlas povoľujúceho orgánu.

Vykonávaním činnosti bez platného súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov počas kontrolovaného obdobia od 16. 03. 2018 do 28. 05. 2019, bola prevádzkovateľom podmienka integrovaného povolenia II.1.1.19. nedodržaná v časti *prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku v súlade s prevádzkovým poriadkom, ktorý bol schválený povoľujúcim orgánom*, teda platným súhlasom na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

9. Podmienka **II.5.1.1.**

Prevádzkovateľ je povinný 2 x ročne (v jarom a jesennom období, keď priemerná mesačná vonkajšia teplota neklesne pod 5° C) v odplynovacích šachtách skládky OŠ1, OŠ2 a OŠ3 vykonávať monitorovanie zamerané na tvorbu skládkového plynu (CH₄, CO₂, O₂, H₂S) a atmosférický tlak.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Počas kontrolovaného obdobia 16. 03. 2018 – 27. 01. 2021 zabezpečil prevádzkovateľ monitorovanie skládkových plynov v zmysle podmienky II.5.1.1. integrovaného povolenia a na základe predložených údajov zo správy monitorovania skládkových plynov nasledovne:

- rok 2018 – meranie vykonané nebolo
- rok 2019 – monitorovanie vykonané dňa 24.09.2019 v rozsahu: atmosférický tlak, O₂, N, CO₂, H₂S
- rok 2020 – meranie vykonané nebolo

V zmysle uvedeného SIŽP vyhodnotila podmienku II.5.1.1. za nedodržanú.

10. Podmienka **II.5.7.5.**

Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky odpadov a aj 30 rokov po jej uzatvorení spracovať 1 x ročne **vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd (záverečnú správu)** z monitorovacích objektov odborne spôsobilou osobou a predložiť ho aj s **údajmi o topografii skládky odpadov najneskôr do 31. januára** nasledujúceho kalendárneho roku za predchádzajúci rok Inšpekcii. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov a porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie. Porovnania sa musia vyhodnotiť prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovni pre každú monitorovaciu sondu.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Počas kontrolovaného obdobia 16. 03. 2018 – 27. 01. 2021 predložil prevádzkovateľ záverečnú správu v zmysle vyhodnotenia monitorovania podzemných vôd a vypracovania topografie

skládky odpadov odborne spôsobilou osobou a v zmysle požiadaviek, ktoré má záverečná správa obsahovať. Záverečná správa a údaje o topografii skládky odpadov však boli Inšpekcii doručené po stanovenom termíne „*najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roku za predchádzajúci rok*“ nasledovne:

- za rok 2018 – Inšpekcii doručené dňa 06. 02. 2019, na poštovú prepravu podané dňa 05. 02. 2019
- za rok 2019 – Inšpekcii doručené dňa 14. 02. 2020, na poštovú prepravu podané dňa 12. 02. 2020
- za rok 2020 – Inšpekcii doručené dňa 05. 02. 2021, na poštovú prepravu podané dňa 04. 02. 2021

V zmysle uvedeného SIŽP vyhodnotila podmienku II.5.7.5. za nedodržanú v časti predkladania záverečnej správy do stanoveného termínu.

11. Podmienka **II.5.7.6.**

Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva každoročne **do 28. februára** nasledujúceho roka predkladať príslušného okresnému úradu a Inšpekcii **Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním** (ako pôvodca odpadu a ako prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov) a **Evidenčný list skládky odpadu** (ako prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Počas kontrolovaného obdobia 16. 03. 2018 – 27. 01. 2021 predložil prevádzkovateľ všetky tlačivá v zmysle podmienky II.5.7.6. integrovaného povolenia nasledovne:

- za rok 2018 – Inšpekcii doručené dňa 06. 02. 2019
- za rok 2019 – Inšpekcii doručené dňa 14. 02. 2020
- za rok 2020 – Inšpekcii doručené dňa 05. 02. 2021

Tlačivá Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním a Evidenčný list odpadu sú súčasťou spisového materiálu SIŽP. Kontrolovaná podmienka bola prevádzkovateľom dodržaná.

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.1.1.20.
2. II.1.2.12.
3. II.1.2.13.
4. II.2.4.
5. II.2.16.
6. II.5.7.6.

Nedodržané

1. II.1.1.27.
2. II.1.1.19.
3. II.5.1.1.

4. II.5.7.5.

Nie je možné vyhodnotiť

1. II.1.2.17.

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou environmentálnou kontrolou v prevádzke „Bajtava – skládka TKO“ za kontrolované obdobie 16. 03. 2018 – 27. 01. 2021 bolo zistené, že prevádzkovateľ sa dopustil porušenia povinnosti uvedenej v ustanovení **§ 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ**, t. j. *vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení* tým, že porušil podmienku integrovaného povolenia:

II.1.1.27.

tým, že vykonával činnosť bez platného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov počas kontrolovaného obdobia od 16. 03. 2018 do 28. 05. 2019.

II.1.1.19.

tým, že prevádzkoval skládku odpadov v súlade s prevádzkovým poriadkom, ktorý nebol schválený povoliujúcim orgánom, teda nemal vydaný platný súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov počas kontrolovaného obdobia od 16. 03. 2018 do 28. 05. 2019.

II.5.1.1.

tým, že nevykonával monitorovanie zamerané na tvorbu skládkového plynu v stanovenom intervale a v stanovených ukazovateľoch počas celého kontrolovaného obdobia v zmysle podmienky integrovaného povolenia.

II.5.7.5.

tým, že nepredložil vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd (záverečnú správu) s údajmi o topografii skládky odpadov najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci rok Inšpekcii, ale po termíne počas celého kontrolovaného obdobia.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v ustanovení **§ 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ**, t. j. *vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom* a v ustanovení **§ 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ**, *udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení*, čím sa naplnila skutková podstata správneho deliktu uvedeného v ustanovení **§ 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ**.

Na základe uvedených zistených nedostatkov z kontroly SIŽP v súlade s ustanovením **§ 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ** uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa ustanovenia **§ 37 ods. 4 zákona o IPKZ** za zistený správny delikt uvedený v ustanovení **§ 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ**.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný - zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 4/2021/P.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Martina Rumanovská

.....

Ing. Ingrid Pojezdalová

.....