



Číslo: 880-9407/2021/Rum/720110103

Dátum: 22.03.2021

ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY č. 4/2021/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa ustanovenia § 34 ods. 5 a 6 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpenie:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Martina Rumanovská	Číslo preukazu: 530
Telefón:	037 656 06 48	
Elektronická adresa:	martina.rumanovska@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Ingrid Pojezdalová	Číslo preukazu: 507
Telefón:	037 656 06 34	
Elektronická adresa:	ingrid.pojezdalova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Obec Bajtava	
Adresa sídla:	Obecný úrad č. 86, 943 65 Kamenica nad Hronom	
IČO:	00 308 757	
Kontrola oznámená:	25.01.2021	Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca:	Jozef Benkó	Funkcia: starosta obce
Telefón:	+421 915 662 400	
Elektronická adresa:	starosta@bajtava.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Bajtava – skládka TKO
Adresa prevádzky:	k.ú. Bajtava
Variabilný symbol:	720110103
Integrované povolenie:	586/OIPK/04-Ra/720110103 v znení zmien a doplnení
Vydané:	20.4.2004
Právoplatné:	6.5.2004
Projektovaná kapacita:	celkom 178 000 m ³ ; z toho časť I. a III. etapy 55 943 m ³
Kategória:	

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, 73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	23.9.2015 – 15.3.2018
Posledná kontrola:	15.3.2018 – 10.5.2018
Kontrolované obdobie:	16.3.2018 – 27.1.2021
Začatie kontroly:	27.1.2021
Prvé miestne zisťovanie:	27.1.2021
Vypracovanie správy:	8.3.2021
Doručenie správy:	11.3.2021
Vypracovanie dodatku:	-
Doručenie dodatku:	-
Vyprac. neopodstatnenosti:	-
Doruč. neopodstatnenosti:	-
Prerokovanie správy:	22.3.2021

F. Prílohy zápisnice

Áno

1. splnomocnenie

G. Výsledky vykonanej kontroly prevádzky

Nedodržané

1. II.1.1.27.

2. II.1.1.19.
3. II.5.1.1.
4. II.5.7.5.

H. Záver

Vykonan environmentálnou kontrolou v prevádzke „Bajtava – skládka TKO“ za kontrolované obdobie 16. 03. 2018 – 27. 01. 2021 bolo zistené, že prevádzkovateľ sa dopustil porušenia povinnosti uvedenej v ustanovení **§ 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ**, t. j. *vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení* tým, že porušil podmienku integrovaného povolenia:

II.1.1.27.

tým, že vykonával činnosť bez platného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov počas kontrolovaného obdobia od 16. 03. 2018 do 28. 05. 2019.

II.1.1.19.

tým, že prevádzkoval skládku odpadov v súlade s prevádzkovým poriadkom, ktorý nebol schválený povoľujúcim orgánom, teda nemal vydaný platný súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov počas kontrolovaného obdobia od 16. 03. 2018 do 28. 05. 2019.

II.5.1.1.

tým, že nevykonával monitorovanie zamerané na tvorbu skládkového plynu v stanovenom intervale a v stanovených ukazovateľoch počas celého kontrolovaného obdobia v zmysle podmienky integrovaného povolenia.

II.5.7.5.

tým, že nepredložil vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd (záverečnú správu) s údajmi o topografii skládky odpadov najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci rok Inšpekcii, ale po termíne počas celého kontrolovaného obdobia.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v ustanovení **§ 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ**, t. j. *vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom* a v ustanovení **§ 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ**, *udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení*, čím sa naplnila skutková podstata správneho deliktu uvedeného v ustanovení **§ 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ**.

Prevádzkovateľ sa k Správe o environmentálnej kontrole vyjadril v stanovenej lehote. Pri prerokovaní výsledkov environmentálnej kontroly č. 4/2021/P bol SIŽP prevádzkovateľom predložený originál „Zaslanie vyjadrenia k správe o environmentálnej kontrole č. 4/2021/P“. Vo svojom odôvodnení prevádzkovateľ nenamietal nedostatky zistené kontrolou, skôr vysvetlil dôvody, pre ktoré k porušeniu prišlo a uviedol opatrenia, ktoré boli prijaté vo vzťahu k oprávneným zamestnancom, aby sa v budúcnosti pochybenia neopakovali.

Na základe uvedených zistených nedostatkov z kontroly SIŽP uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt podľa ustanovenia § 37 ods. 4 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt.

I. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Martina Rumanovská

.....

Ing. Ingrid Pojezdalová

.....

Prevádzkovateľ:

Bezdôvodné nedostavenie: **Nie**

Odmietnutie podpísania zápisnice: **Nie**

Prevádzkovateľ: Jozef Benkó

Funkcia: starosta obce Bajtava

.....

Dôvody odmietnutia podpísania zápisnice:

-