



Číslo: 4916/37/2021-5310/2021/Sob

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 37/2020/Sob/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Áno
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Milan Sobolič	Číslo preukazu: 573
Telefón:	02/58282428	
Elektronická adresa:	milan.sobolic@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Istrochem Reality, a.s.
Adresa sídla:	Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO:	35 797 525

Kontrola oznámená:	18.01.2021	Spôsob:	Emailom
Zástupca:	Mgr. Jaroslav Simandl	Funkcia:	vedúci oddelenia odpadového hospodárstva – prevádzka
Telefón:	02 /49512546		
Elektronická adresa:	simandl@istrochem.sk		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka odpadov Budmerice
Adresa prevádzky:	Budmerice
Variabilný symbol:	370250104
Integrované povolenie:	6060/OIPK-1375/05-Ve/370250104
Vydané:	18.11.2005
Právoplatné:	23.12.2005
Projektovaná kapacita:	Kazeta K5, 1 a 2 sekcia – 81074 m ³ (zrekultivovaná) Kazeta K5, 3 a 4 sekcia – 74129 m ³ (prevádzkovaná)

Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované 1.1.2016 – 31.5.2018
obdobie:

Posledná kontrola: 13.3.2018 – 22.6.2018

Kontrolované obdobie: 1.6.2018 – 16.02.2021

Začatie kontroly: 18.01.2021

Prvé miestne zisťovanie:

Vypracovanie správy: 01.03.2021

Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie

Videodokumentácia: Nie

Odňatie prvopisov: Nie

Odobraté vzorky: Nie

Meranie emisií: Nie

Iné: Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia. Predmetom kontroly boli len podmienky integrovaného povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

SIŽP vykonala kontrolu príslušných dokumentov, hasičskej zápisnice, evidenciu prijatých odpadov na skládku odpadov, ohlásenie požiarov a monitoringu podzemných vôd.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie,
2. Zápisnica z protipožiarnej kontroly č. ORHZ-PK-2021/00004-002 zo dňa 22.01.2021,
3. Evidencia prijatých odpadov na skládku odpadov za deň 7.12 a 8.12.2020,
4. Oznámenie o požiaru v spoločnosti Istrochem Reality a.s., Bratislava prevádzka SO Budmerice zo dňa 10.12.2020
5. Oznámenie o požiaru v spoločnosti Istrochem Reality a.s., Bratislava prevádzka SO Budmerice zo dňa 29.12.2020
6. Správa z prešetrenia príčin vzniku požiaru na skládka Budmerice, 5 kazeta sekcia č. 3 zo dňa 8.12.2020
7. Sprievodné listy nebezpečných odpadov.
8. Skládka odpadov Budmerice - monitoring 2020

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. II.5.3.2. integrovaného povolenia

5.3.2 Každoročne oprávnená osoba vypracuje záverečnú správu - vyhodnotenie monitoringu skládky a na základe jej výsledkov a záverov navrhne prípadne opatrenia na odstránenie zisteného zvýšeného znečistenia zložiek životného prostredia, prípadne navrhne doplnenie alebo zúženie rozsahu monitoringu ukazovateľov podzemných vôd a priesakových kvapalín.

Zistený stav Dodržaná

Opis Áno

Prevádzkovateľ predložil v riadnom termíne správu „Budmerice skládka odpadov – monitoring 2020“ vypracovanú odborne spôsobilou osobou - firmou Sensor, spol. s r.o.. V závere správy spracovateľ uvádza: nebol zistený negatívny vplyv skládky na kvalitu podzemných, ani povrchových vôd v jej bezprostrednom okolí v takom rozsahu, aby boli potrebné riešiť havarijné situácie.

2. Podmienka č. II.5.7.3. integrovaného povolenia

5.7.3 Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb a údajov o spôsobe vykonaného riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány a inštitúcie v súlade s prevádzkovým poriadkom a havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.

Zistený stav Dodržaná

Opis Áno

Prevádzkovateľ listom zo dňa 10.12.2020 zaslal „oznámenie o požiaru v spoločnosti Istrochem Reality, a.s. Bratislava, prevádzka SO Budmerice“, ktorý bol spozorovaný pracovníkom dňa 08.12.2020. Vzniknutý požiar zaznamenal do prevádzkového denníka, do ktorého napísal čas trvania zásahu hasičov, kto sa zúčastnil zásahu a čo všetko sa počas zásahu robilo. Z požiaru bola dňa 22.01.2021 vypracovaná Zápisnica z protipožiarnej

kontroly pod č.: ORHZ-PK-2021/00004-002. Prevádzkovateľ dňa 29.12.2020 zaslal emailom list „Oznámenie o požiari v spoločnosti Istrochem Reality, a.s. Bratislava, prevádzka SO Budmerice“, ktorý bol spozorovaný pracovníkom dňa 22.12.2020. V oznámení uviedol kedy vznikol požiar, kto ho zistil, v ktorej kazete a sekcii sa nachádzal a akú plochu zabral požiar. Vzniknutý požiar zaznamenal do prevádzkového denníka.

3. Podmienka č. II.5.8.3. integrovaného povolenia

5.8.3 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky a po jej uzatvorení a každoročne do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 integrovaného povolenia inšpekcii a podľa bodov 5.2 a 5.3 aj obci Budmerice. V prípade ohlasovania podľa bodov 5.2 a 5.3 musia byť výsledky monitoringu spracované do formy záverečnej správy a musia byť vyhodnotené prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovni pre každú monitorovaciu sondu.

Zistený stav Dodržaná

Opis Áno

Prevádzkovateľ listom č. 055/IRE/2021 zo dňa 28.01.2021 zaslal dňa 01.02.2021 monitoring SO Budmerice 2020. SIŽP dňa 02.02.2021 zaevidovala prijatú poštu. Súčasť podania bolo:

- Budmerice skládka odpadov – monitoring 2020,
- Kontrolné výškové zameranie telesa skládky odpadov K3,
- Kontrolné výškové zameranie telesa skládky odpadov K4,
- Kontrolné výškové zameranie telesa skládky odpadov K5 – S1,2,
- Zameranie skutočného stavu skládky K5 – S3, 4.

4. Podmienka č. II.5.8.5. integrovaného povolenia

5.8.5 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy a samosprávy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zistený stav Dodržaná

Opis Áno

Prevádzkovateľ listom zo dňa 10.12.2020 zaslal „Oznámenie o požiari v spoločnosti Istrochem Reality, a.s. Bratislava, prevádzka SO Budmerice“, ktorý bol spozorovaný pracovníkom dňa 08.12.2020. Vzniknutý požiar zaznamenal do prevádzkového denníka, do ktorého napísal čas trvania zásahu hasičov, kto sa zúčastnil zásahu a čo všetko sa počas zásahu robilo. Z požiaru bola dňa 22.01.2021 vypracovaná Zápisnica z protipožiarnej kontroly pod č.: ORHZ-PK-2021/00004-002. Prevádzkovateľ dňa 29.12.2020 zaslal emailom list „Oznámenie o požiari v spoločnosti Istrochem Reality, a.s. Bratislava, prevádzka SO Budmerice“, ktorý bol spozorovaný pracovníkom dňa 22.12.2020. V oznámení uviedol kedy vznikol požiar, kto ho zistil, v ktorej kazete a sekcii sa nachádzal a akú plochu zabral požiar. Vzniknutý požiar zaznamenal do prevádzkového denníka.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané:

1. Podmienka II.5.3.2
2. Podmienka II.5.7.3
3. Podmienka II.5.8.3
4. Podmienka II.5.8.5

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou v prevádzke „Skládka odpadov Budmerice“ prevádzkovateľa Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, za kontrolované obdobie od 01.06.2018 – 16.02.2021 SIŽP nezistila porušenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z podmienok povolenia č. 6060/OIPK-1375/05-Ve/370250104 zo dňa 18.11.2005 v znení neskorších zmien.

Na základe vykonanej environmentálnej kontroly SIŽP konštatuje nasledovné:

- prevádzkovateľ si splnil povinnosť oznámiť vzniknutú haváriu,
- prevádzkovateľ zaznamenal do prevádzkového denníka vzniknutú haváriu, čas trvania zásahu Hasičov, oboznámenie SIŽP Ba OIPK,
- na telese skládky, kde vznikol požiar, nedošlo k porušeniu fólie a ani k zapáleniu skládkového plynu,
- prevádzkovateľ predložil všetky potrebné podklady ku kontrole,
- na skládke odpadov obhorelo počas 1 požiaru cca 50 m² odpadu a počas 2 požiaru cca 25m²,
- prevádzkovateľ vykonal všetky potrebné opatrenia na odstránenie vzniknutej havárie,
- prevádzkovateľ zaslal v riadnom termíne monitoring podzemných vôd,
- prevádzka nevykazuje zvýšené hodnoty sledovaných parametrov v podzemných vodách.

Na základe zistených skutočností SIŽP konštatuje, že nedošlo k porušeniu podmienok integrovaného povolenia č. 6060/OIPK-1375/05-Ve/370250104 zo dňa 18.11.2005, čím SIŽP podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ potvrdila súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Inšpektor:

Ing. Milan Sobolič

Číslo preukazu: 573

.....