



Číslo: 6779-17454/47-3/2021

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 13/2021/3/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Anna Kassová	Číslo preukazu: 72
Telefón:	048 471 96 53	
Elektronická adresa:	anna.kassova@sizp.sk	

Inšpektor:	Mgr. Branislav Beňovič	Číslo preukazu: 348
Telefón:	048 471 96 56	
Elektronická adresa:	branislav.benovic@sizp.sk	

B.1 Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: Brantner Lučenec s.r.o.
Adresa sídla: Opatová – Čurgov 439, 98401 Lučenec
IČO: 31 595 766
Kontrola oznámená: 03. 05. 2021 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Ing. Vladimír Habala Funkcia: konateľ spoločnosti
Telefón: 0902 987693
Elektronická adresa: vladimir.habala@brantner.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládka odpadov Lučenec - Čurgov
Adresa prevádzky: Čurgov
Variabilný symbol: 740040104
Integrované povolenie: 742/79/2004/OIPK/Ka
Vydané: 23.7.2004
Právoplatné: 11.8.2004
Projektovaná kapacita: prevádzkovaná III. etapa - 298 800 m³
Kategória:

5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované
obdobie: 2016-2018
Posledná kontrola: 30.5.2018
Kontrolované obdobie: 2019, 2020 do 06. 05. 2021
Začatie kontroly: 6.5.2021
Prvé miestne zisťovanie: 6.5.2021
Vypracovanie správy: 20.5.2021
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie Počet snímok: -
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola podľa § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia a zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene povolenia.

Inšpekcia sa zamerala na kontrolu podmienok, ktoré súviseli s prevádzkovaním skládky od roku 2019 až do dňa vykonania kontroly a súčasne vykonala vizuálnu kontrolu skládky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

I. etapa a II. etapa skládky sú uzatvorené a zrekultivované.

Všetky objekty skládky uvedené v časti „Technický popis prevádzky“ integrovaného povolenia spĺňajú stavebné a technické požiadavky uvedené v predmetnom povolení.

I. Použité podklady

1. Evidenčný list skládky odpadov.
2. Prevádzková dokumentácia – záznamy z prevádzkového denníka.
3. Záznam o vývoze odpadovej vody na ČOV za rok 2019 - 2021
4. Správy o monitoringu skládky (skládkové plyny, priesakové kvapaliny, podzemné vody, tesnosť izolačnej fólie, tesnosť akumulčných nádrží).
5. Integrované povolenie č. 742/79/2004/OIPK/Ka zo dňa 23. 07. 2014 a jeho následné zmeny.

J. Kontrolné zistenia

Podmienky prevádzkovania

1. Podmienka 1.2

Prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva je oprávnený prevádzkovať zariadenie na zneškodňovanie odpadov po dobu **piatich rokov** od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia zmeny č. 14 integrovaného povolenia.

Súčasne aj súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov je udelený na **päť rokov**.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ prevádzkuje skládku na základe rozhodnutia inšpekcie č. 5600-21093/2020/47-3/740040104/Z14 zo dňa 07. 07. 2020, ktorým boli udelené predmetné súhlasy podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ.

2. Podmienka 1.16

Pri dodávke odpadu na skládku prevádzkovateľ:

- a) skontroluje doklad o množstve a druhu odpadu predložený držiteľom odpadu pri jeho dodávke na skládku,
- b) vykoná kontrolu množstva a druhu dodaného odpadu,
- c) vizuálne skontroluje dodávku odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
- d) vykoná vizuálnu kontrolu odpadov katalógové číslo 15 01 01 „Obaly z papiera a lepenky“ a 15 01 02 „Obaly z plastov“, ktorou overí, že uvedené odpady nespĺňajú charakter vytriedených zložiek komunálneho odpadu (bod 1.15 písm. g.) a jedná sa o odpady, ktoré sú nezhodnotiteľné, čo aj uvedie do evidenčného listu odpadu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

3. Podmienka 1.20

Umiestňovanie odpadu na skládke sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ukladá odpady na dno telesa skládky, v súčasnom období ešte nedochádza k tvarovaniu svahov. Teleso skládky je priebežne tvarované do predpísaného tvaru, prekryté zeminou a zhutnené.

4. Podmienka 1.22

Z dôvodu minimalizácie vplyvu skládky na životné prostredie spôsobeného unášaním ľahkých odpadov vetrom, emisiami zápachu a prachu, prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné hutnenie, prekryvanie inertným materiálom a kropenie uloženého odpadu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Teleso skládky je hutnené kompaktorom. V čase vykonania kontroly bolo cca z 2/3 telesa presypané inertným odpadom. V areáli skládky nebolo cítiť emisie zápachu.

5. Podmienka 1.24

Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať plochu na ukladanie odpadov z dôvodu obmedzenia prašnosti a úletov ľahkého odpadu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

6. Podmienka 1.25

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku, drenážne potrubie na odvedenie priesakových kvapalín, akumulčné nádrže priesakových kvapalín, ostatné objekty skládky a ich podľa pokynov o obsluhu a údržbe uvedených v prevádzkovom poriadku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku boli čisté a udržiavané v dobrom technickom stave. Drenážne potrubie, akumulčné nádrže priesakových kvapalín a ostatné objekty skládky sú funkčné.

7. Podmienka 1.26

Prebytok priesakových kvapalín musí byť zneškodňovaný na ČOV oprávnenej osoby.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ odovzdal na zneškodnenie prevádzkovateľovi čistiarne odpadových vôd „Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, prevádzka Lučenec:

v roku 2019 - 2057 m³ priesakových kvapalín

v roku 2020 - 2763 m³ priesakových kvapalín

v roku 2021 - 2608 m³ priesakových kvapalín.

8. Podmienka 1.27

Prevádzkovateľ je povinný podľa potreby vyčistiť zariadenie na odstránenie plávajúcich látok, ktoré je zabudované v mieste, kde vody z povrchového odtoku opúšťajú areál skládky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

9. Podmienka 1.29

Prevádzkovateľ minimálne jedenkrát za päť rokov vykoná skúšku vodotesnosti akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín a žumpy na akumuláciu splaškových vôd odborne spôsobilou osobou. V prevádzkovom denníku zapíše zistené skutočnosti o kontrole.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil protokol o vyhovujúcej tesnosti akumulčných nádrží a žumpy.

10. Podmienka 1.30

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať minimálne 2 krát ročne deratizáciu skládky. Dátum deratizácie zaznamenať v prevádzkovom denníku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Deratizácia bola vykonaná v roku 2020 (máj a november) a v roku 2021 (apríl).

11. Podmienka 1.37

Prevádzkovateľ je povinný dvakrát do roka prečistiť drenážne potrubie prepláchnutím.

Dátum prepláchnutia drenážneho potrubia zaznamenať v prevádzkovom denníku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ 2 x za rok vykonáva prepláchnutie drenážneho potrubia. V roku 2020 bolo potrubie prepláchnuté v dňoch 15. 04. 2020 a 13. 11. 2020.

12. Podmienka 3.1

Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke zneškodňovať odpady uvedené v tabuľke č.1 integrovaného rozhodnutia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

Emisné limity

1. Podmienka 2.3

Prevádzkovateľ je povinný zachytávať priesakové kvapaliny v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín a nakladať s nimi v súlade s integrovaným povolením.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Priesakové kvapaliny sú sústredované v akumulčných nádržiach. Prevádzkovateľ používa priesakové kvapaliny na kropenie telesa skládky z dôvodu prašnosti, pokiaľ to poveternostné podmienky umožňujú, a v prípade potreby protipožiarnych opatrení na skládke.

Opatrenia na predchádzanie havárií

1. Podmienka 8.

Prevádzkovateľ skládky musí udržiavať hladinu priesakových kvapalín v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v prípade zvýšeného množstva priesakových kvapalín v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k preliatiu akumuláčnej nádrže a následne kontaminácii pôdy, podzemných a povrchových vôd. Stav hladiny priesakových kvapalín v akumuláčnej nádrži nesmie prekročiť stanovenú úroveň, aby nedošlo k zaplaveniu rozdeľovacieho objektu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ denne vedie písomný záznam v prevádzkovom denníku o kontrole výšky hladiny priesakových kvapalín v akumuláčnych nádržiach priesakových kvapalín.

Kontrola emisií do ovzdušia

Podmienka 1.

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii „Vyhodnotenie tvorby skládkových plynov za rok 2020“. Merané zložky skládkového plynu boli CH₄, CO₂, O₂, H₂S, H₂. Vyhodnotenie obsahuje výsledky merania a konštatovanie, že skládka je v stabilizovanej metanogénnej fáze s celoplošnou tvorbou skládkového plynu. Realizované meranie nepotvrdilo migráciu skládkového plynu mimo telesa skládky.

Zistený stav **Dodržaná**

Kontrola emisií priesakových kvapalín a podzemných vôd

Podmienka 2.

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii „Zhodnotenie monitoringu priesakových kvapalín a podzemných vôd za rok 2020“. Zhodnotenie monitoringu vypracovala NMC spoločnosť s.r.o., Žilina. Rozsah parametrov, ktoré boli analyzované v odobratých vzorkách priesakovej kvapaliny a podzemných vôd, bol v súlade s integrovaným povolením. Analyzované hodnoty v roku 2020 nemali negatívny vplyv na kvalitu podzemných vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Podmienky monitorovania

Podmienka 2.3

- Na všetkých meracích miestach podzemných vôd a akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín zjednotiť frekvenciu odberu vzoriek ako aj dobu odberu.
- Dátum odberu zaznamenať v prevádzkovom denníku.
- Vzorky neodoberať počas neobvyklých situácií, napr. prívalových dažďov, nárazového topenia snehu a havárie.
- Laboratórne rozbor vykonávať prostredníctvom laboratórií uvedených vo vestníku MŽP SR, ktoré zodpovedajú za metódy a techniky pre výkon merania.
- Monitoring zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, ktoré každoročne vypracujú záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce

obdobie, vrátane návrhu opatrení ak analýza vzoriek preukáže výrazné zmeny v kvalite podzemných vôd a v zložení priesakových kvapalín.

- f) Monitorovanie tesnosti fólie telesa II. a III. etapy skládky vykonať jedenkrát za rok odborne spôsobilou osobou. Monitorovanie tesnosti fólie telesa I. etapy sa nevyžaduje.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Dátum vykonania monitoringu priesakových kvapalín a podzemných vôd bol zaznamenaný v prevádzkovom denníku.

Laboratórne rozbory vykonalo laboratórium INGEO-EVILAB s.r.o., Žilina SNAS Reg. No. 103/S-008.

Prevádzkovateľ predložil technickú správu z kontroly tesnosti izolačnej fólie na skládke. Z monitoringu vyplýva, že izolačná fólia telesa II. a III. etapy skládky bola ku dňu 15. 07. 2020 neporušená.

Kontrola odpadov

Podmienka 3.1

Prevádzkovateľ jedenkrát ročne počas prevádzky skládky musí zabezpečiť:

- a) polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky,
- b) situačný plán skládky s určením voľnej kapacity skládky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil zameranie skutočného stavu skládky zo dňa 20. 01. 2021.

12. Kontrola opatrení pre prípad skončenia činnosti v prevádzke

Podmienka 8.

Prevádzkovateľ je povinný:

- uzavrieť a rekultivovať teleso I. etapy skládky podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby „Uzatvorenie a rekultivácia I. etapy skládky“ a v súlade s podmienkami stavebného povolenia uvedenými v zmene č. 1 integrovaného povolenia č. 1815/240/OIPK/740040104/Z1/2005/Ka zo dňa 09. 09. 2005.
- uzavrieť a rekultivovať teleso II. etapy skládky podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby „Uzatvorenie a rekultivácia II. etapy skládky“ a v súlade s podmienkami stavebného povolenia uvedenými v zmene č. 4 integrovaného povolenia č. 583-13676/47/2008/740040104/Z4 zo dňa 12. 05. 2008

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Všetky podmienky integrovaného povolenia uvedené v časti J. boli dodržané.

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ plní podmienky integrovaného povolenia, neboli zistené nedostatky v kontrolovanej prevádzke.

Nakoľko pre danú kategóriu priemyselnej činnosti ku dňu vykonania prehodnotenia nie sú dostupné referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách (BREF) poskytujúce závery pre určenie najlepších dostupných techník (BAT), ako najúčinnnejšie z hľadiska dosiahnutia vysokej celkovej úrovne ochrany životného prostredia, bola skládka a aj plnenie povinností prevádzkovateľa porovnané s aktuálnymi platnými predpismi na úseku životného prostredia.

Inšpekcia na základe vypracovanej správy o environmentálnej kontrole potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu o vykonávaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

Správa z environmentálnej kontroly č. 13/2021/3/Z bola vypracovaná v Banskej Bystrici dňa 20. 05. 2021.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Anna Kassová

.....

Mgr. Branislav Beňovič

.....