



Číslo: 803-1557/47-1/2021

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 3/2021/1/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán - orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 - mimoriadna
Podnet:	Áno
Výsledok:	§ 35 ods. 1 - súlad
Odstúpenie:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Mgr. Branislav Beňovič	číslo preukazu: 348
Telefón:	048 471 96 56	
Elektronická adresa:	branislav.benovic@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	INGPORS, s. r. o. Dolné Vestenice
Adresa sídla:	Družstevná 383/13
IČO:	31 619 959
Kontrola oznámená:	20.03.2018 Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Ing. Vincent Brezničan Funkcia: konateľ spoločnosti
Telefón:	0903 714 039
Elektronická adresa:	ingpors@gmail.com

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka odpadov Dvorníky nad Nitricou
Adresa prevádzky:	-
Variabilný symbol:	470920110
Integrované povolenie:	6530-24896/2010/Kas/470920110
Vydané:	19.8.2010
Právoplatné:	27.8.2010
Projektovaná kapacita:	331400 m ³
Kategória:	

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

Kategória priemyselnej činnosti:

5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady

E. Časová os

Posledná kontrola:	21.3.2018
Kontrolované obdobie:	od 21.3.2018 do 7.12.2020
Začatie kontroly:	7.12.2020
Prvé miestne zisťovanie:	7.12.2020
Vypracovanie správy:	18.1.2021
Doručenie správy:	Deň doručenia správy poštou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie
Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	-

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na plnenie vybraných podmienok integrovaného povolenia, ktoré súvisia s podnetom. Inšpekcii bol dňa 9.11.2020 poštou doručený podnet od starostky obce Dolné Vestenice Ing. Kvetoslavy Šimorovej. V podnete sa o .i. uvádza, že obec v roku 2016 vypovedala spoločnosti INGPORS, s. r .o. Dolné Vestenice zmluvu o likvidácii odpadových vôd zo skládky odpadov. Napriek uvedenej skutočnosti má starostka obce podozrenie, vzhľadom na opakované presuny autocisterny medzi skládkou a sídlom spoločnosti, že firma vypúšťa odpadové vody zo skládky do hlavného kanalizačného zberača v obci Dolné Vestenice.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly bol na skládku odpadov navážaný odpad od zmluvných partnerov. Pri preberaní odpadu poverený pracovník skládky preberie odpad – vizuálne ho skontroluje a odváži ho. Následne elektronickou formou vytlačí vážny lístok s potrebnými náležitosťami. Zberné auto s odpadom následne odpad vyloží v otvorenom sektore skládky odpadov. Na telese skládky odpadov v čase kontroly vykonával hutnenie skládky kompaktor, ktorý v ostatných sektoroch zabezpečoval utlačanie odpadov. Skládku odpadov je naplnená cca v 1/2 celkovej kapacity. Pri kontrole boli rigoly v okolí skládky čisté, bez nánosov odpadov či rastlinného porastu. Po celom obvode oplotenia, bolo toto neporušené a celistvé. Akumulačná nádrž bola cca do 1/2 svojho objemu naplnená priesakovými kvapalinami. Na skládke sa nachádza aj pohotovostná požiarňa nádrž, ktorá bola cca do 1/2 naplnená dažďovou vodou. V čase kontroly neboli realizované žiadne prepravy autocisterny zo skládky alebo na skládku.

I. Použité podklady

- Prevádzkový denník skládky odpadov
- Zmluva o dielo č. 121/P o odvoze priesakových kvapalín
- Protokoly o odovzdaní a prevzatí odpadovej vody

J. Kontrolné zistenia

Podľa vyššie uvedeného podnetu mal prevádzkovateľ vypúšťať prebytočnú priesakovú kvapalinu zo skládky odpadov do hlavného kanalizačného zberača v obci Dolné Vestenice. Prevádzkovateľ predložil zmluvu č. 121/P, ktorú má uzatvorenú s ZDA HOLDING SLOVAKIA, a. s., zo dňa 1.10.2018. Tiež predložil protokoly o odbere priesakovej kvapaliny za roky 2018 – 2020.

Kontrolované boli vybrané podmienky integrovaného povolenia:

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

- 1.22 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave a prevádzkovať rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku, drenážne potrubie na odvedenie priesakových kvapalín, akumuláciu nádrží priesakových kvapalín, požiarnu nádrž a čerpacie zariadenie podľa pokynov o obsluhu a údržbe uvedených v prevádzkovom poriadku.

Zistený stav Dodržané

Opis Áno

Prevádzkovateľ udržiava v dobrom technickom stave rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku, drenážne potrubia akumuláciu aj požiarnu nádrž, tiež čerpacie zariadenie.

- 1.23 Prebytok priesakových kvapalín musí byť zneškodňovaný oprávnenou osobou. Prevádzkovateľ je povinný uviesť do prevádzkového denníka množstvo priesakových kvapalín odovzdaných na zneškodňovanie.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Priesakové kvapaliny sa v kontrolovanom období odovzdávali na zneškodnenie do ZDA HOLDING SLOVAKIA a. s. Bošany, ČOV Bošany v dňoch 15.11.2018, 10.12.2018, 13.2.2019, 24.2.2019, 12.3.2019, 21.11.2019, 20.12.2019, 15.1.2020, 24.1.2020, 2.3.2020. Prevádzkovateľ predložil pri kontrole Protokoly o odovzdaní a prevzatí odpadovej vody od tejto spoločnosti.

- 1.24 Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za tri roky očistiť dno nádrže priesakových kvapalín a dno požiarnej nádrže. Dátum údržby uviesť v prevádzkovom denníku.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ dňa 22.8.2019 vykonal čistenie dna nádrže priesakových a dno požiarnej nádrže. Vyššie v uvedený dátum je uvedený v prevádzkovom denníku.

- 1.25 Prevádzkovateľ je povinný denne skontrolovať funkčnosť čerpadla v akumuláčnej drenáži. Kontrolu zaznamenať v prevádzkovom denníku.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ denne zapisuje v prevádzkovom denníku stav funkčnosti čerpadla v akumuláčnej nádrži. V prípade nefunkčnosti alebo technickej poruchy sa toto ihneď rieši opravou.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzovanie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

6. Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať na vodomernej late výšku hladiny priesakových kvapalín v akumuláčnej nádrži. Údaj o výške hladiny zapísať do prevádzkového denníka. Hladina priesakových kvapalín nesmie prekročiť výšku 0,3 m (maximálna hladina) od stropu akumuláčnej nádrže.

