



Číslo: 4649-11438/47-1/2021

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 8/2021/1/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný odborný kontrolný orgán - orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 9 - mimoriadna
Podnet: Áno
Výsledok: § 35 ods. 2 - **súlad**
Odstúpené: Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Mgr. Branislav Beňovič číslo preukazu: 348
Telefón: 048 471 96 56
Elektronická adresa: branislav.benovic@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Elena Pavčíková číslo preukazu: 577
Telefón: 048/471 96 74
Elektronická adresa: elena.pavcikova@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Juraj Stejskal číslo preukazu: 381
Telefón: 048/ 471 96 32
Elektronická adresa: juraj.stejskal@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: T+T, a.s. Žilina Kliknutím zadáte text.
Adresa sídla: Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
IČO: 36 400 491
Kontrola oznámená: 3.2.2021 Spôsob: Telefonicky

Zástupca: Ing. Miloš Ďurajka
Funkcia: predseda predstavenstva spoločnosti
Telefón: 0905 354 323
Elektronická adresa: durajka.m@t – t.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládka odpadov Dvorníky nad Nitricou
Adresa prevádzky: -
Variabilný symbol: 470 920 110
Integrované povolenie: 6530-24896/2010/Kas/470920110
Vydané: 19.8.2010
Právoplatné: 27.8.2010
Projektovaná kapacita: 331400 m³
Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

Kategória priemyselnej činnosti:

5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady

E. Časová os

Posledná kontrola: 7.12.2020
Kontrolované obdobie: 1.1.2020-5.2.2021
Začatie kontroly: 5.2.2021
Prvé miestne zisťovanie: 5.2.2021
Vypracovanie správy: 25.3.2021
Doručenie správy: Deň doručenia správy poštou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na plnenie vybraných podmienok integrovaného povolenia, ktoré súvisia s podnetom. Inšpektorátu Banská Bystrica bol dňa 2.2.2021 doručený/odstúpený anonymný podnet z Ústredia Inšpekcie životného prostredia Bratislava. V podnete sa uvádza, že spoločnosť INGPORS, s. r .o. Dolné Vestenice prevádzkuje skládku odpadov, ktorá má v krátkom čase zmeniť majiteľa. Od 27.1.2021 je novým majiteľom spoločnosť T+T, a.s. Žilina. V podnete sa tiež uvádza, že prevádzkovateľ

INGPORS, s. r. o. Dolné Vestenice na skládku ukladal odpad, ktorý nie je nikde registrovaný. Po nociach je na skládku ukladajú aj nebezpečný odpad. Zamestnanci boli údajne nútení prihliadať a aj sa podieľať na tejto činnosti. Na skládku odpadov sa údajne vylievali rôzne dechty a kyseliny a následne bola zasypaná vápnom. Skládkové priesakové kvapaliny boli odčerpané a vyvezené na okolité lúky a role. V evidencii sú údajne výrazné nedostatky a na skládke je uloženého viac odpadu ako je skutočne zaevidované.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Dňa 5.2.2021 v čase kontroly bol na skládku odpadov navážaný odpad. Preberanie odpadu prebiehalo podľa podmienok integrovaného povolenia a podľa prevádzkového poriadku skládky odpadov. Odpady boli odvážené na mostovej automobilovej váhe, následne boli uložené na teleso skládky. Zároveň sa prebratý odpad zapisoval do evidencie a vystavený bol vážny lístok. V samotnom telese skládky odpadov bol odpad hutnený kompaktorom a ukladajú do sektorov, tak ako je uvedené v integrovanom povolení. Okolie skládky odpadov bolo čisté, neboli viditeľné stopy po úletoch odpadov. Rigoly na odvádzanie vôd z povrchového odtoku boli čisté a bez nežiaducich nánosov. Akumulačná nádrž priesakových kvapalín bola naplnená cca do polovice svojho objemu a neboli z nej viditeľné žiadne úniky. Na skládke odpadov nebolo zistené v čase kontroly uloženie dechtov či kyselín a nebola zasypaná vápnom, ktoré by slúžilo na zakrytie takýchto nežiaducich odpadov. Z akumulácie nádrže sa nečerpali kvapaliny, ktoré by sa následne vylievali a aplikovali na lúky a role, tak ako je uvádzané v podnete.

H. Použité podklady

- Prevádzkový denník skládky odpadov
- Vážne lístky
- Monitorinky z vrtov v okolí skládky za roky 2019 a 2020
- Evidenčné listy odpadov
- Ohlásenia odpadov za roky 2019 a 2020
- Protokoly o odovzdaní a prevzatí odpadovej vody
- Integrované povolenie v plnom znení
- Prevádzkový poriadok skládky odpadov
- Interná evidencia skládky odpadov
- Zmluva o odkúpení skládky odpadov

I. Kontrolné zistenia

Podľa odstúpeného anonymného podnetu mal prevádzkovateľ údajne ukladať na skládku odpadov dechty a kyseliny, ktoré mali byť následne zasypané vápnom. Tiež mal priesakovú kvapalinu vyvážať a aplikovať na okolité lúky a role. V evidencii odpadov a priesakových vôd mali byť výrazné nedostatky a na skládku malo byť vyvezené viac odpadov ako je v skutočnosti evidované. Na základe týchto tvrdení odbor integrovaného povoľovania a kontroly za účasti inšpektora odboru inšpekcie ochrany vôd a inšpektora odboru inšpekcie odpadového hospodárstva vykonali kontrolu podmienok integrovaného povolenia nasledovne:

Kontrolované boli vybrané podmienky integrovaného povolenia:

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1.13 c)

Pri dodávke odpadu na skládku prevádzkovateľ vizuálne skontroluje dodávku odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, zaeviduje prevzatý odpad.

Zistený stav	Dodržané
Opis	Áno

Poverený pracovník, ktorý váži odpad, skontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov („Čestné prehlásenie“) a údajov (identifikačné údaje držiteľa odpadu, identifikačné údaje pôvodcu odpadu, katalógové číslo odpadu, dopravca a EČV, dátum, podpis držiteľa odpadu), vykoná kontrolu množstva dodaného odpadu, vykoná vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, a zaeviduje prevzatý odpad do „Prevádzkového denníka zariadenia na zneškodňovanie odpadov Skládky odpadov Dvorníky nad Nitricou“, ktorý má písomnú formu a do databázy počítača.

1.14

Prevádzkovateľ skládky potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s uvedením jeho druhu a množstva s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia.

Zistený stav	Dodržané
Opis	Áno

Skládka odpadov vydá pri preberaní odpadu doklad o prijatí „Vážny lístok“ v ktorom sú uvedené údaje: objednávateľ (INGPORS, s. r. o. od 27.01.2021 T+T, a.s.), odberateľ (resp. držiteľ odpadu), pôvodca, vozidlo (EČV), meno vodiča, druh materiálu (kat. č.), množstvo odpadu v kg, čas a dátum prevzatia, podpis kto odpad prevzal. Uvedený doklad vydáva pracovník obsluhujúci váhu.

1.22

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave a prevádzkovať rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku, drenážne potrubie na odvedenie priesakových kvapalín, akumuláciu nádrž priesakových kvapalín, požiaru nádrž a čerpace zariadenie podľa pokynov o obsluhu a údržbe uvedených v prevádzkovom poriadku.

Zistený stav	Dodržané
Opis	Áno

Dňa 05.02.2021 boli betónové rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku bez znakov znečistenia (opadaného lístia či iných nánosov). Nádrž na akumuláciu priesakových kvapalín bola naplnená do cca $\frac{1}{4}$ objemu, v požiarnej nádrži bola povrchová voda do cca $\frac{1}{3}$ objemu nádrže. Vizuálna kontrola nádrží je vykonávaná denne pri meraní výšky hladín a je zaznamenaná v prevádzkovom denníku. Záznamy o funkčnosti čerpaceho zariadenia sú uvádzané v prevádzkovom denníku – predložené záznamy zo dňa 2.2.2021 a 3.2.2021.

1.23

Prebytok priesakových kvapalín musí byť zneškodňovaný oprávnenou osobou. Prevádzkovateľ je povinný uviesť do prevádzkového denníka množstvo priesakových kvapalín odovzdaných na zneškodňovanie.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonáva záznamy v prevádzkovom denníku formou denného zápisu do predtlačenej formulára pre každý deň samostatne. V riadku o výške hladiny priesakových kvapalín v akumulačnej nádrži boli zaznamenané v dňoch 02.02. a 03.02. 2021 odvozy priesakových kvapalín v množstve po $2 \times 11 \text{ m}^3$. Vyvezené prebytočné priesakové kvapaliny boli zneškodnené na ČOV Fortischem a.s. Nováky.

Podľa predložených kópií vážnych lístkov z ČOV Fortischem Nováky prevádzkovateľ za obdobie od 27.01.2021 do 08.02.2021 vyviezol prebytočné priesakové kvapaliny v množstve 175 t.

Nakoľko podnet poukazuje na obdobie pred dátumom začiatku prevádzkovania skládky spoločnosťou T+T. a.s. Žilina, inšpekcia si vyžiadala aj dokumenty o zneškodňovaní prebytočných priesakových kvapalín od 01.01.2020 do 27.01.2021.

Spoločnosť INGPORS s.r.o. Dolné Vestenice (IČO 31 619 959), ktorá prevádzkovala skládku do 27.01.2021 zabezpečovala zneškodňovanie prebytočných priesakových kvapalín na základe zmluvy zo dňa 01.10.2018 uzatvorenej s vlastníkom ČOV v areáli ZDA Holding Slovakia, a.s. so sídlom v Bošanoch. Podľa „Protokolov o odovzdaní a prevzatí odpadovej vody zo Skládky Odpadov Dvorníky nad Nitricou“ vydaných prevádzkovateľom ČOV v Bošanoch boli prebytočné priesakové kvapaliny zneškodnené v nasledovných množstvách:

Mesiac / rok	množstvo	doklad	Zneškodnené v:
01 – 03/ 2020	30 m^3	Protokol č. 3/2020	ČOV Bošany
08 – 10 /2020	70 m^3	Protokol č. 10/2020	ČOV Bošany
11/2020	50 m^3	Protokol č. 11/2020	ČOV Bošany
12 / 2020	70 m^3	Faktúra č.FV200253	ČOV Bošany
12 / 2020	93 m^3 (98,6 t)	Faktúra č.1603830726	Ekologické služby,a,s, Strážske
01 / 2021	335 m^3 (367,52 t)	Vážne lístky	ČOV Fortischem Nováky
01.-08.02.2021	132 m^3 (151,36 t)	Vážne lístky	ČOV Fortischem Nováky

Vzhľadom na to, že množstvo priesakových kvapalín vznikajúcich činnosťou skládky sa nemeria, nie je možné vyhodnotiť, či objem, ktorý bol preukázateľne zneškodnený oprávnenou osobou zodpovedá skutočnému množstvu prebytočných priesakových kvapalín.

Inšpekcia poukazuje na skutočnosť, že spoločnosť INGPORS s.r.o. značne zvýšila frekvenciu vývozov od októbra 2020, teda od času kedy bolo vykonané riešenie ohláseného MZV súvisiaceho s činnosťou skládky ako aj mimoriadna environmentálna kontrola odboru IPK.

1.24

Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za tri roky očistiť dno nádrže priesakových kvapalín a dno požiarnej nádrže. Dátum údržby uviesť v prevádzkovom denníku.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Čistenie nádrží bolo zrealizované pred vykonaním merania tesnosti nádrže na akumuláciu priesakových kvapalín v novembri 2020.

1.25

Prevádzkovateľ je povinný denne skontrolovať funkčnosť čerpadla v akumuláčnej drenáži. Kontrolu zaznamenať v prevádzkovom denníku.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ skládky vykonáva záznamy v prevádzkovom denníku formou denného zápisu do predtlačeného formulára pre každý deň samostatne.

1.27.

Prevádzkovateľ minimálne jedenkrát za päť rokov vykoná skúšku vodotesnosti akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín odborne spôsobilou osobou. V prevádzkovom denníku zapíše zistené skutočnosti o kontrole.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil pre akumuláčnú nádrž priesakových kvapalín Protokol o tesnosti zo dňa 29.11.2020. Meranie vykonal RNDr. Michal Kurkin, CSc. zo spoločnosti Geodyn, s.r.o., Bratislava. Meraním neboli detekované netesnosti nádrže.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzovanie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

6. Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať na vodomernej late výšku hladiny priesakových kvapalín v akumuláčnej nádrži. Údaj o výške hladiny zapísať do

prevádzkového denníka. Hladina priesakových kvapalín nesmie prekročiť výšku 0,3 m (maximálna hladina) od stropu akumulácie nádrže.

Zistený stav **Dodržané**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ denne sleduje výšku hladiny priesakovej kvapaliny na vodomernej late v akumulácii nádrži a zapisuje ju do prevádzkového denníka. Podľa týchto údajov v kontrolovanom období hladina neprekročila výšku hladiny priesakovej kvapaliny.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

2. Kontrola priesakových kvapalín a podzemných vôd

2.1. Kontrola priesakových kvapalín a podzemných vôd (meracie miesta):

- (1) Priesakové kvapaliny: akumulácia nádrž priesakových kvapalín
- (2) Podzemné vody: vrt VM-1 – nad skládkou
vrt VM-2 – pod skládkou
vrt VM-3 – pod skládkou

2.2. Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobraných vzorkách:

(1) Priesakové kvapaliny:

a) meranie výšky hladiny priesakových kvapalín sledovať tak, ako je uvedené v časti „F“ v bode 6: cit.: “Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať na vodomernej late výšku hladiny priesakových kvapalín v akumulácii nádrži . Údaj o výške hladiny zapísať do prevádzkového denníka. Hladina priesakových kvapalín nesmie prekročiť výšku 0,3 m (maximálna hladina) od stropu akumulácie nádrže.“

b) analyzovať parametre v odobratých vzorkách z odberného miesta akumulácia nádrž priesakových kvapalín :

štvrtťoročne: pH, vodivosť, farba, zápach, zákal, teplota, rozpustné látky (RL), CHSK_{Cr}, BSK₅, dusičnany, fluoridy, chloridy, sírany, arzén (As) chróm celk. (Cr_{celk.}), nikel (Ni), ortuť (Hg), kadmium (Cd), NH₄⁺ (amoniakálne ióny), TOC (celkový organický uhlík), NEL (nepolárne extrahovateľné látky), aniónaktívne tenzidy, viazané halogény (AOX)

(2) Podzemné vody

a) štvrtťoročne merať úroveň hladiny podzemnej vody vo vrtoch VM-1, VM-2, VM-3

b) analyzovať parametre v odobratých vzorkách z vrtoch:

štvrtťoročne: pH, vodivosť, farba, zápach, zákal, teplota, rozpustné látky (RL), CHSK_{Cr}, BSK₅, dusičnany, fluoridy, chloridy, sírany, arzén (As) chróm celk. (Cr_{celk.}), nikel (Ni), ortuť (Hg), kadmium (Cd), NH₄⁺ (amoniakálne ióny), TOC (celkový organický uhlík), NEL (nepolárne extrahovateľné látky), aniónaktívne tenzidy, viazané halogény (AOX)

2.3. Podmienky monitorovania:

- a) Na všetkých meracích miestach podzemných vôd a v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín zjednotiť frekvenciu a dobu odberu vzoriek
- b) Dátum odberu vzoriek zaznamenať v prevádzkovom denníku
- c) Monitoring zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá každoročne vypracuje záverečnú správu – zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie vrátane návrhu opatrení, ak analýza vzoriek preukáže výrazné zmeny v kvalite podzemných vôd a v zložení priesakových kvapalín
- d) Monitorovanie tesnosti fólie pod telesom skládky vykonať jedenkrát za rok odborne spôsobilou osobou

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Výsledky monitoringu za rok 2020 sú zhrnuté v záverečnej správe „Vyhodnotenie vplyvu skládkovania na kvalitu podzemnej a priesakovej vody“ pre skládku odpadov Dvorníky nad Nitricou, ktorý vypracovala v januári 2021 Ing Klára Hricová – odborne spôsobilá osoba (odborná spôsobilosť ev. č. 431/2006-OPV – odpadové hospodárstvo 2l.2m,3a).

V správe sú uvedené dátumy a miesta ako aj spôsob odberov vzoriek podzemných vôd aj priesakových kvapalín. V dňoch 05.02.2020, 12.05.2020, 12.08.2020 a 03.11.2020 boli vykonané odbery zo všetkých monitorovaných miest a odoberaté vzorky vôd boli podľa protokolov o skúškach analyzované v akreditovanom laboratóriu INGEO-ENVILAB, s.r.o. Žilina. Vzhľadom na skutočnosť, že na monitorovacích vrtoch neboli v čase odberov zachytené hladiny vody, vrty boli suché, vzorky podzemných vôd nebolo možné odobrať. Z výsledkov rozborov vôd odoberatých z akumulačnej nádrže priesakových vôd vyplýva, že sa jedná o zásaditú vodu s vysokým obsahom rozpustných látok a overeným obsahom znečisťujúcich látok, ktorých charakter sa za sledované obdobie menil vplyvom skladby skládkovaného materiálu ako aj množstva zrážok.

Súčasťou vyhodnotenia je tiež technická správa z merania tesnosti izolačnej fólie skládky, ako aj nádrže infiltrátu. Merania vykonal RNDr. Michal Kurkin, CSc. zo spoločnosti Geodyn, s.r.o., Bratislava. V protokole zo dňa 29.11.2020 je uvedené, že meraním neboli detekované netesnosti. V závere záverečnej správy z monitoringu za rok 2020 Ing. Hricová uvádza, že s ohľadom na stavbu telesa skládky, za použitých umelých tesniacich prvkov a kombinovaného tesnenia z plastovej fólie a minerálneho tesnenia pod ním a tiež prírodné horninové prostredie veľkej hrúbky je predpoklad, že sú vytvorené podmienky pre bezpečné skládkovanie odpadov bez vplyvov na kvalitu podzemných a priesakových vôd.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 6. Podávanie správ

6.1

Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na skládku.

Zistený stav **Dodržané**
 Opis **Áno**

Skládka odpadov má druhy zneškodňovaných odpadov zaradené podľa Katalógu odpadov na účely vedenia evidencie a nakladania s odpadmi. Pri kontrole boli predložené Evidenčné listy odpadov (ďalej len ELO) spoločnosti INGPORS, s. r. o. Dolné Vestenice (majiteľ skládky do 27.01.2021) vedené za rok 2020 a obdobie 1/2021 kat. č.: 03 01 05, 04 02 22, 07 02 13, 10 01 01, 15 01 06, 15 02 03, 16 01 19, 17 01 07, 17 09 04, 19 12 04, 19 12 12, 20 01 11, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 08, v ktorých boli odpady zaradené podľa Katalógu odpadov. Evidencia je vedená v písomnej podobe. ELO sú vyplňané jeden krát za mesiac. Inšpekcia skontrolovala na základe vážnych lístkov vybrané ELO za 11/2020 a 1/2021 spoločnosti INGPORS, s. r. o. Spoločnosť T+T, a.s. Žilina predložila ELO za obdobie od 27.01.2021 do 05.02.2021 kat. č.: 07 02 13, 15 01 06, 17 01 07, 19 12 04, 20 03 01, 20 03 07, ktoré inšpekcia skontrolovala na základe vážnych lístkov.

6.3

Prevádzkovateľ je povinný predkladať ako pôvodca odpadov a prevádzkovateľ skládky každoročne do 28. februára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a evidenčný list skládky odpadov.

Zistený stav **Dodržané**
 Opis **Áno**

Pri kontrole kontrolovaný subjekt predložil Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ďalej len Hlásenie) za rok 2019 vyhotovené 28.01.2020 v písomnej podobe, typ dokladu neuvedený, podľa sprievodného listu zo dňa 28.01.2020 zaslané príslušnému úradu OÚ Prievidza, Hlásenie obsahovalo celkom 16 druhov odpadov, kategórie ostatný kat. č. 03 01 05, 04 02 22, 07 02 13, 10 01 01, 15 01 06, 15 02 03, 16 01 19, 17 01 07, 17 09 04, 19 12 04, 19 12 12, 20 01 11, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 08.

Ďalej predložil Hlásenie za rok 2020 vyhotovené 28.01.2021 v písomnej podobe, typ dokladu neuvedený, Hlásenie obsahovalo celkom 16 druhov odpadov, kategórie ostatný kat. č. 04 02 22, 03 01 05, 07 02 13, 10 01 01, 15 01 05, 15 01 06, 15 02 03, 17 01 07, 17 06 04, 17 09 04, 19 12 04, 19 12 12, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 08.

Kontrolovaný subjekt pri kontrole predložil Evidenčný list (ďalej len EL) skládky odpadov spracovaný za rok 2019 v písomnej forme. Podľa EL skládky odpadov bolo v roku 2019 uložených 7 889,03 t odpadu kat. č. 03 01 05, 04 02 22, 07 02 13, 10 01 01, 15 01 06, 15 02 03, 16 01 19, 17 01 07, 17 09 04, 19 12 04, 19 12 12, 20 01 11, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 08. Uvedený EL skládky odpadov bol vyhotovený dňa 28.01.2020 a zaslaný na Okresný úrad v Prievidzi, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 28.01.2020, čoho dôkazom je aj priložený sprievodný list zo dňa 28.01.2020. Podaný EL skládky odpadov

obsahuje všetky náležitosti tlačiva a je vyhotovený v súlade so spôsobom vyplňania tohto tlačiva.

J. Prílohy správy Nie

K. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

1.

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky

Dodržané: body 1.13 c/, 1. 14, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.27

2.

II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzovanie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky,

Dodržaný: bod 6

3.

II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Kontrola priesakových kvapalín a podzemných vôd

Dodržané: body 2.1 – 2.3

4.

II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 6. Podávanie správ

Dodržané: body 6.1 a 6.3

L. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ plní vybrané podmienky integrovaného povolenia. Inšpekcia na základe vykonanej kontroly potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu vykonávania činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia a neboli preukázané žiadne z tvrdení, ktoré boli uvádzané v podnete.

Na základe pripomienky, ktorú v správe slúžiacej, ako podklad tejto správy uviedol zástupca odboru inšpekcie ochrany vôd je prevádzkovateľ povinný inštalovať meranie množstva priesakových kvapalín na prítoku do akumuláčnej nádrže a meranie množstva vôd použitých na rozstrek. Zisťovanie množstva vôd vykonávať certifikovaným meradlom a údaje zaznamenávať v prevádzkovom denníku.

Na základe uvedeného je prevádzkovateľ povinný požiadať inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia (v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, bod 1.23), ktorá bude spočívať v doplnení podmienky týkajúcej sa zisťovania množstva priesakových kvapalín na prítoku do akumuláčnej nádrže a meranie množstva vôd použitých na rozstrek. Zisťovanie množstva vôd vykonávať certifikovaným meradlom a údaje zaznamenávať v prevádzkovom denníku.

Uvedenú žiadosť inšpekcii predložiť najneskôr do 6 mesiacov od doručenia správy z environmentálnej kontroly č. 8/2021/1/Z.

M. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Branislav Beňovič

.....

Ing. Elena Pavčíková

.....

Ing. Juraj Stejskal

.....