



Číslo: 7588/77/2021-22564/2021/770040103

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 32/2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Áno
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpenie:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Jaroslava Žeriavová	Číslo preukazu: 314
Telefón:	041 507 51 16	
Elektronická adresa:	jaroslava.zeriavova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Eva Chytčáková	Číslo preukazu: 27
Telefón:	041 507 51 16	
Elektronická adresa:	eva.chytcakova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	- -	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Mondi SCP, a.s.
Adresa sídla:	Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

IČO: 31 637 051
Kontrola oznámená: Ing. Marianna Matajová Spôsob: Telefonicky
Funkcia: vedúca oddelenia životného prostredia
Telefón: 0910 555 751
Elektronická adresa: Marianna.Matajova@mondigroup.com

Zástupca: Štefan Ondrejka Funkcia: vedúci SO
Telefón: 0910 555 483
Elektronická adresa: stefan.ondrejka@mondigroup.com

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča
Adresa prevádzky: Partizánska Ľupča
Variabilný symbol: 770040103
Integrované povolenie: 905/770040103/116-GI
Vydané: 8.4.2004
Právoplatné: 3.5.2004
Celková povolená projektovaná kapacita skládky odpadov: **2 344 150 m³** (I., II. a III. etapa)
Projektovaná kapacita:
I. etapa: 490 000 m³ – (1. až 3. kazeta) uzatvorená a zrekultivovaná 2010
II. etapa: 430 000 m³ – (4. a 5. kazeta) uzatvorená a zrekultivovaná 2018
III. etapa: 1 424 150 m³ (6. až 13. kazeta) stavebne povolená Z17-SP4, postupne budovaná po častiach
1. časť - kazety č. 6 a č. 7 - 392 620 m³ – prevádzkované
2. časť - kazety č. 8 a 9. – vybudované, prevádzkovateľ požiadal o kolaudáciu
Kategória:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované
obdobie: 2.3.2018 - 2.3.2021
Posledná kontrola: 23.2.2021 – 7.4.2021
Kontrolované obdobie: 3.6.2021 – 23.6.2021
Začatie kontroly: 14.6.2021
Prvé miestne zisťovanie: 16.6.2021
Vypracovanie správy: 23.6.2021
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	22
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	nie		

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ bola vykonaná na základe podnetu – Občianske združenie TATRY, ktorý bol na Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektoráte životného prostredia v Žiline, odbore integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) zaevidovaný dňa 03.06.2021. Podnet sa týkal činností vykonávaných na uzatvorenej skládke odpadov Ľupčianka, nachádzajúcej sa v blízkosti Regionálnej skládky odpadov Partizánska Ľupča. Pri predmetnej uzatvorenej skládke odpadov Ľupčianka bol podľa podnetu pravidelne z vlaku vidieť pohyb nákladných a osobných vozidiel s podozrením na ukladanie odpadu alebo realizáciu iných prác v tomto priestore.

Inšpekcia vykonala obhliadku Regionálnej skládky odpadov Partizánskej Ľupča a obhliadku lokality uvedenej v podnete zo dňa 03.06.2021.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Miestna obhliadka prevádzky Regionálnej skládky odpadov Partizánskej Ľupča bola vykonaná dňa 16.06.2021 za prítomnosti zástupcu prevádzkovateľa Mondi SCP a.s. Počas obhliadky bolo slnečné počasie s teplotou cca +27 °C. V areáli prevádzky, pri vstupe nebolo cítiť žiaden skládkový zápach. Na skládke odpadov bol bežný prevádzkový stav. Skládka odpadov pozostáva z troch etáp, ktoré na seba plynule nadväzujú. I. etapa bola uzatvorená a zrekultivovaná v roku 2010 a II. etapa bola uzatvorená a zrekultivovaná v roku 2018. Telesá I. a II. etapy boli v čase obhliadky celistvé, zarastené súvislým trávnatým porastom, bez známok náletových drevín alebo poškodenia telesa. V prevádzke bola III. etapa - kazety č. 6. a 7., do ktorých vozidlá privádzali odpad. V skládkovom telese sa pohyboval buldozér a kompaktor, ktorý hutnil odpady a rozhrňal zeminu. Časť odpadov v činnom telese a jeho boky boli prekryté zhutnenou zeminou, aby sa zabránilo úletu odpadov. V areáli sú dve samostatné akumulčné nádrže pôvodná a nová akumulčná nádrž. Priesakové kvapaliny z uzatvorenej I. a II. etapy sú odvádzané a zachytávané do vedľajšieho zberača s dvomi šachtami, ktorý je napojený priamo do čerpacej stanice pred starou akumulčnou nádržou. Priesakové kvapaliny z prevádzkovej III. etapy sú odvádzané do novej akumulčnej nádrže. Nádrž bola oplotená, naplnená na cca 40% s vyznačenou maximálnou hladinou. Prevádzkovateľ v prípade prebytku odváža priesakové kvapaliny do ČOV Hrboltová, ktorá je vo vlastníctve prevádzkovateľa. Žľab vybudovaný okolo celých skládkovacích telies na odvádzanie dažďových vôd z okolia telies skládky, ktorý je zaústený do sedimentačnej nádrže, odkiaľ sú vody odvádzané do dažďovej kanalizácie bol udržiavaný, funkčný bez znečistenia odpadmi. Celý areál skládky je oplotený s uzamykateľnou bránou. Prevádzkovateľ má vybudovaný kamerový systém so záznamom. Všetky monitorovacie miesta boli udržiavané a označené. Pri obhliadke neboli zistené žiadne stopy po požiaroch alebo zahorení odpadu, ani nadmerné znečistenie okolia skládky uletenými odpadmi. Všetky komunikácie boli udržiavané bez nadmerných prachových záťaží.

Inšpekcia vykonala obhliadku pozemkov označených v podnete OZ TATRY. Jedná sa o parcelu register C p.č. 2568 o rozlohe 17070 m² a z časti o parcely č. 2567 a č. 2569/1 v katastrálnom území obce Partizánska Ľupča. Na týchto parcelách sa nachádza rekultivovaná skládka Ľupčianka, prevádzkovaná za osobitných podmienok, t.j. nespĺňajúca kritéria nar. vlády č. 606/1992 Zb. a neskorších predpisov, prevádzkovaná najviac do 31.07.2000. Táto rekultivovaná skládka sa nachádza cca 500 m od Regionálnej skládky odpadov Partizánska Ľupča, v tesnej blízkosti železničnej trate. Jediná prístupová cesta k tejto uzatvorenej skládke je z neudržiavanej cesty vo vlastníctve Slovenskej republiky, cez most v havarijnom stave, vedúcim ponad železničnú trať. Túto cestu využívajú iba poľnohospodári ako prístupovú

cestu k poľnohospodárskym pozemkom a slúži aj ako požiarna cesta pre prísun veľkej požiarnej techniky do obce Liptovský Michal. Cesta nie je zabezpečená závorami. Z tejto cesty vedie k uzatvorenej skládke zarastená poľná cestička okolo železničnej trate.

V čase obhliadky bol na uzatvorenej skládke súvislý rastlinný porast, rastúci do výšky cca 40 cm, bez náletov drevín. Povrch skládky bol vyrovnaný, bez návozov zeminy alebo iných materiálov. Inšpekcia prešla celú plochu uzatvorenej skládky a nezistila žiadne ukladanie odpadov alebo stavebnú činnosť v tejto lokalite.

I. Prílohy správy Nie

J. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ Regionálnej skládky odpadov Partizánskej Ľupča, Mondi SCP a.s. nevykonáva na skládke ani v blízkom okolí žiadnu činnosť súvisiacu s podnetom.

Ukladanie odpadov alebo realizovanie iných prác, ktoré boli uvedené v podnete Občianskeho združenia Tatry zo dňa 03.06.2021, sa na vyznačenom priestore, kde sa nachádza uzatvorená skládka Ľupčianka, v katastrálnom území obce Partizánska Ľupča **nepotvrdili**.

K. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Jaroslava Žeriavová

.....

Za SIŽP: Ing. Eva Chytčáková

.....