

Číslo.: 6737-22177/2021/Buč/370450104
Dátum: 23.6.2021

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 32/2021/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona o IPKZ - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ - Pokuta
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Mgr. Kristína Bučková	Číslo preukazu: 576
Telefón:	037 656 06 35	
Elektronická adresa:	kristina.buckova@sizp.sk	

Inšpektor:	Mgr. Zuzana Miškovičová	Číslo preukazu: 471
Telefón:	037 741 80 10	
Elektronická adresa:	zuzana.miskovicova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Mesto Zlaté Moravce	
Adresa sídla:	1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce	
IČO:	00 308 676	
Kontrola oznámená:	5.5.2021	Spôsob: elektronicky
Zástupca:	PaeDr. Dušan Husár	Funkcia: primátor mesta
Telefón:	037/6923925	
Elektronická adresa:	primator@zlatemoravce.eu	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka KO Zlaté Moravce – I. a II. etapa
Adresa prevádzky:	Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce
Variabilný symbol:	370450104
Integrované povolenie:	4696/OIPK-482/04-Kk/370450104 v znení neskorších zmien a doplnení
Vydané:	8.12.2004
Právoplatné:	30.12.2004
Kategória:	5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	10.11.2016 – 17.5.2018
Posledná kontrola:	15.5.2018 – 18.7.2018
Kontrolované obdobie:	18.5.2018 – 17.5.2021
Začatie kontroly:	17.5.2021
Prvé miestne zisťovanie:	17.5.2021
Vypracovanie správy:	18.6.2021
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok: 53
Videodokumentácia:	Nie	
Odňatie prvopisov:	Nie	
Odobraté vzorky:	Nie	
Meranie emisií:	Nie	
Iné:	-	

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola prevádzky „Skládka KO Zlaté Moravce – I. a II. etapa“ (ďalej len „prevádzka“) bola zameraná na dodržiavanie podmienok integrovaného povolenia č. 4696/OIPK-482/04-Kk/370450104 zo dňa 08. 12. 2004 v znení neskorších zmien a doplnení, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 12. 2004. Pre účely kontroly boli vybrané podmienky týkajúce sa

povinnosti prevádzkovateľa skládky, evidencie o odpadoch, monitoringu skládky a prevádzkovej evidencie.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Dňa 17. 05. 2021 vykonala Inšpekcia v rámci kontroly v prevádzke miestnu obhliadku, o ktorej bol prevádzkovateľ vopred elektronicky informovaný. V čase konania environmentálnej kontroly sa na skládku dovážal a ukladal odpad, ktorý bol zhutňovaný pomocou kompaktora.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 4696/OIPK-482/04-Kk/370450104 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších zmien a doplnení
2. Zberný spis vedený pre prevádzku
3. Prevádzkový poriadok skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný zo dňa 01.4.2016

Podklady predložené počas miestnej obhliadky:

4. Technologický reglement
5. Prevádzkové denníky vedené počas kontrolovaného obdobia (čistenie objektu a úletov z telesa skládky, kosenie v objekte, čerpanie priesakovej kvapaliny)
6. Prevádzkový poriadok skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný zo dňa 27.7.2018
7. prevádzkový poriadok skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný zo dňa 11.12.2019
8. Zmluva o zneškodňovaní odpadových vôd a odpadov v čistiarni odpadových vôd so spoločnosťou Duslo a.s., č. 63 17 08 0010 zo dňa 26.6.2017
9. Skládka KO Zlaté Moravce I. a II. etapa monitoring 2018
10. Skládka KO Zlaté Moravce I. a II. etapa monitoring 2019
11. Skládka KO Zlaté Moravce I. a II. etapa monitoring 2020
12. Vzor vážneho lístku
13. Evidencia odpadov prijatých na skládku počas kontrolovaného obdobia
14. Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za kontrolované obdobie

Podklady predložené osobne dňa 24.5.2021:

15. Evidenčné listy odpadov vzniknutých prevádzkovateľovi ako pôvodcovi
16. Sprievodné listy nebezpečných odpadov
17. Vyjadrenie zmluvného partnera Technické služby mesta Zlaté Moravce k množstvám odovzdaných nebezpečných odpadov a k evidencii odpadov

Podklady doručené elektronicky:

18. Zmluva o zabezpečení činnosti súvisiacich s prevádzkovaním skládky komunálneho odpadu č. GEN_315/2017 zo dňa 11.5.2017 s Technickými službami mesta Zlaté Moravce
19. Zmluva na odber, prepravu a ďalšie nakladanie a zneškodnenie odpadov č. 130/02/WR zo dňa 22.3.2002 so zhotoviteľom Waste Recycling a.s.
20. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vydaný Okresným úradom Zlaté Moravce č. OU-ZM-OSZP-2020/001507-003 zo dňa 20.11.2020
21. Plán servisných prehliadok kompaktora od spoločnosti NORWIT SLOVAKIA spol. s r.o.,

22. Faktúry za vykonané ročné servisné prehliadky kompaktora typ BC 572 RB

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A.1.5.:

Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (technologický reglement, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy a pod.). Prevádzkový denník je prevádzkovateľ povinný uchovávať do doby skončenia monitorovania po uzavretí skládky odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ počas miestnej obhliadky predložil Inšpekcii k nahliadnutiu technologický reglement, ktorý vypracoval Ing. Danáč; prevádzkové denníky vedené počas kontrolovaného obdobia (čistenie objektu a úletov z telesa skládky, kosenie v objekte, čerpanie priesakovej kvapaliny); prevádzkový poriadok skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný zo dňa zo dňa 27.7.2018, prevádzkový poriadok zo dňa 11.12.2019 oba schválené Inšpekciou; vydané integrované povolenia; zmluvu o zneškodňovaní odpadových vôd a odpadov v čistiarni odpadových vôd Duslo a.s., č. 63 17 08 0010 zo dňa 26.6.2017. Ďalej v rámci dokladov vyžadovaných Inšpekciou ku kontrole okrem iných predložil aj zmluvu o zabezpečení činnosti súvisiacich s prevádzkovaním skládky komunálneho odpadu č. GEN_315/2017 zo dňa 11.5.2017 s Technickými službami mesta Zlaté Moravce; zmluvu na odber, prepravu a ďalšie nakladanie a zneškodnenie odpadov so zhotoviteľom Waste Recycling a.s. č. 130/02/WR zo dňa 22.3.2002. Z predložených dokladov je možné konštatovať, že prevádzkovateľ vedie a uchováva prevádzkovú dokumentáciu.

2. Podmienka II.A.2.3.:

Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku odpadov v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom. V prípade zmeny v prevádzkovaní skládky je povinný aktualizovať prevádzkový poriadok a požiadať Inšpekciu o súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Platnosť Inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu doručí Inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasu.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

V časti kontrolovaného obdobia od 17.5.2018 do 11.9.2018 mal prevádzkovateľ rozhodnutím Inšpekcie č. 5582-33096/2016/Med/370450104/Z6 zo dňa 20.10.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.11.2016 udelený súhlas na vydanie Prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (ďalej len „prevádzkový poriadok“) zo dňa 01.4.2016. Predmetný súhlas bol vydaný na dobu určitú na obdobie 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, t. z. od dňa 10.11.2016 do dňa 10.11.2021. V časti kontrolovaného obdobia od 12.9.2018 do 12.5.2020 mal prevádzkovateľ rozhodnutím Inšpekcie č. 6115-28927/2018/Rum/370450104/Z9 zo dňa 28.8.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.9.2018 udelený súhlas na vydanie

prevádzkového poriadku zo dňa 27.7.2018. Predmetný súhlas bol vydaný na dobu určitú, t. z. od 12.9.2018 do 12.9.2023. V časti kontrolovaného obdobia od 13.5.2020 do 17.5.2021 mal prevádzkovateľ rozhodnutím Inšpekcie č. 111-12542/2020/Rum/370450104/Z10 zo dňa 27.4.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 13.5.2020 udelený súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zo dňa 11.12.2019. Predmetný súhlas bol vydaný na dobu určitú, t. z. od dňa 13.5.2020 do dňa 13.5.2025. V deň miestnej obhliadky 17.5.2021 bol v platnosti prevádzkový poriadok zo dňa 11.12.2019, v ktorom sa v časti „4. Povinnosti pri obsluhu a údržbe zariadenia“; „Ostatné povinnosti“ uvádza, že: „na skládku odpadov je zakázané ukladať nasledovné druhy odpadov:

- kvapalné odpady,
- odpady zo železa, ocele a odpady využiteľné ako druhotné suroviny,
- výbušné odpady,
- nádoby obsahujúce plyny pod tlakom,
- látky, ktoré pri styku s vodou prudko reagujú najmä vývinom tepla a plynov,
- samozápalné látky a horľaviny I. triedy,
- biologicky rozložiteľné odpady a odpady, ktoré môžu šíriť prenosné choroby,
- opotrebované pneumatiky,
- odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa zákona o odpadoch.“

Z vyššie uvedeného možno konštatovať, že prevádzkovateľ prevádzkoval skládku odpadov v rozpore so schváleným prevádzkovým poriadkom zo dňa 11.12.2019, čím nedodrжал podmienku povolenia, nakoľko v čase fyzickej obhliadky dňa 17.5.2021 sa na telese skládky odpadov nachádzali opotrebované pneumatiky a biologicky rozložiteľný odpad tvorený konármi. Tieto druhy odpadov je v zmysle prevádzkového poriadku zo dňa 11.12.2019 zakázané ukladať na skládku odpadov. Uvedenú skutočnosť preukazujú fotografie č. 1 až č. 4, ktoré sú prílohou správy o kontrole. Ďalej prevádzkový poriadok zo dňa 11.12.2019, uvádza spôsob vykonávania vstupnej kontroly a spôsob ukladania odpadov, a to: „Všetky vozidlá, ktoré na skládku privádzajú odpad, musia prechádzať cez vstupnú rampu, kde je urobená prvá predbežná kontrola obsahu dovážaného odpadu. Po tejto kontrole vozidlo s odpadom pokračuje po vnútro areálovej ceste na vlastné uskladnenie, kde je nasmerované do priestoru momentálneho skládkovania. Odpad sa ihneď po vysypaní rozhrnie zhutňovacím mechanizmom, čím je urobená posledná kontrola ukladaného odpadu. V prípade, že by bol dovezený odpad na skládku nepovolený, musí byť dovozcom na jeho náklady odstránený. Vozidlo, ktoré odpad doviezlo môže opustiť skládku až na pokyn obsluhy zhutňovacieho mechanizmu (buldozér, kompaktor). Nakoľko sa v čase miestnej obhliadky dňa 17.5.2021 už na skládke odpadov nenachádzalo vozidlo, ktoré priviezlo biologicky rozložiteľný odpad, tvorený konármi a ani vozidlo, ktoré priviezlo opotrebované pneumatiky, je zrejmé, že nebol prevádzkovateľom dodržaný „Spôsob vykonávania vstupnej kontroly a spôsob ukladania odpadov“ uvádzaný v prevádzkovom poriadku zo dňa 11.12.2019, nakoľko podľa vyššie uvedeného mal prevádzkovateľ zabezpečiť aby dovozca nepovoleného odpadu, takýto odpad na svoje náklady zo skládky odpadov odstránil. Z dôvodu, že prevádzkovateľ tak nekonal, prevádzkoval skládku odpadov v rozpore so schváleným prevádzkovým poriadkom zo dňa 11.12.2019, čím nedodrжал predmetnú podmienku.

3. Podmienka II.A.2.7.:

Pred vstupom do prevádzky musí byť osadená informačná tabuľa, viditeľná z verejného priestranstva s údajmi o názve prevádzky, obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa, prevádzkovom čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, názve orgánu štátnej správy, ktorý povolil vykonávanie činnosti v prevádzke, mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku prevádzky a jej telefónnom čísle.

Zistený stav **Nedodržaná v časti**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ označil zariadenie na zneškodňovanie odpadov informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva. Informačná tabuľa je umiestnená na administratívnej budove kontrolovanej prevádzky a obsahuje nasledovné údaje:

- názov zariadenia
- obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa
- prevádzkový čas zariadenia
- zoznam druhov odpadov, ktorých zneškodnenie je povolené
- názov orgánu štátnej správy, ktorý povolil vykonávanie činnosti prevádzky
- telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzkovanie zariadenia.

Na informačnej tabuli sa nenachádzajú údaje o mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku prevádzky zariadenia, čo je v rozpore s časťou podmienky týkajúcou sa osoby zodpovednej za prevádzku. Na informačnej tabuli v zozname druhov odpadov, ktorých zneškodnenie je povolené, je nesprávne uvedené, že v zariadení na zneškodnenie odpadov je povolené zneškodniť odpad k. č. 20 03 99 – odpady inak nešpecifikované. Uvedený druh odpadu sa nenachádza v zozname odpadov, ktoré má prevádzkovateľ povolené v integrovanom povolení. Zároveň na informačnej tabuli, v zozname druhov odpadov, ktorých zneškodnenie je povolené, nie je uvedený odpad k. č. 20 03 08 – drobný stavebný odpad, ktorý má prevádzkovateľ povolený v integrovanom povolení, čo je v rozpore s časťou podmienky týkajúcou sa zoznamu druhov odpadov. Uvedenú skutočnosť preukazujú fotografie č. 5 a č. 6 vyhotovené počas fyzickej obhliadky dňa 17.5.2021, ktoré sú prílohou správy o kontrole.

4. Podmienka II.A.2.9.:

Areál prevádzky musí byť zabezpečený súvislým, neporušeným oplatením a uzamykateľnou bránou. Vstupná brána do prevádzky musí byť mimo prevádzkovej doby zamknutá.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Počas kontroly si Inšpekcia obhliadla prevádzku od miesta príjmu odpadu smerom ku korune skládky a k nádrži na priesakovú kvapalinu, možno konštatovať, že oplatenie prevádzky bolo súvislé, neporušené. V čase kontroly prebiehal v prevádzke príjem odpadu, brána bola teda počas doby prevádzkovania otvorená, avšak s možnosťou uzamykania.

5. Podmienka II.A.2.12.:

Priesakovú kvapalinu z nádrže priesakových vôd sa povoľuje recirkulovať postrekovacím systémom na skládkovacie priestory, za účelom zabráneniu prašnosti a úletom ukladaných odpadov z povrchu, zvýšenia miery zhutnenia uloženého odpadu a tvorby plynov v telese

skládky; priesaková kvapalina, ktorá sa nebude môcť recirkulovať, sa musí odvážať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ počas kontrolovaného obdobia z nádrže priesakových vôd recirkuloval postrekovacím systémom na skládkovacie priestory priesakovú kvapalinu, za účelom zabránenia prašnosti, zabránenia úletom ukladaných odpadov, zvýšenia miery zhutnenia uloženého odpadu a tvorby plynov v telese skládky. Prevádzkovateľ počas kontrolovaného obdobia priesakovú kvapalinu len recirkuloval, t. z., že neodovzdal priesakovú kvapalinu do oprávnenej čistiarne odpadových vôd. Uvedenú skutočnosť preukazuje prevádzkový denník, v ktorom sa zaznamenávajú údaje o prečerpávaní priesakovej kvapaliny na teleso skládky.

6. Podmienka II.A.2.13.:

Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečený odber priesakových kvapalín do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má so spoločnosťou Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce uzatvorenú zmluvu o zabezpečení činností súvisiacich s prevádzkovaním skládky komunálneho odpadu č. GEN_315/2017 zo dňa 11.5.2017, ktorá nadobudla právoplatnosť dňa 11.5.2017. Prevádzkovateľ má prostredníctvom spoločnosti Technické služby mesta Zlaté Moravce zabezpečené odoberanie priesakovej kvapaliny spoločnosťou Duslo, a.s., na základe zmluvy o dielo č. 63 17 08 0010 zo dňa 26.6.2017 (ďalej len „zmluva o dielo“), ktorá nadobudla právoplatnosť dňa 26.6.2017. Predmetom zmluvy o dielo je zneškodnenie kvapalných odpadov k. č. 19 07 03 – priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02. Uvedená zmluva o dielo je uzatvorená na dobu do 31.12.2017, pričom platnosť zmluvy a doba jej trvania sa automaticky obnovuje na obdobie každého nasledujúceho kalendárneho roka. Spoločnosť Duslo, a.s., je oprávnená na zneškodňovanie kvapalných odpadov k. č. 19 07 03 na základe rozhodnutia Inšpekcie č. 2089-34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29.10.2007 vrátane jeho zmien, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2007.

7. Podmienka II.A.5.4.:

Všetky objekty odvádzajúce vody z povrchového odtoku minimálne 1 x mesačne čistiť tak, aby bol zabezpečený nehatený odtok vôd z povrchového odtoku. Čistenie vykonávať aj mimo určenej doby a to bezprostredne po privalových dažďoch. Každé čistenie zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Vizuálnou obhliadkou bolo zistené, že odvodňovacie rigoly boli vyčistené, v čase kontroly pršalo, bol viditeľný plynulý odtok vôd do nádrže na dažďovú vodu. Prevádzkovateľ vedie prevádzkový denník, do ktorého mesačne zaznamenáva kosenie objektu a čistenie rigolov, tento bol Inšpekcii predložený k nahliadnutiu.

8. Podmienka II.C.1.:

Prevádzkovateľ je povinný využívať záchytné siete na obmedzenie emisií úletov na záveternej neuzatvorenej časti skládky odpadov, v smere prevládajúcich vetrov. Prípadné úlety musia byť pravidelne odstraňované.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nemá zriadené záchytné siete na obmedzenie úletov. Podľa jeho vyjadrenia s úletmi nie je problém, keďže kazetu, na ktorú sa aktuálne ukladá odpad zo strany prevládajúcich vetrov chráni stará uzatvorená časť skládky. Počas obhliadky 17.5.2021 boli na hornom oplatení telesa skládky oproti aktívnej kazete, zachytené úlety odpadu, išlo najmä o plastové mikroténové vrecká zaradené podľa katalógu odpadov ako 15 01 02 – obaly z plastov, ktoré boli pravdepodobne súčasťou zmesového komunálneho odpadu, čím sa dostali na teleso skládky. V prevádzkovom denníku bolo zaznamenané, že zber úletov sa uskutočnil naposledy dňa 12.5.2021, možno konštatovať, že v mesiaci máj boli úlety odstránené, avšak vplyvom daždivého a veterného počasia opäť k úletom prišlo a tieto mali byť zozbierané. Zistenú skutočnosť preukazuje fotografia č. 7, ktorá je prílohou správy o kontrole.

9. Podmienka II.D.5.:

Prevádzkovateľ je povinný vykonať kontrolu množstva dodaného odpadu, zaevidovať prevzatý odpad a vyhotoviť držiteľovi odpadu potvrdenie o prevzatí odpadu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Auto privážajúce odpad sa váži pomocou váhy Tenzon, ktorá zaznamená hmotnosť auta pri vstupe aj pri výstupe z prevádzky, rozdiel hmotnosti je prijaté množstvo odpadu, ktoré sa eviduje cez vážne lístky. Pracovník skládky potvrdí osobe, ktorá odpad priviezla, vážny lístok, a ten je dokladom o prevzatí odpadu na skládku. Na vážnom lístku sa uvádza množstvo odpadu, jeho pôvodca, poznávacie číslo vozidla a ďalšie identifikačné údaje.

10. Podmienka II.D.6.:

Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie, o spôsobe nakladania s nimi, evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov ktorých je pôvodcom a evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadov, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Nedodržaná v časti**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ počas kontrolovaného obdobia viedol a uchovával **evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodňovanie**, o spôsobe nakladania s nimi v elektronickej forme, cez Evidenčný list odpadu (ďalej len „ELO“). Elektronická databáza preberaných odpadov na zneškodnenie spĺňa náležitosti ELO a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

Taktiež prevádzkovateľ počas kontrolovaného obdobia viedol a uchovával **evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov, ktorých je pôvodcom** v elektronickej podobe formou ELO. Podľa § 1 ods. 3 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z.“) sa evidencie vedú a ohlások sa podávajú na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené

v prílohách č. 1 až 23 alebo na zhodných tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát. Nakoľko prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov predložil Inšpekcii evidenciu o odpadoch vedenú formou ELO, mal postupovať pri vyplňaní ELO podľa „Spôsobu vyplňania tlačiva“ uvedeného v prílohe č. 1 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z. ELO k. č. 13 02 05, 15 02 02, 15 10 10 16 01 07, 20 01 21, 20 01 33, 20 01 35, 20 01 36, ktoré prevádzkovateľ predložil za kontrolované obdobie **ako pôvodca**, neboli vyplňané v súlade so „Spôsobom vyplňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU“ v prílohe č. 1 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z., pretože:

- v ELO k. č. 13 02 05, 15 02 02, 15 10 10, 16 01 07, 20 01 21, 20 01 33, 20 01 35, 20 01 36, v druhej časti v kolónke „Organizácia“ nesprávne uviedol názov organizácie, IČO a adresu Technické služby mesta Zlaté Moravce, t. z. ide o subjekt, ktorý pre kontrolovanú prevádzku zabezpečuje činnosti súvisiace s prevádzkovaním Skládky KO Zlaté Moravce na základe zmluvy zo dňa 11.5.2017. Nesprávny údaj v tejto časti predmetných ELO je z toho dôvodu, že ELO boli predložené za činnosť „P“, t. z. za činnosť pôvodcu odpadov, ktoré vznikli prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorým je podľa povolenia prevádzkovateľ – Mesto Zlaté Moravce;
- v ELO k. č. 13 02 05, 15 02 02, 15 10 10, 16 01 07, 20 01 21, 20 01 33, 20 01 35 a 20 01 36 v tretej časti v kolónke 3 „Hmotnosť odpadu (t)“ v časti „nakladanie“ nesprávne uviedol množstvo odpadu, s ktorým nakladal, nakoľko uvedené množstvá zaznamenávajú len vznik odpadu, kedy odpad len zhromažďoval. Prevádzkovateľ počas trvania kontroly nepredložil doklady, ktoré by preukazovali, že v dňoch, ktoré sú uvedené v jednotlivých ELO, bol odpad odovzdaný na nakladanie nasledujúcemu držiteľovi odpadu. Na základe písomného vyjadrenia zmluvného partnera prevádzkovateľa (príloha č. x správy o kontrole), je zrejmé, že k odovzdaniu vzniknutých odpadov z kontrolovanej prevádzky dochádza spravidla 1 krát ročne, o čom prevádzkovateľ predložil aj Sprievodné listy nebezpečného odpadu (ďalej len „SLNO“).
- v ELO k. č. 13 02 05, 15 02 02, 15 10 10, 16 01 07, 20 01 21, 20 01 33, 20 01 35 a 20 01 36 v tretej časti v kolónke 5 „IČO, obchodné meno predchádzajúceho/nasledujúceho držiteľa odpadu“ nesprávne uviedol spoločnosť Waste Recycling a.s., nakoľko v dňoch, ktoré sú uvedené na jednotlivých ELO, kontrolovaný prevádzkovateľ vzniknutý odpad len zhromažďoval, t. z., že nebol odovzdaný na nakladanie nasledujúcemu držiteľovi odpadu. Na základe písomného vyjadrenia zmluvného partnera prevádzkovateľa je zrejmé, že k odovzdaniu vzniknutých odpadov z kontrolovanej prevádzky dochádza spravidla 1 krát ročne, o čom prevádzkovateľ predložil aj SLNO.
- ELO k. č. 13 02 05, 15 02 02, 15 10 10, 16 01 07, 20 01 21, 20 01 33 a 20 01 35 neobsahovali údaj o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi, podľa predložených SLNO zo dňa 4.12.2018, 7.12.2018, 12.12.2019 a 7.12.2020, ktoré boli prevádzkovateľom predložené, ako doklady o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu. Nakladanie s odpadmi preukazujú SLNO zo dňa 4.12.2018, 7.12.2018, 12.12.2019 a 7.12.2020. Na základe písomného vyjadrenia zmluvného partnera prevádzkovateľa je zrejmé, že k odovzdaniu vzniknutých odpadov z kontrolovanej prevádzky dochádza spravidla 1 krát ročne, o čom prevádzkovateľ predložil aj predmetné SLNO.

- ELO k. č. 20 01 36 neobsahoval údaj o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi. Nakladanie s odpadom preukazuje preberací protokol č. 883/2018 zo dňa 4.12.2018 a preberací protokol č. 906/2019 zo dňa 12.12.2019.

Prevádzkovateľ ďalej predložil **evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch** formou SLNO. Prevádzkovateľ nevedol evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch správne, nakoľko v SLNO zo dňa 4.12.2018, 7.12.2018, 12.12.2019 a 7.12.2020 uvádzal sumárne údaje o množstvách odpadov, ktoré boli prevzaté z rôznych prevádzok zmluvného partnera, t. z. zo subjektu Technické služby mesta Zlaté Moravce. Ďalej v jednotlivých SLNO v kolónke 2 „*Pôvodca – miesto naloženia*“, nebola uvedená správna adresa nakládky v prevádzke, ale jednotlivé SLNO uvádzali adresu nakládky: Bernolákova č. 59, 953 01 Zlaté Moravce. Na uvedenej adrese sa nachádza sídlo subjektu Technické služby mesta Zlaté Moravce, t. z. zmluvného partnera prevádzkovateľa, ktorý na základe vyššie popísanej zmluvy zo dňa 17.5.2017 zabezpečuje prevádzkovanie Skládky KO Zlaté Moravce pre prevádzkovateľa. Jedná sa o inú spoločnosť, ktorý vystupuje pod vlastným IČO.

V písomnom vyjadrení doručenom Inšpekcii osobne dňa 24.5.2021 sa uvádza, že: „*Technické služby mesta Zlaté Moravce si objednávajú odvoz nebezpečných odpadov u autorizovanej firmy spravidla 1 krát za rok. Uvedená spoločnosť v jeden deň odoberie NO z oboch prevádzok Technické služby mesta, a to zo skládky KO a z hospodárskeho dvora TSM Zlaté Moravce (Bernolákova 59, ZM). Sprievodné listy sú vystavené spoločne za obe prevádzky.*“

Konkrétne sa jednalo o nasledovné prepravy:

- v roku 2018
 - odpad k. č. 15 01 10 v množstve 0,071 t
 - odpad k. č. 16 01 07 v množstve 0,005 t
 - odpad k. č. 20 01 21 v množstve 0,041 t
 - odpad k. č. 20 01 33 v množstve 0,082 t. Preprava vyššie uvedených odpadov bola potvrdená SLNO zo dňa 4.12.2018.
 - odpad k. č. 13 02 05 v množstve 0,76 t. Preprava odpadu bola potvrdená SLNO zo dňa 7.12.2018.
- v roku 2019
 - odpad k. č. 15 01 10 v množstve 0,028 t
 - odpad k. č. 15 02 02 v množstve 0,029 t
 - odpad k. č. 16 01 07 v množstve 0,039 t
 - odpad k. č. 20 01 21 v množstve 0,058 t. Preprava vyššie uvedených odpadov bola potvrdená SLNO zo dňa 12.12.2019
- v roku 2020
 - odpad k. č. 13 02 05 v množstve 0,050 t
 - odpad k. č. 15 01 10 v množstve 0,042 t
 - odpad k. č. 15 02 02 v množstve 0,031 t
 - odpad k. č. 16 01 07 v množstve 0,010 t
 - odpad k. č. 20 01 21 v množstve 0,031 t
 - odpad k. č. 20 01 35 v množstve 0,048 t. Preprava vyššie uvedených odpadov bola potvrdená SLNO zo dňa 7.12.2020.

V časti kontrolovaného obdobia od 1.1.2021 do 17.5.2021 kontrolovaný prevádzkovateľ ešte nevykonával žiadne prepravy nebezpečných odpadov, ktoré mu vznikli z jeho činnosti pri prevádzkovaní zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

11. Podmienka II.D.16.:

Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia vzniknú najmä odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedené v tabuľke č. 2 tohto povolenia.

Tabuľka č. 2

Kat. číslo	Názov odpadu	Kategória
13 01 10	nechlórované minerálne hydraulické oleje	N
13 02 05	nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 02 08	iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
16 01 07	olejové filtre	N
16 01 17	železné kovy	O
16 02 13	vyraďené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N
16 06 01	olovené batérie	N
19 07 03	priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02	O
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O

Všetky vznikajúce nebezpečné látky sú odovzdávané na zhodnotenie alebo zneškodnenie cez odborne spôsobilé organizácie pre nakladanie s nebezpečnými látkami. V rámci areálu zariadenia sa neskladujú žiadne nebezpečné látky z prevádzky zariadenia a prevádzkové náplne charakteru nafty, benzínov, výmeny opotrebovaných olejov a hydraulických kvapalín zabezpečujú na zmluvnom princípe odborne spôsobilé organizácie na základe zmluvného vzťahu.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľovi vznikli pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia v kontrolovanom období odpady katalógové číslo:

13 02 05 – N – išlo o opotrebovaný olej z malých opráv na kompaktove a nakladači, odpad vznikol v roku 2018 v celkovom množstve 0,076 t a v roku 2020 v celkovom množstve 0,01 t (v časti kontrolovaného obdobia od 1.1.2019 do 31.12.2019 a od 1.1.2021 do 17.5.2021 uvedený odpad nevznikol);

15 01 10 – N – tvorený prázdnyimi obalmi z olejov a farieb, odpad vznikol v roku 2018 v celkovom množstve 0,007 t, v roku 2019 v celkovom množstve 0,003 t a v roku 2020 v množstve 0,007 t (v časti kontrolovaného obdobia od 1.1.2021 do 17.5.2021 uvedený odpad nevznikol);

15 02 02 – N – tvorený rukavicami, handrami a absorbentami znečistenými od oleja, odpad vznikol v roku 2019 v celkovom množstve 0,005 t a v roku 2020 v celkovom množstve

0,009 t (v časti kontrolovaného obdobia od 17.5.2018 do 31.12.2018 a od 1.1.2021 do 17.5.2021 uvedený odpad nevznikol);

16 01 07 – N – tvorený opotrebovanými olejovými filtrami, odpad vznikol v roku 2018 v celkovom množstve 0,005 t, v roku 2019 v celkovom množstve 0,009 t a v roku 2020 v celkovom množstve 0,002 t (v časti kontrolovaného obdobia od 1.1.2021 do 17.5.2021 uvedený odpad nevznikol),

20 01 21 – N – tvorený žiarivkami z osvetlenia, odpad vznikol v roku 2018 v celkovom množstve 0,0041 t, v roku 2019 v celkovom množstve 0,003 t a v roku 2020 v celkovom množstve 0,001 t (v časti kontrolovaného obdobia od 1.1.2021 do 17.5.2021 uvedený odpad nevznikol);

20 01 33 – N – tvorený vyradenou autobatériou batériou z kompaktora, odpad vznikol v roku 2018 v celkovom množstve 0,0082 (v časti kontrolovaného obdobia od 1.1.2019 do 17.5.2021 uvedený odpad nevznikol);

20 01 35 – N – tvorený vyradenými elektronickými zariadeniami z administratívy, odpad vznikol v roku 2020 v celkovom množstve 0,003 t (v časti kontrolovaného obdobia od 17.5.2018 do 31.12.2019 a od 1.1.2021 do 17.5.2021 uvedený odpad nevznikol);

20 01 36 – O – tvorený vyradenými elektronickými zariadeniami z administratívy, odpad vznikol v roku 2018 v celkovom množstve 0,0064 t a v roku 2019 v celkovom množstve 0,009 t (v časti kontrolovaného obdobia od 1.1.2020 do 17.5.2021 uvedený odpad nevznikol). Vznik vyššie popísaných odpadov preukazujú evidenčné listy odpadov predložené prevádzkovateľom ku kontrole. V podmienke integrovaného povolenia nie sú uvedené vzniknuté odpady k. č. 20 01 21, 20 01 33, 20 01 35, 20 01 36, keďže predmetná podmienka stanovuje, ktoré odpady môžu prevádzkovateľovi najmä vzniknúť, čo nevylučuje vznik aj iných odpadov, ktoré nie sú uvedené v danej podmienke a preto je možné konštatovať, že prevádzkovateľ podmienku dodržal.

Prevádzkovateľ všetky nebezpečné odpady katalógových čísel:

13 02 05 odovzdával dňa 7.12.2018 a 7.12.2020,

15 01 10 odovzdával dňa 4.12.2018, 12.12.2019 a 7.12.2020,

15 02 02 odovzdával dňa 12.12.2019 a 7.12.2020

16 01 07 odovzdával dňa 4.12.2018, 12.12.2019 a 7.12.2020,

20 01 21 odovzdával dňa 4.12.2018, 12.12.2019 a 7.12.2020

20 01 33 odovzdával dňa 4.12.2018,

20 01 35 odovzdával dňa 7.12.2020, prostredníctvom spoločnosti Technické služby mesta Zlaté Moravce, ktorá vykonáva prevádzkovanie skládky na základe Zmluvy zo dňa 11.5.2017, oprávnenej spoločnosti Waste Recycling a.s., Zlaté Moravce. Zmluva č. 130/02//WR zo dňa 22.3.2002 je uzatvorená medzi spoločnosťou Technické služby mesta Zlaté Moravce a spoločnosťou Waste Recycling a.s., Zlaté Moravce. Uvedená zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Spoločnosť Waste Recycling a.s., Zlaté Moravce má vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov Okresným úradom Zlaté Moravce č. OU-ZM-OSZP-2020/001507-003 zo dňa 20.11.2020, s platnosťou do 30.10.2025.

12. Podmienka II.D.17.:

Odpady k. č. 13 01 10, 13 02 05, 13 02 08, 15 01 10, 15 02 02, 16 01 07 a 16 06 01, vznikajúce pri opravách a údržbách a opravách strojnotechnologických zariadení, je povolené oddelene zhromažďovať v miestach vzniku a následne v sklade PHM – garáži, situovanom v prevádzkovej budove, v kovových sudoch a nádobách. Odpad k. č. 16 02 13, vznikajúci pri

výmenách v osvetľovacích telesách, je povolené oddelene zhromažďovať v miestach vzniku a následne v uzatvárateľných nádobách v sklade PHM – garáži. Prevádzkovateľ je povinný produkované odpady odovzdávať na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie, osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Odpad katalógové číslo:

13 01 10 – N – sa v čase obhliadky v prevádzke nenachádzal. Podľa vyjadrenia zodpovedného pracovníka uvedený odpad počas kontrolovaného obdobia nevznikol. Taktiež sa vyjadril, že v prípade ak vznikne, bude zhromaždený v sklade PHM – garáži v prevádzkovej budove v kovovom sude.

13 02 05 – N – sa v čase obhliadky v prevádzke nenachádzal. Podľa vyjadrenia zodpovedného pracovníka a predložených ELO uvedený odpad vznikol:

- v roku 2018 v množstve 0,076 t,
- v roku 2020 v množstve 0,01 t.

Taktiež sa vyjadril, že vzniknutý odpad bol zhromažďovaný v sklade PHM – garáži v prevádzkovej budove v kovovom sude.

13 02 08 – N – sa v čase obhliadky v prevádzke nenachádzal. Podľa vyjadrenia zodpovedného pracovníka uvedený odpad počas kontrolovaného obdobia nevznikol. Taktiež sa vyjadril, že v prípade ak vznikne, bude zhromaždený v sklade PHM – garáži v prevádzkovej budove v kovovom sude.

15 01 10 – N – sa v čase obhliadky v prevádzke nenachádzal. Podľa vyjadrenia zodpovedného pracovníka a predložených ELO uvedený odpad vznikol:

- v roku 2018 v množstve 0,007 t,
- v roku 2019 v množstve 0,003 t,
- v roku 2020 v množstve 0,007 t.

Taktiež sa vyjadril, že vzniknutý odpad bol zhromažďovaný v kontajneri v mieste vzniku.

15 02 02 – N – sa v čase obhliadky v prevádzke nenachádzal. Podľa vyjadrenia zodpovedného pracovníka a predložených ELO uvedený odpad vznikol:

- v roku 2019 v množstve 0,005 t,
- v roku 2020 v množstve 0,009 t.

Taktiež sa vyjadril, že vzniknutý odpad bol zhromaždený v kontajneri v mieste vzniku.

16 01 07 – N – sa v čase obhliadky v prevádzke nenachádzal. Podľa vyjadrenia zodpovedného pracovníka a predložených ELO uvedený odpad vznikol:

- v roku 2018 v množstve 0,005 t,
- v roku 2019 v množstve 0,009 t,
- v roku 2020 v množstve 0,002 t.

Taktiež sa vyjadril, že vzniknutý odpad bol zhromaždený v kontajneri v mieste vzniku.

16 06 01 – N – sa v čase obhliadky v prevádzke nenachádzal. Podľa vyjadrenia zodpovedného pracovníka uvedený odpad počas kontrolovaného obdobia nevznikol. Taktiež sa vyjadril, že v prípade ak vznikne bude zhromaždený v kontajneri v mieste vzniku.

16 02 13 – N – sa v čase obhliadky v prevádzke nenachádzal. Podľa vyjadrenia zodpovedného pracovníka uvedený odpad počas kontrolovaného obdobia nevznikol. Taktiež sa vyjadril, že v prípade ak vznikne bude zhromaždený v uzatvárateľných nádobách v sklade PHM – garáži.

Odovzdanie na zhodnotenie, príp. zneškodnenie, osobe oprávnenej nakladať s odpadmi je popísané v podmienke II. D.16.

13. Podmienka II.D.29.:

Pri odpadoch kat. č. 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 07 a 20 01 03 je potrebné, aby súčasťou evidencie príslušného odpadu bol aj písomný doklad od jeho pôvodcu alebo posledného držiteľa o dôvode, prečo bolo rozhodnuté tento odpad zneškodniť skládkovaním.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v rámci miestnej obhliadky predložil Inšpekcii vytlačenú evidenciu odpadov prijatých na skládku počas kontrolovaného obdobia, išlo o odpady katalógové číslo:

10 01 01 – O – popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04;

17 05 06 – O – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05;

17 09 04 – O – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03;

20 03 01 – O – zmesový komunálny odpad;

20 03 07 – O – objemný odpad;

20 03 08 – O – drobný stavebný odpad;

Z predloženej evidencie prijatých odpadov je zrejmé, že počas kontrolovaného obdobia neboli na skládku prevzaté nijaké z vyššie uvedených odpadov ku ktorým by bolo potrebné predložiť písomný doklad od jeho pôvodcu alebo posledného držiteľa o dôvode, prečo bolo rozhodnuté tento odpad zneškodniť skládkovaním.

14. Podmienka II.E.1.:

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať skládkový mechanizmus - kompaktor v dobrom technickom stave a zabezpečovať vykonávanie jeho pravidelnej kontroly a údržby tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii jeho výrobcu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil plán servisných prehliadok určený výrobcom kompaktora spoločnosťou NORWIT SLOVAKIA spol. s.r.o., a aj faktúry za vykonané ročné servisné prehliadky kompaktora typ BC 572 RB v. č. 101570631037, ako aj faktúry za menšie opravy tohto stoja. Prevádzkovateľ udržiava kompaktor v dobrom technickom stave a zabezpečuje jeho pravidelné kontroly.

15. Podmienka II.I.1.1.:

Prevádzkovateľ je povinný 2 krát ročne (v jarnom a jesennom období, keď priemerná mesačná vonkajšia teplota neklesne pod 5° C) počas prevádzky skládky odpadov a 2 krát ročne po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov monitorovať potencionálne emisie skládkových plynov a atmosférický tlak. Pozorovanie emisií skládkových plynov (CH₄, CO₂, O₂, H₂S) sa musí vykonávať z každej odplynovacej šachty (ZM 1 až ZM 12), v ktorej sú zachytávané skládkové plyny.

Prevádzkovateľ je povinný pravidelne kontrolovať účinnosť systému na odvádzanie skládkových plynov.

Žiadne iné environmentálne významné emisie z prevádzky nebudú emitované do ovzdušia.

Merania musia byť vykonávané oprávnenou osobou podľa všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii správy z vykonaných monitoringov skládky za roky 2018 až 2020 s názvom „Skládka KO Zlaté Moravce – I. a II. etapa – monitoring“, v ktorých okrem iného sleduje emisie skládkových plynov z odplyňovacích šacht. Odplyňovacie šachty sú v správach označené ako Š, pričom šachty Š1 až Š10 majú v zátvorke uvedené, že ide o šachty ZM1 až ZM10. Šachty Š11 až Š13 nemajú v správach priradený ekvivalent označenia ZM, ktorý je uvedený v integrovanom povolení. Podľa správy „Skládka KO Zlaté Moravce – I. a II. etapa – monitoring v roku 2020“ bol v máji a v novembri vykonaný monitoring na odplyňovacích šachtách Š4 až Š10 (ZM4 až ZM10) v priestore prvej etapy a na šachtách Š11 až Š13 v priestore druhej etapy v rozsahu CH₄, CO₂, O₂, H₂S, N₂, barometrický tlak. Protokoly z meraní tvoria prílohu správy z roku 2020. Podľa správy „Skládka KO Zlaté Moravce – I. a II. etapa – monitoring v roku 2019“ boli skládkové plyny merané vo februári, v novembri a doplnkové meranie sa uskutočnilo v máji z dôvodu nárastu obsahu skládkových plynov vplyvom rekultivácie časti skládky. Merania prebiehali na šachtách Š4 až Š10 (ZM4 až ZM10) v rozsahu CH₄, CO₂, O₂, H₂S, N₂, barometrický tlak. Podľa správy „Skládka KO Zlaté Moravce – I. a II. etapa – monitoring v roku 2018“ boli skládkové plyny merané v máji, auguste a v októbri. Monitoring bol vykonaný na odplyňovacích šachtách Š4 až Š10 (ZM4 až ZM10) v rozsahu CH₄, CO₂, O₂, H₂S, N₂, barometrický tlak. Protokoly z meraní skládkových plynov sú prílohami každej zo správ. Z predložených správ vyplýva, že prevádzkovateľ v kontrolovanom období nevykonával monitorovanie skládkových plynov z každej z odplyňovacích šacht, ale len zo šacht Š4 až Š10 (ZM4 až ZM10). Meranie skládkových plynov pre prevádzkovateľa vykonal RNDr. Vybíral, správy z monitoringu vypracovala spoločnosť SENSOR, spol. s r.o., ktorá nie je oprávnenou osobou v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 137/2010 o ovzduší na vykonávanie oprávnených meraní, keďže nevykonáva oprávnené merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody ako podnikateľskú činnosť, a nemá povolenie vydané ministerstvom na vykonanie oprávneného merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody, keďže nie je vedená v informačnom systéme o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch. Vyššie uvedená spoločnosť je oprávnená vykonávať geologické práce na základe zápis v registri geologických oprávnení č. 2152.

16. Podmienka II.I.2.2.:

Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky odpadov 12 krát ročne (každý mesiac) a po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) sledovať v zbernej nádrži priesakových kvapalín množstvo priesakových kvapalín z telesa skládky odpadov a písomne ho zaznamenávať v prevádzkovom denníku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V prevádzkovom denníku čerpania priesakovej kvapaliny prevádzkovateľ zaznamenáva dátum, množstvo v m³ a trvanie čerpania kvapaliny, ktorá sa recirkuluje späť na teleso skládky za účelom zníženia prašnosti a zvýšenia miery zhutnenia odpadu. Prevádzkový denník vedený za kontrolované obdobie bol Inšpekcii predložený k nahliadnutiu počas miestnej obhliadky. Keďže nádrž na priesakovú kvapalinu je otvorená prevádzkovateľ vie množstvo v nej sledovať každý deň vizuálne.

17. Podmienka II.I.7.3.:

Počas prevádzky sklárky odpadov, a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný 1 krát ročne spracovať posudok z merania tvorby a zloženia sklárkových plynov a predložiť ho najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok Inšpektorátu.

Zistený stav **Nedodržaná v časti**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ dáva každoročne vypracovať správu „Skládka KO Zlaté Moravce – I. a II. etapa – monitoring“, pričom jedna časť tejto správy sa venuje monitoringu sklárkových plynov. Správa z monitoringu sklárky za rok 2018 bola Inšpekcii doručená dňa 31.1.2019. Správa z monitoringu sklárky za rok 2019 bola Inšpekcii doručená dňa 31.1.2020. Správa z monitoringu sklárky za rok 2020 bola Inšpekcii doručená dňa 1.2.2021. Uvedené správy z monitoringu sklárky sú uložené v zberom spise prevádzky vedenom na Inšpekcii. V roku 2021 prevádzkovateľ nedodržiaval stanovený termín na predloženie predmetnej správy.

K. Prílohy správy Áno – 8 ks

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.A.1.5.
2. II.A.2.9.
3. II.A.2.12.
4. II.A.2.13.
5. II.A.5.4.
6. II.D.5.
7. II.E.1.
8. II.I.2.2.

Nedodržané

1. II.A.2.3.
2. II.C.1.
3. II.I.1.1.

Nedodržaná v časti

1. II.A.2.7.
2. II.D.6.
3. II.I.7.3.

Nie je možné vyhodnotiť

1. II.D.16.
2. II.D.17.
3. II.D.29.

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou environmentálnou kontrolou v prevádzke „Skládka KO Zlaté Moravce – I a II etapa“ prevádzkovateľa mesto Zlaté Moravce, 1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 za kontrolované obdobie od 17.5.2018 do 17.5.2021 Inšpekcia zistila, že prevádzkovateľ porušil:

- **podmienku II.A.2.3.**, tým že prevádzkoval skládku odpadov v rozpore so schváleným prevádzkovým poriadkom zo dňa 11.12.2019;
- **podmienku II.C.1.**, tým že nemá zriadené zachytňné siete na obmedzenie úletov a počas obhliadky 17.5.2021 sa na hornom oplotení telesa skládky oproti aktívnej kazete nachádzali zachytené úlety odpadu;
- **podmienku II.I.1.1.**, tým že v kontrolovanom období nevykonával monitorovanie skládkových plynov z každej z odplynovacích šácht, a tým že toto meranie skládkových plynov pre prevádzkovateľa vykonal RNDr. Vybíral a správy z monitoringu vypracovala spoločnosť SENSOR, spol. s r.o., ktorá nie je oprávnenou osobou v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 137/2010 o ovzduší;
- **časť podmienky II.A.2.7.**, tým že na informačnej tabuli sa nenachádzajú údaje o mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku a na predmetnej informačnej tabuli boli nezrovnalosti v zozname druhov odpadov;
- **časť podmienky II.D.6.**, tým že ELO aj SLNO neboli prevádzkovateľom vyplňané v súlade s vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z.;
- **časť podmienky II.I.7.3.**, tým že v roku 2021 nedodrжал stanovený termín na predloženie monitoringu z merania tvorby a zloženia skládkových plynov.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v **§ 26 ods. 1 písm. a)** zákona o IPKZ, *t. j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom* a v **§ 26 ods. 1 písm. b)** zákona o IPKZ, *udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení*, čím sa naplnila skutková podstata správneho deliktu uvedeného v **§ 37 ods. 1 písm. m)** zákona o IPKZ.

Na základe nedostatkov zistených kontrolou, Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa **§ 35 ods. 2 písm. b)** v súlade s **§ 37 ods. 4** zákona o IPKZ. Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 32/2021/P.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Kristína Bučková

Číslo preukazu: 576

.....

Mgr. Zuzana Miškovičová

Číslo preukazu: 471

.....