



Číslo: 699-15706/2021/Pav/370280104

Dátum: 07.05.2021

ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY č. 2/2021/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa ustanovenia § 34 ods. 5 a 6 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpenie:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Mgr. Lukáš Pavlenko	Číslo preukazu: 646
Telefón:	037 656 06 49	
Elektronická adresa:	lukas.pavlenko@sizp.sk	

Inšpektor:	RNDr. Katarína Pillajová	Číslo preukazu: 374
Telefón:	037 656 06 44	
Elektronická adresa:	katarina.pillajová@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.	
Adresa sídla:	Pusté Sady 131, 925 54 Pusté Sady	
IČO:	34 100 644	
Kontrola oznámená:	18.01.2021	Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Ing. Jaroslav Serenčes	Funkcia: konateľ
Telefón:	0905 627 751	
Elektronická adresa:	komplex@mariuspedersen.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka odpadov Pusté Sady
Adresa prevádzky:	Pusté Sady 131, Pusté Sady 925 54
Variabilný symbol:	370280104
Integrované povolenie:	2847/OIPK/1088/06-Rf/370280104
Vydané:	3.7.2006
Právoplatné:	21.7.2006
Projektovaná kapacita:	321 218 m ³
Kategória:	5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, 73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	
obdobie:	15.6.2015 – 23.1.2018
Posledná kontrola:	23.1.2018 – 20.3.2018
Kontrolované obdobie:	24.1.2018 – 19.1.2021
Začatie kontroly:	19.1.2021
Prvé miestne zisťovanie:	19.1.2021
Vypracovanie správy:	26.4.2021
Doručenie správy:	4.5.2021
Vypracovanie dodatku:	7.5.2021
Doručenie dodatku:	7.5.2021
Vyprac. neopodstatnenosti:	-
Doruč. neopodstatnenosti:	-
Prerokovanie správy:	7.5.2021

F. Prílohy zápisnice

Áno

1. splnomocnenie

G. Záver

SIŽP na základe vykonanej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky, a týmto potvrdzuje podľa ust. § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

SIŽP listom č. 699-13959/2021/Pav/370280104 zo dňa 26. 04. 2021 vyzvala prevádzkovateľa na prerokovanie výsledkov environmentálnej kontroly č. 2/2021/P na deň 07. 05. 2021 a predloženie pripomienok k výsledkom vykonanej kontroly do 7 dní odo dňa doručenia Správy z environmentálnej kontroly č. 2/2021/P.

Prevádzkovateľ sa v určenej lehote vyjadril k Správe o environmentálnej kontrole v liste Vyjadrenie k Správe o environmentálnej kontrole č. 2/2021/P zo dňa 04. 05. 2021 a zároveň predložil pri prerokovaní správy z environmentálnej kontroly ďalšie dôkazy, ktoré SIŽP akceptovala a vypracovala Dodatok k správe o environmentálnej kontrole.

Obaly (sudy) určené na zhromažďovanie nebezpečných odpadov k. č. 16 01 07 a k. č. 13 02 06 boli prázdne a umiestnené na vyhradenom priestore údržbárskej dielne, čo je zrejme z fotodokumentácie vyhotovenej už počas miestnej obhliadky.

V čase vykonávania kontroly bola realizovaná údržba a kontrola technického stavu havarijnej vaničky (doklad „Zápis do prevádzkového denníka zo dňa 19. 01. 2021 Utorok“), ktorú prevádzkovateľ následne vrátil po údržbe na pôvodné miesto, o čom predložil fotodokumentáciu o uložení sudov určených na nebezpečný odpad na havarijne zabezpečenom mieste (súčasť vyjadrenia prevádzkovateľa k Správe).

Odpad s k. č. 17 02 04, ktorý bol SIŽP vyhodnotený ako nesprávne zaradený, prevádzkovateľ zaradil správne podľa Katalógu odpadov, Postupu pri zaradovaní odpadov, kde v bode 1. odpady sa zaraďujú prednostne do skupín 01 až 12 alebo 17 až 20 s vylúčením použitia čísla druhu odpadu s posledným dvojčíslom 99.

Na základe uvedeného SIŽP vypracovala Dodatok k environmentálnej správe a pôvodne zistené porušenia boli vyhodnotené ako dodržané.

H. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Lukáš Pavlenko

.....

Prevádzkovateľ:

Bezdôvodné nedostavenie: **Nie**

Odmietnutie podpísania zápisnice: **Nie**

Prevádzkovateľ: Ing. Jaroslav Serenčes

Funkcia: konateľ

.....

Dôvody odmietnutia podpísania zápisnice:

-