



Číslo: 7896/37/2021-26204/2021

ZÁZNAM Z OBHLIADKY k vydaniu potvrdenia o uzavretí a rekultivácii

č. 27/2021/Zál

Predmetom záznamu z obhliadky (ďalej len „záznam“) vypracovaného podľa § 97 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) je kontrola uzatvorenia a rekultivácie skládky I. Etapy, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako orgán, ktorý vydáva potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

A. Kontrola

Typ kontroly:	obhliadka podľa § 97 ods. 13 zákona o odpadoch
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 97 ods. 13 zákona o odpadoch - súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Ivana Záleská	Číslo preukazu: 565
Telefón:	02 582 82 412	
Elektronická adresa:	ivana.zaleska@sizp.sk	
Inšpektor:	Ing. Milan Sobolič	Číslo preukazu: 573
Telefón:	02 582 82 428	
Elektronická adresa:	milan.sobolic@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Technické služby Senica, a.s.
Adresa sídla:	Železničná 465, 905 01 Senica
IČO:	36 228 443
Kontrola oznámená:	07.07.2021 Spôsob: Telefonicky

Zástupca: Ing. Marián Fojtlín Funkcia: vedúci divízie na základe splnomocnenia
Telefón: 0905 496975
Elektronická adresa: mfojtlín@tssenica.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Jablonica
Adresa prevádzky: 906 32 Jablonica 880
Variabilný symbol: 370430104
Integrované povolenie: 527/OIPK-092/05-Mz/370430104
Vydané: 1.2.2005
Právoplatné: 1.3.2005
Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 1.1.2016 – 6.3.2018
Kontrolované obdobie: 28.10.2019 – 13.07.2021
Začatie obhliadky: 13.07.2021
Prvé miestne zisťovanie: 13.07.2021
Vypracovanie záznamu: 19.07.2021
Doručenie záznamu: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: Nie

G. Zameranie obhliadky – opis

SIŽP vykonala v prevádzke obhliadku zameranú na kontrolu uzatvorenia a rekultivácie skládky SO-20 Uzavretie a rekultivácia I. Etapa na základe žiadosti prevádzkovateľa z 28.06.2021, ktorú doručil na SIŽP elektronicky 07.07.2021.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

SIŽP 07.07.2021 telefonicky oznámila prevádzkovateľovi termín kontroly na deň 13.07.2021. SIŽP vykonala kontrolu príslušných dokumentov a evidencie skládky odpadov, obhliadku stavu skládky I. Etapy, stavu jej uzatvorenia a rekultivácie. Kontrolovaná časť telesa skládky bola zrekultivovaná, vrch pokosený, prístupová komunikácia vyčistená. Akumulačná nádrž bola naplnená z časti. Voľná kapacita akumulácie nádrže pre I. Etapu bola dostatočná.

I. Použité podklady

1. Technická správa vyhodnotenia topografie skládky odpadov za rok 2020 z 08.01.2021 vypracovaná Deponia System s.r.o. Bratislava, Ing. Bohuslav Katrenčík
2. Výškové zameranie vybraných bodov skládky odpadov Jablonica 1. etapa z 11/2020 vypracované Geopol s.r.o., Senica
3. Zhodnotenie monitoringu priesakovej kvapaliny, podzemných vôd a vôd z povrchového odtoku za rok 2020 z 12/2020 vypracované NMC spol. s r.o., Žilina
4. Fotodokumentácia
5. Kolaudačné rozhodnutie č. 449/37/2019-39759/2019/370430104/KR-Z8 z 28.10.2019 vydané SIŽP

J. Kontrolné zistenia

1. Rekultivácia I. Etapy skládky bola skolaudovaná SIŽP rozhodnutím č. 449/37/2019-39759/2019/370430104/KR-Z8 z 28.10.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02.12.2019. Kontrolovaná časť telesa skládky bola zrekultivovaná, zatrávnená.
2. Vrch a päta telesa skládky boli pokosené, svahy boli zatrávnené funkčne bez známkov výraznej pôdnej erózie.
3. Odplynovacie šachty boli funkčné, bez známkov poškodenia.
4. Prístupová komunikácia bola vyčistená.
5. Akumulačná nádrž pre I. Etapu, ktorá je pre túto časť skládky samostatná, bola z časti naplnená. Voľná kapacita akumulácie nádrže bola dostatočná. Vývoz priesakovej kvapaliny prevádzkovateľ zabezpečuje cisternami, neaplikuje sa cez postrekovací systém do zrekultivovanej I. Etapy telesa skládky. Tvorba priesakovej kvapaliny z I. Etapy nebola v roku 2020 významná.
6. Monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd v monitorovacích vrtoch MV-1, MV-2 a vrte 3-3 podľa správy z monitorovania nevykázalo v roku 2020 ani v jednom sledovanom ukazovateli prekroenie hraničnej hodnoty ID kritérií ani IT kritéria podľa smernice MŽP SR 1/2015-7, príloha č. 12b.

K. Prílohy záznamu

Áno

1. Fotodokumentácia

L. Záver – celkové zhodnotenie

SIŽP vykonanou obhliadkou nezistila žiadne nedostatky v uzavretí a rekultivácii I. Etapy a potvrdzuje súlad zisteného stavu so žiadosťou o vydanie potvrdenia o uzatvorení Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Jablonica I. Etapa. SIŽP konštatuje, že na základe miestnej obhliadky vydá potvrdenie o uzatvorení Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Jablonica – I. Etapa.

M. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Ivana Záleská

Číslo preukazu: 565

.....