



Číslo: 9770/77/2021-43928/2021/770770105

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 54/2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Silvia Kližanová	Číslo preukazu: 692
Telefón:	041 507 51 10	
Elektronická adresa:	silvia.klizanova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Milan Bašteš	Číslo preukazu: 192
Telefón:	041 507 51 54	
Elektronická adresa:	milan.bastek@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	PD Vlára Nemšová		
Adresa sídla:	Družstevná 18, 914 41 Nemšová		
IČO:	00 207 098		
Kontrola oznámená:	11.10.2021	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Ing. Monika Mikulová	Funkcia:	správa majetku
Telefón:	0905 546 179		
Elektronická adresa:	mikulova@pdvlara.sk		
Zástupca:	Anna Remová	Funkcia:	vedúca strediska
Telefón:	0905 732 746		
Elektronická adresa:	sekretariat@pdvlara.sk		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	PD Vlára Nemšová, Hospodársky dvor Nemšová, chov brojlerov
Adresa prevádzky:	Družstevná 18, 914 41 Nemšová
Variabilný symbol:	770770105
Integrované povolenie:	3598/770770105/891-Ma
Vydané:	1.12.2006
Právoplatné:	5.1.2007
Projektovaná kapacita:	65 900ks, max. 6-7 turnusov za rok
Kategória:	6.6. a) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.

NOSE-P: 110.05

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v prevádzke, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie:	22.10.2015 – 13.6.2018
Posledná kontrola:	17.4.2018 – 13.6.2018
Kontrolované obdobie:	22.11.2018 – 22.11.2021
Začatie kontroly:	11.10.2021
Prvé miestne zisťovanie:	14.10.2021
Vypracovanie správy:	22.11.2021
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	16
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	-		

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na plnenie vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 3598/770770105/891-Ma zo dňa 1.12.2006 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktoré boli vydané pre prevádzku „PD Nemšová, Hospodársky dvor Nemšová, chov brojlerov“ súvisiacich s dodržaním podmienok vodného zákona a zaobchádzaním so znečisťujúcimi látkami. Kontrola bola zároveň zameraná na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene integrovaného povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase miestneho zisťovania, dňa 14.10.2021 bolo jasné počasie, teplota do 10°C. Inšpekcia spolu so zástupkyňou prevádzkovateľa a vedúcou strediska vykonala obhliadku prevádzky, mimo vnútorného priestoru výkrmných hál. V čase vykonania kontroly prebiehali na prevádzke výkopové práce za účelom výmeny plynového potrubia.

Prevádzka je zameraná na chov brojlerových kurčiat za účelom výroby hydinového mäsa. Chov je povolený v piatich halách (dve z nich sú poschodové a za chovný priestor sa berie samostatne každé poschodie, to znamená, že sa jedná o tri samostatné budovy), s celkovou projektovanou kapacitou 65 900 ks brojlerových kurčiat na jeden turnus. Kurčatá sa naskladňujú ako 1 – dňové. Výrobný cyklus pozostáva zo štyroch fáz: naskladňovanie, kŕmenie, vyskladňovanie a dezinfekcia. Jeden turnus trvá približne 42 dní, dezinfekcia trvá cca 14 dní. Počas jedného roka je maximálne 6 turnusov. Kurčatá sa vyskladňujú pri priemernej váhe od 1,75 do 2,8 kg. Vyskladnenie brojlerov závisí od zmluvnej dohody odberateľa na akú váhu brojlerov požaduje.

V čase kontroly bola naskladnená jedna hala (Hala č. 1) v počte 5 130 ks.

Projektovaná/prevádzková kapacita: 65 900 ks, max. 6-7 turnusov za rok

Rok 2019

Dátum naskladnenia	Počet kusov	Dátum vyskladnenia	Počet kusov
14.02.2019	14 490	27.03.2019	12 819
11.04.2019	13 400	24.05.2019	13 454
06.06.2019	14 490	17.07.2019	13 764
01.08.2019	13 680	12.09.2019	13 042
30.09.2019	13 950	13.11.2019	13 251
20.12.2019	13 590	30.01.2020	12 777

Rok 2020

Dátum nasadenia	Počet kusov	Dátum vyskladnenia	Počet kusov
14.02.2020	13 600	25.03.2020	12 647
10.04.2020	14 400	21.05.2020	13 454
08.06.2020	14 400	16.07.2020	13 813
31.07.2020	14 040	10.09.2020	12 887
25.09.2020	8 820	06.11.2020	8 190
04.12.2020	5 700	14.01.2021	5 165

Rok 2021

Dátum nasadenia	Počet kusov	Dátum vyskladnenia	Počet kusov
29.01.2021	5 040	10.03.2021	4 692
25.03.2021	5 800	04.05.2021	5 492
19.05.2021	5 760	30.06.2021	5 427
16.07.2021	5 040	26.08.2021	4 802
10.09.2021	5 130	20.10.2021	4 943

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 3598/770770105/891-Ma zo dňa 1.12.2006 v znení jeho neskorších zmien.
2. Faktúry za odber vody z verejného vodovodu .
3. Súhrnná správa za rok 2019 a 2020.
4. Potvrdenie o odbere a likvidácii odpadových vôd.
5. Prevádzková evidencia množstva odpadových vôd, čase ich čerpania a miesto odvozu.
6. Prevádzková evidencia o údržbe a kontrole prevádzky.
7. Protokoly o skúške vodotesnosti žump.
8. Halová karta.
9. Plán hnojenia na rok 2021.
10. Faktúra za dezinfekciu chovných hál.
11. Evidencia vývozu hnoja.
12. Fotodokumentácia z areálu prevádzky.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka **A.17.**

A.17. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať meranie odberu pitnej vody z verejnej vodovodnej siete meradlom pre tento účel určeným a údaje o celkovej spotrebe vody na farme zaznamenávať do prevádzkovej evidencie 1x mesačne.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zaznamenáva spotrebu pitnej vody elektronicky do prevádzkovej evidencie 1 x mesačne (evidencia rozdelená na spotrebu vody pre napájanie a spotrebu vody na čistenie a ostatné činnosti). Meranie množstva odobratej pitnej vody vykonáva Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o. na svojom vodomere. Počas kontroly prevádzkovateľ predložil faktúry od Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára – Váh, s.r.o. za dodávku pitnej vody.

V roku 2019 bol odber pitnej vody z verejnej vodovodnej siete 721 m³.

V roku 2020 bol odber pitnej vody z verejnej vodovodnej siete 619 m³.

V roku 2021 (09/2021) bol odber pitnej vody z verejnej vodovodnej siete 252 m³.

2. Podmienka **A.18.**

A.18. Vyhľadávať a opravovať prípadné úniky vody, všetky kontroly zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Ku kontrole bola predložená prevádzková evidencia, so záznamom o kontrole a oprave únikov vody.

3. Podmienka **A.29.**

A.29. Po skončení chovného cyklu musia byť haly vyčistené a dezinfikované.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Dezinfekčné, dezinfekčné a deratizačné práce pre prevádzkovateľa vykonáva Tibor Jaško SARAT, IČO: 18002200. Vždy po vyskladnení hál – po skončení chovného cyklu na základe platnej zmluvy.

4. Podmienka **A.30.**

A.30. Mokrá dezinfekciu po mechanickom vyčistení hál a splynovanie nastlatej podstielky zabezpečovať dodávateľsky prostredníctvom oprávnenej organizácie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Mokrá dezinfekciu a splynovanie nastlanej podstielky pre prevádzkovateľa vykonáva Tibor Jaško SARAT, IČO: 18002200 na základe platnej zmluvy.

5. Podmienka **A.34.**

A.34. Výška hladiny splaškových odpadových vôd v žumpách nesmie prekročiť užitočný objem žumpy. Maximálna výška hladiny užitočného objemu musí byť v nádržiach viditeľne vyznačená.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Pri kontrole bol vizuálne kontrolovaný obsah žump, ktorý nepresiahol užitočný objem žumpy.

6. Podmienka **A.43.**

A.43. Pravidelne vykonávať preskúšanie funkčnosti náhradného zdroja elektrickej energie (pred každým novým turnusom)

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Kontrolovaný subjekt má v prevádzke umiestnený náhradný zdroj elektrickej energie (diesel agregát A250 L 04 ČKD Praha, výkon 80 kVA, motor s výkonom 66,3 kW), ktorý podľa potreby dopĺňa ropnými látkami (naftou). Dieselagregát slúži ako náhradný zdroj v prípade výpadku dodávok elektrickej energie a zachovania kontinuity prevádzky. Doplnenie pohonnej látky je iba v množstve, ktoré agregát spotrebuje pri overovaní jeho funkčnosti (cca 1x mesačne, resp. dvojmesačne), preverovanie funkčnosti je zaznamenávané v prevádzkovej knihe.

7. Podmienka **A.44.**

A.44. V areáli prevádzky je dovolené nakladať s nebezpečnými látkami len v rozsahu nevyhnutnom pre chod prevádzky. V priestore prevádzky nie je dovolené dopĺňať pohonné hmoty do dopravných a obslužných mechanizmov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V areáli prevádzky pri kontrole podmienok integrovaného povolenia bolo zistené, že v prevádzke sa pravidelne zaobchádza s hydínovým trusom (organické hnojivo) ktorý sa po výkrmovom cykle (45 dní) vyhrnie na manipulačnú plochu, naloží na prepravné mechanizmy a ihneď premiestni na centrálné hnojisko VKK Kľúčové (10 000m³) k uskladneniu. S organickými hnojivami subjekt zaobchádza na spevnených plochách, pričom vzhľadom na charakter organických hnojív (hydínový trus so suchou podstielkou) nedochádza k tvorbe tekutej zložky, ktorá by mohla spôsobiť znečistenie, resp. ohrozenie kvality podzemných vôd. V blízkosti strediska nepreteká významný povrchový tok, stredisko nemá vybudovanú kanalizáciu na odvádzanie vôd s ich samostatným vyústením. Dopravné a obslužné mechanizmy sú poskytované z centrálného dvora Nemšová, v prevádzke neboli zistené skutočnosti, ktoré by nasvedčovali o dopĺňaní pohonných hmôt na stredisku počas prevádzkovania strediska. Doplnenie nafty do náhradného zdroja- dieselagregátu je prinesením nafty do palivovej nádrže v obaloch. Spotreba paliva v dieselagregáte je iba pri jeho preskúšaní funkčnosti. Iné zaobchádzanie so ZL nebolo na prevádzke zistené.

8. Podmienka **A.45.**

A.45. Pre zabezpečenie chodu náhradného zdroja je v prevádzke dovolené skladovať max. jeden 200 l sud nafty v uzavretom priestore do náhradného zdroja, v záchytnej havarijnej vaničke.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Dňa 14.10.2021 bolo pri dieselagregáte v samostatnom sude, umiestnenom v záchytnej vaničke skladované cca 100 l nafty.

9. Podmienka **A.46.**

A.46. Splaškové odpadové vody musia byť zachytávané v žumpách a vyvázané na zneškodnenie u oprávnenej organizácie na čistenie splaškových odpadových vôd na základe

platnej zmluvy o odbere a vyčistení odpadových vôd. Zakazuje sa aplikovať splaškovú odpadovú vodu na pozemky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Splašková odpadová voda vzniká v administratívnej budove z umývania a WC. V prevádzke je umiestnená žumpa zo sociálneho zariadenia, ktorej objem je podľa protokolu o skúške tesnosti 11 m³ (v integrovanom povolení sa uvádza objem 10 m³).

Prevádzkovateľ vyváža splaškovú odpadovú vodu akumulovanú v žumpe na základe objednávok prostredníctvom Patrika Hejdiša na ČOV Nemšová.

Prevádzkovateľ má uzatvorenú zmluvu s Regionálnou vodárenskou spoločnosťou Vlára – Váh s.r.o. o odbere a vyčistení odpadových vôd na ČOV Nemšová.

Zároveň bolo predložené potvrdenie o odbere a likvidácii splaškovej odpadovej vody na ČOV Nemšová, vystavené Regionálnou vodárenskou spoločnosťou Vlára – Váh s.r.o., ktorá je oprávnenou organizáciou.

10. Podmienka **A.47.**

A.47. Viest' evidenciu vývozu splaškových vôd (dátum vývozu, množstvo splaškových vôd, miesto vývozu, doklad o vývoze).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil evidenciu o množstve splaškových odpadových vôd produkovaných v prevádzke.

11. Podmienka **A.48.**

A.48. Odpadové vody z čistenia hál nesmú byť vypúšťané na terén pred halami a následne do vsaku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ strediska aplikuje pracovný režim pri chove hydiny:

- vyskladnenie hydiny po výkrmovom cykle,
- vyskladnenie podstielky na manipulačnú plochu a mechanické dočistenie haly,
- dezinfekcia tekutými prostriedkami bez použitia úžitkovej vody,
- naskladnenie novej podstielky,
- dezinfekcia – „splynovanie“ haly (aerosol),
- naskladnenie zástavovej hydiny.

Kontrolovaný subjekt na podporu uvedeného tvrdenia predložil faktúry dodávateľa Tibor Jaššo SARAT, Žilina, IČO 18002200 za vykonanie prác- dezinfekcia haly č. 2, posledný vykázaný úkon zo dňa 13.7.2021.

V čase vykonania kontroly neboli odpadové vody z čistenia vypúšťané na terén pred halami a ani nebolo viditeľné znečistenie terénu pred halami.

12. Podmienka **A.49.**

A.49. Zakazuje sa skladovať použitú podstielku na hromadách pred halami, resp. na iných otvorených, nezabezpečených plochách v areáli farmy.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V prevádzke sa pravidelne zaobchádza s hydinovým trusom (organické hnojivo) ktorý sa po výkrmovom cykle vyhrnie na manipulačnú plochu, naloží na prepravné mechanizmy a ihneď premiestni na centrálné hnojisko VKK Kľúčové (10 000m³) k uskladneniu. Pri kontrole dňa 14.10.2021 bola manipulačná plocha slúžiaca na zaobchádzanie s hydinovým trusom (80 m²) bez prítomnosti znečisťujúcej látky.

13. Podmienka **A.52.**

A.52. Pri aplikácii použitej hydinovej podstielky postupovať podľa schváleného hnojného plánu plniť povinnosti z § 35 vodného zákona o aplikácií Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Hnojný plán je spracovaný pre rok 2020/2021 na celkovú výmeru 1356,56 ha. Hydinový trus je aplikovaný na subjektom obhospodarovanej pôde. Kontrola aplikácie organických hnojív je v kompetencii ÚKSUP-u.

14. Podmienka **A.53.**

A.53. Prevádzkovateľ je povinný viesť presnú evidenciu o vyprodukovanej použitej hydinovej podstielky s uvedením:

- množstva vzniknutej podstielky
- množstvo a miesto odvezenej podstielky
- dátumu odvozu

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Kontrolovaný subjekt predložil doklady o evidencii produkcie hydinovej podstielky. Evidencia jej odvozu zo strediska je v záznamoch o prevádzke vozidiel, doklady uložené na stredisku Nemšová- administratíva.

15. Podmienka **A.58.**

A.58. Znečisťujúce látky (ďalej len „ZL“) aj od nich znečistené obaly skladovať len na miestach zabezpečených v súlade s požiadavkami na ochranu povrchových a podzemných vôd podľa zákona o vodách a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Na stredisku dňa 14.10.2021 nebolo zistené skladovanie obalov s obsahom ZL (viď podmienka A.48).

16. Podmienka **C.8.**

C.8. Odpadové vody zo žump na akumuláciu priemyselných odpadových vôd vyvážať pravidelne tak, aby nedochádzalo k ich preplneniu a tým ohrozeniu podzemných vôd. Vývoz zaznamenávať do prevádzkového denníka.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Priemyselná odpadová voda z chovných hál je odvádzaná kanalizáciou do žumpy umiestnenej medzi halou č. 1 a 2, ktorej objem je podľa protokolu o skúške tesnosti 13,60 m³ (v integrovanom povolení sa uvádza objem 10 m³). Prevádzkovateľ má uzatvorenú zmluvu s Regionálnou vodárenskou spoločnosťou Vlára – Váh s.r.o. o odbere a vyčistení odpadových vôd na ČOV Nemšová. Ku kontrole bol predložený prevádzkový denník s evidenciou množstva priemyselných odpadových vôd z čistenia hál. Evidencia o odvoze OV je vedená v prevádzkovej knihe strediska.

17. Podmienka **F.3.**

F.3. Na všetkých miestach kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami (náhradný zdroj) a nebezpečnými odpadmi, musia byť k dispozícii prostriedky na zneškodnenie prípadných únikov (vrecia s vapexom, pilinami, lopaty, vrecia, metly...).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V prevádzkovej miestnosti dieselagregátu sa nachádzajú prostriedky na zneškodnenie prípadných únikov v rozsahu uvedenom v Havarijnom pláne.

18. Podmienka **F.4.**

F.4. Viest' presnú evidenciu o spotrebe nafty v náhradnom zdroji.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Evidencia o dodávaná nafty na stredisko výkrmu brojlerov je zaznamenávaná vo výdajni nafty, dvor Nemšová- administratíva.

19. Podmienka **F.5.**

F.5. Všetky úkony spojené s údržbou a kontrolou prevádzky musí obsluha zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Úkony spojené s údržbou a kontrolou prevádzky sú zaznamenávané v prevádzkovej knihe strediska vedenej vedúcou strediska.

20. Podmienka **F.6.**

F.6. Prevádzku vybaviť na príslušných pracoviskách Plánom preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijným plánom) schválenými SIŽP IŽP Žilina, IOV.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Predložený havarijný plán, schválený pod č. 7693-34106/72/2014/Kov zo dňa 27.11.2014.

21. Podmienka **I.2.1.**

I.2.1. Zaznamenávať do prevádzkovej evidencie spotrebu napájacej vody pre chovný cyklus a čistiaci cyklus (odčítať hodnotu na vodomere v hale na začiatku cyklu a na konci cyklu - po vyskladnení kurčiat a po vyčistení haly) pre každú chovnú halu samostatne.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zaznamenáva spotrebu pitnej vody elektronicky do prevádzkovej evidencie 1 x mesačne (evidencia rozdelená na spotrebu vody pre napájanie a spotrebu vody na čistenie a ostatné činnosti). Evidencia o spotrebe pitnej vody je vedená v prevádzkovej knihe strediska.

22. Podmienka I.2.3.

I.2.3. Viesť evidenciu množstvá splaškových odpadových vôd zo žumpy č.1, č.2 a údaje o množstve OV, dátume a miesta odvozu zaznamenávať do prevádzkovej evidencie (podľa opatrenia A. 47).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vedie evidenciu množstva splaškových odpadových vôd a priemyselných odpadových vôd. Evidencia o množstve splaškových OV a priemyselných OV je vedená v prevádzkovej knihe strediska.

23. Podmienka I.6.

I.6. Zabezpečiť kontrolu prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené v tabuľke č.3.

tabuľka č.3

P.č	Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy
1.	Kontrola funkčnosti ventilačného zariadenia	1 x za 12 hodín	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu/záznam do prevádzkovej evidencie
2.	Kontrola funkčnosti vykurovacieho zariadenia	1 x za 12 hodín	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu/záznam do prevádzkovej evidencie
3.	Tesnosť nádrží, obalov a nádob, v ktorých sú skladované znečisťujúce látky a nebezpečné odpady	1 x denne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	vizuálne/záznam do prevádzkovej evidencie
4.	Kontrola funkčnosti náhradného zdroja elektrickej energie	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu/záznam do prevádzkovej evidencie
5.	Kontrola rozvodov napájacej vody, nastavenie napájacieho systému	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu/záznam do prevádzkovej evidencie
6.	Kontrola hladiny odpadových vôd v žumpách č.1 a č.2	Pred a po oplachovaní výkrmových hál	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	vizuálne/záznam do prevádzkovej evidencie
7.	Kontrola hladiny odpadových vôd v žumpách na splaškové vody	1 x mesačne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	vizuálne/záznam do prevádzkovej evidencie

8.	Skúšky tesnosti žump č.1 a č.2	V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z.	Prostredníctvom oprávnenej osoby	podľa platných STN
----	--------------------------------	---	----------------------------------	--------------------

Zistený stav **Dodržaná**Opis **Áno**

4. Preverovanie funkčnosti náhradného zdroja elektrickej energie je vedene v prevádzkovej knihe strediska.

5. Kontrola rozvodov, napájacej vody, nastavenie napájacieho systému sa vykonáva a zaznamenáva sa do halovej karty.

6. Kontrola hladiny odpadových vôd v žumpách 1 a 2 sa vykonáva. Evidencia o je vedená v prevádzkovej knihe strediska.

7. Kontrola hladiny odpadových vôd sa vykonáva.

8. Prevádzkovateľ predložil skúšky tesnosti pre obe žumpy (žumpa na splaškovú odpadovú vodu pre administratívnu budovu a žumpa na odpadové vody z čistenia hál medzi halami 1 a 2). Skúšky tesnosti vykonal Pavol Šromovský, dňa 13.10.2017 (žumpa na odpadové vody z čistenia hál) a 26.10.2017 (žumpa na splaškovú odpadovú vodu), výsledok: skúšané nádrže vyhovujú podmienkam tesnosti podľa STN 75 0905.

Dalšie zistenia:

Splaškové odpadové vody a odpadové vody z čistenia hál, akumulované v žumpe, nie sú ZL, preto sa na ne nevzťahuje vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Pri najbližšej zmene povolenia je potrebné zmeniť podmienku I.6., t.j. vypustiť povinnosť vykonávania skúšok tesnosti žump na splaškové odpadové vody a odpadové vody z čistenia hál v intervale v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z..

K. Prílohy správy NieL. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Podmienka. A.17. A.18., A.29., A.30., A.34., A.43., A.44., A.45., A.46., A.47., A. 48., A.49., A.52., A.53., A.58.,
2. Podmienka C.8.
3. Podmienka F.3., F.4., F.5., F.6.
4. Podmienka I.2.1., I.2.3. I.6.

Nedodržané v časti - 0

Nedodržané – 0

Nie je možné vyhodnotiť - 0

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.

Ďalšie zistené skutočnosti:

- 1) Pri najbližšej zmene integrovaného povolenia aktualizovať podmienku I.6.
- 2) Je potrebné doplniť do integrovaného povolenia novú podmienku: „Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.“

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Silvia Kližanová

.....

Za SIŽP:

Ing. Milan Baštek

.....