

Číslo: 9912/57/2020-47825/2021

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 34/2020/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ vo väzbe na § 26 ods. 1 písm. f), § 35 ods. 2 písm. a) a § 33 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona – Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Renáta Wittenbergerová	Číslo preukazu: 205
	Ing. Juraj Čorba, PhD	Číslo preukazu: 904
Telefón:	055 633 33 14	
Elektronická adresa:	renata.wittenbergerova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	MECOM GROUP s. r. o.		
Adresa sídla:	Poľná 4, 066 01 Humenné		
IČO:	31 735 151		
Kontrola oznámená:	10.12.2018	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Mgr. Adriana Sill	Funkcia:	prokurista
Telefón:	0905 564 435		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	MECOM GROUP s. r. o.
Adresa prevádzky:	Poľná 4, 066 01 Humenné
Variabilný symbol:	571340107
Integrované povolenie:	č. 706-9187/2008/Kov/571340107
Vydané:	2.4.2008
Právoplatné:	21.4.2008
Projektovaná kapacita:	Prevádzka s projektovanou výrobnou kapacitou viac ako 75 t za deň, súčasťou ktorej sú tiež stredné zdroje znečisťovania ovzdušia kategórie a zariadenia na údenie potravinárskych výrobkov s projektovanou kapacitou údenia 1 000 kg a viac za týždeň (zadymovacie komory).

Kategória:

6.4. b) bod 1. Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív iba zo surovín živočíšneho pôvodu –

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	26.06.2015 – 31.12.2018
Posledná kontrola:	17.12.2018 – 18.02.2019
Kontrolované obdobie:	01.01.2019 – 31.10.2021
Začatie kontroly:	14.12.2020
Prvé miestne zisťovanie:	23.11.2021
Vypracovanie správy:	15.12.2021
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie
Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 706-9187/2008/Kov/571340107 zo dňa 02.04.2008 (právoplatnosť 21.04.2008) v znení neskorších zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice (ďalej len „integrované povolenie“) v oblasti ochrany povrchových a pozemných vôd, v prevádzke MECOM GROUP s. r. o., ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť MECOM GROUP s. r. o., Poľná 4, 066 01 Humenné, IČO: 31 735 151, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“.

I. Použité podklady

1. Doklad o oboznámení zamestnancov s podmienkami integrovaného povolenia za roky 2019 a 2021.
2. Zápis o vyčistení komory skladovacej nádrže (NND 32 D – nadzemná nádrž dvojplášťová, dvojkomorová, komora o objeme 16 m³-benzín Natural 95) a o jej odstavení z prevádzky zo dňa 18.04.2016 Štefanom Chocholákom – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie netesností –LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 37/13/III.
3. Protokol o skúške tesnosti č. 4/117.2-N/ŠCh/2020 zo dňa 06.12.2020 a Osvedčenie o skúške tesnosti nádrže (NND 32 D – nadzemná nádrž dvojplášťová, dvojkomorová, objem 16+16 m³, motorová nafta) podľa STN 75 3415 a STN 65 02 01. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.
4. Protokol o skúške tesnosti č. 4/117.2-P/ŠCh/2020 zo dňa 06.12.2020 a Osvedčenie o skúške tesnosti potrubného rozvodu (stáčacie, výdajné, odvetrávacie k nádrži NND 32 D, komora o objeme 16 m³-motorová nafta) podľa STN 75 3415 a STN 65 02 01. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.
5. Protokol č. 2020/ŠCh/VTP-083.2/4 o kontrolách technického stavu a vizuálnej kontrole vnútorného povrchu nádrže (NND 32 D – nadzemná nádrž dvojplášťová, dvojkomorová, komora o objeme 16 m³-motorová nafta) zo dňa 06.12.2020. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie netesností –VT 2. stupeň, číslo certifikátu 8/18/III.
6. Protokol o meraní hrúbky stien ultrazvukovým hrúbkomerom č. 2018/ŠCh/UTT-051.2/3 (NND 32 D – nadzemná nádrž dvojplášťová, dvojkomorová, komora o objeme 16 m³ - motorová nafta) zo dňa 23.09.2018. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT – meranie hrúbok stien ultrazvukom -UTT, číslo certifikátu 7/18/III.
7. Protokol o skúške tesnosti č. 4/117.1-N/ŠCh/2020 zo dňa 06.12.2020 a Osvedčenie o skúške tesnosti nádrže (NND 32 B – nadzemná nádrž dvojplášťová, jednokomorová, objem 32 m³, motorová nafta) podľa STN 75 3415 a STN 65 02 01. Skúšku vykonal Štefan Chocholák –

samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.

8. Protokol o skúške tesnosti č. 4/117.1-N/ŠCh/2020 zo dňa 06.12.2020 a Osvedčenie o skúške tesnosti potrubného rozvodu (stáčacie, výdajné, odvetrávacie k nádrži NND 32 B, motorová nafta) podľa STN 75 3415 a STN 65 02 01. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.
9. Protokol č. 2020/ŠCh/VTP-083.1/4 o kontrolách technického stavu a vizuálnej kontrole vnútorného povrchu nádrže (NND 32 B – nadzemná nádrž dvojplášťová, jednokomorová, objem 32 m³, motorová nafta) zo dňa 06.12.2020. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie netesností – VT 2. stupeň, číslo certifikátu 8/18/III.
10. Protokol o meraní hrúbky stien ultrazvukovým hrúbkomerom č. 2018/ŠCh/UTT-051.1/3 (NND 32 B – nadzemná nádrž dvojplášťová, jednokomorová, objem 32 m³, motorová nafta) zo dňa 23.09.2018. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT – meranie hrúbok stien ultrazvukom - UTT, číslo certifikátu 7/18/III.
11. Protokol o skúške tesnosti č. 2/051-N/ŠCh/2021 zo dňa 20.06.2021 a Osvedčenie o skúške tesnosti dvojplášťovej, plastovej, nadzemnej nádrže o objeme 5 m³ (vodný roztok močoviny 32,5 % AUS32-AdBlue) podľa zákona č. 364/2004 - § 39 a vyhl. č. 100/2005 - § 3. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.
12. Protokol o kontrole vodotesnosti tesnosti č. 2018/ŠCh/V.082/2 zo dňa 11.05.2018 havarijnej nádrže na objekte ČOV o objeme 50,786 m³ podľa STN 75 0905 a zákona č. 364/2004 - § 39 a vyhl. č. 100/2005 - § 3. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.
13. Protokol o kontrole vodotesnosti tesnosti č. 2018/ŠCh/V-07/2 zo dňa 11.04.2018 lapača olejov pri manipulačnej ploche čerpacej stanici PHM podľa STN 75 0905 a zákona č. 364/2004 - § 39 a vyhl. č. 100/2005 - § 3. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.
14. Protokol o skúške tesnosti č. 2/035.1-N/ŠCh/2018 zo dňa 06.05.2018 a Osvedčenie o skúške tesnosti sedimentačnej jednoplášťovej nádrže v objekte ČOV o objeme 22,236 m³ podľa zákona č. 364/2004 - § 39 a vyhl. č. 100/2005 - § 3. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.
15. Zápis o vyčistení skladovacích nádrží (NND 32 D a NND 32 B) zo dňa 21.09.2018 Štefanom Chocholákom – samostatný defektoskopický pracovník NDT.
16. Mesačná písomná evidencia množstva odobranej pitnej vody a množstva vypúšťaných odpadových vôd za roky 2018, 2019, 2020 a 2021.

J. Kontrolné zistenia

Pri kontrole dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia zameraných na dodržiavanie ochrany povrchových a pozemných vôd uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

1) Kontrola podmienok č. A.4.4 časť II. integrovaného povolenia:

4.4 Prevádzkovateľ je povinný odvádzať a čistiť technologické odpadové vody, splaškové odpadové vody a vody z povrchového odtoku z priestoru skladovacích nádrží PHM tak, ako je to uvedené v opise „PS Nakladanie s vodami“ v bode B časť I. tohto rozhodnutia.

Zistený stav: Podmienka č. A.4.4 dodržaná

Opis: Áno

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že sklad PHM sa nachádza pod prístreškom z ocelevej konštrukcie, kde sú uložené dve typizované oceľové, valcovité, ležaté, dvojplášťové nádrže na PHM o objeme 2 x 32 m³. Manipulačná plocha čerpacej stanice PHM o rozmeroch 18 x 18 m je betónová, opatrená izoláciou proti priesaku ropných látok a po obvode opatrená odvodňovacím žliabkom zaústeným cez šachtu do odlučovača ropných látok LO (S) 25 do vnútroareálovej kanalizácie, ktorou sú odvádzané do flotačnej ČOV, odkiaľ sú po vyčistení odvádzané cez mernú šachtu do verejnej kanalizácie v správe VVS a. s., odštepny závod Humenné. Umyvárka automobilov je samostatne stojaci objekt určený na umývanie automobilov a ich prepravných plôch a prepravných kabín. Plocha objektu je betónová opatrená náterom odolným voči ropným látkam a je vyspádovaná do kanalizácie odvádzajúcej odpadové vody z umývania automobilov do čistiarne odpadových vôd Rebeca, ktorá slúži na predčistenie odpadových vôd (chemická koagulácia a filtrácia) z umývania nákladných vozidiel v autoumyvárke. Odpadové vody z autoumyvárky sú po predčistení odvádzané kanalizáciou zaústenou do čerpacej stanice flotačnej ČOV odkiaľ sú po vyčistení odvádzané cez mernú šachtu do verejnej kanalizácie v správe VVS a. s., odštepny závod Humenné. Odpadové vody sú akumulované v čerpacej stanici v nádrži o objeme 52 m³, odkiaľ sú dvomi kalovými čerpadlami prečerpávané do homogenizačnej nádrže o objeme 24,84 m³, v ktorej po pridaní neutralizačného činidla dochádza k úprave pH. Zneutralizovaná voda sa po premiešaní prečerpáva do flotačného zariadenia Krofta Supercel 10, v ktorom po pridaní flokulantu dochádza k tvorbe sedimentu, ktorý je stieraný zo stien flotačnej nádrže na jej dno. Vytvorený flotačný kal je prečerpaný do kalového sila a následne odvodnený na pásovom lise typu TES 0,8 N. Odvodnený kal je pásovým dopravníkom dopravovaný do veľkokapacitného kontajnera umiestneného vedľa budovy flotačnej ČOV pod prístreškom a odovzdávaný oprávnenej osobe. Po vyčistení (flotácii) sú odpadové vody zaústené do kanalizácie s mernou šachtou opatrenou meračom na množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie v správe VVS a.s., odštepny závod Humenné. Do mernej šachty sú privádzané všetky odpadové vody a vody z povrchového odtoku z areálu prevádzky MECOM, a.s.

2) Kontrola podmienky č. A.1.5 časť II. integrovaného povolenia:

1.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.

Zistený stav: Podmienka č. A.1.5 dodržaná

Opis: Áno

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil písomné záznamy zo dňa 21.01.2019, dňa 28.10.2019, dňa 20.01.2020, dňa 30.10.2020, dňa 18.01.2021 a dňa 12.04.2021 o oboznámení zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností a poskytuje im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožňujú plniť si svoje povinnosti.

3) Kontrola podmienky A.5.1 časť II. integrovaného povolenia:

5.1 Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami a obalmi z nebezpečných látok musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

Zistený stav: Podmienka č. A.5.1 dodržaná

Opis: Áno

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že prevádzkovateľ má vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami a obalmi z nebezpečných látok zabezpečené nasledovne:

- sklad chemických prípravkov je vyčlenený priestor v HVH o ploche 25 m², s liatou, chemicky odolnou podlahou (MONIL) vyspádanou a zvedenou do záchytnej nádržky, ktorá je napojená na kanalizáciu a ČOV. Okolo stien skladu je zvýšený sokel o výške 0,25 m tvoriaci s liatou podlahou záchytnú vaňu pre prípadný únik skladovanej chemikálie. Chemické prostriedky sú skladované v plastových uzavretých obaloch o maximálnom objeme 35 l na drevených paletách,
- sanitačný sklad je vyčlenený priestor v HVH s podlahou opatrenou keramickou dlažbou a stenami opatrenými keramickými kachličkami. Čistiace prostriedky sú uložené na kovových policiach v pôvodných predajných obaloch o maximálnom objeme 10 l,
- sklad PHM je vyčlenený priestor nachádzajúci sa pod prístreškom z ocelevej konštrukcie, kde sú uložené dve typizované oceľové, valcovité, ležaté, dvojplášťové nádrže na PHM o objeme 2 x 32 m³. Manipulačná plocha o rozmeroch 18 x 18 m je betónová, opatrená izoláciou proti priesaku ropných látok a po obvode opatrená odvodňovacím žliabkom zaústeným cez šachtu do odlučovača ropných látok (ORL) napojeného na kanalizáciu zaústenú do čerpacej stanice tvoriacej súčasť flotačnej ČOV,
- umývárka automobilov je samostatne stojaci objekt určený na umývanie automobilov a ich prepravných plôch a prepravných kabín. Plocha objektu je betónová opatrená náterom odolným voči ropným látkam a je vyspádaná do kanalizácie odvádzajúcej odpadové vody z umývania automobilov do čistiare odpadových vôd Rebeca.

4) Kontrola podmienky A.5.2 časť II. integrovaného povolenia:

5.2 V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza s nebezpečnými znečisťujúcimi látkami, je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu ich prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom a so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

Zistený stav: Podmienka č. A.5.2 dodržaná

Opis: Áno

V čase kontroly bolo zistené, že v prevádzke sú dispozícií prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov znečisťujúcich látok. Prevádzkovateľ má schválený havarijný plán SIŽP IŽP Košice OIOV rozhodnutím č. 8013-35384/52/2014/Mar zo dňa 08.12.2014.

5) Kontrola podmienky F.1 časť II. integrovaného povolenia:

1. Prevádzkovateľ je povinný mať spracovaný a schválený Plán preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

Zistený stav: Podmienka č. F.1 dodržaná

Opis: Áno

Pri kontrole bol predložený plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku ŠL do životného prostredia a na postup v prípade úniku (ďalej len havarijný plán). Uvedený havarijný plán bol schválený SIŽP IŽP Košice OIOV rozhodnutím č. 8013-35384/52/2014/Mar zo dňa 08.12.2014.

6) Kontrola podmienky F.10 časť II. integrovaného povolenia:

10. Priestory okolo záchytných vaní musia byť udržiavané v čistote.

Zistený stav: Podmienka č. F.10 dodržaná

Opis: Áno

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že v čase vykonávania miestneho zisťovania a obhliadky v prevádzke dňa 23.11.2021 okolie záchytných vaní bolo bez znečistenia znečisťujúcimi látkami.

7) Kontrola podmienky F.11 časť II. integrovaného povolenia:

11. Na miestach, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť k dispozícii prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby likvidácie uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácii povrchových a podzemných vôd.

Zistený stav: Podmienka č. F.11 dodržaná

Opis: Áno

Prevádzkovateľ mal pri kontrole dňa 23.11.2021 prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov škodlivých látok, ktoré boli uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových a podzemných vôd.

8) Kontrola podmienky F.14 časť II. integrovaného povolenia:

14. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.

Zistený stav: Podmienka č. F.14 dodržaná

Opis: Áno

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytuje im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožňujú plniť si svoje povinnosti. Pri kontrole bol predložený písomné záznamy zo dňa 21.01.2019, dňa 28.10.2019, dňa 20.01.2020, dňa 30.10.2020, dňa 18.01.2021 a dňa 12.04.2021.

9) Kontrola podmienky F.15 časť II. integrovaného povolenia:

15. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní a rozvodov v zmysle slovenských technických noriem.

Zistený stav: Podmienka č. F.15 dodržaná

Opis: Áno

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že prevádzkovateľ zabezpečil pravidelné vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní a rozvodov v zmysle slovenských technických noriem. Ku kontrole predložil tieto protokoly o skúškach tesností, osvedčenie o skúške tesnosti a protokol o kontrolách technického stavu a vizuálnej kontrole vnútorného povrchu týchto nádrží, záchytných vaní potrubných rozvodov a havarijných vaní:

1. Protokol o skúške tesnosti č. 4/117.2-N/ŠCh/2020 zo dňa 06.12.2020 a Osvedčenie o skúške tesnosti nádrže (NND 32 D – nadzemná nádrž dvojplášťová, dvojkomorová, objem 16+16 m³, motorová nafta) podľa STN 75 3415 a STN 65 02 01. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.
2. Protokol o skúške tesnosti č. 4/117.2-P/ŠCh/2020 zo dňa 06.12.2020 a Osvedčenie o skúške tesnosti potrubného rozvodu (stáčacie, výdajné, odvetrávacie k nádrži NND 32 D, komora o objeme 16 m³-motorová nafta) podľa STN 75 3415 a STN 65 02 01. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.

3. Protokol č. 2020/ŠCh/VTP-083.2/4 o kontrolách technického stavu a vizuálnej kontrole vnútorného povrchu nádrže (NND 32 D – nadzemná nádrž dvojplášťová, dvojkomorová, komora o objeme 16 m³-motorová nafta) zo dňa 06.12.2020. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie netesností –VT 2. stupeň, číslo certifikátu 8/18/III.
4. Protokol o meraní hrúbky stien ultrazvukovým hrúbkomerom č. 2018/ŠCh/UTT-051.2/3 (NND 32 D – nadzemná nádrž dvojplášťová, dvojkomorová, komora o objeme 16 m³ - motorová nafta) zo dňa 23.09.2018. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT – meranie hrúbok stien ultrazvukom -UTT, číslo certifikátu 7/18/III.
5. Protokol o skúške tesnosti č. 4/117.1-N/ŠCh/2020 zo dňa 06.12.2020 a Osvedčenie o skúške tesnosti nádrže (NND 32 B – nadzemná nádrž dvojplášťová, jednokomorová, objem 32 m³, motorová nafta) podľa STN 75 3415 a STN 65 02 01. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.
6. Protokol o skúške tesnosti č. 4/117.1-N/ŠCh/2020 zo dňa 06.12.2020 a Osvedčenie o skúške tesnosti potrubného rozvodu (stáčacie, výdajné, odvetrávacie k nádrži NND 32 B, motorová nafta) podľa STN 75 3415 a STN 65 02 01. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.
7. Protokol č. 2020/ŠCh/VTP-083.1/4 o kontrolách technického stavu a vizuálnej kontrole vnútorného povrchu nádrže (NND 32 B – nadzemná nádrž dvojplášťová, jednokomorová, objem 32 m³, motorová nafta) zo dňa 06.12.2020. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie netesností –VT 2. stupeň, číslo certifikátu 8/18/III.
8. Protokol o meraní hrúbky stien ultrazvukovým hrúbkomerom č. 2018/ŠCh/UTT-051.1/3 (NND 32 B – nadzemná nádrž dvojplášťová, jednokomorová, objem 32 m³, motorová nafta) zo dňa 23.09.2018. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT – meranie hrúbok stien ultrazvukom - UTT, číslo certifikátu 7/18/III.
9. Protokol o skúške tesnosti č. 2/051-N/ŠCh/2021 zo dňa 20.06.2021 a Osvedčenie o skúške tesnosti dvojplášťovej, plastovej, nadzemnej nádrže o objeme 5 m³ (vodný roztok močoviny 32,5 % AUS32-AdBlue) podľa zákona č. 364/2004 - § 39 a vyhl. č. 100/2005 - § 3. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.
10. Protokol o kontrole vodotesnosti tesnosti č. 2018/ŠCh/V.082/2 zo dňa 11.05.2018 havarijnej nádrže na objekte ČOV o objeme 50,786 m³ podľa STN 75 0905 a zákona č. 364/2004 - § 39 a vyhl. č. 100/2005 - § 3. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.
11. Protokol o kontrole vodotesnosti tesnosti č. 2018/ŠCh/V-07/2 zo dňa 11.04.2018 lapača olejov pri manipulačnej ploche čerpacej stanici PHM podľa STN 75 0905 a zákona č. 364/2004 - § 39 a vyhl. č. 100/2005 - § 3. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.

12. Protokol o skúške tesnosti č. 2/035.1-N/ŠCh/2018 zo dňa 06.05.2018 a Osvedčenie o skúške tesnosti sedimentačnej jednoplášťovej nádrže v objekte ČOV o objeme 22,236 m³ podľa zákona č. 364/2004 - § 39 a vyhl. č. 100/2005 - § 3. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.
13. Zápis o vyčistení skladovacích nádrží (NND 32 D a NND 32 B) zo dňa 21.09.2018 Štefanom Chocholákom – samostatný defektoskopický pracovník NDT.

10) Kontrola podmienky I.5.2 časť II. integrovaného povolenia:

5.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť mesačne písomnú evidenciu množstva odobranej pitnej vody a množstva vypúšťaných odpadových vôd.

Zistený stav: Podmienka č. F.11 dodržaná

Opis: Áno

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil písomné záznamy za roky 2018, 2019, 2020 a rok 2021 (za 10 mesiacov), ktorými vedie mesačnú evidenciu množstva odobranej pitnej vody a množstva vypúšťaných odpadových vôd.

Prílohy správy

Nie

K. Výsledky vykonanej kontroly prevádzky

Na základe vykonanej kontroly vybraných podmienok integrovaného povolenia v prevádzke MECOM GROUP s. r. o., ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť MECOM GROUP s. r. o., Poľná 4, 066 01 Humenné, IČO: 31 735 151, IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ:

- dodržal podmienky A.4.4, A.1.5, A.5.1, A.5.2, F.1, F.10, F.11, F.14, F.15 a I.5.2 časť II. integrovaného povolenia.

L. Záver – celkové zhodnotenie

Na základe vykonanej kontroly zameranej na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 706-9187/2008/Kov/571340107 zo dňa 02.04.2008 (právoplatnosť 21.04.2008) v znení neskorších zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice (ďalej len „integrované povolenie“) v oblasti ochrany povrchových a pozemných vôd, v prevádzke MECOM GROUP s. r. o., ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť MECOM GROUP s. r. o., Poľná 4, 066 01 Humenné, IČO: 31 735 151, IŽP Košice nezistil porušenia týchto vybraných podmienok integrovaného povolenia.

M. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Renáta Wittenbergerová

Ing. Juraj Čorba