

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 6828/37/2021-17748/2021

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 9/2021

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet: Nie
Výsledok: § 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené: Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: RNDr. Peter Valentovič, PhD. Číslo preukazu: 494
Telefón: 02 58282428
Elektronická adresa: peter.valentovic@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Csaba Hegedus Číslo preukazu: 574
Telefón: 02 58282416
Elektronická adresa: csaba.hegedus@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: SLOVNAFT, a.s.
Adresa sídla: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 832
Kontrola oznámená: 18.03.2021 Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca: Mgr. Miroslav Vrabel' Funkcia: špecialista Ochrany životného prostredia
Telefón: +421 (0)910841321

Elektronická adresa: miroslav.vrabel@slovnaft.sk

Zúčastnené osoby:

Ing. Gazdík –vedúci prevádzky

Mgr. Miroslav Vrabel' Funkcia: špecialista Ochrany životného prostredia

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Delenie bohatých plynov 1 a 2, Odsírenie plynov 1 a 2
Adresa prevádzky: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Variabilný symbol: 370 120 705
Integrované povolenie: 2441/OIPK-705/06-VI/370120705
Vydané: 24.4.2006
Právoplatné: 11.5.2006
Projektovaná kapacita: 136 000 t/rok kyslého nízkotlakového plynu, 100 000 t/rok kyslého tlakového bohatého plynu, 120 000 t/rok kyslého propán-butánu, 300 000 t/rok odsíreného plynu
Kategória:
1.2. Rafinácia minerálnych olejov a plynov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 20.3.2018- 17.5.2018
Kontrolované obdobie: 17.5.2018 – 18.3.2021
Začatie kontroly: 18.3.2021
Prvé miestne zisťovanie: 29.4.2021
Vypracovanie správy: 30.6.2021
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné:

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na preverenie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia č. 2441/OIPK-705/06-VI/370120705 zo dňa 24.4.2006 v znení neskorších zmien, konkrétne podmienok týkajúcich sa pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými/znečisťujúcimi látkami.

H. Stav prevádzky v čase podania podnetov – opis

V prevádzke prebiehal výrobný proces.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 2441/OIPK-705/06-VI/370120705 zo dňa 24.4.2006 v znení neskorších zmien
2. Protokol o skúške nadzemnej nádrže č. H-1805
3. Protokol o skúške nadzemnej nádrže MDEA č. H-8521
4. Protokol o skúške vodotesnosti zachytnej vane pod nádržou č. 8521
5. Informačný list vedúceho prevádzky o zmene alarmových hodnôt analyzátora 19AT2359

J. Kontrolné zistenia

Podmienka č. 1

A. Podmienky prevádzkovania 5. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými/znečisťujúcimi látkami

- 5.2. Zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami možno len v stavbách a zariadeniach, ktoré sú: stabilné; nepriepustné; odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom; zabezpečené proti vzniku požiaru; zabezpečené možnosťou vizuálnej kontroly netesností, včasného zistenia úniku týchto látok, ich zachytenia, zužitkovania príp. vyhovujúceho zneškodnenia; technicky riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie znečisťujúcich látok, ktoré unikli pri technickej poruche alebo deštrukcii a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

Podmienka č. 2

A. Podmienky prevádzkovania 5. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými/znečisťujúcimi látkami

- 5.3. Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú znečisťujúce látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných, povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil skúšky tesností nadzemných nádrží H-1805 a H-8521 a taktiež Protokol o skúške vodotesnosti záchytnej vane pod nádržou č. 8521. Všetky zariadenia vyhoveli.

Podmienka č. 3

A. Podmienky prevádzkovania 5. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými/znečisťujúcimi látkami

5.6. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky tesnosti nádrží, rozvodov, produktovodov, skladovacích nádrží, záchytných nádrží a havarijných nádrží podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

Podmienka č. 4

A. Podmienky prevádzkovania 5. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými/znečisťujúcimi látkami

5.7. Kontrolu a skúšky tesnosti môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

Podmienka č. 5

A. Podmienky prevádzkovania 5. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými/znečisťujúcimi látkami

5.8. Riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku nebezpečných látok a na pravidelné hodnotenie výsledkov sledovania.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ na základe mimoriadnej udalosti zmenil alarmové hodnoty analyzátora 19AT2359 z 40% dolnej medze výbušnosti na 20% (úroveň A2) a z 20% dolnej medze

výbušnosti na 10% (úroveň A1). Týmto sa zvýšila citlivosť analyzátora a tým aj detekcia nižších koncentrácií uhl'ovodíkov v chladiacich vodách.

Podmienka č. 6

A. Podmienky prevádzkovania 5. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými/znečisťujúcimi látkami

5.9. Ak sa zistia úniky látok patriacich medzi druhy alebo skupiny látok spôsobujúce ohrozenie vôd ako je uvedené § 39 ods. 3 vodného zákona (zákon č. 364/2004 Z. z.) je prevádzkovateľ povinný vykonať opatrenia súvisiace s vyhodnotením rozsahu znečistenia, pravidelne sledovať koncentrácie znečisťujúcej látky, vykonať opatrenia na zvrátenie stúpajúcich trendov koncentrácie znečisťujúcich látok.

Zistený stav	Dodržaná
Opis	Áno

Prevádzkovateľ na základe mimoriadnej udalosti zmenil alarmové hodnoty analyzátora 19AT2359 zo 40% dolnej medze výbušnosti na 20% (úroveň A2) a z 20% dolnej medze výbušnosti na 10% (úroveň A1). Týmto sa zvýšila citlivosť analyzátora a tým aj detekcia nižších koncentrácií uhl'ovodíkov v chladiacich vodách.

K. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

Podmienky č. 1,2,3,4,5 a 6

Nedodržané

Čiastočne dodržané

Nie je možné vyhodnotiť

L. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou environmentálnou kontrolou v prevádzke **Delenie bohatých plynov 1 a 2, Odsírenie plynov 1 a 2** prevádzkovateľa **SLOVNAFT, a.s.** za kontrolované obdobie 17.5.2018 – 18.3.2021 inšpektorát zistil, že vybrané kontrolované podmienky integrovaného povolenia č. 2441/OIPK-705/06-VI/370120705 zo dňa 24.4.2006 boli zo strany prevádzkovateľa dodržané.

M. Podpisy

Za SIŽP:

RNDr. Peter Valentovič, PhD.

Číslo preukazu: 494

.....

Ing. Csaba Hegedus

Číslo preukazu: 574

.....