

Číslo: 5612-8600/2023/Kri/371180409

Dátum: 20. 04. 2023

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 3/2023/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	RNDr. Martina Krištofová, PhD.	Číslo preukazu: 769
Telefón:	037 656 06 35, 0948 939 014	
Elektronická adresa:	martina.kristofova@sizp.sk	

Inšpektor :	Ing. Kristína Titková	Číslo preukazu: 428
Telefón:	037 656 06 47, 0949 006 515	
Elektronická adresa:	kristina.titkova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Dan - Slovakia Agrar, a.s.		
Adresa sídla:	Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder		
IČO:	36 240 729		
Kontrola oznámená:	16. 02. 2023	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Ing. Jozef Nagy	Funkcia:	manažér pre ŽP
Telefón:	+421 903 712 923		
Elektronická adresa:	jozef.nagy@dsa.sk		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Farma pre chovné ošípané - výkrm, Veľké Kosihy
Adresa prevádzky:	Veľké Kosihy
Variabilný symbol:	371180409
Integrované povolenie:	9559-3344/37/2010/Gaj/371180409 v znení neskorších zmien a doplnení
Vydané:	29.1.2010
Právoplatné:	1.3.2010
Projektovaná kapacita:	23 000 ks ošípaných nad 30 kg
Kategória:	6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	4.3.2021 – 2.3.2022
Posledná kontrola:	2.3.2022 – 2.5.2022
Kontrolované obdobie:	3.3.2022 – 27.2.2023
Začatie kontroly:	27.2.2023
Prvé miestne zisťovanie:	27.2.2023
Vypracovanie správy:	20.4.2023
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie	Počet snímkov:	0
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	-		

G. Zameranie kontroly – opis

V rámci bežnej environmentálnej kontroly bola Inšpekciou dňa 27. 02. 2023 vykonaná miestna obhliadka prevádzky „Farma pre chovné ošípané - výkrm, Veľké Kosihy“ (ďalej len „prevádzka“) prevádzkovateľa Dan Slovakia Agrar a.s. (ďalej len „prevádzkovateľ“). Pred obhliadkou bol prevádzkovateľ dňa 16. 02. 2023 telefonicky oboznámený o začatí kontroly. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia v oblasti monitoringu ochrany podzemných vôd a nakladania s odpadmi, vydaného Slovenskou

inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, Odborom integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 9559-3344/37/2010/Gaj/371180409 zo dňa 29. 01. 2010, právoplatného dňa 01. 03. 2010, v znení neskorších zmien a doplnení. Kontrolované obdobie bolo stanovené odo dňa poslednej environmentálnej kontroly, od 3.3.2022 do 27.2.2023. Miestna obhliadka prevádzky bola vykonaná za prítomnosti zástupcu prevádzkovateľa Ing. Jozefa Nagya - manažéra pre životné prostredie.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase miestnej obhliadky prebiehal chov výkrmových ošípaných v prevádzke. Dňa 27. 02. 2023 bolo chovaných celkovo 22 830 ks ošípaných. Prevádzkovateľ chová ošípané v 12 halách rozdelených na dve sekcie:

1A - 952 ks	- 1B - 957 ks	7A - 959 ks	- 7B - 946 ks
2A - 954 ks	- 2B - 953 ks	8A - 950 ks	- 8B - 953 ks
3A - 954 ks	- 3B - 951 ks	9A - 948 ks	- 9B - 951 ks
4A - 956 ks	- 4B - 959 ks	10A - 929 ks	- 10B - 956 ks
5A - 957 ks	- 5B - 959 ks	11A - 945 ks	- 11B - 952 ks
6A - 960 ks	- 6B - 955 ks	12A - 942 ks	- 12B - 932 ks

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 9559-3344/37/2010/Gaj/371180409 zo dňa 29. 01. 2010
2. Oznámenie o uskutočnenom odbere podzemných vôd za rok 2022 a mesiac január 2023 a prevádzkové záznamy o odbere podzemných vôd za rok 2022 a mesiac január 2023
3. Prevádzkový denník - záznamy o výdatnosti a výške hladiny pre vodný zdroj HVK– 1
4. Kontrolný list vodomeru č. 245-2020
5. Protokol o skúškach vzorky č. 50066 zo dňa 31. 03. 2022 (pitná voda, minimálny rozbor vykonaný Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.)
Protokol o skúškach vzorky č. 50119 zo dňa 05. 05. 2022 (pitná voda, minimálny rozbor vykonaný Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.)
Protokol o skúškach vzorky č. 50280 zo dňa 29. 09. 2022 (pitná voda, minimálny rozbor vykonaný Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.)
Protokol o skúškach vzorky č. 50349 zo dňa 01. 12. 2022 (pitná voda, minimálny rozbor vykonaný Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.)
Protokol o skúške č.: 13730/2022 zo dňa 14. 10. 2022 (pitná voda, rozbor vykonaný INGEO-ENVILAB, s.r.o.)
Protokol o skúške č.: AR-22_KT-033451-01 zo dňa 20. 10. 2022 (pitná voda, úplný rozbor vykonaný Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.)
6. Prevádzkový denník - mesačné záznamy odberov podzemnej vody, merania hladiny podzemnej vody, merania nevyužitého množstva podzemných vôd, merania výdatnosti studne HVK-1
7. Prezenčná listina Školenia zamestnancov o „Havarijnom pláne“ zo dňa 15.8.2022
8. Protokol č. 2020-RO/P 157 5 zo dňa 08. 06. 2020 (sociálna budova, žumpa č. 1)
Protokol č. 2020-RO/P 157 6 zo dňa 08. 06. 2020 (sociálna budova, žumpa č. 2)
Protokol č. 2020-RO/P 157 7 zo dňa 08. 06. 2020 (sociálna budova, žumpa č. 3)

- Protokol č. 2020-RO/P 157 12 zo dňa 08. 06. 2020 (sociálna budova, žumpa č. 4)
Protokol č. 2020-RO/P 157 13 zo dňa 08. 06. 2020 (sociálna budova, žumpa č. 5)
Protokol č. 2020-RO/P 157 9 zo dňa 08. 06. 2020 (žumpa z kafilérie č. 1)
Protokol č. 2020-RO/P 157 10 zo dňa 08. 06. 2020 (žumpa z kafilérie č. 2)
Protokol č. 2020-RO/P 157 11 zo dňa 08. 06. 2020 (žumpa z kafilérie č. 3)
Protokol č. 2020-RO/P 157 2 zo dňa 08. 06. 2020 (odkvapy, nádrž č. 1)
Protokol č. 2020-RO/P 157 3 zo dňa 08. 06. 2020 (odkvapy, nádrž č. 2)
Protokol č. 2020-RO/P 157 8 zo dňa 08. 06. 2020 (dezinfekčná jama č. 1)
Protokol č. 2020-RO/P 157 1 zo dňa 08. 06. 2020 (dezinfekčná jama č. 2)
- Protokol č. 2021-RO/P 20 9 zo dňa 15. 02. 2021 (prečerpávacia nádrž)
Protokol č. 2021-RO/P 20 10 zo dňa 15. 02. 2021 (skladovacia nádrž – hnojovica)
Protokol č. 2021-RO/P 20 11 zo dňa 15. 02. 2021 (skladovacia nádrž – hnojovica)
Protokol č. 2021-RO/P 20 12 zo dňa 15. 02. 2021 (skladovacia nádrž – hnojovica)
Protokol č. 2021-RO/P 20 13 zo dňa 15. 02. 2021 (skladovacia nádrž – hnojovica)
Protokol č. 2021-RO/P 20 14 zo dňa 15. 02. 2021 (skladovacia nádrž – hnojovica)
- Protokol č. 2021-RO/PP 20 – 3 zo dňa 22. 02. 2021 (prepojovacie potrubie trasa A)
Protokol č. 2021-RO/PP 20 – 2 zo dňa 22. 02. 2021 (prepojovacie potrubie trasa A)
9. Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení vedľajších živočíšnych produktov č. 31102067 uzatvorená s (ASANÁCIA, s.r.o.)
 10. Zmluva o čistení a odvoze odpadových vôd s Obcou Okoč zo dňa 05. 07. 2019
 11. Denná evidencia a kontrola zvierat
 12. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2022
 13. Evidenčné listy odpadov za kontrolované obdobie
 14. Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S121301002 so spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o. na zneškodnenie odpadov
 15. Rozhodnutie č. OU-DS-OSZP-2018/004910-02 Hol, zo dňa 02. 03. 2018 platný do 31. 05. 2023, spoločnosti FCC Slovensko, s.r.o. na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
 16. Registrácia č. OU-MA-OSZP-2018/015718 zo dňa 13. 11. 2018 s reg. č. MA-006/023/2018, spoločnosti FCC Slovensko, s.r.o. na zber odpadov bez prevádzkovanie zariadenia na zber
 17. Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení vedľajších živočíšnych produktov a zmluva o poskytnutí štátnej pomoci č. 31102298 zo dňa 01. 03. 2021 so spoločnosťou VAS s.r.o. Mojšova Lúčka, 011 76 Žilina uzatvorená na dobu neurčitú
 18. Úradné číslo spoločnosti VAS s.r.o., Mojšova Lúčka, 011 76 Žilina č. COLTR-02ZA-SK a činnosť na zber a prepravu nespracovaných živočíšnych vedľajších produktov udelené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR zo dňa 03. 03. 2011

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A.4.1.

Prevádzkovateľovi sa povoľuje odoberať množstvo podzemnej vody zo studne max. $Q=5,5 \text{ l.s}^{-1}$ pri maximálnom znížení hladiny podzemnej vody a úroveň 107,67 m n. m.

Povolenie na odber podzemnej vody z vyššie uvedeného zdroja je platné 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 9558-40398/2021/Pav/371180409/Z6 zo dňa 07. 12. 2021.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Na kontrolu údajov uvedených v tejto podmienke prevádzkovateľ zaslal dňa 28. 02. 2023 na Inšpekciu elektronickou formou evidenciu o záznamoch čerpania podzemnej vody z vlastného vodného zdroja - studne HVK-1 a Oznámenia o uskutočnenom odbere podzemných vôd. Tieto údaje za kontrolované obdobie sú uvedené v časti I. Použité podklady bod 2. Prevádzkovateľ zaznamenáva údaje o odberoch podzemnej vody sumárne za mesiac a následne za účelom splnenia poplatkovej povinnosti súhrnne ročne. V rámci kontrolovaného obdobia bol zaznamenaný najvyšší mesačný odber podzemnej vody v mesiaci jún 2022 v objeme 7 313 m³, čo predstavuje maximálny sekundový odber 2,82 l.s⁻¹. Prevádzkovateľ neprekročil v kontrolovanom období povolené množstvá odoberanej podzemnej vody z vodného zdroja a množstvá odoberanej podzemnej vody sú v súlade s vydaným povolením na odber podzemných vôd. Počas kontrolovaného obdobia bolo zachované využiteľné množstvo podzemných vôd vodného zdroja studne HVK-1. Prevádzkovateľ Inšpekciu zaslal tiež evidenciu hladiny podzemnej vody, ktorú zaznamenáva v týždenných intervaloch - údaje uvedené v časti I. Použité podklady bod 3. Počas kontrolovaného obdobia nebol zistený pokles hladiny podzemnej vody v studni.

2. Podmienka II.A.4.2.

Prevádzkovateľ je povinný studňu pred prvým použitím jednorázovo vydezinfikovať a potom vodu dodávanú do systému počas prevádzkovania studní preventívne chlórovať kvôli nálezu mikrobiologickej kontaminácie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Pravidelné chlórovanie vody v studni HVK-1 je zabezpečené elektronicky riadeným dávkovacím čerpadlom PULSAtron – Series C, Typ: LC54E2-VTC1-CZXXX, výrobné číslo 07/14.555964, chlór sa do vody dávkuje automaticky v pravidelných intervaloch.

3. Podmienka II.A.4.3.

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemnej vody meradlom pre tento účel určeným (vodomermom), ktorého správnosť je overená v súlade so zákonom o metrológii v aktuálnom znení.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Meranie odberu vody sa vykonáva na schválenom odbernom mieste pomocou overeného meracieho zariadenia - vodomera Honeywell H4000, výrobné číslo 20W713493, platnosť overenia do 01. 10. 2026, podľa kontrolného listu č. 245-2020 uvedeného v časti I. Použité podklady, bod č. 4.

4. Podmienka II.A.4.4.

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať analýzu kvality odoberanej podzemnej vody z vrtanej studne HVK-1 podľa požiadaviek na pitnú vodu a kontrolu kvality odoberanej pitnej vody

podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v intervale **4 x ročne v rozsahu minimálneho rozboru a 1 x za 2 roky v rozsahu úplného rozboru.**

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Analýzy kvality odobieranej pitnej vody z vlastného vodného zdroja v prevádzke sa vykonávali v kontrolovanom období v nasledovných termínoch:

Minimálne rozbor: 28. 03. 2022

02. 05. 2022

26. 09. 2022

28. 11. 2022

Úplný rozbor: 04. 10. 2022

Rozbory boli vykonané Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., EUROFINS Environment Testing Slovakia s.r.o a INGEO-ENVILAB, s.r.o. Predmetné rozbory boli vykonávané podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. Prevádzkovateľ zaslal Inšpekcii dňa 28. 02. 2023 Protokoly o skúške uvedené v časti I. Použité podklady bod 5.

5. Podmienka II.A.4.5.

Prevádzkovateľ je povinný viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy odberov podzemnej vody z vrtanej studne HVK-1.

Podmienka II.A.4.6.

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné meranie hladiny podzemnej vody vo vrtanej studni a nevyužitého množstva podzemných vôd v prameni v intervale minimálne **1 x mesačne** a tieto údaje zaznamenávať v prevádzkovom denníku.

Podmienka II.A.4.7.

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné meranie výdatnosti studne HVK-1 v intervale minimálne **1 x mesačne** a tieto údaje zaznamenávať v prevádzkovom denníku.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vedie v prevádzkovom denníku mesačné záznamy odberov podzemnej vody z vrtanej studne HVK-1 a tiež vykonáva pravidelné meranie hladiny podzemnej vody, nevyužitého množstva podzemných vôd a pravidelné meranie výdatnosti studne HVK-1 v mesačných intervaloch. Predmetnú evidenciu elektronicky zaslal Inšpekcii dňa 28. 02. 2023, uvedenú v časti I. Použité podklady bod 6.

6. Podmienka II.A.4.8.

Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby v okolí studne neboli vykonávané činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu podzemných vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Ochranné pásmo vrtaného vodného zdroja je vymedzené oplotením s obmedzenou prístupnosťou nepovolených osôb a označené tabuľou. Počas kontrolovaného obdobia do vymedzeného ochranného pásma nevstúpila nepovolaná osoba a nevykonávali sa žiadne činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu podzemných vôd.

7. Podmienka **II.A.6.1.**

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky vnútorné aj vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi zo znečisťujúcich látok tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom na úseku ochrany vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Počas miestnej obhliadky Inšpekcia zistila, že kontrolované vnútorné aj vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok v prevádzke (Zhromaždište kadáverov, Kafilérne zhromaždište, Prečerpávacía izolovaná plocha, Sklad) sú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok v súlade s platnými právnymi predpismi. Doklady o vykonaných skúškach sú súčasťou evidencie o prevádzke.

8. Podmienka **II.A.6.2.**

Prevádzkovateľ je povinný mať vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) a schválený orgánom štátnej vodnej správy a je povinný oboznámiť s ním zamestnancov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ počas miestnej obhliadky predložil Inšpekcii Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) schválený rozhodnutím č. 4857-21426/32/2017/Mat zo dňa 30.6.2017. Počas kontrolovaného obdobia s jeho obsahom oboznámil prevádzkovateľ zamestnancov počas školenia dňa 15. 08. 2022. Prezenčná listina je uvedená v časti I. Použité podklady bod 7.

9. Podmienka **II.A.6.5.**

Skladovacie nádrže znečisťujúcich látok a záchytné vane musia byť nepriepustné a chemicky odolné voči pôsobeniu skladovaných znečisťujúcich látok.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Skladovacie nádrže počas miestnej obhliadky vizuálne nevykazovali známky priepustnosti. Prevádzkovateľ zaslal Inšpekcii dňa 28. 02. 2023 Protokoly o vykonaných skúškach tesnosti uvedených v časti I. Použité podklady bod 8. Skúšky tesnosti boli vykonané podľa predložených dokladov o vykonaní skúšok tesnosti na nasledovné nádrže :

- sociálna budova, žumpa č. 1 - skúška tesnosti zo dňa 08. 06. 2020
- sociálna budova, žumpa č. 2 - skúška tesnosti zo dňa 08. 06. 2020
- sociálna budova, žumpa č. 3 - skúška tesnosti zo dňa 08. 06. 2020
- sociálna budova, žumpa č. 4 - skúška tesnosti zo dňa 08. 06. 2020
- sociálna budova, žumpa č. 5 - skúška tesnosti zo dňa 08. 06. 2020
- žumpa z kafilérie č.1 - skúška tesnosti zo dňa 08. 06. 2020
- žumpa z kafilérie č.2 - skúška tesnosti zo dňa 08. 06. 2020

- žumpa z kafilérie č.3 - skúška tesnosti zo dňa 08. 06. 2020
- odkvapy, nádrž č. 1 - skúška tesnosti zo dňa 08. 06. 2020
- odkvapy, nádrž č. 2 - skúška tesnosti zo dňa 08. 06. 2020
- dezinfekčná jama č. 1 - skúška tesnosti zo dňa 08. 06. 2020
- dezinfekčná jama č. 2 - skúška tesnosti zo dňa 08. 06. 2020
- prečerpávací nádrž - skúška tesnosti zo dňa 15. 02. 2021
- skladovacia nádrž - skúška tesnosti zo dňa 15. 02. 2021 (hnojovica)
- skladovacia nádrž - skúška tesnosti zo dňa 15. 02. 2021 (hnojovica)
- skladovacia nádrž - skúška tesnosti zo dňa 15. 02. 2021 (hnojovica)
- skladovacia nádrž - skúška tesnosti zo dňa 15. 02. 2021 (hnojovica)
- skladovacia nádrž - skúška tesnosti zo dňa 15. 02. 2021 (hnojovica)
- prepojovacie potrubie trasa A – skúška tesnosti zo dňa 22. 02. 2021
- prepojovacie potrubie trasa B – skúška tesnosti zo dňa 22. 02. 2021

Všetky skúšky vodotesnosti boli vykonané podľa STN 75 0905, STN EN 1508 a STN 75 5911, STN EN 805 (75 5403), STN EN 1610 (75 6910) kvalifikovaným personálom NDT – EN ISO 9 712 v súlade s ustanovením § 39 ods.7 zákona 364/2004 (vodného zákona). Skúšky vykonával Zdeněk Jurenka, ako oprávnená osoba s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie netesností číslo 0281/LT 2 /AB/ a 0281/ VT 2.

Skladovacie nádrže sú vybavené kontrolným signalizačným zariadením proti preplneniu s blokováním dodávky elektrickej energie do kalových čerpadiel. Pomocou kamerového systému môže prevádzkovateľ nepretržite vizuálne sledovať plnenie nádrží, ktoré je možné prezerat' na diaľku. Skladovacie nádrže na hnojovicu sú prekryté plávajúcou pokrývkou tvorenou slamou. V čase miestnej obhliadky nebol v kontrolnom systéme zistený únik hnojovice mimo skladovacích nádrží. Nádrže na hnojovicu sú jednoplášťové nádrže montované zo železobetónových prefabrikovaných dielcov AGRITANK. Sú to nadzemné čiastočne zapustené, otvorené kruhové železobetónové nádrže a nie sú umiestnené v záchytnéj vani, čo v súčasnosti nie je v rozpore s prechodným ustanovením Vyhlášky MŽP SR č. 76/2023 Z.z., ktorá mení a dopĺňa Vyhlášku MŽP SR č. 200/2018 Z. z. (Cit.: „*Jednoplášťová podzemná nádrž a jednoplášťová nadzemná nádrž na skladovanie hnojív*“, ^{4a}) *bez ohľadu na ich umiestnenie , vybudované a uvedené do prevádzky do 14. marca 2023 a potrubie na prepravu hnojív vybudované a uvedené do prevádzky do 14. marca 2023, ktoré nie je v súlade s touto vyhláškou do 14. marca 2023, sa uvedú do súladu do 31. decembra 2029.*“)

10. Podmienka II.A.6.10.

Prevádzkovateľ musí skladovať kadávery v dvoch uzamykateľných objektoch: v zhromaždišti kadáverov (SO – 03) a kafilérnom zhromaždišti (SO – 12) podľa podmienok uvedených v časti II.D.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

V čase miestnej obhliadky sa v dvoch uzamykateľných objektoch: v zhromaždišti kadáverov (SO – 03) a kafilérnom zhromaždišti (SO – 12) nenachádzali žiadne kadávery.

11. Podmienka II.A.6.11.

Prevádzkovateľ je povinný stavebné objekty zhromaždište kadáverov (SO – 03) a kafilérne zhromaždište (SO – 12) zabezpečiť proti priesaku a úniku odpadovej oplachovej vody a tieto vody zneškodňovať formou oprávnenej organizácie.

Podmienka II.A.6.12.

Prevádzkovateľ je povinný odpadové oplachové vody z dezinfekcie stavebného objektu zhromaždište kadáverov (SO – 03) zhromažďovať do žumpy s objemom 11 m³ a odpadové oplachové vody z dezinfekcie stavebného objektu kafilérne zhromaždište (SO – 12) zhromažďovať do dvoch žump s objemom 11 m³.

Podmienka II.A.6.13.

Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o odpadových oplachových vodách jednotlivo zo zhromaždišťa kadáverov a z kafilérneho zhromaždišťa.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Podlaha v oboch predmetných stavebných objektoch je betónová. Po odvoze kadáverov sa podlaha v oboch objektoch dezinfikuje vápnom a vodou, pričom odpadové vody z dezinfekcie sú odvádzané do žump (z objektu zhromaždište kadáverov (SO – 03) do žumpy s objemom 11 m³ a z objektu kafilérne zhromaždište (SO – 12) do dvoch žump s objemom 11 m³). Žumpy sú podzemné nádrže zo železobetónu, zaizolované fóliou Fatrafol a prímurovkou z plných pálených tehál a zakryté liatinovým poklopom. Odpadové oplachové vody sa odovzdávajú spoločnosti ASANÁCIA, s.r.o., s ktorou má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu č. 31102067 uvedenú v časti I. Použité podklady bod 9. ASANÁCIA, s.r.o., má oprávnenie (pridelené Úradné číslo: COLTR-03ZA-SK) od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej Republiky č. k. 2011/426-264 zo dňa 03. 03. 2011 na zber a prepravu nespracovaných živočíšnych vedľajších produktov materiál kategórie 1, materiál kategórie 2 a materiál kategórie 3. Prevádzkovateľ vedie evidenciu o odpadových oplachových vodách jednotlivo zo zhromaždišťa kadáverov a z kafilérneho zhromaždišťa, ako vyplýva z prevádzkovej evidencie.

12. Podmienka II.A.6.14

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť likvidáciu splaškových vôd na oprávnenú ČOV.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Odvoz a likvidácia odpadových vôd zo septikov a žump na oprávnenú ČOV sa vykonáva na základe zmluvy s obcou Okoč, uvedenou v časti I. Použité podklady bod 10.

13. Podmienka II.D.1.

Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní, opravách, údržbe zariadení a stavebnou činnosťou v prevádzke môžu vznikať najmä nasledovné odpady, zaradené podľa Katalógu odpadov:

P.č.	Katalógové číslo	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
1.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
2.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných), handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
3.	20 01 21	Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	N
4.	20 02 01	Biologicky rozložiteľný odpad	O

9.	20 03 01	zmesový komunálny odpad	O
----	----------	-------------------------	---

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V kontrolovanom období mal prevádzkovateľ ako pôvodca zaradený vzniknutý odpad s k. č. 15 01 06 Zmiešané obaly v množstve 4,82 t; s k. č. 15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami v množstve 0,36 t a s k. č. 20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35.

14. Podmienka II.D.2.

Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní môžu vznikať nasledovné odpady – vedľajšie živočíšne produkty:

P.č.	Katalógové číslo	Vedľajšie živočíšne produkty	Kategória odpadu
1.	18 02 02*	odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	N
2.	02 01 02*	odpadové živočíšne tkanivá	O

Poznámka:

* Zараdované podľa „Katalógu odpadov“ len v prípade ich následného spálenia, skládkovania, použitia v zariadeniach na výrobu bioplynu alebo kompostu.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Počas kontrolovaného obdobia v prevádzke nevznikli predmetné vedľajšie živočíšne produkty.

15. Podmienka II.D.3.

Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný:

- správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,
- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
- zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
- nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
- zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlišené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,
- viest' a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie Inšpektorátu, Inšpekcii podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ako držiteľ odpadu zaraďuje odpad podľa Katalógu odpadov. Zmesový komunálny odpad je zhromažďovaný oddelene v kovovom kontajnery. Nebezpečné odpady sú zhromažďované v sklade a ich odber je zabezpečený na základe zmluvy oprávnenou osobou - DARUTIL, s.r.o. V čase miestnej obhliadky sa v prevádzke nenachádzali žiadne nebezpečné odpady. Prevádzkovateľ Inšpekcii poskytol evidenčné listy odpadu a Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2022 uvedené v časti Použité podklady, bod č. 12 a bod č.13.

16. Podmienka II.D.4.

Prevádzkovateľ je povinný uchovávať evidenčný list odpadu a Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v písomnej forme päť rokov

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ uchováva evidenčné listy odpadu a Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním v elektronickej a písomnej forme v kancelárii zodpovednej osoby po dobu piatich rokov.

17. Podmienka II.D.7.

Prevádzkovateľ je povinný počas chovného cyklu vykonávať denne kontrolu úhynu ošípaných, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ počas chovného cyklu vykonáva denne kontrolu úhynu ošípaných a vedie o tom evidenciu, ktorá bola predložená pri kontrole.

18. Podmienka II.D.12.

Odpady je prevádzkovateľ povinný odovzdávať na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, ak nie je v zákone ustanovené inak alebo ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V kontrolovanom období prevádzkovateľovi ako pôvodcovi odpadov vznikli odpady:

- k. č.: 15 01 06 Zmiešané obaly v roku 2022 v množstve 4,82 t, ktoré odovzdal oprávnenej spoločnosti FCC Slovensko s.r.o.
- k. č.: 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami v množstve 0,36 t , ktoré odovzdal oprávnenej spoločnosti FCC Slovensko s.r.o.
- k. č. 20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia v roku 2022 v množstve 0,03 t, ktoré odovzdal oprávnenej spoločnosti DARUTIL, s.r.o.

G) Prílohy správy Nie

H) Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.A.4.1.
2. II.A.4.2.

3. II.A.4.3.
4. II.A.4.4.
5. II.A.4.5.
II.A.4.6.
II.A.4.7.
6. II.A.4.8.
7. II.A.6.1.
8. II.A.6.2.
9. II.A.6.5.
10. II.A.6.11.
11. II.A.6.12
II.A.6.13
II.A.6.14
12. II.D.1.
13. II.D.3.
14. II.D.4.
15. II.D.7.
16. II.D.12.

Nedodržané v časti

-

Nedodržané

-

Nie je možné vyhodnotiť

1. II.A.6.10.
2. II.D.2.

I) Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia na základe vykonanej environmentálnej kontroly v prevádzke „Farma pre chovné ošípané - výkrm, Veľké Kosihy“ a na základe správy o kontrole nezistila nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad s kontrolou zisteného stavu prevádzkovať činnosť v prevádzke s podmienkami povolenia. O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto *Správy o environmentálnej kontrole č. 3/2023/Z*.

J) Podpisy

Za SIŽP:

RNDr. Martina Krištofová, PhD.

Číslo preukazu: 769

.....

Ing. Kristína Titková

Číslo preukazu: 428

.....