



Číslo: 7839/37/2023-19737/2023

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 45/2022/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet: Nie
Výsledok: § 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené: Nie
Komu:

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Milan Sobolič Číslo preukazu: 573
Telefón: 02 582 82 428
Elektronická adresa: milan.sobolic@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Marta Škrabáková Číslo preukazu: 483
Telefón: 02 582 82 441
Elektronická adresa: marta.skrabakova@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:

Adresa:

Zástupca:

Funkcia:

Telefón:

Elektronická adresa:

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: ARGUSS, s.r.o.
Adresa sídla: Tallerová 10, 811 02 Bratislava
IČO: 31 365 213
Kontrola oznámená: 06.12.2022 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Mgr. Martin Madaj Funkcia: Konateľ
Telefón: 02/5556 5632
Elektronická adresa: arguss@arguss.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Stredisko na zhodnocovanie nebezpečných odpadov – biodegradáciou ARGUSS, s.r.o., prevádzka Senec – Horný dvor, p. č. 5162, 5163
Adresa prevádzky: prevádzka Senec – Horný dvor, p. č. 5162, 5163
Variabilný symbol: 720090103
Integrované povolenie: 468/OIPK/04-Ko/720090103
Vydané: 29.03.2004
Právoplatné: 15.4.2004
Projektovaná kapacita: 12 000 ton/rok

Kategória:

5.1. a) Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je jedna alebo viacero z týchto činností: biologická úprava

5.1. c) Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je zmiešavanie alebo miešanie pred začatím ktorejkoľvek z ostatných činností uvedených v bodoch 5.1 a 5.2.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie: 14.7.2016 – 25.9.2018
Posledná kontrola: 26.7.2018 – 2.10.2018
Kontrolované obdobie: 26.9.2018 – 29.3.2023
Začatie kontroly: 12.12.2022
Prvé miestne zisťovanie: 12.12.2022
Vypracovanie správy: 30.5.2023
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie Počet snímok:
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné:

G. Zameranie kontroly – opis

SIŽP vykonala bežnú kontrolu vybraných podmienok integrovaného povolenia, pričom sa hlavne zamerala na nakladanie s odpadmi, vodou, zeminami zmluvami atď. Predmetom kontroly boli len podmienky integrovaného povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase vykonania kontroly v prevádzke bola prevádzka vo výrobnom proces (zhodnocovanie odpadov).

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie
2. Protokol o skúške č. AR-22-KT-030115-01 zo dňa 13.9.2022 odber odpadov a kontaminovaných zemín
3. Protokol o skúške č. AR-22-KT-030118-01 zo dňa 13.9.2022 odber odpadov a kontaminovaných zemín
4. Protokol o skúške č. AR-22-KT-030119-01 zo dňa 13.9.2022 odber odpadov a kontaminovaných zemín
5. Protokol o skúške č. AR-22-KT-034122-01 zo dňa 10.10.2022 odber zeminy
6. Oznámenie o ukončení zhodnocovania zo dňa 25.5.2022
7. Protokol o skúške č.:22/11915 – výkopová zemina s dátumom vystavenia protokolu dňa 22.7.2022
8. Protokol o skúške č.:22/12037 – výkopová zemina – vodný výluh s dátumom vydania protokolu dňa 25.7.2022
9. Protokol o skúške č.:22/12038 – výkopová zemina- natívna vzorka s dátumom vydania protokolu dňa 25.7.2022
10. Osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti RNDr. Jaroslava Vozára č. osvedčenia 05/22/P-10.1 zo dňa 08.06.2022
11. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2021
12. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2022

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A.2 Podmienky pre dobu prevádzkovania bod č. 2.4

- 2.4 Maximálne množstvo nebezpečných odpadov, ktoré je povolené v zariadení zneškodniť technológiou kmeňov mikroorganizmov *Pseudomonas fluorescens* CCM 4348 a *Corynebacterium species* CCM 4349 je 12 000 t odpadu za rok.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ dňa 28.2.2022 zaslal SIŽP Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2021. Podľa predloženého ohlásenia bolo v zariadení zhodnotené 9053,07 ton odpadu za

rok. Množstvo 9053,07 ton/rok neprekračuje maximálne povolené množstvo odpadu na zhodnocovanie 12000ton/rok.

Prevádzkovateľ dňa 28.2.2023 zaslal SIŽP Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2022. Podľa predloženého ohlásenia bolo v zariadení zhodnotených 11821,01 ton odpadu za rok. Množstvo 11821,01 ton/rok neprekračuje maximálne povolené množstvo odpadu na zhodnocovanie 12000ton/rok.

2. Podmienka II.A.2 Podmienky pre dobu prevádzkovania bod č. 2.13

2.13 Pred vstupom do prevádzky musí byť osadená informačná tabuľa, viditeľná z verejného priestranstva s údajmi o názve prevádzky, obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa, prevádzkovom čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, názve orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie prevádzky, mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku prevádzky a jej telefónnom čísle.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzka „Stredisko na zhodnocovanie nebezpečných odpadov – biodegradáciou ARGUSS, s.r.o., prevádzka: Senec – Horný dvor parcelné čísla: 5162, 5163“ má pred vstupom informačnú tabuľu s názvom prevádzky, obchodným menom firmy a sídlom firmy, prevádzkovom čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, názve orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie prevádzky, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku prevádzky a jej telefónne číslo

3. Podmienka II.A.2 Podmienky pre dobu prevádzkovania bod č. 2.17

2.17 Vody z atmosférických zrážok z biodegradačnej plochy, ktoré sa nebudú môcť využívať na zvlhčovanie základok polievaním, sa musia odvážať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Za kontrolované obdobie nenastala situácia, ktorá by vyžadovala odvoz vody z atmosférických zrážok do čistiarne odpadových vôd.

4. Podmienka II.A.5 Technicko-prevádzkové podmienky bod č. 3

5.3 Monitorovacie vrty je prevádzkovateľ povinný udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave. Monitorovacie vrty musia byť riadne uzatvorené, označené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzorky a údržby.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase kontroly boli monitorovacie vrty vo vyhovujúcom technickom stave, označené, uzamknuté a okolo vrtov bolo pokosené.

5. Podmienka II.D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi bod č. 11

11. Prevádzkovateľ je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečných odpadov, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu

zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil ku kontrole:

- Protokol o skúške č.: 22/11915 vystavený dňa 22.07.2022 pre výkopovú zeminu, ktorá sa rozborom nepovažuje za nebezpečný odpad a spĺňa limitné hodnoty pre odpad prijateľný pre skládky na inertný odpad. Výsledky ekotoxikologických skúšok na všetkých štyroch organizmoch sú negatívne.
- Protokol o skúške č.: 22/12037 vydaný dňa 25.07.2022 pre výkopovú zeminu – vodný výluh, skúšaná vzorka odpadu vyhovuje požiadavkám pre uloženie odpadu na skládku pre inertný odpad (SKIO), podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 382/2018 Z.z..
- Protokol o skúške č.: 22/12038 vydaný dňa 25.07.2022 pre výkopovú zeminu – natívna vzorka, skúšaná vzorka odpadu vyhovuje požiadavkám pre uloženie odpadu na skládku pre inertný odpad (SKIO), podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 382/2018 Z.z..

Firma Kobera NAD, s.r.o. v splnomocnení za prevádzkovateľa oznámila Okresnému úradu Senec ukončenie zhodnocovania činnosťou R5 mobilným zariadením RESTA 700x500.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané:

1. Podmienka II.A.2.4
2. Podmienka II.A.2.13
3. Podmienka II.A.2.17
4. Podmienka II.A.5.3
5. Podmienka II.D.11

M. Záver – celkové zhodnotenie

Kontrolou plnenia podmienok integrovaného povolenia, ktoré vydala SIŽP rozhodnutím č. 468/OIPK/04-Ko/720090103 zo dňa 29.03.2004 v platnom znení bolo zistené, že prevádzkovateľ(ovi):

- zasiela ohlásenia o vzniku odpadu a nakladanie s ním,
- neprekračuje maximálne dovoľené množstvo nebezpečných odpadov, ktoré môže zhodnotiť na prevádzke,
- má označenú prevádzku informačnou tabuľou,
- nenastala situácia, ktorá by vyžadovala odvoz vody z atmosférických zrážok do čistiarne odpadových vôd,
- udržiava monitorovacie vrty vo vyhovujúcom technickom stave, sú označené, uzamknuté a okolo vrtov bolo pokosené,
- zabezpečuje vykonanie skúšok odpadov – zemín s potrebnými rozbormi.

Inšpekcia dňa 12.12.20226 vykonala kontrolu prevádzky „Stredisko na zhodnocovanie nebezpečných odpadov – biodegradáciou ARGUSS, s.r.o., prevádzka Senec – Horný dvor, p. č. 5162, 5163“ u prevádzkovateľa ARGUSS s.r.o., Záhradnícka ul. č. 27, 811 07 Bratislava. Počas kontroly u prevádzkovateľa sa inšpekcia zamerala na kontrolovanie vybraných podmienok integrovaného povolenia. Inšpekcia podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ potvrdila súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s vybranými podmienkami povolenia.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Milan Sobolič



Ing. Marta Škrabáková

