



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

reg.záznam: 3214-6588/2015/Kad/770780106

strany 11/prílohy 0

SPRÁVA O BEŽNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE 17/2015/Kad/Z

Správa o kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10, 11 zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o IPKZ)

a) Spracovateľ správy

Inšpektorát, odbor, zodp. inšpektor	IŽP Žilina, OIPK Ing. Kadiková Zuzana	
Telefón (fax)	041/50 75 101, 0902 900 197	
E- mail	zuzana.kadikova@sizp.sk	
Dátum začatia kontroly	03.03.2015	
Mená, podpisy a odbor inšpektorov, ktorí kontrolu vykonali	Meno a priezvisko	odbor
	Ing. Kadiková Zuzana	OIPK

b) Prevádzkovateľ

Obchodné meno alebo názov Titul, meno, priezvisko konateľa	Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce Ing. Anna Kováčiková
Adresa sídla	Liptovské Revúce 297, 034 74
Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši od adresy sídla)	Liptovské Revúce 297, 034 74
IČO	31 624 421

c) Prevádzka

Názov prevádzky	Hydinárska farma PD Liptovské Revúce
-----------------	---

Adresa prevádzky	Liptovské Revúce 297, 034 74		
Identifikácia prevádzky (VS)	770780106		
Kategória činnosti	6.6.a)		
Integrované povolenie	5127/770780106-Ju zo dňa 15.12.2006		
Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok			
Označenie zmeny IP	-		
Popis zmeny	-		
Mená pracovníkov za kontrolovanú prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili	Ing. Anna Kováčiková		

Predmetom

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia súvisiacich s ochranou vôd a zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami.

O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol informovaný štatutárny zástupca spoločnosti Ing. Anna Kováčiková, predsedkyňa predstavenstva družstva, telefonicky dňa 26.02.2015.

Kontrolované obdobie: 01.01. 2014 – 03.03 .2015

Charakteristika prevádzky:

- projektovaná kapacita prevádzky: max. 450 000 ks.rok⁻¹, max. 5 cyklov po 90 000 ks
- 1 cyklus 38 – 45 dní

Objekty:

- hala na chov hydiny č. 1 až 10
- kafilérny box
- náhradný zdroj (trafostanica)
- hnojisko
- žumpy 3ks o objeme 144 m³, 5,3m³, 11,5m³
- vodojem

Vstupy:

- jednoduché kurčatá (JDK)
- podstielka
- krmná zmes
- vitamíny, liečivá, dezinfekcia
- voda
- propán-bután
- motorová nafta, motorové oleje a mazadlá
- chlórové vápno
- elektrická energia

Výstupy:

- brojler. $\pm$ 1,8 kg,
- použitá hydinová podstielka
- odpady
- emisie z procesu - TZL, SO₂, NO_x ako NO₂, CO , ΣC a NH₃

Pri obhliadke prevádzky bolo zistené:**Areál hál na chov hydiny H1 až H10**

Areál zo strany hál chovu hydiny bol čistý a udržiavaný. V areáli sa nachádzajú aj objekty hál chovu oviec, údržbárskeho strediska a administratívnej budovy, ktoré neboli predmetom kontroly nakoľko nie sú súčasťou prevádzky chovu hydiny.

Haly na chov hydiny H1 až H10

Haly určené na výkrm brojlerov boli v čase kontroly prázdne, čisté, vydezinfikované a pripravené na 1. naskladnenie, ktoré podľa vyhlásenia Ing. Anny Kováčikovej, predsedkyne predstavenstva družstva (ďalej len vedúca prevádzky) bude 25.3.2015.

Posledné naskladnenie bolo vykonané dňa 24.7.2014 v celkovom množstve 93 100 kusov kurčiat.

Žumpy č. 1 až 3

Fyzickou obhliadkou vykonanou dňa 04.03.2015 bolo zistené, že v prevádzke sa nachádzajú 3 žumpy. Žumpa č.1- centrálna žumpa (odkanalizovanie hál č. 1-9, kafilérny box) o objeme 144 m³, č.2 – odkanalizovanie haly š.10 o objeme 5,3 m³ a č.3 – odkanalizovanie hnojiska o objeme 11,5 m³. Všetky žumpy sú dobre prístupné, zabezpečené kovovými poklopmi. Žumpa č1 bola naplnená do ½ a žumpy č.2-3 a sú naplnené po značku maxima. Podľa vyhlásenia vedúcej prevádzky bude tento kalendárny rok zabezpečený vývoz žumpy.

Hnojisko

Hnojisko je zastrešené a odkanalizované do žumpy č. 3. Hnojisko bolo v čase obhliadky zaplnené na 1/4 hnojom z podstielok. Podľa vyjadrenia vedúcej prevádzky sa jedná o hnoj z posledného turnusu a z ovčínov. Na vyprodukovaný hnoj sa aplikujú baktérie Bactomix, a následne po 3 mesiacoch môže byť vyvážaný na ornú pôdu a TTP podľa schváleného hnojného plánu.

Sklad NO

Sklad nebezpečného odpadu bol v čase obhliadky označený, na miestach vyhradených pre zhromažďovanie nebezpečných odpadov sa nachádzali identifikačné listy nebezpečných

odpadov a nádoby určené na zhromažďovanie odpadov boli označené na aký konkrétny druh odpadu sú určené a umiestnené v záchytných vaničkách. V sklade je betónová podlaha a nachádzali sa v ňom prostriedky na likvidáciu prípadných únikov (absorbent, metla).

Transformátorovňa

V uzamykateľnej budove transformátorovne sa nachádzal náhradný zdroj a sudy (2ks 50 l sudov prázdne a 2ks 50 l sudov) naplnené cca do ½ naftou pre náhradný zdroj. Sudy boli uložené v záchytnej vaničke. Funkčnosť náhradného zdroja sa pravidelne kontroluje (preštartovanie) o čom sa vedú záznamy.

Kafilérny box

Kafilérny box bol v čase obhliadky uzamknutý. Nachádzali sa tu dve chladničky a voľne na betónovej podlahe boli uložené uhynuté ovce 4ks a uhynuté jahňatá 12ks. Podľa vyhlásenia vedúcej prevádzky je objednaný odvoz uhynutých zvierat na dnešný deň t.j. 4.3.2015. Po vývoze bude podlaha následne vyčistená a vydezinfikovaná. Vývoz kadáverov sa vykonáva minimálne jedenkrát týždenne (prípadne aj viac krát podľa potreby). O vývoze sa vedú záznamy a archivujú sa Zberné listy, Asanácia s.r.o., Žilina z odberu uhynutej hydiny spoločnosti Asanácia. Pri kontrole boli preverené zberné listy z roku 2014.

Odber vody

Prevádzkovateľ má vydané integrované povolenie s nasledovnými podmienkami pre odber vody:

Podmienka A.46.:

A.46. Povolený odber povrchovej vody z vlastného zdroja (z dvoch pramenných záchyto) pre napájanie, čistenie hál a kafilérneho boxu je uvedený v tabuľke č. 1.

Tabuľka č.1

Priemerný prietok l.s⁻¹	Maximálny prietok l.s⁻¹	Priemerný prietok m³.deň⁻¹	Priemerný prietok m³.rok⁻¹
2,07	3,70	179,0	65 335

Plnenie podmienky A.46.:

Dodávka pitnej vody pre kontrolovanú prevádzku je zabezpečená z verejného vodovodu na základe hospodárskej zmluvy s Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok, a.s.. Meranie spotreby vody je jedným vodomermom osadeným na vodovodnej prípojke k odbernému miestu. Pitná voda je v administratívnej budove PD a v hale č.1 pre potreby mliekárne.

Zdrojom technologickej vody v prevádzke je vlastný zdroj - prameň. Zo záchyto je voda zvedená do nadzemného vodojemu umiestneného nad farmou. Z vodojemu, ktorý tvoria dve nádrže o objeme 2 x 100 m³ je voda zvedená do rozvodných sietí po farme. Všetky zvody vody sú gravitačné.

Za kontrolované obdobie (rok 2014) bolo z vodného zdroja odobratých 5850 m³ vody. Prevádzkovateľ zaznamenáva údaje o množstve odobratej podzemnej vody do prevádzkovej evidencie. Vodomerm slúžiaci na odpočet odobratej vody je umiestnený v šachte medzi vodojemom a prvým odberným miestom (hala č.10).

Celkové povolené množstvo odoberaných vôd povolené integrovaným povolením č. 5127/770780106-Ju zo dňa 15.12.2006 je 65 335 m³ za rok.

Inšpekcia prehodnotí povolenie na odber podzemných vôd v súlade so zákonom č. 409/2014 Z.z., s ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

Podmienka A.46. je splnená.

Podmienka A.57.:

A.57. Prevádzkovateľ je povinný merať celkové množstvo odoberanej vody z vlastného zdroja a tento údaj zaznamenávať do prevádzkovej evidencie (množstvo odobratej vody merať meračom, ktorý je v súlade so zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrologii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Plnenie podmienky A.57.:

Prevádzkovateľ zabezpečuje meranie odberu úžitkovej vody z vlastných studní meradlom typ XVV-01BJET.

Prevádzkovateľ predložil záručný list meradla: výrobné číslo 18391, zo dňa 23.02.2012.

Zároveň prevádzkovateľ meria spotrebu vody pre jednotlivé haly podružnými vodomermi.

Podmienka A.57. je splnená.

Podmienka A.59.:

A.59.: Množstvo odobratej vody pre jednotlivé haly evidovať samostatne pre každý turnus a to osobitne pre čistenie a osobitne spotrebu vody na napájanie hydiny.

Plnenie podmienky A.59.:

Prevádzkovateľ zaznamenáva množstvo odobratej vody pre jednotlivé haly samostatne pre každý turnus a to osobitne pre čistenie a osobitne spotrebu vody na napájanie hydiny do tlačiva – vyhodnotenie spotreby vody po jednotlivých halách pre každý turnus zvlášť. Spotreba vody za turnus od 24.07.2014 do 06.09.2014 bola nasledovná:

Hala č.	spotreba za turnus (m ³)	spotreba na dezinfekciu (m ³)
1.	86,5	6
2.	59,83	7
3.	76,98	8
4.	75	6
5.	96,49	7
6.	91	8
7.	-	-
8.	80,94	6
9.	69,54	8
10.	119,68	12
spolu	755,96	68

Podmienka A.59. je splnená.

Podmienka A.4.4. a I.2.3.:

A.4.4. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať analýzu kvality odoberanej vody z vodojemu podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu a to v mikrobiologických, biologických a chemických ukazovateľoch.

I.2.3. Monitorovať kvalitu odoberanej vody z vodojemu v intervale **1 x ročne** oprávnenou organizáciou v mikrobiologických, biologických a chemických ukazovateľoch.

Plnenie podmienky A.4.4.:

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil rozbor pitnej vody - Protokol o skúške č. 2574/2014 zo dňa 14.03.2014 vyhotovený Akreditovaným skúšobným laboratóriom Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Dolný Kubín, Reg. No 486/S-117. V uvedenom rozbere bola dodaná vzorka v predpísanom mikrobiologickom parametri „počet kultivovaných mikroorganizmov pri 22 °C a pri 37 °C“ podľa požiadaviek Nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu nevyhovujúca. Podľa vyjadrenia vedúcej prevádzky bol výsledok analýzy nevyhovujúci pravdepodobne v dôsledku ťažby dreva pri prameni vodného zdroja. Následne dňa 19.03.2014 bola odobratá nová vzorka na rozbor mikrobiologického parametra „počet kultivovaných mikroorganizmov pri 22 °C a pri 37 °C“, ktorej vyhovujúci výsledok podľa požiadaviek Nariadenia vlády SR je uvedený v Protokole o skúške č. 3700/2014 zo dňa 22.03.2014.

Podmienka A.4.4. a I.2.3. je splnená.

Podmienka A.71.

A.71. Odpadové vody musia byť zachytávané v žumpách a musia byť vyvázané na zneškodnenie oprávnenej organizácii.

Plnenie podmienky A.71.:

Splaškové odpadové vody z administratívnej budovy a dažďové vody z areálu sú zachytávané v centrálnej žumpe č.1. Splaškové odpadové vody zo sociálneho zariadenia v hale č. 10 sú zachytávané v žumpe č.2 pri hale č.10. Vody z hnojiska sú zachytávané v žumpe č.3 pri hnojisku. Prevádzkovateľ má uzatvorenú zmluvu o odbere a následnom zabezpečení likvidácie odpadov zo žump so spol. Emi Dubovský, s.r.o., zo dňa 02.01.2009, ktorý odpadové vody odovzdáva na zneškodnenie spol. Mondi SCP a.s., Ružomberok (zmluvu č. 266SVC2008 zo dňa 20.11.2008). Posledný vývoz žump bol vykonaný v dňoch 15. – 16. 07. 2013.

Podmienka A.71. je splnená.

Podmienka I.6.1.

I.6.1. 1 x za 10 rokov vykonať tesnosti žump.

Plnenie podmienky I.6.1.:

a) Žumpy pre OV (odpadové vody) :

Poradové číslo ŠL	Termín uvedenia do prevádzky	Objem žumpy	Technický stav	Spôsob kontroly hladiny	Vývoz obsahu	Vykonáva evidenciu o vývoze	Skúšky tesnosti
		[m ³]					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
OV z hál 1-9+dažďové vody	1977	144	betónová	vizuálne	Vývoz na ČOV Černová	áno	27.08.2014.
OV z haly č.10	1977	5,3	betónová	vizuálne	Vývoz na ČOV Černová	áno	09.08.2014

b) Žumpy pre tekuté hospodárske hnojivá a silážne šťavy

Poradové číslo ŠL	Termín uvedenia do prevádzky	Objem žumpy	Vývoz obsahu	Vykonáva evidenciu o vývoze	Spôsob kontroly hladiny	Technický stav	Skúšky tesnosti	Kontrolný systém únikov
		[m ³]						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7-	8.	9.
OV z hnojska	1977	11,5	vývoz na ČOV Černová	áno	vizuálne	železobetónová	09.08.2015	nevybudovaný

Podmienka A.27.

A.27.:Odpadovú vodu zo zbernej nádrže kafilérneho boxu po každom čistení prečerpať do žumpy č.1. a zabezpečiť, aby na podlahe nebola rozliata tekutina zo zbernej nádrže.

Plnenie podmienky A.27.:

Kafilérny box bol v čase obhliadky uzamknutý. Nachádzali sa tu dve chladničky a voľne na podlahe boli uložené uhynuté ovce 4ks a uhynuté jahňatá 12ks, podlaha bola suchá. Podľa vyhlásenia vedúcej prevádzky je objednaný odvoz uhynutých zvierat na dnešný deň t.j. 4.3.2015. Po vývoze bude podlaha následne vyčistená a vydezinfikovaná. Box sa čistí vodou, ktorá odteká

do zbernej nádrže pod boxom a následne sa prečerpá do žumpy č.1. Vývoz kadáverov sa vykonáva minimálne jedenkrát týždenne (prípadne aj viac krát podľa potreby). O vývoze sa vedú záznamy a archivujú sa Zberné listy, s.r.o., Žilina z odberu uhynutej hydiny spoločnosti Asanácia. Pri kontrole boli preverené zberné listy. Posledný zberný list je zo dňa 25.2.2015.

Podmienka A.27. je splnená.

Podmienka A.72.

A.72. Výška hladiny odpadových vôd v žumpách nesmie prekročiť viac ako 2/3 obsahu žumpy, maximálna výška hladiny musí byť označená na stenách žump.

Plnenie podmienky A.72.:

Stav pri obhliadke dňa 04.03.2015:

Centrálna žumpa 144 m³ – naplnená do cca 1/2 s vyznačením maximálnej hladiny.

Žumpa pri hale č.10 5,3 m³ – takmer plná, s vyznačením maximálnej hladiny.

Žumpa pri hnojisku 11,5 m³ – takmer plná, s vyznačením maximálnej hladiny.

Vývoz bol uskutočnený v dňoch 15. - 16. 07. 2013. Podľa vyhlásenia vedúcej prevádzky bude vývoz žumpy zabezpečený tento rok .

Podmienka A.72. je splnená.

Podmienka I.2.5.

I.2.5.: Zaznamenávať do prevádzkovej evidencie množstvo vyčerpaných odpadových vôd zo žump, čas ich čerpania a miesto ich odvozu.

Plnenie podmienky I.2.5.:

Údaje sa zaznamenávajú do prevádzkovej evidencie „Žumpy, vodojem“. Eviduje sa deň vývozu, kto vyviezol, kde vyviezol a koľko vôd bolo vyvezených. Pri kontrole boli predložené doklady svedčiace o vývoze odpadových vôd zo žump č. 1 až 3. Posledná faktúra zo dňa 15. - 16.07.2013 firmou Emil Dubovský, s.r.o., Vŕšteľ 435, 034 73 Liptovská Osada na ČOV Černová.

Podmienka I.2.5. je splnená.

Podmienka A.77.

A.77. Nebezpečné látky a nebezpečné odpady v prevádzke skladovať len na miestach zabezpečených v súlade s právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.

Plnenie podmienky A.77.:

Prevádzkovateľ zhromažďuje nebezpečné odpady oddelene podľa jednotlivých druhov v uzamykateľnom označenom sklade nebezpečných odpadov. Odpady netriedi ani nezmiešava a označuje ich identifikačnými listami nebezpečných odpadov. V sklade nebezpečného odpadu boli umiestnené identifikačné listy nebezpečných odpadov pre odpady, ktoré sa v sklade skladujú (kat.č. 15 01 10, 16 06 01 a 15 02 02). V sklade je betónová podlaha a nachádzali sa v ňom prostriedky na likvidáciu prípadných únikov (absorbent, metla). Nádoby, sudy a obaly, ktoré používa prevádzkovateľ na zhromažďovanie nebezpečných odpadov zabezpečujú ochranu odpadov pred vznikom nežiaducich reakcií, sú odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a spĺňajú požiadavky na ochranu odpadov, podľa § 22 ods. 5 vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z.z.

Podmienka A.77. je splnená.

Podmienka A.84.

A.84.: Viest' presnú evidenciu o použitej hydinovej podstielke za každý turnus.

Plnenie podmienky A.84.:

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil evidenciu o použitej hydinovej podstielke za každý turnus. Pri poslednom turnuse od 24.07.2014 do 06.09.2014 použil cca 200 m³ pilín na podstielku.

Podmienka A.84. je splnená.

Podmienka A.85.

A.85.: Pri aplikácii hydinovej podstielky sa riadiť vypracovaným hnojným plánom.

Plnenie podmienky A.85.:

Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce hospodári na území Národných parkov Veľká Fatra a Nízke Tatry, kde je územie vysoko hodnotené na ochranu biotopov. PD hospodári na výmere 1299,33 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 15,92 ha predstavuje orná pôda, 1283,41 ha tvoria TTP (lúky, pasienky), z čoho poloprirodné a prírodné biotopy tvoria 1057,95 ha. Prevádzkovateľ pri kontrole predložil vypracovaný „Program požívania hnojív s obsahom dusíka na Poľnohospodárskom družstve Liptovské Revúce. Hnojenie sa vykonáva organickým hnojivom z vlastnej produkcie = ovčím maštalným hnojom a hydinovým trusom po jeho vyzretí v kompostovisku hnojiska. Kompost sa zapracováva do ornej pôdy v jesennom a jarom období, kde dávka organického hnojiva na ornej pôde neprekračuje jednorázovo viac ako 60 kg čistého N a ročne 135 kg N/ha, na TTP nezaraďených do ochrany biotopov sa dodržiava max. ročná dávka 70 kg N/ha a na TTP poloprirodných a prírodných biotopov sa dodržiava dávka N max. 25 kg/ha za rok.

Podmienka A.85. je splnená.

Podmienka A.80.

A.80.: Skladovanie nafty pre náhradný zdroj zabezpečiť tak, aby pri porušení nádob na naftu nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd, alebo aby nevnikla do kanalizácie.

Plnenie podmienky A.80.:

V uzamykateľnej budove transformátorovne sa nachádzal náhradný zdroj a sudy (2ks 50 l sudov prázdne a 2ks 50 l sudov) naplnené cca do ½ naftou pre náhradný zdroj. Sudy boli uložené v kovovej záchytnej vaničke. Podlaha transformátorovne je betónová, v čase kontroly bola čistá a suchá. Funkčnosť náhradného zdroja sa pravidelne kontroluje (preštartovanie) pomocou batérií, ktoré boli tiež uložené v záchytnej vaničke.

Podmienka A.80. je splnená.

Podmienka A.83.

A.83.: Viest' presnú evidenciu o spotrebe nafty v náhradnom zdroji.

Plnenie podmienky A.83.:

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil evidenciu o spotrebe nafty v náhradnom zdroji. V roku 2014 spotreboval 129 l nafty.

Podmienka A.83. je splnená.

Podmienka F.6.

F.6. Všetky úkony spojené s údržbou a kontrolou prevádzky musí obsluha zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

Plnenie podmienky F.6.:

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil záznamy o vykonávaní pravidelnej údržby a kontrole prevádzky.

Podmienka F.6. je splnená.

d) Návrh opatrení

Opatrenia nebudú určené.

e) Záver z kontroly

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení, podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.

f) Použité podklady

- Program používania hnojív s obsahom dusíka na Poľnohospodárskom družstve Liptovské Revúce.
- Zberný list spoločnosti Asanácia, s.r.o., Žilina z odberu uhynutých oviec v množstve 18 ks zo dňa 23.2.2015.
- Tlačivo „Oznámenie o uskutočnenom odbere podzemných vôd za rok 2014“ zaslané na SHMÚ.
- Hlásenie kompletných údajov o prevádzke a jej emisiách, zaslané na SHMÚ za rok 2014.
- Rozbor pitnej vody - Protokoly o skúške č. 2574/2014 zo dňa 14.03.2014 a č. 3700/2014 zo dňa 22.03.2014.
- Faktúry o nákupe pilín na podstielku pre hydinu pre turnus od 24.7. do 6.9.2014.
- Evidencia spotreby vody po jednotlivých halách pre jednotlivé turnusy za rok 2014.
- Protokol č. 14-RE/536B.1 o vykonanej skúške vodotesnosti žumpy o objeme 11,6m³.
- Protokol č. 14-RE/536B o vykonanej skúške vodotesnosti žumpy o objeme 5,3 m³.
- Protokol č. 14-RE/536C o vykonanej skúške vodotesnosti žumpy o objeme 144 m³.
- Faktúry za vývoz žumpy.
- Doklad o poslednej vývoze hnoja zo dňa 07.11.2014
- Záručný list meradla na studenú vodu typ XVV-01BJET, výr.č. 18391 zo dňa 23.02.2012.

g) Prílohy správy

Bez príloh.

Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 17/2015/Kad/Z bola vypracovaná v Žiline dňa 12.03.2015.

h) Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona o IPKZ

Správa o environmentálnej kontrole č. 17/2015/Kad/Z bola prerokovaná s prevádzkovateľom prostredníctvom e-mailovej pošty. Správa z environmentálnej kontroly bola zaslaná prevádzkovateľovi mailom dňa 19.03.2015. Prevádzkovateľ zaslal inšpekcií stanovisko ku environmentálnej správe mailom dňa 31.03.2015.

Vyjadrenie prevádzkovateľa:

Súhlasí s obsahom kontroly.

Správa o environmentálnej kontrole č. 17/2015/Kad/Z bude prevádzkovateľovi zaslaná poštou.

Správu vypracovala: Ing. Zuzana Kadiková, inšpektorka

Skratky

- IČO – identifikačné číslo organizácie
- IP – integrované povolenie
- VS – variabilný symbol prevádzky