

SLOVENSKÁ INŠPEKCIÁ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povol'ovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra



Č.: 5536-19017/2015/Tit/370230104

Správa o environmentálnej kontrole č. 36/2015/Z

v prevádzke: „Skládka odpadov Michal nad Žitavou – kazeta č. 2“

prevádzkovateľa: Obec Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou č. 160, PSČ 941 61

vykonanej dňa: 03. 06. 2015 o 11⁰⁰ hod.

Kontrolu vykonali:
Ing. Kristína Titková – inšpektorka
Ing. Monika Medovičová – inšpektorka
Ing. Monika Szalaiová – inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:

Ing. Peter Porubský -- starosta obce

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonal Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povol'ovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods.1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na zistovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného Inšpektorátom rozhodnutím

č. 41/OIPK-013/05-Rf/370230104 zo dňa 07. 01. 2004 (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“) pre monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ v období od roku 2012 do roku 2015.

Dátum vykonania kontroly: **03. 06. 2015**

Kontrolované obdobie: **od 03.06.2010 do 03. 06. 2015**

O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt telefonicky informovaný dňa 27.05.2015 prostredíctvom splnomocneného zástupcu Ing. Peter Porubský – starosta obce.

V prevádzke boli vykonané nasledovné environmentálne kontroly:

Dátum vykonanej kontroly	Kontrolované obdobie	Správa
22. 07. 2009	22. 07. 2009 – 11. 08. 2009	-

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: **„Skládka odpadov Michal nad Žitavou – kazeta č. 2“**

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: **Obec Michal nad Žitavou**

Sídlo: **Obec Michal nad Žitavou č. 160, 941 61**

IČO: **00 309 095**

Kategória priemyselnej činnosti:

5.4. Skládka odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

Opis stavu prevádzky v čase kontroly

Dňa 03. 06. 2015 vykonal Inšpektorát obhliadku v prevádzke. V čase vykonania kontroly bola skládka rekultivovaná, udržiavaná vo vyhovujúcom technickom stave. Skládka je oplotená, nepretržite strážená, monitorovacie vrty boli uzamknuté. Teleso skládky je pokryté vegetáciou.

II. Predložené doklady

Doklady predložené dňa 11. 06. 2015:

1. Michal nad Žitavou – Monitorovanie vplyvu skládky komunálneho odpadu na kvalitu podzemných vôd a monitorovanie skládkových plynov v roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
2. Michal nad Žitavou - Návrh Monitorovania vplyvu skládky na životné prostredie po jej uzavorení a rekultivácií, máj 2010.

III. Kontrolné zistenia

Pri kontrole plnenia povinností prevádzkovateľa uvedených v nasledovných podmienkach povolenia bolo zistené:

Podmienka II.8.3: Počas prevádzky skládky odpadov, a aj po jej uzavorení, je prevádzkovateľ povinný zabezpečovať monitoring prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a laboratórií uverejnených vo Vestníku MŽP SR, podľa schválených metodík. Každoročne bude vypracovaná záverečná správa – zhodnotenie monitoringu a na základe jej výsledkov a záverov, v prípade potreby budú navrhnuté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, prípadne navrhnuté doplnenie alebo zúženie rozsahu monitoringu.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil záverečné správy – zhodnotenie monitoringu, ktoré sú vypracovávané každoročne. Správy z monitoringu sú vypracované odborne spôsobilou osobou RNDr. Martin Žitňan (AQUA – GEO, s.r.o. Bratislava) na vykonávanie prieskumov životného prostredia a hydrogeológie registrácia: MŽP SR por. č. 108/FO číslo: 3895/647/2001-3.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.8.4: U všetkých monitorovacích objektov podzemných vôd a priesakových kvapalín zjednotiť dobu odberu vzoriek.

Zistený stav:

U všetkých monitorovaných objektov bola zjednotená doba odberu vzoriek. Z vrtov HMZ-1, HMZ-2 a HZ-2 sa odoberajú vzorky v 2 monitorovacích cykloch, celkovo 6 vzoriek podzemnej vody.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.8.6.: Monitorovacie zariadenia počas prevádzky skládky odpadov a aj po ukončení rekultivácie je prevádzkovateľ povinný udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave. Monitorovacie vrty musia byť riadne uzavorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoluje len za účelom odberu vzorky a údržby.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ udržuje monitorovacie zariadenia po ukončení rekultivácie vo vyhovujúcom technickom stave. Monitorovacie vrty boli oplotené, uzavorené a uzamknuté, otvárajú sa len za účelom odberu vzoriek pri monitoringu.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.8.11.: Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ uchováva záznamy z monitoringu počas prevádzky skládky ako aj po jej uzavorení.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.8.13: Prevádzkovateľ je povinný podľa zákona o IPKZ viest' prehľadným spôsobom, umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ viedie evidenciu údajov prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu prevádzky a uschováva najmenej 5 rokov. Prevádzkovateľ predložil správy z monitoringu od roku 2010-2015.

Podmienka dodržaná.

IV. Záver

Inšpektorát vykonanou environmentálnou kontrolou nezistil nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 36/2015/Z.

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 01. 07. 2015.

Podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Kristína Titková, inšpektorka

Ing. Monika Medovičová, inšpektorka

Ing. Monika Szalaiová, inšpektorka

.....
.....
.....

1
2
3
Szalaiová