



Číslo: 11191/57/2024-40316/2024

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE č. 21/2024/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoloovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona – Súlad
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Ľudmila Veseliny	Číslo preukazu: 826
Elektronická adresa:	ludmila.veseliny@sizp.sk	
Telefón:	055 633 33 14	
Inšpektor:	Mgr. Štefánia Benická	Číslo preukazu: 814
Elektronická adresa:	stefania.benicka@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	MECOM GROUP s.r.o.	
Adresa sídla:	Poľná 4, 066 01 Humenné	
IČO:	31 735 151	
Kontrola oznámená:	27.09.2024	Spôsob: emailom
Zástupca:	Ing. Branislav Kalanin	Funkcia: manažér technického úseku
Telefón:	0911 950 174	
Elektronická adresa:	kalanin@mecom.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	„MECOM, a.s.“
Adresa prevádzky:	Poľná 4, 066 01 Humenné
Variabilný symbol:	571340107
Integrované povolenie:	č. 706-9187/2008/Kov/571340107
Vydané:	02.04.2008
Právoplatné:	21.04.2008
Projektovaná kapacita:	Prevádzka s projektovanou výrobnou kapacitou viac ako 75 t za deň, súčasťou ktorej sú tiež stredné zdroje znečisťovania ovzdušia kategórie 6.22.2 Zariadenia na údenie potravinárskych výrobkov s projektovanou kapacitou údenia 1 000 kg a viac za týždeň (zadymovacie komory) a kategórie 1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom vyšším alebo rovným ako 0,3 MW a nižším alebo rovným ako 50 MW (kotelňa).

Kategória:

6.4.b) Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktorú sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív iba zo surovín živočíšneho pôvodu – okrem prípadov, keď ide výlučne o mlieko – s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 75 t za deň.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie:	01.01.2019 – 31.10.2021
Posledná kontrola:	23.11.2021 – 15.12.2021
Kontrolované obdobie:	01.01.2022 – 30.09.2024
Začatie kontroly:	03.10.2024
Prvé miestne zisťovanie:	03.10.2024
Vypracovanie správy:	12.11.2024
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok: 8
-------------------	-----	-----------------

Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	-

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 706-9187/2008/Kov/571340107 zo dňa 02.04.2008 v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „integrované povolenie“). Predmetom správy o kontrole je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP v súlade so zákonom o IPKZ, zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. SIŽP vykonala kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Prevádzka je umiestnená v južnej, priemyselnej časti mesta Humenné v oplotenom areáli s jedným vstupom pre zamestnancov a s jedným vstupom pre nákladnú dopravu. V čase kontroly bola prevádzka udržiavaná, spevnené plochy, komunikácie a sklady boli upratané a čisté. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je ďalej popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“.

H. Použité podklady

1. Protokol o skúške tesnosti č. 4/114.2-N/ŠCh/2022 zo dňa 29.12.2022 a Osvedčenie o skúške tesnosti nádrže (NND 32 D – nadzemná nádrž dvojplášťová, dvojkomorová, objem 16+16 m³, motorová nafta) podľa STN 75 3415 a STN 65 0201. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/B 2.stupeň, číslo certifikátu 5/18/II
2. Protokol o skúške tesnosti č. 4/114.2-P/ŠCh/2022 zo dňa 29.12.2022 a Osvedčenie o skúške tesnosti potrubného rozvodu (NND 32 D – v. č. 084, r. v. 2003/4 – komory č. 1 a č. 2, motorová nafta) podľa STN 75 3415 a STN 65 0201. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/B 2.stupeň, číslo certifikátu 5/18/II
3. Protokol o skúške tesnosti č. 4/114.1-N/ŠCh/2022 zo dňa 29.12.2020 a Osvedčenie o skúške tesnosti nádrže (NND 32 B, nadzemná nádrž dvojplášťová, jednokomorová, objem 32 m³, motorová nafta) podľa STN 75 3415 a STN 65 0201. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II
4. Protokol o skúške tesnosti č. 4/114.1-P/ŠCh/2022 zo dňa 29.12.2020 a Osvedčenie o skúške tesnosti potrubného rozvodu (NND 32 B – v. č. 074, r. v. 2003/4 motorová nafta) podľa STN 75 3415 a STN 65 0201. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný

defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II

5. Protokol č. 2023/ŠCh/V-09.1/1 o kontrole vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží podľa STN 75 0905 a podľa zákona 364/2004 - § 39 a vyhl. Č. 200/2018 – § 3, dátum: od 02.03.2023 do 04.03.2023 miesto: Čerpacia stanica PHM - Lapač olejov pri manipulačnej ploche. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 23/0001/1
6. Protokol č. 2023/ŠCh/V-09.1/1 o kontrole vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží podľa STN 75 0905 a podľa zákona č. 364/2004 - § 39 a vyhl. č. 200/2018 - § 3, dátum: od 02.03.2023 do 06.03.2023, miesto: Čistička odpadových vôd – objekt: Havarijná nádrž na objekte ČOV. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 23/0001/1
7. Protokol č. 107-R/ŠCH-P/ZVS/2023 o revízii protiexplozívnych a protidetonačných poistných armatúr v zmysle vyhl. č. 96/2004 Z.z., STN EN 12874, ČSN EN ISO 16852, dátum: 29.12.2023, miesto inštalácie: objekt Čerpacia stanica PHM – nadzemné skladovacie nádrže PHM. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, číslo certifikátu 28/2017
8. Protokol o skúške tesnosti č. 1/019.1-N/ŠCh/2023 zo dňa 02.03.2023 a Osvedčenie o skúške tesnosti skúšaného objektu v zmysle zákona č. 364/2004 - § 39 a vyhl. č. 200/2018 – § 3, Skúšanie tesnosti bublinková skúška tesnosti vákuová cez penotvorný roztok, sedimentačná nádrž v objekte ČOV o objeme 22,236 m³. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 23/0001/1
9. Protokol č. 2022/ŠCh/VTP-078.2/4 zo dňa 25.11.2022 o kontrolách technického stavu a vizuálnej kontrole vnútorného povrchu nádrže NND 32 D (Komora č. 1 spojenej nádrže – objem 16 m³, v. č.: 084, r. v.: 2003/4, celkový objem nádrže: 32 000 dm³). Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie vizuálnymi metódami – VT 2. stupeň, číslo certifikátu 08/18/III
10. Protokol č. 2022/ŠCh/VTP-080/4 zo dňa 29.12.2022 o kontrolách technického stavu a vizuálnej kontrole vnútorného povrchu nádrže NND 32 B (v. č.: 074, r. v.: 2003/4, objem: 32 000 dm³). Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie vizuálnymi metódami – VT 2. stupeň, číslo certifikátu 08/18/III
11. Zápis o vyčistení skladovacích komôr nádrže (NND 32 D) a o uložení nebezpečného odpadu dňa 25.11.2022 Štefanom Chocholákom – samostatný defektoskopický pracovník NDT.
12. Zápis o vyčistení skladovacej nádrže (NND 32 B) a o odbere nebezpečného odpadu dňa 29.12.2022 Štefanom Chocholákom – samostatný defektoskopický pracovník NDT.
13. Doklad o oboznámení zamestnancov s podmienkami integrovaného povolenia za roky 2022, 2023 a 2024
14. Doklad o preškolení všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobu za roky 2022, 2023 a 2024

15. Mesačná písomná evidencia množstva odobranej pitnej vody a množstva vypúšťaných odpadových vôd za roky 2022, 2023 a 2024
16. Splnomocnenie pre Ing. Branislava Kalanina na zastupovanie spoločnosti MECOM GROUP s.r.o.
17. Sprievodný list nebezpečného odpadu zo dňa 03.12.2020

I. Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. A.1.1 časť II. integrovaného povolenia:

„A.1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení. Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

SIŽP vykonanou kontrolou zistil, že umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností bolo také, ako je uvedené v integrovanom povolení.

2. Podmienka č. A.1.5, časť II. integrovaného povolenia:

„A.1.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil písomné záznamy zo dňa 02.03.2022, dňa 27.01.2023 a dňa 01.03.2024 o oboznámení zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytuje im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožňujú plniť si svoje povinnosti.

3. Podmienka č. A.4.4, časť II. integrovaného povolenia:

„A.4.4 Prevádzkovateľ je povinný odvádzať a čistiť technologické odpadové vody, splaškové odpadové vody a vody z povrchového odtoku z priestoru skladovacích nádrží PHM tak, ako je to uvedené v opise „PS Nakladanie s vodami“ v bode B časť I. tohto rozhodnutia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že sklad PHM sa nachádza pod prístreškom z ocelevej konštrukcie, kde sú uložené dve typizované oceľové, valcovité, ležaté, dvojplášťové nádrže na PHM o objeme 2 x 32 m³. Manipulačná plocha čerpacej stanice PHM o rozmeroch 18 x 18 m je betónová, opatrená izoláciou proti priesaku ropných látok a po obvode opatrená odvodňovacím žliabkom zaústeným cez šachtu do odlučovača ropných látok LO (S) 25

do vnútroareálovej kanalizácie, ktorou sú odvádzané do flotačnej ČOV, odkiaľ sú po vyčistení odvádzané cez mernú šachtu do verejnej kanalizácie v správe VVS a. s., odštepny závod Humenné. Umyvárka automobilov je samostatne stojaci objekt určený na umývanie automobilov a ich prepravných plôch a prepravných kabín. Plocha objektu je betónová opatrená náterom odolným voči ropným látkam a je vyspádovaná do kanalizácie odvádzajúcej odpadové vody z umývania automobilov do čistiarne odpadových vôd Rebeca, ktorá slúži na predčistenie odpadových vôd (chemická koagulácia a filtrácia) z umývania nákladných vozidiel v autoumyvárke. Odpadové vody z autoumyvárky sú po predčistení odvádzané kanalizáciou zaústenou do čerpacej stanice flotačnej ČOV odkiaľ sú po vyčistení odvádzané cez mernú šachtu do verejnej kanalizácie v správe VVS a. s., odštepny závod Humenné. Odpadové vody sú akumulované v čerpacej stanici v nádrži o objeme 52 m³, odkiaľ sú dvomi kalovými čerpadlami prečerpávané do homogenizačnej nádrže o objeme 24,84 m³, v ktorej po pridaní neutralizačného činidla dochádza k úprave pH. Zneutralizovaná voda sa po premiešaní prečerpáva do flotačného zariadenia Krofta Supercel 10, v ktorom po pridaní flokulantu dochádza k tvorbe sedimentu, ktorý je stieraný zo stien flotačnej nádrže na jej dno. Vytvorený flotačný kal je prečerpaný do kalového sila a následne odvodnený na pásovom lise typu TES 0,8 N. Odvodnený kal je pásovým dopravníkom dopravovaný do veľkokapacitného kontajnera umiestneného vedľa budovy flotačnej ČOV pod prístreškom a odovzdávaný oprávnenej osobe. Po vyčistení (flotácii) sú odpadové vody zaústené do kanalizácie s mernou šachtou opatrenou meračom na množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie v správe VVS a.s., odštepny závod Humenné. Do mernej šachty sú privádzané všetky odpadové vody a vody z povrchového odtoku z areálu prevádzky MECOM, a.s..

4. Podmienka č. A.5.1, časť II. integrovaného povolenia:

„A.5.1 Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovanie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami a obalmi z nebezpečných látok musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

SIŽP vykonanou kontrolou zistil, že prevádzkovateľ má vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami a obalmi z nebezpečných látok zabezpečené nasledovne:

- sklad chemických prípravkov je vyčlenený priestor v HVH o ploche 25 m², s liatou, chemicky odolnou podlahou (MONIL) vyspádovanou a zvedenou do záchytnej nádržky, ktorá je napojená na kanalizáciu a ČOV. Okolo stien skladu je zvýšený sokel o výške 0,25 m tvoriaci s liatou podlahou záchytnú vaňu pre prípadný únik skladovanej chemikálie. Chemické prostriedky sú skladované v plastových uzavretých obaloch o maximálnom objeme 35 l na drevených paletách,
- sanitálny sklad je vyčlenený priestor v HVH s podlahou opatrenou keramickou dlažbou a stenami opatrenými keramickými kachličkami. Čistiace prostriedky sú uložené na kovových policiach v pôvodných predajných obaloch o maximálnom objeme 10 l,

- sklad PHM je vyčlenený priestor nachádzajúci sa pod prístreškom z ocelevej konštrukcie, kde sú uložené dve typizované oceľové, valcovité, ležaté, dvojplášťové nádrže na PHM o objeme 2 x 32 m³. Manipulačná plocha o rozmeroch 18 x 18 m je betónová, opatrená izoláciou proti priesaku ropných látok a po obvode opatrená odvodňovacím žliabkom zaústeným cez šachtu do odlučovača ropných látok (ORL) napojeného na kanalizáciu zaústenú do čerpacej stanice tvoriacej súčasť flotačnej ČOV,
- umyvárka automobilov je samostatne stojaci objekt určený na umývanie automobilov a ich prepravných plôch a prepravných kabín. Plocha objektu je betónová opatrená náterom odolným voči ropným látkam a je vyspádovaná do kanalizácie odvádzajúcej odpadové vody z umývania automobilov do čistiarne odpadových vôd Rebeca.

5. Podmienka č. A.5.2, časť II. integrovaného povolenia:

„A.5.2 V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza s nebezpečnými látkami, je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu ich prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom a so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase kontroly bolo zistené, že v prevádzke sú k dispozícii prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov znečisťujúcich látok. Prevádzkovateľ má schválený havarijný plán SIŽP OIOV rozhodnutím č. 8013-35384/52/2014/Mar zo dňa 08.12.2014.

6. Podmienka č. F.1, časť II. integrovaného povolenia:

„F.1 Prevádzkovateľ je povinný mať spracovaný a schválený Plán preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Pri kontrole bol predložený plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade úniku (ďalej len havarijný plán). Uvedený havarijný plán bol schválený SIŽP OIOV rozhodnutím č. 8013-35384/52/2014/Mar zo dňa 08.12.2014.

7. Podmienka č. F.10, časť II. integrovaného povolenia:

„F.10 Priestory okolo záchytných vaní musia byť udržiavané v čistote.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

SIŽP vykonanou kontrolou zistil, že v čase vykonávania miestneho zisťovania a obhliadky v prevádzke okolie záchytných vaní bolo udržiavané v čistote, bez znečistenia znečisťujúcimi látkami.

8. Podmienka č. F.11, časť II. integrovaného povolenia:

„F.11 Na miestach, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť k dispozícii prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby likvidácie uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových a podzemných vôd.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

SIŽP vykonanou kontrolou zistil, že prevádzkovateľ mal prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov nebezpečných látok uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových a podzemných vôd.

9. Podmienka č. F.14, časť II. integrovaného povolenia:

„F.14 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobu.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

SIŽP vykonanou kontrolou zistil, že prevádzkovateľ zabezpečil preškolenie zamestnancov zaobchádzajúcich s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobu. Pri kontrole boli predložené písomné záznamy zo dňa 11.05.2022, dňa 23.08.2023, dňa 12.06.2024 a dňa 13.06.2024.

10. Podmienka č. F.15, časť II. integrovaného povolenia:

„F.15 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní a rozvodov v zmysle slovenských technických noriem.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

SIŽP vykonanou kontrolou zistil, že prevádzkovateľ zabezpečil pravidelné vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní a rozvodov v zmysle slovenských technických noriem. Ku kontrole predložil tieto protokoly o skúškach tesností, osvedčenie o skúške tesnosti a protokol o kontrolách technického stavu a vizuálnej kontrole vnútorného povrchu týchto nádrží, záchytných vaní potrubných rozvodov a havarijných vaní:

1. Protokol o skúške tesnosti č. 4/114.2-N/ŠCh/2022 zo dňa 29.12.2022 a Osvedčenie o skúške tesnosti nádrže (NND 32 D – nadzemná nádrž dvojplášťová, dvojkomorová, objem 16+16 m³, motorová nafta) podľa STN 75 3415 a STN 65 0201. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/B 2.stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.

2. Protokol o skúške tesnosti č. 4/114.2-P/ŠCh/2022 zo dňa 29.12.2022 a Osvedčenie o skúške tesnosti potrubného rozvodu (NND 32 D – v. č. 084, r. v. 2003/4 – komory č. 1 a č. 2, motorová nafta) podľa STN 75 3415 a STN 65 0201. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/B 2.stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.
3. Protokol o skúške tesnosti č. 4/114.1-N/ŠCh/2022 zo dňa 29.12.2020 a Osvedčenie o skúške tesnosti nádrže (NND 32 B, nadzemná nádrž dvojplášťová, jednokomorová, objem 32 m³, motorová nafta) podľa STN 75 3415 a STN 65 0201. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.
4. Protokol o skúške tesnosti č. 4/114.1-P/ŠCh/2022 zo dňa 29.12.2020 a Osvedčenie o skúške tesnosti potrubného rozvodu (NND 32 B – v. č. 074, r. v. 2003/4 motorová nafta) podľa STN 75 3415 a STN 65 0201. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.
5. Protokol č. 2023/ŠCh/V-09.1/1 o kontrole vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží podľa STN 75 0905 a podľa zákona 364/2004 - § 39 a vyhl. Č. 200/2018 – § 3, dátum: od 02.03.2023 do 04.03.2023 miesto: Čerpacia stanica PHM - Lapač olejov pri manipulačnej ploche. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 23/0001/1.
6. Protokol č. 2023/ŠCh/V-09.1/1 o kontrole vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží podľa STN 75 0905 a podľa zákona č. 364/2004 - § 39 a vyhl. č. 200/2018 - § 3, dátum: od 02.03.2023 do 06.03.2023, miesto: Čistička odpadových vôd – objekt: Havarijná nádrž na objekte ČOV. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 23/0001/1.
7. Protokol č. 107-R/ŠCH-P/ZVS/2023 o revízii protiexplozívnych a protidetonačných poistných armatúr v zmysle vyhl. č. 96/2004 Z.z., STN EN 12874, ČSN EN ISO 16852, dátum: 29.12.2023, miesto inštalácie: objekt Čerpacia stanica PHM – nadzemné skladovacie nádrže PHM. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, číslo certifikátu 28/2017.
8. Protokol o skúške tesnosti č. 1/019.1-N/ŠCh/2023 zo dňa 02.03.2023 a Osvedčenie o skúške tesnosti skúšaného objektu v zmysle zákona č. 364/2004 - § 39 a vyhl. č. 200/2018 – § 3, Skúšanie tesnosti bublinková skúška tesnosti vákuová cez penotvorný roztok, sedimentačná nádrž v objekte ČOV o objeme 22,236 m³. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 23/0001/1.
9. Protokol č. 2022/ŠCh/VTP-078.2/4 zo dňa 25.11.2022 o kontrolách technického stavu a vizuálnej kontrole vnútorného povrchu nádrže NND 32 D (Komora č. 1 spojenej nádrže – objem 16 m³, v. č.: 084, r. v.: 2003/4, celkový objem nádrže: 32 000 dm³). Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie vizuálnymi metódami – VT 2. stupeň, číslo certifikátu 08/18/III.
10. Protokol č. 2022/ŠCh/VTP-080/4 zo dňa 29.12.2022 o kontrolách technického stavu a vizuálnej kontrole vnútorného povrchu nádrže NND 32 B (v. č.: 074, r. v.: 2003/4, objem: 32 000 dm³). Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie vizuálnymi metódami – VT 2. stupeň, číslo certifikátu 08/18/III.

11. Zápis o vyčistení skladovacej nádrže (NND 32 B) a o odbere nebezpečného odpadu dňa 29.12.2022 Štefanom Chochol'akom – samostatný defektoskopický pracovník NDT.

12. Zápis o vyčistení skladovacích komôr nádrže (NND 32 D) a o uložení nebezpečného odpadu dňa 25.11.2022 Štefanom Chocholákom – samostatný defektoskopický pracovník NDT.

11. Podmienka č. I.5.2, časť II. integrovaného povolenia:

„I.5.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť mesačne písomnú evidenciu množstva odobranej pitnej vody a množstva vypúšťaných odpadových vôd.“

Zistený stav Dodržaná

Opis Año

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil písomné záznamy za roky 2022, 2023 a za rok 2024 (za 8 mesiacov), ktorými vedie mesačnú evidenciu množstva odobranej pitnej vody a množstva vypúšťaných odpadových vôd.

J. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodrzhania podmienok povolenia

Dodržené 11/11

Nedodržené 0/11

Nie je možné vyhodnotiť 0/11

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonával činnosť v súlade s podmienkami integrovaného povolenia, t. j. v súlade s § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.

Správa bude zaslaná prevádzkovateľovi poštou alebo odovzdaná osobne konateľovi alebo poverenému zástupcovi prevádzkovateľa.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Ľudmila Veseliny, inšpektor

.....

Mgr. Štefánia Benická, inšpektor

.....