



Číslo: 7852-15404/2025/Rum/370290104

Dátum: 05. 06. 2025

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 16/2025/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet: Nie
Výsledok: § 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené: Nie
Komu: -

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Martina Rumanovská Číslo preukazu: 530
Telefón: 037 656 06 48, 0949 006 513
Elektronická adresa: martina.rumanovska@sizp.sk

Inšpektori: Mgr. Jakub Janič Číslo preukazu: 684
Telefón: 037 656 06 32, 0949 006 520
Elektronická adresa: jakub.janic@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: -
Adresa: -
Zástupca: - Funkcia: -
Telefón: -
Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Waste transport, a.s.	
Adresa sídla:	Mochovce 1, 935 32 Kalná nad Hronom	
IČO:	36 046 221	
Kontrola oznámená:	02.05.2025	Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca:	Ing. Juraj Sojka	Funkcia: riaditeľ
	Mgr. Marianna Kollárová, PhD.	Funkcia: vedúci zariadenia
Zástupca:	Ing. Ingrid Jánošíková	Funkcia: technik
Telefón:	+421 902 947 994	
Elektronická adresa:	janosikova.i@mariuspedersen.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka odpadov Mochovce
Adresa prevádzky:	Mochovce 1, 935 32 Kalná nad Hronom
Variabilný symbol:	370290104
Integrované povolenie:	42/OIPK-014/05-Rf/370290104
Vydané:	07.01.2005
Právoplatné:	14.03.2005
Projektovaná kapacita:	celková kapacita skládky 1 050 000 m ³
Kategória:	5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	18.10.2019 – 17.10.2022
Posledná kontrola:	17.10.2022 – 8.12.2022
Kontrolované obdobie:	1.4.2025 – 2.5.2025
Začatie kontroly:	2.5.2025
Prvé miestne zisťovanie:	2.5.2025
Vypracovanie správy:	5.6.2025
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok: 8
Videodokumentácia:	Nie	
Odňatie prvopisov:	Nie	
Odobraté vzorky:	Nie	
Meranie emisií:	Nie	
Iné:	-	

G. Zameranie kontroly – opis

Prevádzkovateľ oznámil Inšpekcii elektronicky dňa 01.05.2025 vznik mimoriadnej udalosti – požiaru na telese skládky odpadov v prevádzke „Skládka odpadov Mochovce“ (ďalej len „prevádzka“). Následne Inšpekcia oznámila prevádzkovateľovi telefonicky a zároveň aj mailom dňa 02.05.2025 výkon mimoriadnej environmentálnej kontroly na deň 02.05.2025. Kontrola bola zameraná na zistenie rozsahu vzniknutej mimoriadnej udalosti – požiaru a dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného Inšpekciou rozhodnutím č. 42/OIPK-014/05-Rf/370290104 zo dňa 07.01.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.03.2005, v znení neskorších zmien a doplnení.

Miesto požiaru bolo lokalizované na svahu IV. etapy NNO samovznietením s podporou silného vetra. V dôsledku požiaru došlo k poškodeniu fólie na rozhraní svahov dna IV. etapy NNO a novovybudovanej III. etapy NNO/kazety 3 v rozsahu cca 250 m² a k zhoreniu preplachovacieho potrubia prislúchajúceho k IV. etape NNO. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa, zasiahnutý svah bol očistený a jeho povrch pred pokládkou novej plastovej izolácie – fólie upravený. Po uložení, resp. privarení všetkých izolačných vrstiev a výmene preplachovacieho potrubia bola overená tesnosť obidvoch etáp NNO premeraním celistvosti ich plastovej izolácie dňa 23.05.2025 oprávnenou spoločnosťou BHF Environmental, spol. s r.o., Dúbravská cesta 9, 842 37 Bratislava. Požiar vznikol dňa 30.04.2025 približne okolo 4,10 hod. popoludní. Okamžite po zistení požiaru bolo príslušnými zamestnancami prevádzkovateľa začaté hasenie vlastnými prostriedkami – hasiacim prístrojom. Zároveň bol požiar nahlásený OR HaZZ v Leviciach (HaZZ prišiel o 14,44 hod.) a jednotkami hasičského zboru uhasený v čase cca o 20,20 hod.. Pri hasení požiaru boli použité aj vlastné prostriedky prevádzkovateľa – hasiaci prístroj a zemina určená na prekryvanie aktívnej plochy. Po uhasení požiaru HaZZ bola plocha zasiahnutá požiarom ešte dodatočne prekrytá zeminou pre prípad ďalšieho možného tlenia. Následne bolo ohnisko požiaru kontrolované personálom prevádzkovateľa najbližších 24 hodín. Nepriaznivým poveternostným prvkom v čase vzniku mimoriadnej udalosti bol aj silný vietor. Včasný zásah hasičskej jednotky a dostupnosť zeminu na prekrytie ohniska urýchlili zdarný priebeh uhasenia požiaru.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase vykonania mimoriadnej environmentálnej kontroly bol požiar na skládke odpadov uhasený, zasiahnuté časti ohniska boli vizuálne prekryté zeminou, zápach po požiari nebolo cítiť. V prevádzke v časti rozhrania III. etapy/kazeta 3 skládky NNO a IV. etapy NNO (inej ako bolo ohnisko požiaru) pracoval kompaktor, ktorý prehŕňal a hutnil odpad. Počas miestnej obhliadky nebol do prevádzky privezený ďalší odpad určený na zneškodnenie skládkovaním. Aktuálne je zavážaná aj VI. etapa skládky NNO. Prevádzkovateľ disponuje prostriedkami základného protipožiarneho zabezpečenia. Okrem toho sa na skládke odpadov v čase vzniku požiaru a aj miestnej obhliadky nachádzali depónie zeminu pripravené k prekryvaniu odpadu pri skládkovaní.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 42/OIPK-014/05-Rf/370290104 zo dňa 07.01.2005 v znení neskorších zmien a doplnení
2. Písomné oznámenie o vzniku požiaru na skládke odpadov mailom dňa 01.05.2025
3. Hlásenie o požiari – evidované Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru zo dňa 02.05.2025

4. Zápis do prevádzkového denníka zo dňa 30.04.2025
5. Zoznam odpadov uložených na skládke za dni od 01.04.2025 do 02.05.2025
6. Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov (august 2023) – schválený rozhodnutím č. 9777-40730/2023/Kro/370290104/Z27 zo dňa 06.11.2023 s nadobudnutou právoplatnosťou 08.11.2023
7. Elaborát „Goelektrická kontrola tesnosti plastovej izolácie po požiarí v telese skládky NNO Mochovce – skládka odpadov, kazeta III. etapy NNO/III-3 a kazeta IV. etapy NNO“ zo dňa 26.05.2025, zhotoviteľ BHF Environmental, spol. s r.o., Dúbravská cesta 9, 842 37 Bratislava
8. Fotodokumentácia z miestnej obhliadky vyhotovená Inšpekciou

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.1.1.

Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzka je pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa, počas prevádzkových hodín stálymi zamestnancami, mimo času prevádzkových hodín vrátane víkendov a sviatkov kontrolu prevádzky zabezpečuje zmluvne dohodnutá externá strážna služba, ktorej zamestnanci vykonávajú obchôdzku areálu skládky v pravidelných intervaloch.

2. Podmienka II.1.14. a II.9.3.

II.1.14. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku odpadov v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom. V prípade zmeny v prevádzkovaní skládky je prevádzkovateľ povinný prevádzkový poriadok aktualizovať a požiadať Inšpekciu o udelenie súhlasu na vydanie aktualizovaného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

II.9.3. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku skládky odpadov a havarijného plánu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Rozhodnutím č. 9777-40730/2023/Kro/370290104/Z27 zo dňa 06.11.2023, právoplatné dňa 08.11.2023 bol prevádzkovateľovi schválený aktualizovaný prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov, ktorého podmienky stanovené pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti boli prevádzkovateľom dodržané. Prevádzkový poriadok tvorí použitý podklad uvedený v bode 6. časti I. Použité podklady tejto správy.

3. Podmienka II.1.35.

Tesnenie skládky odpadov musí zodpovedať požiadavkám na tesnenie skládky odpadov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ po požiarí zrealizoval privarenie všetkých izolačných vrstiev a výmenu preplachovacieho potrubia zasiahnutého mimoriadnou udalosťou. S cieľom overiť nepriepustnosť plastových izolácií objektov III. etapy NNO/kazety 3 a IV. etapy NNO, ktoré boli požiarom dotknuté, boli na žiadosť prevádzkovateľa dňa 23.05.2025 realizované kontrolné goelektrické merania spoločnosťou BHF Environmental, spol. s r.o., Dúbravská cesta 9, 842

37 Bratislava. Kontrolnými meraniami neboli zistené žiadne anomálie geoelektrického poľa, ktoré by mohli byť interpretované ako prejav porušenia plastovej izolácie. Plastové izolácie, t.j. tesnenie skládky III. etapy NNO/kazety 3 a IV. etapy NNO boli ku dňu 23.05.2025 plne funkčné, bez netesností. Elaborát „Geoelektrická kontrola tesnosti plastovej izolácie po požari v telese skládky NNO Mochovce – skládka odpadov, kazeta III. etapy NNO/III-3 a kazeta IV. etapy NNO“ je uvedený v bode 7. časti I. Použité podklady tejto správy.

4. Podmienka II.1.49.a)

V kazete na nie nebezpečný odpad je povolené skládkovanie odpadov, zaradených podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 2 tohto povolenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Na skládke odpadov bol za kontrolované obdobie 01.04.2025 – 02.05.2025 privezený a zneškodnený len **ostatný odpad** kat. č.:

Katalógové číslo	Názov odpadu
02 05 01	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
07 02 13	odpadový plast
15 01 06	zmiešané obaly
17 01 02	tehly
17 01 07	zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 02 01	drevo
17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
19 05 03	kompost nevyhovujúcej kvality
19 12 04	plasty a guma
20 03 01	zmesový komunálny odpad
20 03 03	odpad z čistenia ulíc
20 03 07	objemný odpad
20 03 08	drobný stavebný odpad

V deň požiaru 30.04.2025 bol na skládku odpadov privezený a zneškodnený odpad kat. č.:

Katalógové číslo	Názov odpadu
07 02 13	odpadový plast
15 01 06	zmiešané obaly
19 05 03	kompost nevyhovujúcej kvality
20 03 07	objemný odpad

Uvedené odpady sú zaradené do zoznamu odpadov povolených zneškodňovať skládkovaním a sú uvedené v tabuľke č. 2 integrovaného povolenia. Podkladom pre vyhodnotenie podmienky bol prevádzkovateľom predložený zápis z prevádzkového denníka zo dňa 30.04.2025

a zoznam odpadov zneškodnených na skládke za kontrolované obdobie 01.04.2025 – 02.05.2025. Doklady sú uvedené v bode 4. a 5. časti I. Použité podklady tejto správy.

5. Podmienka **II.2.3.**

Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov sa odpad musí ukladať tak, aby nepoškodil tesniaci a drenážny systém skládky odpadov; prvá vrstva uloženého odpadu sa môže zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2 m. V prvej vrstve sa nesmie ukladať taký odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky odpadov.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Odpad uložený v rozhraní v časti novej kazety III. etapa/kazeta 3 skládky NNO a IV. etapy NNO v čase mimoriadnej udalosti ešte nedosiahol hrúbku 2 m. Uložený odpad nebol priemyselného charakteru, prevažne išlo o objemný odpad a odpad zmesového a inertného charakteru. K poškodeniu fóliového tesnenia došlo v dôsledku nízkej vrstvy uloženého odpadu v súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – požiaru a nevhodných (veterných) poveternostných podmienok. Rozsah poškodenia fóliového tesnenia dna a svahov časti III. etapy/kazety 3 skládky NNO bolo posúdené a vyhodnotené ako plne funkčné, bez netesností oprávnenou spoločnosťou BHF Environmental, spol. s r.o., Bratislava.

Vzhľadom k uvedenému nie je možné danú kontrolovanú podmienku jednoznačne vyhodnotiť.

6. Podmienka **II.1.11.** a **II.5.3.**

II.1.11. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať povolujuúcemu orgánu splnenie všetkých opatrení, pre ktoré je v integrovanom povolení určený termín ich splnenia.

II.5.3. Prevádzkovateľ je povinný písomne informovať povolujuúci orgán o prevádzkových poruchách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach na skládke odpadov a spôsoboch ich riešenia a odstránenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Informácia o mimoriadnej udalosti bola Inšpekcii prevádzkovateľom oznámená elektronicky dňa 01.05.2025. Následne Inšpekcia oznámila prevádzkovateľovi telefonicky aj elektronicky dňa 02.05.2025 výkon mimoriadnej environmentálnej kontroly na deň 02.05.2025. Podmienka písomne informovať povolujuúci orgán o prevádzkových poruchách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach na skládke odpadov a spôsoboch ich riešenia a odstránenia bola prevádzkovateľom dodržaná.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.1.1.
2. II.1.14. a II.9.3.
3. II.1.35.
4. II.1.49.a)
5. II.1.11. a II.5.3.

Nedodržané

-
Nie je možné vyhodnotiť

1. II.2.3.

M. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia na základe vykonanej mimoriadnej environmentálnej kontroly v prevádzke „Skládka odpadov Mochovce“ prevádzkovateľa Waste transport, a.s., Mochovce 1/1, 935 32 Kalná nad Hronom, IČO: 33 046 221 v kontrolovanom období od 01. 04. 2025 – 02. 05. 2025 nezistila nedostatky, a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný – zaslaním tejto *Správy o environmentálnej kontrole č. 16/2025/Z*.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Martina Rumanovská

.....

Mgr. Jakub Janič

.....