



## SLOVENSKÁ INŠPEKCIÁ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 4909-18797/2015/Rum/370210104

Nitra 12. 08 2015

### Správa o environmentálnej kontrole č. 20/2015/Z

v prevádzke: „Riadená skládka tuhých odpadov“

prevádzkovateľa: **Duslo, a.s.**  
**Administratívna budova, ev. č. 1236**  
**927 03 Šalpa**  
**IČO: 35 826 487**

vykonanej dňa: 21. 05. 2015 so začiatkom o 11<sup>00</sup> hod.

Kontrolu vykonali: Ing. Martína Rumanovská, inšpektorka  
Ing. Ingrid Pojezdalová, vedúca OIPK, SP Nitra  
Ing. Ľubica Čásarová, inšpektorka  
Ing. Katarína Jakušová, inšpektorka  
Mgr. Helena Imrichová, PhD., inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnil:

Ing. Jozef Mako, vedúci OŽPaOZ

### Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povol'ovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na zistovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 6218/OIPK-1406/05-Kč/370210104 zo dňa 15. 11. 2005 zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 2341-36937/37/2007/Koč/370210104/Z1 zo dňa 19. 11. 2007
- č. 10414-42540/2008/Raf/370210104/Z2 zo dňa 18. 12. 2008
- č. 5945-38332/2010/Šim/370210104/Z4 zo dňa 27. 12. 2010

(ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“)

pre prevádzku „**Riadená skládka tuhých odpadov**“ prevádzkovateľa **Duslo, a.s.**, **Administratívna budova č. 1236, 927 03 Šal'a, IČO: 35 826 487** v kontrolovanom období od 01. 01. 2012 do 21. 05. 2015.

Dátum vykonania kontroly: **21. 05. 2015**

Kontrolované obdobie: **od 01. 01. 2012 do 21. 05. 2015**

O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt telefonicky informovaný prostredníctvom Ing. Jozefa Maka, vedúceho OŽPaOZ dňa 18. 05. 2015.

## I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: **„Riadená skládka tuhých odpadov“**

Prevádzkovateľ: **Duslo, a.s.**

Obchodné meno:

Sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šal'a**

IČO: **35 826 487**

### Kategória priemyselnej činnosti:

**5.4.** Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

### Rozsah kontroly:

Kontrola bola zameraná na zistovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia.

## II. Opisanie stavu prevádzky v čase kontroly

V čase vykonávania kontroly neboli na skládke odpadov žiadny pohyb. Prevádzka je oplotená, uzavretá a uzamknutá, informačná tabuľa umiestnená pred vstupom do areálu obsahuje informáciu o uzavretí skládky odpadov dňa 16. 07. 2009. Teleso skládky je pokryté vegetáciou.

### III. Predložené doklady

1. Rozhodnutie o integrovanom povolení prevádzky
2. Prevádzkový poriadok pre RSTO zo dňa 27. 12. 2010
3. Plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia kvality vôd pre RSTO zo dňa 07. 02. 2002
4. Výpis z účtu o vedení účelovej finančnej rezervy ku dňu 27. 05. 2015
5. Prevádzkový denník

### IV. Kontrolné zistenia

Pri kontrole plnenia povinností prevádzkovateľa uvedených v nasledovných podmienkach povolenia bolo zistené:

**Podmienka II.1.8:** Informačná tabuľa umiestnená pri vstupe alebo v blízkosti vstupu na skládku musí byť ľahko čitateľná z vonkajšej strany vchodu do areálu a musia byť na nej uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno a sídlo prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky odpadov, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky odpadov, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a zoznam druhov odpadov, na zneškodňovanie ktorých je prevádzkovateľ oprávnený.

Zistený stav:

Informačná tabuľa bola umiestnená pri vstupe do areálu skládky a obsahovala všetky náležitosti uvedené v podmienke II.1.8 rozhodnutia o integrovanom povolení.

Obsahovala aj informáciu o uzavretí skládky dňa 16. 07. 2009.

**Podmienka dodržaná.**

**Podmienka II.1.10:** Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Zistený stav:

Objekt skládky odpadov je nepretržite monitorovaný kamerovým systémom – 2 kamery.

**Podmienka dodržaná.**

**Časť podmienky II.1.12 v znení:** Prevádzkovateľ je povinný viest' prevádzkovú dokumentáciu skládky: prevádzkový poriadok, havarijný plán a prevádzkový denník v rozsahu stanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil prevádzkovú dokumentáciu skládky, a to prevádzkový poriadok zo dňa 27. 12. 2010, havarijný plán zo dňa 07. 02. 2002 a prevádzkový denník z obdobia od 04. 05. 2009 – 15. 07. 2009 (od 16. 07. 2009 do 07. 01. 2010 – týždenná kontrola RSTO).

**Podmienka dodržaná.**

**Podmienka II.1.13:** Prevádzkovateľ je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky použije na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí.

Zistený stav:

ÚFR bola prevádzkovateľom počas prevádzkovania skládky odvádzaná, výpis z účtu VÚB BANKA je ku dňu 27. 05. 2015.

**Podmienka dodržaná.**

**Podmienka II.1.14:** Prevádzkovateľ je povinný prostriedky tvoriace ÚFR viest' na osobitnom účte prevádzkovateľa, na ktorý je povinný prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň je povinný zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov ÚFR na účel uvedený v bode 1.13. tohto rozhodnutia.

Zistený stav:

Prevádzkovat' vedie prostriedky tvoriace ÚFR na osobitnom účte – VÚB BANKA.

**Podmienka dodržaná.**

**Podmienka II.1.22:** Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodňovať odpady na skládku odpadov najdlhšie do 15.07.2009 a to aj v prípade, že do uvedeného termínu nebude dosiahnutá povolená kapacita skládky odpadov.

Zistený stav:

Posledný príjem odpadu (160807) podľa prevádzkového denníka bol prijatý na skládku dňa 15. 07. 2009.

**Podmienka dodržaná.**

**Podmienka II.5.1.1:** Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať skládku v súlade s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí.

Zistený stav:

RSTO je nepretržite monitorovaná v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o integrovanom povolení. Správy (monitorovanie kvality podzemných vôd, monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny, monitorovanie tvorby skládkových plynov, monitorovanie topografie skládky odpadov) o prevádzke „Riadená skládka tuhých odpadov“ za obdobie kalendárneho roka za kontrolované obdobie rokov 2014, 2013 a 2012 boli zaslané Inšpektorátu do 31. januára príslušného nasledujúceho roka.

**Podmienka dodržaná.**

**Podmienka II.5.2.1:** Pozorovanie vplyvu prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd sa musí vykonávať dvakrát za rok (v intervale šest mesiacov) z nasledovných vrtov:

referenčné:

PD – 4, PD – 1, SŠ – 9, SŠN – 9

indikačné:

SŠ – 3, V – 6, V – 5, SŠ – 7

v priestore skládky:

OVM – 1, OVM – 8

v terciálnom horizonte:

SŠN – 7, SŠN – 9

v nasledovných ukazovateľoch:

pH, vodivosť, CHSK<sub>Cr</sub>, N – NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, N – NO<sub>3</sub><sup>-</sup>, Cl<sup>-</sup>, SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>, As, Zn, Hg, Cu, NEL, TOC a PCB.

Zistený stav:

Analýza kvality podzemných vôd a grafické vyhodnotenie monitorovania podzemných vôd je vo všetkých stanovených ukazovateľoch a zo všetkých stanovených vrtov v intervale šiestich mesiacoch monitorované v Správe o prevádzke „Riadená skládka tuhých odpadov“ za roky 2014, 2013 a 2012.

### ***Podmienka dodržaná.***

**Podmienka II.5.3:** Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované v intervale štyrikrát za rok (v intervale troch mesiacov) z čerpacích studní ČS – 21, ČS – 23 a nádrže priesakovej kvapaliny, v nasledovných ukazovateľoch: pH, vodivost', CHSK<sub>Cr</sub>, N – NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, N – NO<sub>3</sub><sup>-</sup>, Cl<sup>-</sup>, As, Zn, Hg, Cu, NEL, TOC. Množstvo priesakových kvapalín sledovať raz za mesiac.

Vyhodnotenie monitorovania priesakových kvapalín a podzemných vód vyhodnocovať prostredníctvom grafického zobrazenia pre každý monitorovací vrt a studňu.

#### **Zistený stav:**

Analýza kvality priesakovej kvapaliny je monitorovaná v intervale štyrikrát za rok v stanovených čerpacích studniach a v stanovených ukazovateľoch v Správe o prevádzke „Riadená skládka tuhých odpadov“ za roky 2014, 2013 a 2012.

### ***Podmienka dodržaná.***

**Časť podmienky II.5.8.3:** Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch 5.2, 5.3, ..... tohto rozhodnutia Inšpektorátu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

#### **Zistený stav:**

Záznamy z monitoringu sú obsiahnuté v Správe o prevádzke „Riadená skládka tuhých odpadov“ s obsahom: evidenčný list skládky, analýza kvality podzemných vód a grafické vyhodnotenie monitorovania podzemných vód, analýza kvality priesakovej kvapaliny, topografia skládky odpadov, úroveň hladiny podzemnej vody, analýza skládkového plynu. Monitoring za rok 2014 zo dňa 26. 01. 2015 bol Inšpektorátu doručený dňa 27. 01. 2015, monitoring za rok 2013 zo dňa 22. 01. 2014 bol Inšpektorátu doručený dňa 24. 01. 2014 a monitoring za rok 2012 zo dňa 24. 01. 2013 bol Inšpektorátu doručený dňa 25. 01. 2013.

### ***Podmienka dodržaná.***

**Podmienka II.7.1:** Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov, alebo jej časti, podľa aktualizovanej projektovej dokumentácie na uzavretie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavorení.

#### **Zistený stav:**

Žiadosť o uzavretie a rekultiváciu skládky po ukončení prevádzkovania prevádzkovateľ Inšpektorátu doposiaľ nepredložil z dôvodu nevysporiadaných pozemkov v rámci RSTO a zároveň z predpokladaného zistenia rizikovosti skládky ako environmentálnej záťaže (ďalej len „EZ“), sanovaná, rekultívovaná lokalita (pireskumné práce, riziková analýza) – Register environmentálnych záťaží SR.

Toho času je držiteľ EZ Duslo, a.s.. Pokial neprebehne zisťovacie konanie na určenie zodpovednosti za EZ, je v registri uvedený len predpokladaný pôvodca alebo držiteľ EZ, t.j. subjekt o ktorom sa predpokladá, že je za EZ zodpovedný. Určením zodpovednej osoby rozhodnutím Okresného úradu v zisťovacom konaní sa záznam o držiteľovi EZ vymaže. U historických environmentálnych záťažiach sa ako držiteľ EZ uvádza štát - t.j. príslušné rezortné ministerstvo.

*Zhodnotenie podmienky preverovanej v čase kontroly zostáva otvorené z hľadiska nejednoznačnej zodpovednosti za environmentálnu záťaž.*

#### IV. Záver

Inšpektorát na základe vykonanej mimoriadnej environmentálnej kontroly nezistil nedostatky a týmto potvrzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovani činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 31/2014/Z.

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 12. 08. 2015.

Podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Martina Rumanovská, inšpektorka


Ing. Ingrid Pojedzalová, vedúca OIPK, SP Nitra

Ing. Ľubica Čásarová, inšpektorka

Ing. Katarína Jakušová, inšpektorka

Mgr. Helena Imrichová, PhD., inšpektorka

  
.....

  
.....  
  
.....

  
.....  
  
.....