



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 5499-23232/2015/Rum/370420104

Nitra 12. 08. 2015

Správa o environmentálnej kontrole č. 42/2015/Z

v prevádzke: **„Skládka odpadov TKO Brodzany – I. etapa – 1. časť a I. etapa – 2. časť“**

prevádzkovateľ: **Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.**
Nemocničná 979/1
958 30 Partizánske
IČO: 36 311 693

vykonanej dňa: 07. 07. 2015 so začiatkom o 09¹⁰ hod.

Kontrolu vykonali: Ing. Martina Rumanovská, inšpektorka
Ing. Monika Medovičová, inšpektorka
Ing. Ingrid Pojezdalová, vedúca OIPK, SP Nitra

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnil:

Ing. Juraj Kákoš – referent pre environmentálne činnosti
Marcel Vanko – vedúci OH Technické služby mesta Partizánske

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoliťovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok povolenia č. 3627/OIPK-502/04-Rf/370420104 zo dňa 20. 12. 2004 zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 756-3327/2008/Raf,Šim/370420104/Z1-SP zo dňa 29. 01. 2008
- č. 4414-15850/2008/Raf/370420104/Z2 zo dňa 09. 05. 2008
- č. 10419-42545/2008/Raf/ 370420104/Z5 zo dňa 18. 12. 2008
- č. 52-3322/2010/Raf,Šim/370420104/Z6-SP zo dňa 04. 02. 2010
- č. 6977-22305/2010/Šim/370420104/Z8 zo dňa 22. 07. 2010
- č. 848-9474/2011/Šim/370420104/Z9 zo dňa 29. 03. 2011
- č. 825-12881/2013/Med/370420104/Z11 zo dňa 14. 05. 2013

(ďalej len „povolenie“)

pre prevádzku „**Skládka odpadov TKO Brodzany – I. etapa – 1. časť a I. etapa – 2. Časť**“ prevádzkovateľa **Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o., Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske, IČO: 36 311 693** v kontrolovanom období od 11. 04. 2013 do 07. 07. 2015.

Dátum vykonania kontroly: **07. 07. 2015**
Kontrolované obdobie: **od 11. 04. 2013 do 07. 07. 2015**

O čase a predmete kontroly bol prevádzkovateľ informovaný prostredníctvom povereného pracovníka spoločnosti – Ing. Juraja Kákoša telefonicky dňa 02. 07. 2015.

V prevádzke boli vykonané environmentálne kontroly:

Dátum vykonania kontroly	Kontrolované obdobie	Správa
08. 01. 2008	08. 01. 2008	protokol
14. 10. 2010	14. 10. 2010	protokol
31. 05. 2011	01. 01. 2010 – 31. 05. 2011	8/2011/Z
15. 06. 2011	01. 01. 2009 – 15. 06. 2011	9/2011/Z
11. 04. 2013	01. 01. 2013 – 11. 04. 2013	11/2013/P

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: **„Skládka odpadov TKO Brodzany – I. etapa – 1. časť a I. etapa – 2. časť“**

Prevádzkovateľ: **Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.**

Obchodné meno:

Sídlo: **Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske**

IČO: **36 311 693**

Kategória priemyselnej činnosti:

5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

Rozsah kontroly:

Kontrola bola zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia.

II. Opisanie stavu prevádzky v čase kontroly

V čase vykonávania kontroly na skládke odpadov I. etapa – 2. časť pracoval kompaktor, ktorý posledný navezený komunálny odpad zhutňoval a pokrýval. Odpad bol zhutnený najneskôr deň po jeho uložení vzhľadom jeho plošný rozsah. Zároveň bola v krátkych časových prestávkach aktívna pracovná plocha zavlažovaná postrekom, čím sa znižovala prašnosť a ďalšie prehrievanie povrchu telesa skládky.

III. Predložené doklady

1. Rozhodnutie o integrovanom povolení prevádzky
2. Výpis z účtu o vedení účelovej finančnej rezervy – potvrdenie o vedení a zostatku na účte ku dňu 27.01.2014 a ku dňu 15.01.2015 – ÚFR
3. Ročné výkazy za rok 2013, 2014 – evidenčný list skládky odpadov, evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov, hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd, monitorovanie skládkových plynov, topografia skládky
4. Záznam o uskutočnení školenia pracovníkov prevádzky „Skládka odpadov TKO Brodzany I. etapa – 1. časť a I. etapa – 2. časť“
5. Dodatok zmluvy o odvádzaní odpadových (splaškových) vôd do verejnej kanalizácie k zmluve č. 98/2004
6. Protokol o prevedení servisných prác – REDOX SERVICES s.r.o., Lučenec
7. Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy – BOMAG (kompaktor)
8. Porovnanie spotreby el.energie, plynu a vody, Mesačný odpočtový list spotrieb energií za obdobie od 01. 05. 2015 do 31. 05. 2015
9. Zmluva o nájme stroja na hutnenie odpadu č. P/045/ML/2013 – REDOX, s.r.o., Lučenec

Z environmentálnej kontroly bola vyhotovená fotodokumentácia z obhliadky prevádzky v počte 22 ks.

IV. Kontrolné zistenia

Pri kontrole plnenia povinností prevádzkovateľa uvedených v nasledovných podmienkach povolenia bolo zistené:

Podmienka II.1.1.22: Prevádzkovateľ je povinný 1 x ročne zabezpečiť odborné a technické vzdelávanie personálu skládky.

Zistený stav:

Za kontrolované obdobie prevádzkovateľ predložil záznam o uskutočnení školenia pracovníkov prevádzky „Skládka odpadov TKO Brodzany I. etapa – 1. časť a I. etapa – 2. časť“, ktorého súčasťou boli aj podmienky integrovaného povolenia prevádzky a z nich vyplývajúce povinnosti jednotlivých zamestnancov k dátumu 29. 01. 2014 a 13. 01. 2015.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.1.1.23: Prevádzkovateľ je povinný v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva vytvárať počas prevádzkovania prevádzky účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

Zistený stav:

ÚFR je prevádzkovateľom vytváraná, odvádzaná na osobitný účet ČSOB a výpis z účtu je predložený ku dňu 15.01.2015.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.1.1.26: Pred vstupom do prevádzky musí byť osadená informačná tabuľa, viditeľná z verejného priestranstva s údajmi o názve prevádzky, obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa, prevádzkovom čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, názve orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie prevádzky, mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku prevádzky a jej telefónnom čísle.

Zistený stav:

Informačná tabuľa bola umiestnená pred vstupom do areálu skládky a obsahovala všetky náležitosti uvedené v podmienke II.1.1.26 rozhodnutia o integrovanom povolení.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.1.1.30: Dopĺňanie prevádzkových náplní, vrátane pohonných hmôt sa povoľuje len v garáži.

Zistený stav:

V areáli skládky odpadov sa trvalo nachádza len 1 mechanizmus – kompaktor s objemom nádrže 500 l pohonných hmôt. Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. majú kompaktor BOMAG zmluvne v nájme so spoločnosťou REDOX s.r.o., Lučenec od 20. 08. 2013. Súčasťou servisných prehliadok je výmena prevádzkových kvapalín – olejov, pričom vymenené oleje odoberá prenajímateľ. Ostatné dopravné mechanizmy potrebné k prevádzkovaniu skládky sa nachádzajú (garážujú) v areáli Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.. Pohonné hmoty sa v garáži neskladujú. Výmena prevádzkových náplní sa realizuje mimo areálu skládky TKO Brodzany.

Servis – opravu a údržbu skládkových mechanizmov pre skládku odpadov TKO Brodzany zmluvne zabezpečuje firma REDOX SERVICES, s.r.o., Lučenec a REDOX, s.r.o., Lučenec.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.1.1.33: Vody z povrchového odtoku, pritekajúce k telesu skládky odpadov, musia byť odvádzané do prirodzených odtokových miest územia vybudovanými odvodňovacími priekopami a rigolmi po obvodu skládky odpadov tak, aby sa zabránilo ich prieniku do odpadov uložených na skládke odpadov. Vody z povrchového odtoku zo striech budov, spevnených plôch a vnútroareálových komunikácií musia byť odvádzané do prirodzených odtokových miest územia. Musí byť udržiavaná priepustnosť všetkých rigolov a

odvodňovacích priekop. Režim vypúšťania vôd z povrchového odtoku z prevádzky do podzemných vôd je diskontinuálny – v čase zrážok a krátko po ich ukončení.

Zistený stav:

Odvodňovacie priekopy a rigoly sú vybudované po obvode skládky a je zabezpečená ich priechodnosť.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.1.2.8: Na skládke odpadov - I. etape – 2. časti je povolené skládkovanie odpadov v množstve 20 000 t/rok, do zaplnenia objemu I. etapy – 2. časti, t.j. 124 000 m³, do výšky uloženého odpadu podľa schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení - I. etapu – 2. časť, spracovateľ: DEPONIA SYSTEM s.r.o., Kocel'ova 15, 821 08 Bratislava, archívne číslo 02-PS-2009/Z, v termíne október 2009.

Zistený stav:

Z ročného hlásenia evidenčného listu skládky odpadov je za rok 2013 voľná kapacita skládky 75 191 m³ a za rok 2014 je voľná kapacita skládky 64 530 m³.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.2.4: Pri ukladaní ďalších vrstiev odpadu na skládku odpadov sa odpad musí ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 – 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho uložení. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením strojným zariadením. Komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady sa musia pri zhutňovaní prekryvať vhodným inertným materiálom.

Zistený stav:

Na telese skládky bol odpad kompaktorom zhutňovaný a prekryvaný. Odpad bol zhutnený najneskôr deň po jeho uložení vzhľadom jeho plošný rozsah. Vizuálna kontrola potvrdzuje plnenie podmienky II.2.4 integrovaného povolenia.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.2.8: Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečený odber splaškových vôd, priesakových kvapalín a nevyužitelných vôd z umývacej linky KOFI.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ má uzavretú zmluvu s odberateľom Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany o odvádzaní odpadových (splaškových) vôd do verejnej kanalizácie. Dodatok k zmluve č. 98/2004 je zo dňa 14. 07. 2004. Vybudovaná nádrž na priesakovú kvapalinu je o objeme 539 m³ a jej vývoz podľa prevádzkovateľa nebolo potrebné doposiaľ realizovať.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.2.12: Na záveternej neuzatvorenej časti skládky odpadov, v smere prevládajúcich vetrov, musia byť umiestnené záchytné siete na obmedzenie emisií úletov. Prípadné úlety musia byť pravidelne odstraňované.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ má vybudované záchytné siete a prípadné úlety sa v okolí skládkového telesa v čase vykonania kontroly nenachádzali.

Podmienka dodržaná.

Časť podmienky II.3.6 v znení: Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:

- c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
- d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
- e) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov.

Zistený stav:

V garáži sa nachádzala havarijná súprava pre prípad proti prienikom nebezpečných látok. Absorbenty sa nachádzali v kovovom sude umiestnenom v záchytnej vaničke s označením identifikačného listu NO 15 02 02. Nádoba s označením identifikačného listu NO 15 01 10 bola prázdna.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.8.1.3: Kontrola spotreby energií: jeden krát mesačne monitorovať a zaznamenávať spotrebu energií (elektrickej energie a pohonných hmôt) v prevádzke.

Zistený stav:

Elektrická energia -- odpočet spotreby el.energie v kWh je mesačne zaznamenávaný a porovnávaný s obdobím spotreby energie spred roka v evidencii „Porovnanie spotrieb el.energie, plynu a vody“, prehľadný odpočet elektrickej energie za obdobie 01. 05. 2015 – 31. 05. 2015 je doložený v evidencii „Mesačný odpočtový list spotrieb energií“.

Pohonné hmoty – spotreba PHM je uvedená na „Zázname o prevádzke vozidla“, prenájom a servis kompaktora BOMAG BC 572 RB realizuje spoločnosť REDOX, s.r.o., Lučenec na základe zmluvného vzťahu zo dňa 20. 08. 2013. Údaje zo záznamu o prevádzke vozidla sú vkladane do programu Softip Doprava, z ktorého je možné získať výstupy o spotrebe PHM za ľubovoľné obdobie, porovnania s normovanou spotrebou a pod.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.8.10: Prevádzkovateľ je povinný 1 krát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd z monitorovacích objektov odborne spôsobilou osobou a predložiť najneskôr 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok povoľujúcemu orgánu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia Záverečnú správu (vyhodnotenie monitoringu). Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení. Pozorovania sa musia vyhodnotiť prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu.

Zistený stav:

Monitoring – ročné výkazy za rok 2013 zo dňa 29.01.2014 boli Inšpekcii doručené dňa 31.01.2014 a ročné výkazy za rok 2014 zo dňa 22.01.2015 boli Inšpekcii doručené dňa 23.01.2015.

Podmienka dodržaná.

IV. Záver

Inšpektorát na základe vykonanej mimoriadnej environmentálnej kontroly nezistil nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 42/2015/Z.

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 12. 08. 2015.

Podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Martina Rumanovská, inšpektorka

Ing. Monika Medovičová, inšpektorka

Ing. Ingrid Pojezdalová, vedúca OIPK, SP Nitra



Three handwritten signatures in blue ink are positioned over three horizontal dotted lines. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom, corresponding to the three individuals listed on the left.