



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo RZ: 3042-15415/37/2014/Kuc

zo dňa: 27.5.2014

SPRÁVA Z MIMORIADNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY (šetrenie podnetu č. 30/14) č. 20/2014/P

kontrola v prevádzke: „Stupava – Žabáreň, skládka odpadov“
prevádzkovateľ: Technické služby Stupava, s.r.o., Dlhá ul. č. 11/1248, 900 31 Stupava, IČO: 43 859 623
integrované povolenie: 3813-28378/37/2007/Koč/370330104 zo dňa 03.09.2007

zmeny integrovaného povolenia: 10452-42676/3 7/2008/Koč/370330104/Z1 zo dňa, 18.12.2008
7000-38384/37/2010/Ora/370330104/Z2 zo dňa 23.12.2010
7852-4432/37/2014/Kuc/370330104/Z3 zo dňa 11.2.2014

kontrola vykonaná dňa: 2.4.2014
druh kontroly: mimoriadna - na základe podnetu

Kontrolu vykonali: Ing. Daniel Kucko, inšpektor (SIŽP – IŽP Ba – OIPK)
Ing. Ivana Záleská, inšpektor (SIŽP – IŽP Ba – OIPK)

Kontroly sa zúčastnili: Ľudovít Tóth – riaditeľ (Technické služby Stupava, s.r.o.)

P r e d m e t o m

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP - IŽP Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných (týkajúcich sa podnetu) podmienok integrovaného povolenia v znení jeho zmien (ďalej len „integrované povolenie“)..

O vykonaní kontroly a o jej zameraní boli informovaní štatutárny zástupca prevádzkovateľa Mgr. Pavel Slezák a riaditeľ prevádzky Ľudovít Tóth dňa 26.3.2013.

Kontrolované obdobie: od 1.1.2012 do 24.4.2014

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateli

Názov prevádzky: „Stupava – Žabáreň, skládka odpadov“ (ďalej len „prevádzka“)

Prevádzkovateľ: Technické služby Stupava, s.r.o.

Sídlo: Dlhá ul. č. 11/1248, 900 31 Stupava

IČO: 43 859 623

Kategória priemyselnej činnosti: 5.4. - skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

II. Predložené doklady

1. Vyjadrenie k podnetu zo dňa 21.3.2014
2. Evidencia navozeného odpadu
3. Vyjadrenie sa k otázkam a nezrovnalostiam pri fyzickej obhliadke prevádzky skládka Stupava – Žabáreň zo dňa 8.4.2014
4. Evidencia čistenia komunikácií
5. topografia skládky odpadov – december 2013

III. Zhodnotenie dodržiavania podmienok povolenia

Inšpekcia vykonala kontrolu plnenia nasledovných podmienok integrovaného povolenia:

1) Všeobecná podmienka stavebného povolenia č. 2 (podmienka zavedená zmenou č. 2 integrovaného povolenia):

„Stavba bude uskutočnená podľa projektu vypracovaného spoločnosťou DEPONIA SYSTEM s.r.o., Ekologické a vodohospodárske stavby, Koceľova 15, 821 08 Bratislava, Ing. Bohuslav Katrenčík., ktorá bola predložená a overená v stavebnom konaní.“

Podmienka splnená čiastočne

2) II. Podmienky povolenia / A. podmienky prevádzkovania / 1. Všeobecné podmienky / suroviny (odpady), vstupné médiá, energia, výrobky / 1.19:

„V skládkovacích priestoroch sa povoľuje zneškodňovanie odpadov skládkovaním do 15. 07. 2009“

Podmienka nespĺnená:

Odôvodnenie pre body 1) a 2):

Podľa projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní bolo povolené na úpravu skládkového telesa iba použitie inertného materiálu a výkopovej zeminy. Prevádzkovateľ v rozpore s projektovou dokumentáciou použil na úpravu skládkového telesa inertný, stavebný odpad (betón; zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky; tehly). Celkovo bolo za kontrolované obdobie uložené na teleso skládky 16873 ton odpadu, za uloženie ktorého na skládkové teleso bolo vybraných 146997 Eur. Podľa podmienky integrovaného povolenia č. 1.19 (II. Podmienky povolenia / A. podmienky prevádzkovania / 1. Všeobecné podmienky / suroviny (odpady), vstupné médiá, energia, výrobky / 1.19) bolo zneškodňovanie odpadov skládkovaním v prevádzke povolené do 15.7.2009. Od tohto dátumu nie je prevádzka oprávnená preberať žiadne odpady s výnimkou výkopovej zeminy, ktorej použitie bolo povolené na úpravu skládkového telesa zmenou rozhodnutia č. 7000-38384/37/2010/Ora/370330104/Z2 zo dňa 23.12.2010.

Z dôvodu, že sa jednalo o inertné, stavebné odpady, predmetné porušenie nepredstavuje riziko pre zdravie ľudí a životné prostredie.

3) II. Podmienky povolenia / A. Podmienky prevádzkovania / 1. Všeobecné podmienky / č. 1.6:

„Odpady musia byť zabezpečené pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.“

Podmienka splnená čiastočne:

Odôvodnenie:

Vizuálnou obhliadkou sa potvrdila skutočnosť popisovaná v podnete, že chýba značná časť oplotenia prevádzky. Oplotenie prevádzky po celom obvode má sťažiť vstup cudzích osôb do prevádzky a zvýšiť zabezpečenie odpadu pred jeho odcudzením. Jedná sa o dôležitý prvok prevádzky, ktorý kvôli značnému poškodeniu neplní svoju funkciu v plnom rozsahu.

4) II. Podmienky povolenia / A. Podmienky prevádzkovania / 1. Všeobecné podmienky / č. 1.12:

„V prípade zamietnutia návrhu navrhovateľa Mesta Stupava o určenie vlastníckeho práva k pozemkom par. č. 4104 v prospech Mesta Stupava, je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný uzatvoriť bezodkladne nájomnú zmluvu s vlastníkom pozemku, resp. iným spôsobom vysporiadať majetkový vzťah k predmetnému pozemku.“

Podmienka nesplnená

Odôvodnenie:

Počas kontroly neboli inšpekcii predložené žiadne doklady, ktoré by dokazovali vysporiadanie majetkového vzťahu k pozemku par. č. 4104, ani nebola predložená platná nájomná zmluva s vlastníkom pozemku (CEVAREC, s.r.o.).

5) II. Podmienky povolenia / A. Podmienky prevádzkovania / 2. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník / 2.1:

„Dovoz odpadov na skládku odpadov sa povoľuje len po prístupovej ceste. Pohyb vozidiel privážajúcich odpad na skládku sa v areáli skládky odpadov povoľuje len po

určených komunikáciách podľa pokynov zodpovedných pracovníkov prevádzky. Maximálna povolená rýchlosť v areáli prevádzky je 20 km/hod., pričom plné vozidlá majú prednosť pred prázdnyimi. Prístupová komunikácia bude trvale udržiavaná v prevádzky schopnom stave so zamedzením znečistenia okolitých porastov. Prípadné znečistenie komunikácií bude bezodkladne odstránené.“

Kontrolovaná časť podmienky splnená (zvýraznený text)

Odôvodnenie:

Podatelia podnetu v podnete upozorňujú na to, že nákladné automobily voziace odpad a výkopovú zeminu do prevádzky spôsobujú neznesiteľnú prašnosť a vibrácie, ktoré poškodzujú statiku objektov v blízkosti príjazdovej cesty. Počas výkonu kontroly sa odpad do prevádzky nenavážal a teda nebolo možné potvrdiť skutočnosti popisované v podnete. Kontrolou bolo zistené, že maximálna povolená rýchlosť na príjazdovej ceste do zariadenia je 30 km/h, ktorej dodržiavanie by malo minimalizovať vibrácie spôsobené nákladnými automobilmi. Príjazdová cesta ako aj jej okolie v čase kontroly nevykazovali žiadne známky znečistenia, ktoré by bolo dôsledkom zvýšenej prašnosti. Podľa evidencie, ktorá nám bola na prevádzke predložená, prevádzkovateľ zabezpečoval čistenie Mierovej ulice (príjazdovej cesty) zametacím zariadením. Znečistenie príjazdovej komunikácie je znižované prejazdom nákladných automobilov cez vaňu s vodou pri odchode z prevádzky. Zástupca prevádzkovateľa bol počas kontroly upozornený na prekryvanie vozidiel voziacich inertný materiál a výkopovú zeminu na skládkové teleso za účelom minimalizácie prašnosti.

IV. Záver

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ nesplnil nasledovné vybrané (týkajúce sa podnetu) podmienky integrovaného povolenia:

- 1) **Všeobecná podmienka stavebného povolenia č. 2 (podmienka zavedená zmenou č. 2 integrovaného povolenia):**
„Stavba bude uskutočnená podľa projektu vypracovaného spoločnosťou DEPONIA SYSTEM s.r.o., Ekologické a vodohospodárske stavby, Kocel'ova 15, 821 08 Bratislava, Ing. Bohuslav Katrenčík., ktorá bola predložená a overená v stavebnom konaní.“
- 2) **II. Podmienky povolenia / A. podmienky prevádzkovania / 1. Všeobecné podmienky / suroviny (odpady), vstupné médiá, energia, výrobky / 1.19:**
„V skládkovacích priestoroch sa povoľuje zneškodňovanie odpadov skládkovaním do 15. 07. 2009“
- 3) **Podmienka č. 1.6 (II. Podmienky povolenia / A. Podmienky prevádzkovania / 1. Všeobecné podmienky / č. 1.6):**
„Odpady musia byť zabezpečené pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.“
- 4) **Podmienka č. 1.12 (II. Podmienky povolenia / A. Podmienky prevádzkovania / 1. Všeobecné podmienky / č. 1.12):**
„V prípade zamietnutia návrhu navrhovateľa Mesta Stupava o určenie vlastníckeho práva k pozemkom par. č. 4104 v prospech Mesta Stupava, je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný uzatvoriť bezodkladne nájomnú zmluvu s vlastníkom pozemku, resp. iným spôsobom vysporiadať majetkový vzťah k predmetnému pozemku.“

Na základe zistených nedostatkov inšpekcia podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ uloží pokutu.

Nesplnením podmienok povolenia došlo k porušeniu §26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, čím boli naplnené znaky skutkovej podstaty ustanovenia § 37 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistené správne delikty.

Správa z environmentálnej kontroly č. 20/2014/P bola vypracovaná v Bratislave dňa 27.5.2014 (posledný deň úprav v správe, deň podpisu správy, deň ukončenia kontroly).

Zoznam príloh správy:

1. Evidencia navozeného odpadu – 2 strany
2. Topografia skládky odpadov – december 2013 – 2 strany
3. Technická správa overená v stavebnom konaní – 2 strany

O výsledkoch kontroly boli dňa 24.4.2014 informovaní štatutárny zástupca prevádzkovateľa Mgr. Pavel Slezák ako aj riaditeľ prevádzky Ľudovít Tóth (email s potvrdením o prečítaní).

V. Prerokovanie výsledku kontroly s prevádzkovateľom:

Výsledky kontroly boli prerokované so štatutárnym zástupcom prevádzkovateľa Mgr. Pavlom Slezákom a riaditeľom prevádzky Ľudovítom Tóthom v dňoch 24.4.2014 (začiatok prerokovania – oboznámenie prevádzkovateľa s výsledkami kontroly s možnosťou vyjadrenia sa k zisteným nedostatkom) a 27.5.2014 (ukončenie prerokovania a podpis správy z kontroly).

Vyjadrenie prevádzkovateľa k zisteným nedostatkom bolo doručené na inšpekciu dňa 12.5.2014. Neopodstatnenosť námietok, rovnako ako predvolanie na dokončenie prerokovania výsledkov kontroly a podpisu správy z kontroly na deň 27.5.2014 o 9.00, boli prevádzkovateľovi oznámené listom č. 3042-14316/37/2014/Kuc zo dňa 14.5.2014.

Podpísanie a prevzatie správy, v Bratislave dňa 27.5.2014:

Za SIŽP IŽP Bratislava, OIPK:

Ing. Daniel Kucko – inšpektor


.....

Ing. Ivana Záleská – inšpektor

.....

Za prevádzkovateľa

Mgr. Pavel Slezák


.....

Ľudovít Tóth – riaditeľ


.....