



**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica**  
**Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1**

Číslo RZ: 5144-18631/47/2014/Mkš

Počet príloh/počet strán: č. -/9

**SPRÁVA Z ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY**

**č. 28/2014/Mkš/Z**

vykonanej v prevádzke „Regionálna skládka odpadov, Banská Bystrica“, skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, k. ú. Šalková, Banská Bystrica, prevádzkovateľa Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, pre ktorú vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát Banská Bystrica integrované povolenie č. 1801/254/2003/OIPK/Mi, č. r. 740050103 zo dňa 26. 08. 2004 v znení jeho zmien č. 1341-15455/47/2007/Mkš/740060103/Z1 zo dňa 21. 05. 2007, č. 8483-40339/47/2007/Mkš/740060103/Z2-Ú zo dňa 10. 12. 2007, č. 8554-2031/47/2011/Mkš/740060103/Z3 zo dňa 25. 01. 2011, č. 8154-32765/47/2011/Mkš/740060103/Z4-Ú zo dňa 18. 11. 2011, č. 9300-2869/47/2012/Mkš/740060103/Z5 zo dňa 31. 01. 2012, č. 4836-15359/2012/Kri/740060103/Z6 zo dňa 12. 03. 2012 a č. 6252-31780/47/2007/Mkš/740060103/Z7 zo dňa 22. 11. 2013 (ďalej len „integrované povolenie“).

Kontrola bola vykonaná dňa 20. 06. 2014

**Kontrolu vykonal:**

za SIŽP - IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly:

- Ing. Ivan Mikloš, inšpektor
- RNDr. Igor Jedlovský, inšpektor

**Kontroly sa zúčastnili:**

Marius Pedersen, a.s.,

- Ing. Milan Mylbachr, technický námestník

**P r e d m e t o m**

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP - IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia a na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok a k zmene povolenia.

O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol informovaný zástupca prevádzkovateľa - Ing. Milan Mylbachr, technický námestník telefonicky dňa 16. 06. 2014.

Kontrolované obdobie: od 01. 01. 2014 do 20. 06. 2014

## **I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateli**

### **1. Všeobecne**

Názov prevádzky: Regionálna skládka odpadov, Banská Bystrica, skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (ďalej len „prevádzka“)

Adresa kontrolovanej prevádzky: k. ú. Šalková, Banská Bystrica

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: Marius Pedersen, a.s.

Sídlo: Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

IČO: 34 115 901

Kategória priemyselnej činnosti:

KPČ: 5.4

### **2. Popis prevádzky**

Prevádzka je v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ zaradená medzi priemyselné činnosti - Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise (pozn. § 2 ods. 18 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov), ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov. Vydané integrované povolenie sa vzťahuje aj na ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia. V prevádzke je ku dňu vykonania kontroly prevádzkovaná kazeta na ukladanie odpadu č. 8 (pozn.: I. etapa - I. podetapa skládky) a časť kazety „A“ (pozn. I. etapa - II. podetapa skládky).

Rozhodnutím č. 8554-2031/47/2011/Mkš/740060103/Z3 zo dňa 25. 01. 2011 bola povolená stavba (stavebno-technické riešenie a podmienky na vybudovanie nových kaziet na ukladanie odpadu „A“, „B“ a „C“) - „Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica, I. etapa - II. podetapa“. Projektovaná kapacita uloženého množstva odpadu I. etapy - II. podetapy je 1 019 100 m<sup>3</sup>. Životnosť kaziet je cca 25 rokov pri uloženom množstve odpadu cca 41 000 m<sup>3</sup>.rok<sup>-1</sup> (cca 45 000 t.rok<sup>-1</sup>). Užívacím povolením (pozn. právoplatné od 05. 03. 2012) bolo povolené užívanie ucelenej časti stavby „A“ s projektovanou kapacitou uloženého množstva

odpadu 320 200 m<sup>3</sup>. V prevádzke je povolené vykonávanie čistenia priesakových kvapalín pochádzajúcich z kaziet na ukladanie nie nebezpečného odpadu v chemicko-biologickej čistiacej stanici priesakových kvapalín (ČOV). Technológia čistenia priemyselných odpadových vôd (OV) pozostáva z privádzania OV zo „zbernej nádrže priesakových kvapalín“; z chemického predčistenia OV koaguláciou s následnou separáciou kalu v lamelovej usadzovacej nádrži; z biologického čistenia - proces modifikovanej aktivácie so sekvenciou reaktorov denitrifikácia, nitrifikácia (dvoj-stupňová) so separáciou kalu membránovým separačným modulom; z dočistenia OV metódou oxidácie peroxidom vodíka s následnou ozonizáciou a z rezervného stupňa úpravy OV sorpciou (zrnité aktívne uhlie). Prečistené OV z nádrže vyčistenej odpadovej vody (ČOV) sú odvádzané kanalizačným potrubím vyústeným cez spojovaciu šachtu do obtokového potrubia (odvádzajúceho prebytok vôd z povrchového odtoku zo „zbernej nádrže vôd z povrchového odtoku“) zaústeného cez spojovaciu šachtu č. 1 do rigola, ktorý je vyústený cez výustný betónový objekt do bezmenného toku v r. km 0,5 (*pravostranný prítok Hrona* v r. km 181,1). **V čase vykonania kontroly vypúšťanie odpadových vôd v zmysle podmienok integrovaného povolenia nebolo vykonávané.**

Prevádzkovateľ prostredníctvom oprávnenej osoby (pozn. na základe uzatvorenej zmluvy s touto oprávnenou osobou) vybudoval a prevádzkuje od r. 2007 odplynovací systém skládky (zariadenie na zber skládkového plynu pozostávajúceho z vŕtaných odplynovacích studní) umiestnený v zrekultivovanej a v činnej časti skládky. Následná prevádzka zariadenia na energetické využitie skládkového plynu (spaľovanie skládkového plynu v motorgenerátore s menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW) nie je predmetom kontroly.

## II. Predložené doklady

1. prevádzková evidencia
  - informácie o pôvodcovi a držiteľovi odpadu/k nahliadnutiu,
  - charakterizácia odpadu a jeho kategorizácia/k nahliadnutiu,
  - evidencia jzd/k nahliadnutiu,
  - množstvo uloženého odpadu/k nahliadnutiu,
  - vážne listky;
2. prevádzková evidencia
  - doklady o dovoze a zneškodnení obsahu nádrže priesakových kvapalín,
  - stav naplnenia nádrže priesakových kvapalín,
  - hydraulická charakteristika nádrže priesakových kvapalín;
3. evidencia odpadov
  - hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za I. štvrťrok 2014/kód činnosti „D“ - zneškodňovanie odpadov,
  - evidenčný list skládky odpadov za rok 2013;
4. doklad o odoslaní hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním (I. štvrťrok 2014) a evidenčný list skládky odpadov /k nahliadnutiu;
5. AQUA-GEO, Bratislava (čiastková správa monitoringu kvality podzemných vôd, priesakovej kvapaliny, apríl 2014);
6. potvrdenie o zaslaní hlásenia NRZ za kalendárny rok 2013 za prevádzku správcovi registra (Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave);

### III. Zhodnotenie dodržiavania podmienok povolenia

#### 1. Rozsah kontroly:

Prevádzka ku dňu vykonania kontroly nie je zaradená do systému environmentálneho manažérstva (EMS) alebo environmentálne orientovaného riadenia a auditu (EMAS). Ku dňu vykonania kontroly nie je uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (BATC) pre danú kategóriu priemyselnej činnosti. Aktualizácia podmienok povolenia v zmysle § 33 ods. 1 zákona IPKZ nebola vykonaná. Prevádzka a plnenie povinností prevádzkovateľa je porovnané s aktuálnymi platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva a kritériami na určovanie najlepších dostupných techník uvedených v prílohe č. 2 k zákonu o IPKZ. Kontrola bola zameraná na plnenie vybraných podmienok integrovaného povolenia súvisiacich:

- s prevádzkovaním skládky v náväznosti na body č. 10 a 11 prílohy č. 2 k zákonu o IPKZ a príslušné ustanovenia § 35 vyhlášky č. 310/2013 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 18. septembra 2013, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len „vyhláška“);
- s prehodnoteným povolením na vypúšťanie odpadových vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 1.2 a č. 1.3 zákona o IPKZ (vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd), ktoré je v platnosti od 30. 10. 2013 (pozn. právoplatnosť povolenia uvedenia ČOV do trvalej prevádzky);
- so spôsobom a metódami monitorovania skládky a údaje, ktoré treba evidovať v náväznosti na príslušné ustanovenia § 36 vyhlášky resp. s § 36 ods. 4, ktorý stanovuje podrobné požiadavky na monitorovací systém skládky odpadov;
- s vedením prevádzkovej evidencie (evidencia odpadov).

#### 2. Vyhodnotenie plnenia podmienok integrovaného povolenia:

##### 2.1 Prevádzkovanie skládky odpadov

Kontrola podmienok pre prevádzkovanie skládky v príslušných častiach integrovaného povolenia (napr.: v kap. B., bod 1.2 ods. 1.2.24 až 1.2.27), ktoré boli stanovené v súlade s príslušnými bodmi č. 10 a 11 prílohy č. 2 k zákonu o IPKZ v náväznosti na ustanovenia § 35 vyhlášky:

- a) Na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať len odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise. V čase vykonania fyzickej kontroly miesta ukladania odpadu od 10<sup>00</sup> hod. - 11<sup>00</sup> hod. a spätnou kontrolou evidencie nebol zaznamenaný rozpor medzi deklarovaným druhom prevzatého odpadu do prevádzky (kat. čísla 20 03 01 - zmesový komunálny odpad) a skutočne uloženým odpadom - vizuálna kontrola.
- b) V čase vykonania kontroly bol odpad ukladán do 1. časti kazety „A“ (pozn. I. etapa - II. podetapa skládky) okrem nevhodného odpadu, ktorý by mohol poškodiť drenážny a tesniaci systém kazety (pozn. vytriedený prevádzkovateľom v zmysle podmienky integrovaného povolenia uvedenej v bode č. 1.2.26), a následne uložený do kazety č. 8

(pozn.: I. etapa - I. podetapa skládky). Zostávajúca voľná kapacita kazety č. 8 je podľa pravidelne vyhotovovaných meraní (topografia skládky) a z evidencie ukladaných odpadov (s uvážením teoretickej miery zhutnenia odpadu) odhadovaná na koniec mesiaca 10/2014.

## 2.2 Preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmi

V zmysle podmienok integrovaného povolenia uvedených v kap. B., v časti 1.4 „Povolené druhy odpadov na zneškodňovanie“ prevádzkovateľ môže v prevádzke skládkovať len odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad podľa kritérií uvedených v prílohe bod 2.2 k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. 12. 2002, ktorým sa ustanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II. k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 01. 2003).

a) Kontrolou relevantných podmienok integrovaného povolenia týkajúcich sa preberania odpadu na skládku odpadov (*kap. B., bod 1.2 Všeobecné podmienky*) v náväznosti na § 26 zákona o IPKZ a § 26 ods. 1 vyhlášky bolo zistené, že prijímanie odpadu je uskutočňované v zmysle prevádzkového poriadku skládky vypracovanom podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení a predpisov vydaných na jeho základe a Rozhodnutia rady z 19. decembra 2002, ktorými sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládku odpadov podľa čl. 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (2003/33/ES) nasledovne:

1. kontrolou prevádzkovej evidencie prevádzkovateľa bolo zistené, že obsahuje informácie pôvodcu a držiteľa odpadu o charakterizácii odpadu v zmysle uvedenej smernice (druh a pôvod, zloženie, konzistentnosť) a jeho kategorizáciu v zmysle vyhlášky č. 284/2001 Z. z.; (pozn.: s každou ďalšou dodávkou odpadu na skládku odpadov pôvodca deklaruje čestným prehlásením, že dodaný odpad zodpovedá svojim pôvodom a vlastnosťami informáciám obsiahnutým v základnom popise odpadu;
2. v čase vykonania kontroly bol pri každej dodávke odpadu na skládku automaticky vydaný „vážny lístok“, s obsahom dátumu s vyznačením času príchodu a odchodu dopravcu na a zo skládky, číslo jazdy, registračnú značku dopravcu, číslo vážneho lístka, katalógové číslo a názov odpadu, kategóriu odpadu, množstvo prevzatého odpadu (t), číslo obchodno-dodavateľské zmluvy;
3. prevádzkovateľ skládky vykonáva elektronickú evidenciu prevzatých odpadov, ktorá obsahuje dátum a číslo jazdy, registračnú značku dopravcu s príslušným číslom vážneho lístka, katalógové číslo a názov odpadu, kategóriu odpadu, množstvo prevzatého odpadu (t), číslo obchodno-dodavateľské zmluvy a iné.

## 2.3 Čistenie priemyselných odpadových vôd

V prevádzke je povolené vykonávanie čistenia priesakových kvapalín pochádzajúcich z kaziet na ukladanie nie nebezpečného odpadu (*integrované povolenie, kap. B., bod 1.1.2, bod č. 1.1 a podmienky pre vypúšťanie OV v kap. B., časť 2.2.2, ods. 2*) v chemicko-biologickej čistiacej stanici priesakových kvapalín. V čase vykonania fyzickej kontroly prevádzky bolo zistené:

- a) Čistiaca stanica priesakových kvapalín (ČOV) bola odstavená z prevádzky. V čase vykonania kontroly prevádzkovateľ za súčinnosti s dodávateľom technologickej časti ČOV vykonával opatrenia pre udržanie biologicky oživeného čistiaceho kalu v biologickej časti ČOV v prevádzkyschopnom stave (udržiavanie pH, dávkovanie nutričov,  $O_2$ ...).
- b) V čase vykonania fyzickej kontroly spojovacej šachty, cez ktorú je v zmysle integrovaného povolenia povolené odvádzať prečistené OV z nádrže vyčistenej odpadovej vody ČOV do obtokového potrubia (odvádzajúceho prebytok vôd z povrchového odtoku zo „zbernej nádrže vôd z povrchového odtoku“) nebol zaznamenaný žiadny prietok t. j. vypúšťanie odpadových vôd v zmysle podmienok integrovaného povolenia nebolo vykonávané.
- c) V čase vykonania fyzickej kontroly prevádzky bolo zistené:
  - 1. odtok z vypúšťacej šachty, osadenej v nádrži č. 2 (pozn.: nádrž označovaná ako lagúna II. s užitočným objemom  $482\text{ m}^3$ ), odvádzajúci odpadové vody do plastovej nádrže bol uzavretý (potrubná zátku utesnená montážnou penou);
  - 2. výtok odpadovej vody z plastovej nádrže do spojovacej šachty č. 1, z ktorej potrubie ústi do rigola, vyústeného cez výustný betónový objekt do bezmenného toku v r. km 0,5 (pravostranný prítok Hrona v r. km 181,1) nebol zaznamenaný; cez uvedenú šachtu č. 1 boli v priebehu kontroly odvádzané len vody z povrchového odtoku pochádzajúce z prebytku vôd v „Zbernej nádrži neznečistených vôd“;
  - 3. prepojenie medzi nádržami č. 1 a č. 2 v čase vykonania kontroly bolo uzavreté (pozn.: nádrže označované ako kombinovaná lagúna I. s užitočným objemom  $923\text{ m}^3$  a lagúna II. s užitočným objemom  $482\text{ m}^3$  nie sú využívané v procese čistenia OV).

#### 2.4 Nakladanie z priesakovou kvapalinou

Nakladanie z priesakovou kvapalinou je upravené integrovaným povolením v kap. B., časť 2.2.2, ods. 1 v náväznosti na § 33 vyhlášky. Prevádzkovateľ nakladá s priesakovou kvapalinou zachytávanou v zbernej nádrži priesakových kvapalín ako s technologickej vodou, t.j. je opätovne rozstrekovaná na teleso skládky (pozn. činné kazety na ukladanie odpadu) resp. je zneškodňovaná odvozom na zmluvne zabezpečenú čistiareň odpadových vôd.

- a) Vykonanou kontrolou v prevádzke bolo zistené, že prevádzkovateľ kontroluje stav naplnenia nádrže priesakových kvapalín so záznamom v prevádzkovej evidencii. Prevádzkovateľ určuje okamžitý stav naplnenia nádrže ( $\text{m}^3$ ) podľa spracovanej hydraulickej charakteristiky nádrže (objemová krivka v závislosti od výšky hladiny priesakovej kvapaliny v nádrži).
- b) V čase vykonania fyzickej kontroly prevádzky bola výška hladiny v nádrži  $1,25\text{ m}$ , ktorej zodpovedá naplnenosť nádrže na úrovni  $1250\text{ m}^3$  (pozn.: celkový objem nádrže je  $3200\text{ m}^3$ ) t.j. prevádzkovateľ udržiava rezervný objem v nádrži pre prípad zvýšenej tvorby priesakovej kvapaliny v dôsledku zvýšených zrážok.

- c) Kontrolou v prevádzke bolo zistené, že prevádzkovateľ zabezpečuje odvoz a zneškodnenie prebytkov priesakovej kvapaliny prostredníctvom oprávnených subjektov (pozn. ČOV, a.s., Slovenská Ľupča a Veolia, a.s., Banská Bystrica) v zmysle uzavretých obchodných zmlúv. Prevádzkovateľ pri kontrole predložil doklady preukazujúce odovzdanie a zneškodnenie priesakovej kvapaliny oprávneným subjektom (poz. ostatná faktúra za odvoz a zneškodnenie č. 02140120 zo dňa 06. 06. 2014 a č. 02140076 a č. 2140102).

## 2.5 Postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky

Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať sú dané v kap. I povolenia a sú stanovené v súlade s § 36 vyhlášky resp. s § 36 ods. 4, ktorý stanovuje podrobné požiadavky na monitorovací systém skládky odpadov.

- a) Kontrolou evidencie bolo zistené, že prevádzkovateľ v zmysle podmienok povolenia (kap. B., bod 9.2.5 ods. (2) písm. e/) vyhodnocuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (pozn.: AQUA-GEO, Bratislava, v zmysle uzatvorenej obchodnej zmluvy „Zmluva o monitorovaní RSO Banská Bystrica“ zo dňa 01. 07. 2007), monitoring kvality podzemných vôd, priesakovej kvapaliny resp. percentuálne zloženie skládkových plynov a vedie evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky.
- b) Zmenou povolenia č. 6252-31780/47/2007/Mkš/740060103/Z7 zo dňa 22. 11. 2013 na základe zhodnotení monitoringu priesakovej kvapaliny a podzemných vôd za obdobie rokov 2003-2013 inšpekcia v náväznosti na § 36 vyhlášky upravila postupy kontroly a monitorovania skládky počas jej prevádzky (uvedené v kap. B., časť 9.2.2 povolenia). Závery ostatnej monitorovacej správy (I. monitorovací cyklus, apríl 2014) preukázali, že **nedochádza** ku kontaminácii podzemných vôd z priestoru prevádzky alebo jej zariadení (nádraz priesakovej kvapaliny a manipulačných priestorov).
- c) Kontrolou evidencie bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva v zmysle integrovaného povolenia na určených reprezentačných miestach povrchového toku (P-01, P-02) odber vzoriek povrchových vôd, rozbor obsahov znečisťujúcich látok a ich vyhodnotenie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Závery predchádzajúcich ročných monitorovacích správ, ako aj záver ostatnej monitorovacej správy poukazuje na prekračovanie cieľových kvalitatívnych parametrov pre povrchové vody (pozn. Nariadenie vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd) v ukazovateľoch znečistenia ako napr.  $\text{NO}_3^-$ ,  $\text{NO}_2^-$ ,  $\text{NH}_4^+$  už v hornom monitorovacom profile vodného toku (neovplyvnený činnosťou prevádzky) hlavne v jarnom a jesennom období. V záveroch monitorovacích správ, na základe zhodnotenia chemického zloženia a kvalitatívnych vlastností vzoriek z oboch profilov sa konštatuje, že v sledovanom úseku povrchového toku nebolo indikované zhoršenie kvality vôd spôsobované činnosťou prevádzkovateľa.

## 2.6 Evidencia odpadov

- a) Prevádzkovateľ pri kontrole predložil:

1. hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za I. štvrťrok 2014 (kód činnosti „D“ - zneškodňovanie odpadov) na predpísanom tlačive (príloha č. 8 k vyhláške) s uvedením druhov odpadu;
  2. evidenčný list skládky odpadov za rok 2013 na predpísanom tlačive (príloha č. 10 k vyhláške), ktorý obsahuje sumárne množstvá zneškodneného odpadu na teleso skládky podľa katalógových čísiel, vecné údaje o skládke, rozloha skládky, celková kapacita, skládka a celkovú kapacitu skládky; na evidenčnom liste skládky odpadov s uvedeným stavom účelovej finančnej rezervy;
  3. k nahliadnutiu vedenú evidenciu v denných a mesačných intervaloch podľa pôvodcov odpadu a k nemu prislúchajúceho katalógového čísla odpadu, ktorú prevádzkovateľ vedie na evidenčných listoch odpadov podľa prílohy č. 7 vyhlášky.
- b) Kontrolou evidencie bolo zistené, že prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov v zmysle podmienok povolenia (kap. B., bod 96.1) zaslal do 31. januára roku 2014 za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia evidenčný list skládky odpadov (pozn. odoslané 29. 01. 2014). Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za I. štvrťrok bolo odoslané dňa 30. 04. 2014.
- c) Kontrolou evidencie bolo zistené, že prevádzkovateľ oznámil údaje a informácie určené v povolení Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave (správca registra) za prevádzku na tlačivách, ktorých vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 448/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ podal hlásenie za kalendárny rok 2013 správcovi registra v stanovenej lehote /31. 01. 2014/. Ohlásením údajov si prevádzkovateľ IPKZ prevádzky splnil povinnosť týkajúcu sa ohlasovania údajov v zmysle citovaných zákonov.

#### IV. Záver

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v súlade s kontrolovanými podmienkami integrovaného povolenia. Správa z environmentálnej kontroly č. 28/2014/Mkš/Z bola vypracovaná v Banskej Bystrici dňa 25. 06. 2014.

V Banskej Bystrici, dňa 25. 06. 2014

Podpis: .....

Prerokovanie správy z Environmentálnej kontroly s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona o IPKZ:

Dňa 26. 06. 2014

Miesto: Banská Bystrica

Vyjadrenie prevádzkovateľa:

K záveru vykonanej kontroly nemáme pripomienky.

Podpisy:

Podpis pracovníkov kontroly:

Ing. Ivan Mikloš, inšpektor

.....

RNDr. Igor Jedlovský inšpektor

.....

Marius Pedersen, a.s.,

Ing. Milan Mylbachr, technický námestník

.....

Správu z environmentálnej kontroly č. 19/2014/Mkš/Z prevzal Ing. Milan Mylbachr, technický námestník osobne dňa 27. 06. 2014.