

GEO-Komárno s.r.o.
Gen. Klapku 4085/91
945 01 Komárno

Dielo.....: Faurecia Hlohovec - Prieskum kontaminácie pôdy a pzv. k východiskovej správe

Etapa.....: Orientačný prieskum

Objednávateľ.: CSPC, s.r.o. Bratislava

Vrt: F-3

Lokalita: Hlohovec
Okres: Nitra
Kraj: Nitra

Účel: Pozorovací
Mierka hĺbok 1:40
Hĺbka vrtu: 6.00 m

Súprava: UGB-50-M
Vrtmajster: Ernest Bene
Doba vŕtania: 30.04.2014
Geológ: RNDr. Varjú Zoltán

Hĺbka	Vzorky pre laborat. skúšky			Podz. voda		Stratigrafia	Hĺbka pod ter.	Číslo vrstvy	Mocnosť vrstvy	Geol.profil	Popis vrstiev
	Pôdochemický rozbor, L ₁ /L ₂ /L ₃	Číslo	Hĺbka odb.	Narazená	Ustálená						
1	Pôdochemický rozbor	1	1.00			Recent	0.90	1	0.90		1. Navážka - hlinito-ílovité zeminy so stavebným odpadom
2	Pôdochemický rozbor					Kvartér	1.60	2	0.70		2. Íl so strednou plasticitou, pevný, žltohnedý
3	Pôdochemický rozbor	2	3.00				2.20	3	0.60		3. Íl nízkoplastický, pevný, svetlohnedý
4							3.10	4	0.90		4. Íl strednoplastický, pevný, svetlohnedý
5							4.40	5	1.30		5. Piesok jemnozrnný, suchý, žltý
6	Hydrochemický rozbor	3	6.00	5.3	5.3		5.30	6	0.90		6. Štrk piesčitý s val. 1-5 cm, ojed. 6-10 cm, suchý, žltosivý
7							6.00	7	0.70		7. Štrk piesčitý s val. 1-5 cm, ojed. 6-10 cm, zvodnený, žltosivý