


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 6114-27495/2018/Rum/370450104/KR-Z5

v Nitre dňa 14. 08. 2018



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na kolaudáciu stavby, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 82 stavebného zákona kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby:

„Zlaté Moravce, skládka odpadov, II. etapa – 1. časť“
s kapacitou 140 000 m³
(ďalej len „stavba“)

v rozsahu:

stavebných objektov:

- SO-01 Príprava územia**
- SO-02 Skládkovacie plochy**
- SO-03 Drenážny systém skládky**
- SO-04 Recirkulácia priesakových kvapalín (PK)**
- SO-05 Odplynenie**
- SO-06 Terénne úpravy**

prevádzkových súborov:

stavba sa nečlení na PS

stavebníkovi: **Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676**

v prevádzke: **„Skládka KO Zlaté Moravce – I. a II. etapa“**

katastrálne územie: **Zlaté Moravce**
na pozemkoch par. č.: **14160/1, 14160/24** (register „C“) – podľa geometrického plánu č. 39/2018 zo dňa 11. 05. 2018, overený katastrálnym odborom Okresného úradu Zlaté Moravce dňa 17. 05. 2018
účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i.n. – ostatné inžinierske stavby, i.n.**
charakter stavby: **trvalá.**

Účelom stavby je rozšírenie skládkovacích priestorov pre nie nebezpečný odpad v areáli „Skládka KO Zlaté Moravce – I. a II. etapa“ o **II. etapu v rozsahu 1. časti** skládkovacích priestorov s kapacitou 140 000 m³.

Obec Tesárske Mlyňany, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa § 39 rozhodnutie o umiestnení stavby „Zlaté Moravce – skládka komunálnych odpadov – II. etapa“ pod č. 3148/23246/2014-004 zo dňa 13. 11. 2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 11. 2014.

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie záverečné stanovisko zo dňa 02. 11. 1998, podľa ktorého odporúča realizáciu navrhovanej činnosti „Skládka KO v Zlatých Moravciach“.

Stavba „**Zlaté Moravce, skládka odpadov, II. etapa – 1. časť**“ bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydanú rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) č. 166-20296/2015/Med/370450104/Z5-SP zo dňa 21. 07. 2015, právoplatné dňa 11. 08. 2015 a rozhodnutím č. 4955-25143/2017/Rum/370450104/Z7-SP zo dňa 08. 08. 2017, právoplatné dňa 09. 08. 2017 Inšpekcia predĺžila platnosť stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Zlaté Moravce, skládka odpadov, II. etapa“ na ďalšie 2 roky od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Projektovú dokumentáciu stavby „Zlaté Moravce, skládka odpadov, II. etapa“ v termíne 11/2014 vypracoval Ing. Bohuslav Katrenčík, ASI, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava, reg. č. 3705*Z*A2.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.

4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
5. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra č. INA-38-27-2.2./ZS-C22,23-18 IPNA-BOZP II./KON/2018/2731 zo dňa 30.07.2018 a uvedené nedostatky odstrániť v lehote do **30.09.2018**:
 1. Stavebník nezabezpečil ku dňu vykonanej kolaudačnej kontroly dňa 30.07.2018, predloženie dokladu o posúdení projektovej dokumentácie kolaudovaných objektov (aj elektrických) elektrických zariadení skupiny Ag, (elektrická inštalácia v priestore s vonkajším vplyvom vody z iného zdroja ako dažďa AD 3 až AD 8 /drenážny systém a drenážna šachta/) od oprávnenej právnickej osoby na overovanie technickej bezpečnosti (ďalej len OPO, § 14 ods. 1 písm. d), § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP), čo je porušenie § 13 ods. 1 a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 2 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, (ďalej vyhláška č. 508/2009 Z. z.).
 2. Stavebník nezabezpečil ku dňu 30.07.2018 vykonanej kolaudačnej kontroly, aby bola vykonaná kontrolná činnosť- úradná skúška, osvedčenie o úradnej skúške elektrických zariadení Ag, elektrická inštalácia v prostredí s vonkajším vplyvom vody (drenážna šachta s el. čerpadlom, Protokol č. 14121 o určení vonkajších vplyvov zo dňa 08.12.2014 - výskyt vody v šachte-AD 8), čo je porušenie ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 8 písm. d) a § 12 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 3. Stavebník nezabezpečil ku dňu 30.07.2018 kolaudačnej kontroly, aby sprievodná technická dokumentácia od rozvádzačov pre kontrolovaný subjekt bola predložená v potrebnom rozsahu, chýbali návody na obsluhu a údržbu, čo je porušenie ustanovenia § 6 ods.1 písm. a), n) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 8 písm. a) v nadväznosti na vyhlášku č. 508/2009 Z. z.
 4. Stavebník ku dňu 30.07.2018 nezabezpečil, aby el. rozvádzač RM1 mal jednotlivé konce káblov (zásuvky) označené v plnom rozsahu podľa platného predpisu, čo je porušenie ustanovenia § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z NA 4.5.2 STN 332000-5-52 : 2012.
 5. Stavebník ku dňu 30.07.2018 nezabezpečil, aby el. rozvádzač RM1 umiestnený vedľa drenážnej šachty mal u vypínača bezpečnostné označenie: hlavný vypínač, vypni v nebezpečenstve, čo je porušenie ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) a § 13 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.
 6. Stavebník ku dňu 30.07.2018 nezabezpečil, aby elektrický rozvádzač RM1 umiestnený pri drenážnej šachte bol na viditeľnom mieste opatrený výrobným štítkom, čo je porušenie ustanovenia § 6 ods.1 písm. d) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.9 STN 333210: 1986.
 7. Stavebník ku dňu 30.07.2018 nezabezpečil, aby ovládače a oznamovače u el. rozvádzača RM1 umiestneného pri drenážnej šachte boli identifikovateľné a primerane označené bezpečnostným značením, čo je porušenie ustanovenia § 4 ods.1 nezabezpečením, aby pracovný prostriedok vyhovoval minimálnym bezpečnostným požiadavkám uvedeným v Prílohe č.1, bod 2.1. Nariadenia vlády

SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

8. Stavebník ku dňu 30.07.2018 nezabezpečil v mieste prístupnom pre verejnosť, aby manipulačný otvor drenážnej šachty bol zabezpečený uzamykateľným poklopom na zabránenie manipulácii nepovolanými osobami, prípadne pádom doň, čo je z pohľadu BOZP porušením § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.
6. Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. INA-38-27-2.2./ZS-C22,23-18 IPNA-BOZP II./KON/2018/2731 zo dňa 30. 07. 2018 na príslušný Inšpektorát práce Nitra a Slovenskú inšpekciu životného prostredia.
7. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie kontrolného premerania celistvosti plastovej izolácie po prvom zhutnení skládkovacej plochy skládky II. etapy – 1. časti NNO, cieľom geoelektrického merania je overenie tesnosti plastovej izolácie. Výsledky kontrolného merania po zhutnení zaslať Inšpekcii.
8. Stavbu „Zlaté Moravce, skládka odpadov, II. etapa – 1. časť“ možno užívať dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. Z9 zmeny integrovaného povolenia, ktorým Inšpekcia udelila súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov v súvislosti s kolaudáciou predmetnej stavby „Zlaté Moravce, skládka odpadov, II. etapa – 1. časť“.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676** podal dňa 22. 06. 2018 návrh na uvedenie stavby „**Zlaté Moravce, skládka odpadov, II. etapa – 1. časť**“ do užívania. Stavba je súčasťou prevádzky „**Skládka KO Zlaté Moravce – I. a II. etapa**“.

Stavba „**Zlaté Moravce, skládka odpadov, II. etapa – 1. časť**“ bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydanú rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) č. 166-20296/2015/Med/370450104/Z5-SP zo dňa 21. 07. 2015, právoplatné dňa 11. 08. 2015 a rozhodnutím č. 4955-25143/2017/Rum/370450104/Z7-SP zo dňa 08. 08. 2017, právoplatné dňa 09. 08. 2017 Inšpekcia predĺžila platnosť stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Zlaté Moravce, skládka odpadov, II. etapa“ na ďalšie 2 roky od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu – návrh na uvedenie stavby „**Zlaté Moravce, skládka odpadov, II. etapa – 1. časť**“ do užívania v rozsahu a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 6114-22646/2018/Rum/370450104/KR-Z5 zo dňa 04. 07. 2018 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 30. 07. 2018.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Inšpektorátu práce Nitra a projektant stavby. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní

z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala, že na stavbe neboli zrealizované odchýlky oproti projektovej dokumentácii.

Na ústnom pojednávaní bolo Inšpekcii prevádzkovateľom predložené stanovisko Mesta Zlaté Moravce, štátna správa ochrany ovzdušia č. 2623/19001/2018-výst. zo dňa 26. 07. 2018, v ktorom vydáva súhlas na uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania po vykonanej zmene za nasledovnej podmienky:

1. Zdroj musí byť prevádzkovaný v súlade so zákonom č. 137/2010 Z. z. a s ďalšími súvisiacimi predpismi.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezapracovala uvedenú podmienku do podmienok pre užívanie stavby vo výrokovvej časti rozhodnutia, pretože sa jedná o plnenie vybranej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

Na ústnom pojednávaní bolo Inšpekcii ďalej prevádzkovateľom predložené vyjadrenie Okresného úradu Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa odpadového hospodárstva podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. k dokumentácii v kolaudačnom konaní č. OU-ZM-OSZP-2018/000954-02 VA zo dňa 24. 05. 2018, ktoré bolo súhlasné bez podmienok a ďalej bol predložený Záznam o nepotrebnosti vypracovania východiskovej správy z júla 2018, vypracovaný DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava, ktorý žiadala Inšpekcia po krátkom preštudovaní dopracovať.

V protokole Inšpekcia ďalej konštatovala, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení nasledovných dokladov:

- kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra,
- kladného záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre,
- kladného stanoviska Okresného riaditeľstva HaZZ v Zlatých Moravciach,
- súhlasného záväzného stanoviska MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP,
- dokladu o odbornej spôsobilosti hydrogeológa – monitorovací vrt ZM-2,
- doplnenia Záznamu o nepotrebnosti vypracovania východiskovej správy.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Dňa 01. 08. 2018 bolo Inšpekcii doručené záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. INA-38-27-2.2./ZS-C22,23-18 IPNA-BOZP II./KON/2018/2731 zo dňa 30. 07. 2018, v ktorom uvádza, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom konaní zaviazal stavebníka odstrániť nedostatky uvedené v záväznom stanovisku a oznámiť ich odstránenie na príslušný Inšpektorát práce Nitra do 30. 09. 2018. V stanovisku boli uvedené nasledovné nedostatky:

1. Stavebník nezabezpečil ku dňu vykonanej kolaudačnej kontroly dňa 30.07.2018, predloženie dokladu o posúdení projektovej dokumentácie kolaudovaných objektov (aj elektrických) elektrických zariadení skupiny Ag, (elektrická inštalácia v priestore s vonkajším vplyvom vody z iného zdroja ako dažďa AD 3 až AD 8 /drenážny systém a drenážna šachta/) od oprávnenej právnickej osoby na overovanie technickej bezpečnosti (ďalej len OPO, § 14 ods. 1 písm. d), § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP), čo je porušenie § 13 ods. 1 a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 2 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, (ďalej vyhláška č. 508/2009 Z. z.).

2. Stavebník nezabezpečil ku dňu 30.07.2018 vykonanej kolaudačnej kontroly, aby bola vykonaná kontrolná činnosť- úradná skúška, osvedčenie o úradnej skúške elektrických zariadení Ag, elektrická inštalácia v prostredí s vonkajším vplyvom vody (drenážna šachta s el. čerpadlom, Protokol č. 14121 o určení vonkajších vplyvov zo dňa 08.12.2014 - výskyt vody v šachte-AD 8), čo je porušenie ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 8 písm. d) a § 12 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
3. Stavebník nezabezpečil ku dňu 30.07.2018 kolaudačnej kontroly, aby sprievodná technická dokumentácia od rozvádzačov pre kontrolovaný subjekt bola predložená v potrebnom rozsahu, chýbali návody na obsluhu a údržbu, čo je porušenie ustanovenia § 6 ods.1 písm. a), n) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 8 písm. a) v nadväznosti na vyhlášku č. 508/2009 Z. z.
4. Stavebník ku dňu 30.07.2018 nezabezpečil, aby el. rozvádzač RM1 mal jednotlivé konce káblov (zásuvky) označené v plnom rozsahu podľa platného predpisu, čo je porušenie ustanovenia § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z NA 4.5.2 STN 332000-5-52 : 2012.
5. Stavebník ku dňu 30.07.2018 nezabezpečil, aby el. rozvádzač RM1 umiestnený vedľa drenážnej šachty mal u vypínača bezpečnostné označenie: hlavný vypínač, vypni v nebezpečenstve, čo je porušenie ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) a § 13 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.
6. Stavebník ku dňu 30.07.2018 nezabezpečil, aby elektrický rozvádzač RM1 umiestnený pri drenážnej šachte bol na viditeľnom mieste opatrený výrobným štítkom, čo je porušenie ustanovenia § 6 ods.1 písm. d) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.9 STN 333210: 1986.
7. Stavebník ku dňu 30.07.2018 nezabezpečil, aby ovládače a oznamovače u el. rozvádzača RM1 umiestneného pri drenážnej šachte boli identifikovateľné a primerane označené bezpečnostným značením, čo je porušenie ustanovenia § 4 ods. 1 nezabezpečením, aby pracovný prostriedok vyhovoval minimálnym bezpečnostným požiadavkám uvedeným v Prílohe č.1, bod 2.1. Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
8. Stavebník ku dňu 30.07.2018 nezabezpečil v mieste prístupnom pre verejnosť, aby manipulačný otvor drenážnej šachty bol zabezpečený uzamykateľným poklopom na zabránenie manipulácii nepovolanými osobami, prípadne pádom doň, čo je z pohľadu BOZP porušením § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené nedostatky aj s uvedením termínu na ich odstránenie do podmienok pre užívanie stavby v bode 5. (1.-8.) a 6. vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Dňa 03. 08. 2018 bolo Inšpekcii doručené záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR č. 8512/2018-1.7/bj zo dňa 27. 07. 2018 v ktorom uvádza, že návrh na začatie kolaudačného konania na stavbu „Zlaté Moravce, skládka odpadov, II. etapa – 1. časť“ v prevádzke „Skládka KO Zlaté Moravce – I. a II. etapa“ je v súlade so zákonom o posudzovaní, so záverečným stanoviskom a relevantnými podmienkami určenými v záverečnom stanovisku.

Dňa 07.08.2018 bolo Inšpekcii doručené súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach s realizáciou stavby „Zlaté Moravce,

skládka odpadov, II. etapa – 1. časť“ listom č. ORHZ-ZM2-2018/189-002 zo dňa 06. 08. 2018, ktoré bolo bez pripomienok.

Prevádzkovateľ doplnil Inšpekciu dňa 08. 08. 2018 doklad „Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác“ pre RNDr. Štefana Kupku zo dňa 01. 12. 2016, v súvislosti s realizáciou ***SO-20 Monitorovací systém kvality podzemných vôd***, ktorý je riešený samostatne v rámci geologickej dokumentácie.

Dňa 08. 08. 2018 bolo Inšpekciu elektronicky doručené doplnenie Záznamu o nepotrebnosti vypracovania východiskovej správy. Doplnené boli fázy vypracovania východiskovej správy podľa prílohy č. 1 Vyhlášky č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Bratislava.

Dňa 10. 08. 2018 bolo Inšpekciu doručené kladné záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. HZP/A/2018/02269 zo dňa 07. 08. 2018 v ktorom konštatuje, že kolaudovaná stavba „Zlaté Moravce, skládka odpadov, II. etapa – 1. časť“ vyhovuje všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim ochranu verejného zdravia.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 250 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Obci:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

2. Mesto Zlaté Moravce, mestský úrad, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
4. - štátna vodná správa
5. - štátna správa odpadového hospodárstva
6. Mesto Zlaté Moravce, spoločný stavebný úrad, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
7. Mesto Zlaté Moravce, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach, 1. mája 1/A, 953 01 Zlaté Moravce
9. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra
11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Na vedomie projektantovi stavby:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

12. Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava

Na vedomie:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

13. Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce